SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4947

[X] RESGUARDO(CCAO): _____ [X] TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Toyota TIPO: Hilux
VIN: MRGEX8DD7K0180935 PLACA: S/P
SINIESTRO: B84422167 ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 17/10/26 COLOR: Blanco AÑO: 2019

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA		X	
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS		X	
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS		X	
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJHUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: Vehiculo c/llaves Bateria Catalizador llante de Refaccion computadora no visible

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Humberto Glez		Humberto Glez
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

10 AOG130574

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicites o contrates con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B84422167	Póliza: 876C580CKG	Inciso / certificado: —	Número de serie:
Marca: TOYOTA	Submarca: HILUX	Tipo / cilindraje:	Modelo: 2019
Color: BLANCO	Lugar: TCP COLISION M.O.	Fecha: Día 16 Mes 10 Año 2026	Placas: PREMISO
Cantidad de placas: NO (0) (1)	Kilometraje:	Gasolina: 1/4 1/2 3/4 E F	Atención a: X Asegurado ☐ Afectado no.
Nombre del interesado: ANGEL COYOLA HERRERA	Celular:	Correo electrónico:	

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parabrisas		✓
2	Brazos de limpiadores		✓
3	Plumas limpiadoras	✓	
4	Cofre		✓
5	Cuartos de luz	✓	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		✓
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		✓
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		✓
9	Parrilla		✓
10	Emblemas	✓	
11	Facia		✓
12	Molduras		✓
13	Rejillas de facia		✓
14	Porta placa		✓
15	Spoiler		✓
Trasero			
16	Medallón	✓	
17	Limpiadores	✓	
18	Lámpara stop	✓	
19	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20	Emblema cajuela	✓	
21	Calaveras (2) (4)		✓
22	Reflejantes	✓	
23	Defensa		✓
24	Molduras		✓
25	Porta placa		✓
26	Cámara de reversa		✓
27	Spoiler		✓
28	Escape		✓
Lado derecho			
29	Salpicadera		✓
30	Cuarto luz lateral		✓
31	Espejo lateral	✓	
32	Cristal aleta	✓	
33	Puerta delantera	✓	
34	Cristal puerta delantera	✓	
35	Manija de puerta delantera	✓	
36	Puerta trasera	✓	
37	Cristal puerta trasera	✓	
38	Manija de puerta trasera	✓	
39	Cristal costado	✓	
40	Estribo		✓
41	Molduras		✓
Lado izquierdo			
42	Salpicadera		✓
43	Cuarto luz lateral		✓
44	Espejo lateral	✓	
45	Cristal aleta	✓	
46	Puerta delantera	✓	
47	Cristal puerta delantera	✓	
48	Manija de puerta delantera	✓	
49	Puerta trasera	✓	
50	Cristal puerta trasera	✓	
51	Manija de puerta trasera	✓	
52	Cristal costado	✓	
53	Estribo		✓
54	Molduras		✓
Cajuela			
55	Alfombra cartón cajuela		✓
56	Birlo de seguridad		✓
57	Cables para corriente		✓
58	Extinguidor		✓
59	Gato		✓
60	Gato hidráulico		✓
61	Llave de rueda		✓
62	Señales de carretera		✓
63	Tapete cubre llanta		✓
64	Tapa sombrerera		✓

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
65	Cielo de toldo		✓
66	Luz interior		✓
67	Espejo retrovisor	✓	
68	Viseras	✓	
69	Tablero	✓	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71	Botones de estéreo		✓
72	Control aire acondicionado	✓	
73	Control calefacción	✓	
74	Control eléctrico		✓
75	Guantera	✓	
76	Consola		✓
77	Porta vasos		✓
78	Encendedor		✓
79	Cenicero	✓	
80	Palanca de velocidades	✓	
81	Perilla palanca	✓	
82	Botones puerta	✓	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84	Coderas	✓	
85	Manijas de puertas (2) (4)		✓
86	Bocinas radio	✓	
87	Cinturones de seguridad		✓
88	Banca de asiento trasero	✓	
89	Respaldo de asiento trasero	✓	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91	Alfombra	✓	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	
Motor			
93	Alternador		✓
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		✓
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		✓
96	Bandas de motor		✓
97	Bayoneta aceite dirección		✓
98	Bayoneta aceite motor		✓
99	Bayoneta aceite transmisión		✓
100	Bobina		✓
101	Bocina de cláxon		✓
102	Bomba de agua		✓
103	Bomba dirección hidráulica		✓
104	Boster de frenos		✓
105	Cables bujías		✓
106	Compresor aire acondicionado		✓
107	Depósito de chisgueteros		✓
108	Distribuidor		✓
109	Filtro gasolina		✓
110	Marcha		✓
111	Motor limpiadores		✓
112	Motor ventilador		✓
113	Porta filtro de aire		✓
114	Radiador		✓
115	Sistema de inyección		✓
116	Transmisión (STD) (AUT)		✓
117	Tapón aceite motor		✓
118	Tapón radiador		✓
119	Tapón depósito líquido de frenos		✓
General			
120	Canastilla		✓
121	Alarma		✓
122	Tapón de gasolina		✓
123	Herramientas		✓
124	Sensor de reversa	✓	
125	Quemacocos		✓
126	Toldo		✓
127	Gancho de arrastre		✓
128	Tapón gancho de arrastre		✓
129	Calcomanía de verificación		✓
130	Tapón birlo		✓
131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		✓

Inventario

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☑
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Cantidad:

Tipo de llaves
Normal ☑
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☑ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☑

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas — **Vida**
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD:
TD:
DI:
TI:
R:
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
Marca:

Original	Especial
Aleación	Acero

No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca:

Original	Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Consiento mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Por tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo hasta su entrega. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Del asegurado, tercero o entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FDR

Escaneado con CamScanner