

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0162

☒ RESGUARDO(CCAO): Acologycan

☐ TRASLADO(PROV):

00449

MARCA: <u>2020VH1 (TOYOTA)</u>	TIPO: <u>4ARIZ'</u>
VIN: <u>MR2K29F34J117965</u>	PLACA
SINIESTRO: <u>B73995369 773</u>	ASEGURADORA: <u>BAVA</u>
FECHA: <u>14/07/26</u>	COLOR: <u>ROJO</u>
	AÑO: <u>2018</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒		
ALTERNADOR	☒		
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒		
CLAXON	☒		
BOMBA AGUA	☒		
BANDAS MOTOR	☒		
SISTEMA FRENOS	☒		
CABLES BUJIAS	☒		
BOBINA	☒		
AIRE ACONDICIONADO	☒		
DEPOSITO LIMPIADORES			☒
DIRECCION HIDRAULICA	☒		
DISTRIBUIDOR	☒		
ENCENDIDO ELECTRONICO		☒	
GENERADOR		☒	
MARCHA	☒		
MONOBLOCK	☒		
VENTILADOR			☒
RADIADOR	☒		
RADIADOR DE A/C	☒		
TANQUE DE GASOLINA		☒	
TAPON DE GASOLINA	☒		
TAPON DE ACEITE	☒		
TAPON RADIADOR	☒		
TURBO CARGADOR		☒	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
ASIENTOS DELANTEROS	☒		
ASIENTOS TRASEROS	☒		
BOCINAS	☒		
BOLSA DE AIRE	☒		
CABECERAS	☒		
CENICEROS			☒
GUANTERA	☒		
CINT. SEGURIDAD	☒		
CLAXON	☒		
CODERAS	☒		
CONSOLA	☒		
CONTROL A/C	☒		
DEFROSTER	☒		
ENCENDEDOR	☒		
ESPEJO RETROVISOR	☒		
INSTRUMENTOS TABLERO	☒		
LUZ INTERIOR	☒		
LUZ STOP	☒		
MANIJAS	☒		
PALANCA DE VELOCIDADES	☒		
RELOJ		☒	
SEGUROS ELECTRICOS	☒		
TABLERO	☒		
TAPETES	☒		
ELEVADORES ELECTRICOS	☒		
VESTIDURAS			☒
VOLANTE	☒		
VISERAS	☒		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒		
COFRE			☒
CUARTOS DE LUZ			☒
DEFENSA DELANTERA			☒
FAROS			☒
BALASTRE		☒	
BULBOS		☒	
FAROS DE NIEBLA		☒	
PARABRISAS			☒
PARRILLA			☒
PLUMAS LIMPIADORES	☒		
PORTAPLACA		☒	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			☒
BULBOS		☒	
CAJUELA			☒
DEFENSA TRASERA			☒
LIMPIADOR	☒		
MEDALLON	☒		
PORTAPLACA		☒	
SISTEMA DE ESCAPE	☒		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
CABLES PASACORRIENTES		☒	
TAPA CAJUELA	☒		
HERRAMIENTA		☒	
GATO	☒		
LLAVE DE RUEDA	☒		
SEÑALES DE CARRETERA		☒	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		☒	
SPOILERS		☒	
FUSIBLES			☒
PLACAS		☒	
RINES	☒		
ALARMA		☒	
EXTINGUIDOR		☒	
ANTENA	☒		
PLACA VIN	☒		
KILOMETRAJE		☒	
CANASTILLA		☒	
ADAPTACION		☒	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	☒		
COMPUTADORA MOTOR		☒	
ESTEREO	☒		
LLANTA DE REFACCION	☒		
BOMBA GASOLINA		☒	
LLAVES	☒		
CATALIZADOR		☒	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR			☒
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA			☒
PUERTA TRSERA	☒		
SALPICADERA			☒
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR			☒
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA			☒
PUERTA TRSERA			☒
SALPICADERA			☒
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		



OBSERVACIONES: Daños por colisión,
piezas de armatraz, desprendidas
Daños en capó, puerta, pendera
motor y autoportes

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.


Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B73995369	Número de póliza: 7712000074	Inciso / Certificado: 1192 19	Placas: K98 BPL
Marca: Toyota	Submarca: Yaris	Tipo: Hatchback	Modelo: 2018
Color: Blanco	Nombre del ajustador: Julio Cesar Torres J.	Claves: X264	Fotos: X264
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Bryan Islas Gutierrez	Celular: 5648695971	Correo electrónico: Bryanislasgutierrez@gmail.com

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **Mecánica por colisión**

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 2/07/26 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
--	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. Olivos 19, Recursos h. drásticas, 54913
Número de pase:	Buenavista Mex

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i>
---	---

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y se compromete a los daños mencionados en el presente documento, autoriza y garantiza en caso de ser necesario, en el centro de valuación o al taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza y garantiza la reparación de los daños mencionados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.



Asegurado

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alameda Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en bbva.mx o en cualquiera de nuestros sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el asegurado ha contratado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Placa	BT3995369	Modelo	2014	Marca	Toyota
Submarca	Yaris	Tipo / cilindraje	1.8	Color	Blanco
Fecha	12/07/2014	Placas	26	Cantidad de placas	(0) (1)
Modelo	2014	Kilometraje	2018	Gasolina	Gasolina
Nombre del interesado	Bryan Blas Gtz	Correo electrónico	Bryanblasg@Gmail.com		

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero	Interior	Otros
1. Parabrisas	65. Cielo de todo	Computadora
2. Brazos de limpiadores	66. Luz interior	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
3. Plumas limpiadores	67. Espejo retrovisor	Observaciones:
4. Cofre	68. Viseras	Batería
5. Cuartos de luz	69. Tablero	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)	70. Switch de encendido (start / stop engine)	Marca:
7. Focos ☐ Halógeno ☒ Xenón ☐ LED	71. Botones de estereo	Llaves
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	72. Control aire acondicionado	Llave de encendido
9. Parrilla	73. Control calefacción	¿Funciona? ☐ Sí ☒ No
10. Emblemas	74. Control eléctrico	Cantidad:
11. Facia	75. Guantero	Auto estereo
12. Molduras	76. Consola	Estereo ☒ Sí ☐ No
13. Rejillas de facia	77. Porta vasos	¿Funciona? ☐ Sí ☒ No
14. Porta placa	78. Encendedor	Marca:
15. Spoiler	79. Cenicero	
	80. Palanca de velocidades	
Trasero	81. Perilla palanca	Adicionales
16. Medallón	82. Botones puerta	Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No
17. Limpavidrios	83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
18. Lámpara stop	84. Coderas	Tag ☐ Sí ☒ No
19. Tapa cenicero / quita puerta	85. Manijas de puertas (2)	
20. Emblemas cenicero	86. Bocinas radio	
21. Calaveras (2)	87. Cinturones de seguridad	
22. Reflejos	88. Banca de asiento trasero	
23. Defensa	89. Respaldo de asiento trasero	
24. Molduras	90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
25. Porta placa	91. Alfombra	
26. Cámara de reversa	92. Tapetes (1) (2) (3)	
27. Spoiler		
28. Escape	Motor	
	93. Alternador	
Lado derecho	94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
29. Suspensión	95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
30. Cuarto luz lateral	96. Bandas de motor	
31. Espejo lateral	97. Bayoneta aceite dirección	
32. Cristal alerón	98. Bayoneta aceite motor	
33. Puerta delantera	99. Bayoneta aceite transmisión	
34. Cristal puerta delantera	100. Bobina	
35. Manija de puerta delantera	101. Bobina de claxon	
36. Puerta trasera	102. Bomba de agua	
37. Cristal puerta trasera	103. Bomba dirección hidráulica	
38. Manija de puerta trasera	104. Boster de frenos	
39. Cristal costado	105. Cables bujías	
40. Estirido	106. Compresor aire acondicionado	
41. Molduras	107. Depósito de chisqueros	
	108. Distribuidor	
Lado izquierdo	109. Filtro gasolina	
42. Suspensión	110. Marcha	
43. Cuarto luz lateral	111. Motor limpiadores	
44. Espejo lateral	112. Motor ventilador	
45. Cristal alerón	113. Porta filtro de aire	
46. Puerta delantera	114. Radiador	
47. Cristal puerta delantera	115. Sistema de inyección	
48. Manija de puerta delantera	116. Transmisión (STD) (MT)	
49. Puerta trasera	117. Tapón aceite motor	
50. Cristal puerta trasera	118. Tapón radiador	
51. Manija de puerta trasera	119. Tapón depósito líquido de frenos	
52. Cristal costado		
53. Estirido	General	
54. Molduras	120. Canastilla	
	121. Alarma	
Cajuela	122. Tapón de gasolina	
55. Alcantara cajuela	123. Herramientas	
56. Bata de seguridad	124. Sensor de reversa	
57. Cables para conector	125. Quemascoos	
58. Filtro	126. Freno	
59. Bata de seguridad	127. Sensor de velocidad	
60. Llave de rueda	128. Tapón gasolio de aceite	
61. Señales de cancelación	129. Calcomanía de verificación	
62. Tapete cubre frena	130. Tapón bato	
63. Tapete cubre frena	131. Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3)	
64. Tapete cubre frena		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, de acuerdo al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo los para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Esta información será llenada únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Bryan Blas Gtz 31000 Joto Pazar Torres S. Grupos Mexico
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Bryan Blas Gtz 31000
Nombre y firma del interesado

Nombre y firma del operador de grúa que recibe