

MARCA: HONDA
VIN: NRHGM2621CP860211

TIPO: CITY
PLACA: Aotb 0340

SINIESTRO: B71278565
OPERADOR:
FECHA: 2-07-2026
COLOR: VINO AÑO: 2012

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

G. Tormo

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Ortiz Alexis</u>	<u>S. J. Torres</u>	<u>[Firma]</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contrataste con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: 2016-26		Póliza: 1921		Inciso / certificado: 1921		Número de serie: 1921	
Marca: Audi	Submarca: City	Tipo / cilindraje: 1.8	Modelo: 2012	Color: Vino			
Lugar: Valparaíso CDMX	Fecha: 20 Mes: 06 Año: 2016	Placas: 1921	Cantidad de placas: (0) (1)	Kilometraje: 1921	Gasolina: 1/2 1/4 3/4		
Atención a: 1921		Nombre del interesado: 1921		Celular: 1921		Correo electrónico: 1921	
☐ Asegurado ☐ Afectado no. 1921							

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			 Llaves	 Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			 Auto estéreo	 Tarjeta de circulación
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estéreo ☒ Sí ☐ No	¿Funciona? ☐ Sí ☐ No
11.	Facia			75.	Guantera			Marca:	
12.	Molduras			76.	Consola				
13.	Reillas de facia			77.	Porta vasos				
14.	Porta placa			78.	Encendedor				
15.	Spoiler			79.	Cenicero				
Trasero				80.	Palanca de velocidades			 Adicionales	
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No	Marca:
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TAG ☐ Sí ☐ No	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Codera				
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)			 Llantas	 Vida
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
22.	Reflejos			87.	Cinturones de seguridad			DD: 1921	
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero			TD: 1921	
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero			DI: 1921	
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			TI: 1921	
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra			¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No	
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
28.	Escape							TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
Lado derecho				Motor					
29.	Salpicadera			93.	Alternador			 Rines	
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Marca:	
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Original ☐ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor			Alaación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección			 Volante	
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			Marca: 1921	
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			Original ☐ Especial ☐	
36.	Puerta trasera			100.	Bobina			 Observaciones	
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon				
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua				
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica				
40.	Estribo			104.	Boster de frenos				
41.	Molduras			105.	Cables bujías				
Lado izquierdo				106.	Compresor aire acondicionado			 Objetos personales	
42.	Salpicadera			107.	Depósito de chisqueros				
43.	Cuarto luz lateral			108.	Distribuidor			 Adaptaciones equipo especial	
44.	Espejo lateral			109.	Filtro gasolina				
45.	Cristal aleta			110.	Marcha				
46.	Puerta delantera			111.	Motor limpiadores				
47.	Cristal puerta delantera			112.	Motor ventilador				
48.	Manija de puerta delantera			113.	Porta filtro de aire				
49.	Puerta trasera			114.	Radiador				
50.	Cristal puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
51.	Manija de puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
52.	Cristal costado			117.	Tapón aceite motor				
53.	Estribo			118.	Tapón radiador				
54.	Molduras			119.	Tapón depósito líquido de frenos				
Cajuela				General					
55.	Alfombra cartón cajuela			120.	Canastilla				
56.	Birlo de seguridad			121.	Alarma				
57.	Cables pasa corriente			122.	Tapón de gasolina				
58.	Extintidor			123.	Herramientas				
59.	Gato			124.	Sensor de reversa				
60.	Gato hidráulico			125.	Quemacocos				
61.	Llave de rueda			126.	Toldo				
62.	Señales de carretera			127.	Gancho de arrastre				
63.	Tapete cubre llanta			128.	Tapón gancho de arrastre				
64.	Tapa sombrerera			129.	Calcomanía de verificación				
				130.	Tapón birlo				
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

CVI
sable: Andres
CVI taller
soluciones de proteccion

on de Pérdida Total
negro

FECHA DETERMINADO PT		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS		
22/06/2026						
DE SALVAMENTO	PLACAS	INTERESADO	MARCA VEHICULO		TIPO	
2652659242	LPY081A	☒ ASEQ. ☐ TERC.	HONDA		CTTY	
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS	N. PUERTAS	N. CILINDROS	NUM. SERIE
01/01/20	VINO		☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	5	4	MRHGM2621CP060211
No DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV.	POLIZA	INCISO
0000				☐ SI. ☐ NO.	8316210J7K	00001
☐ AUSTERO ☐ TIPICO ☐ AAC ☐ STANDARD ☐ RECUP. ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER						
☐ EQUIPADO ☐ TURBO ☐ ABANDONO ☐ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA						
1.- VALOR INDEMNIZADO						
☒ EBC ☐ CONVENIO ☐ AUTOMETRICA 104.400.00						
2.- DAÑOS						
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 13678.76						
* REFACCIONES DE HP INICIALES 35327.23						
* MANO DE OBRA INICIAL 0						
* REFACCIONES MECANICAS INICIALES 15309.34						
TOTAL DAÑOS 64,315.33						
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)						
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0.00						
4.- DEDUCCIONES						
* MOTOR NO ACREDITADO 0.00						
* TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ORIG. INALES ☐ COPIAS ☐ 0.00						
5.- DEMERITOS						
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 5,220.00						
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00						
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES DEMÉRITOS Y DEDUCCIONES						
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 69,535.33						
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)						
* VALOR DE SALVAMENTO 34,864.67						
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5% 1,743.23						
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL 33,121.44						
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO						

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	ABRIL, JUNI		
PAG.	165		
VALOR	104,400.00		
% DAÑOS	61.60 %	0.00 %	
OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS (DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC)			
UNIDAD CON LLAVE DE ENCENDIDO			

NUMERO DE MOTOR
0000
PLACA V.I.N.
MRHGM2621CP060211
PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

JUAN PABLO GONZALEZ LORENZO
NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOE DELGADILLO MIER
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO. P.T.

FOLIO: 4670

INVENTARIO UNICO DE AUTOMOVILES

OPERADOR: <i>[Handwritten]</i>	FECHA: <i>[Handwritten]</i>
TIPO: <i>[Handwritten]</i>	MODELO: <i>[Handwritten]</i>
COLOR: <i>[Handwritten]</i>	PLACAS: <i>[Handwritten]</i>

PARTE DELANTERA		SI	NO	AVERIADA
1	ACIA VO DEFENSA			
2	PORTA PLACA			
3	FARO DERECHO			
4	FOCO DE FARO DERECHO			
5	BALASTRA DE FARO DERECHO			
6	CUARTO DE LUZ DERECHO			
7	FARO DE NIEBLA DERECHO			
8	FOCO DE FARO DE NIEBLA DERECHO			
9	FARO IZQUIERDO			
10	FOCO DE FARO IZQUIERDO			
11	BALASTRA DE FARO IZQUIERDO			
12	CUARTO DE LUZ IZQUIERDO			
13	FARO DE NIEBLA IZQUIERDO			
14	FOCO DE FARO DE NIEBLA IZQUIERDO			
15	COFRE			
16	CHAPA DE COFRE			
17	PARRILLA			
18	EMBLEMA DE PARRILLA			
19	PARABRISAS			
20	BRAZO DE LIMPIADOR DERECHO			
21	PLUMA DE LIMPIADOR DERECHO			
22	BRAZO DE LIMPIADOR IZQUIERDO			
23	PLUMA DE LIMPIADOR IZQUIERDO			

PARTE TRASERA		SI	NO	AVERIAS
58.	FACIA Y/O DEFENSA			
59.	REFLEJANTES DE FACIA			
60.	PORTA PLACA			
61.	CALAVERA (ZOUJIERDA			
62.	CALAVERA DERECHA			
63.	MEDALLON			
64.	BRAZO DE LIMPIADOR			
65.	PLUMA DE LIMPIADOR			
66.	CAJUELA			
67.	CHAPA DE CAJUELA			
68.	EMBLEMA DE CAJUELA			
69.	ESCAPE			

MOTOR		SI	NO	AVERIADA
117.-	COMPUTADORA DE MOTOR	/		
118.-	CATALIZADOR	/		
119.-	TURBO CARGADOR		/	
120.-	FILTO DE AIRE	/		
121.-	CAJA DE FUSIBLES	/		
122.-	BATERIA	/		
123.-	MONOBLOK	/		
124.-	BOMBA DE AGUA	/		
125.-	BAYONETA DE ACEITE DE MOTOR	/		
126.-	TAPON DE ACEITE DE MOTOR	/		
127.-	BANDAS DE MOTOR	/		
128.-	DIRECCION HIDRAULICA	/		
129.-	RADIADOR	/		
130.-	TAPON DE AGUA DEL RADIADOR	/		
131.-	DEPOSITO DE RADIADOR	/		
132.-	VENTILADOR DE RADIADOR			/
133.-	RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO			/
134.-	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	/		
135.-	ALTERNADOR	/		
136.-	GENERADOR	/		
137.-	MARCHA	/		
138.-	ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
139.-	DISTRIBUIDOR		/	
140.-	BOBINA	/		
141.-	CABLES DE BUJIAS		/	
142.-	SISTEMA DE FRENOS	/		
143.-	DEPOSITO DE LIMPIADORES	/		
144.-	BOMBA DE GASOLINA	/		
145.-	TANQUE DE GASOLINA	/		
146.-	TAPON DE TANQUE DE GASOLINA	/		
147.-	CAJA DE VELOCIDADES	/		
148.-	CLAXON			/

LADO DERECHO		SI	NO	AVERIADA
24.-	SALPICADERA			/
25.-	PUERTA DELANTERA	/		
26.-	PUERTA TRASERA			
27.-	CRISTALES DE PUERTAS	/		
28.-	MANIJAS DE PUERTAS	/		
29.-	ALETA DELANTERA		/	
30.-	ALETA TRASERA	/		
31.-	ESPEJO LATERAL	/		
32.-	ESTRIBO		/	
33.-	COSTADO	/		
34.-	MOLDURAS		/	
35.-	LLANTA DELANTERA			
36.-	CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON	/		
37.-	LLANTA TRASERA	/		
38.-	CON CENTRO DE RIN Y/O TAPON	/		
39.-	RINES DE ALUMINO		/	
40.-	RINES DE FIERRO	/		

INTERIOR DE CAJUELA		SI	NO	AVERIADA
70.-	TAPA CAJUELA	/		
71.-	TAPETE DE HULE		/	
72.-	TAPETE DE ALFOMBRA			
73.-	LLANTA DE REFACC'N	/		
74.-	LLAVE DE RUEDAS	/		
75.-	SEGURO DE RUEDA		/	
76.-	GATO	/		
77.-	HERRAMIENTAS PZA.		/	
78.-	SENALES DE EMERGENCIA		/	
79.-	CABLES PASA CORRIENTES		/	
80.-	EXTINGUIDOR		/	

	INTERIOR	SI	NO	AVERIADA
81.- VOLANTE		/		
82.- PALANCA DE DIRECCIONALES		/		
83.- PALANCA DE LIMPIADORES		/		
84.- TABLERO		/		
85.- INSTRUMENTOS DE TABLERO		/		
86.- BOLSA DE AIRE				/
87.- GUANTERA DE TABLERO		/		
88.- RADIO		/		
89.- ESTEREO		/		
90.- BOCINAS		/		
91.- CONTROLES DEL AIRE ACONDICIONADO				
92.- CONTROLES DEFROSTER		/		
93.- CENICERO			/	
94.- ENCENDEDOR			/	
95.- PALANCA DE VELOCIDADES		/		
96.- CONSOLA		/		
97.- ASIENTOS DELANTEROS		/		
98.- ASIENTOS TRASEROS		/		
99.- CABECERAS DELANTERAS		/		
100.- CABECERAS TRASERA		/		
101.- CODERAS			/	
102.- CINTURONES DE SEGURIDAD		/		
103.- VESTIDURAS		/		
104.- ALFOMBRA		/		
105.- TAPAS DE PUERTAS DELANTERAS		/		
106.- TAPAS DE PUERTAS TRASERAS		/		
107.- MANIJAS DE APERTURA DE PUERTAS		/		
108.- MANIJA DE APERTURA DE VIDRIOS		/		
109.- ELEVADORES ELECTRICOS			/	
110.- SEGUROS ELECTRICOS		/		
111.- QUEMA COCOS			/	
112.- VICERAS		/		
113.- ESPEJO RETROVISOR		/		
114.- LUZ INTERIOR		/		
115.- LUZ DE STOP				
116.- TAPETES		/		

[illegible]

OBSERVACIONES:

ELABOR:  NOMBRE Y FIRMA	ENTREGO NOMBRE Y FIRMA	RECIBIO  NOMBRE Y FIRMA
--	--------------------------------------	--