

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Koolayucan

☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>NOVIA</u>	TIPO: <u>CITY</u>
VIN: <u>NRH4U6647EP066560</u>	PLACA: <u>9/P</u>
SINIESTRO: <u>B72083066</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>16-07-26</u>	COLOR: <u>GRIS</u>
	AÑO: <u>2014</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOSINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒		
COFRE			☒
CUARTOS DE LUZ			☒
DEFENSA DELANTERA			☒
FAROS			☒
BALASTRE		☒	
BULBOS		☒	
FAROS DE NIEBLA		☒	
PARABRISAS	☒		
PARRILLA			☒
PLUMAS LIMPIADORES	☒		
PORTAPLACA	☒		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒		
BULBOS		☒	
CAJUELA	☒		
DEFENSA TRASERA			☒
LIMPIADOR		☒	
MEDALLON	☒		
PORTAPLACA		☒	
SISTEMA DE ESCAPE	☒		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
CABLES PASACORRIENTES		☒	
TAPA CAJUELA			☒
HERRAMIENTA		☒	
GATO		☒	
LLAVE DE RUEDA		☒	
SEÑALES DE CARRETERA		☒	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		☒	
SPOILERS		☒	
FUSIBLES		☒	
PLACAS		☒	
RINES		☒	
ALARMA		☒	
EXTINGUIDOR		☒	
ANTENA	☒		
PLACA VIN		☒	
KILOMETRAJE		☒	
CANASTILLA		☒	
ADAPTACION		☒	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		☒	
COMPUTADORA MOTOR		☒	
ESTEREO	☒		
LLANTA DE REFACCION	☒		
BOMBA GASOLINA		☒	
LLAVES	☒		
CATALIZADOR		☒	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR			☒
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS			☒
PUERTA DELANTERA			☒
PUERTA TRSERA			☒
SALPICADERA			☒
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		☒	
COSTADOS			☒
ESPEJO EXTERIOR			☒
ESTRIBO		☒	
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS		☒	
PUERTA DELANTERA			☒
PUERTA TRSERA			☒
SALPICADERA			☒
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		



OBSERVACIONES: Dados a la hora
Dados por colisión
Dados en partes
Dados en partes

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL


117400

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Número de siniestro: B72683066	Número de póliza: 8466210606	Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.	
Marca: Honda	Submarca: City	Inciso / Certificado: 1	Placas: 4582XA
Nombre del ajustador: Eugen M. Ramirez	Claves: X-257	Fotos: 7-257	Modelo: 2014
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Humberto de Jesus Aniceto	Celular:	Color: gris
Aplica deducible: ☒ SI ☐ NO \$ 5%		Correo electrónico:	
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada. DAÑOS DEL SINIESTRO ① Faro izq ② Faro derecho ③ Parachoques ④ Bolsas de Aire ⑤ Daños mecánicos en consecuencia DAÑOS MECÁNICOS, INTERIORES DE VEHÍCULO Y BASTIDORES: ① Fuga de Aceite ② Motor ③ Motor Radiador			



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: ① Fuga de Aceite ② Motor ③ Motor Radiador. Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 2/07/26 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Humberto de Jesus Aniceto Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Información importante al reverso.

FDDO-495

REV.00

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, recabamos sus datos personales con la finalidad de verificar su identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicita o contrata con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Número de siniestro 672683066	Póliza 8466210606	Inciso / certificado 1	Número de serie MTN6H6647EP06560
Marca Honda	Submarca City	Tipo / cilindraje 1.4	Modelo 2014
Lugar CDMX	Fecha 02/07/16	Placas 4582YA	Cantidad de placas 1
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Humberto de Jesus	Celular 5646339792	Correo electrónico diegolegendrodesusfranco@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas	/	
2	Brazos de limpiadores	/	
3	Plumas limpiadoras	/	
4	Cofre	/	
5	Cuartos de luz	/	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7	Focos ☒ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9	Parrilla	/	
10	Emblemas	/	
11	Facia	/	
12	Molduras	/	
13	Rejillas de facia	/	
14	Porta placa	/	
15	Spoiler	/	

Trasero

16	Medallón	/	
17	Limpiadores	/	
18	Lampara stop	/	
19	Tapa cañuela / quita puerta	/	
20	Emblema cañuela	/	
21	Calaveras (2) (4)	/	
22	Reflejos	/	
23	Defensa	/	
24	Molduras	/	
25	Porta placa	/	
26	Camara de reversa	/	
27	Spoiler	/	
28	Escape	/	

Lado derecho

29	Salpicadera	/	
30	Cuarto luz lateral	/	
31	Espiejo lateral	/	
32	Cristal aleta	/	
33	Puerta delantera	/	
34	Cristal puerta delantera	/	
35	Manija de puerta delantera	/	
36	Puerta trasera	/	
37	Cristal puerta trasera	/	
38	Manija de puerta trasera	/	
39	Cristal costado	/	
40	Estrido	/	
41	Molduras	/	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	/	
43	Cuarto luz lateral	/	
44	Espiejo lateral	/	
45	Cristal aleta	/	
46	Puerta delantera	/	
47	Cristal puerta delantera	/	
48	Manija de puerta delantera	/	
49	Puerta trasera	/	
50	Cristal puerta trasera	/	
51	Manija de puerta trasera	/	
52	Cristal costado	/	
53	Estrido	/	
54	Molduras	/	

Cañuela

55	Alfombra cartón cañuela	/	
56	Bollo de seguridad	/	
57	Cables para corriente	/	
58	Extintor	/	
59	Gato	/	
60	Gato hidráulico	/	
61	Llave de rueda	/	
62	Señales de carretera	/	
63	Tapete cubre llanta	/	
64	Tapa sombrerera	/	

Interior

65	Cielo de toldo	/	
66	Luz interior	/	
67	Espiejo retrovisor	/	
68	Viseras	/	
69	Tablero	/	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71	Botones de estereo	/	
72	Control aire acondicionado	/	
73	Control calefacción	/	
74	Control eléctrico	/	
75	Guantera	/	
76	Consola	/	
77	Porta vasos	/	
78	Encendedor	/	
79	Cenicero	/	
80	Palanca de velocidades	/	
81	Perilla palanca	/	
82	Botones puerta	/	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84	Coderas	/	
85	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86	Bocinas radio	/	
87	Cinturones de seguridad	/	
88	Banca de asiento trasero	/	
89	Respaldo de asiento trasero	/	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (6)	/	
91	Alfombra	/	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

Motor

93	Alternador	/	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96	Bandas de motor	/	
97	Bayoneta aceite dirección	/	
98	Bayoneta aceite motor	/	
99	Bayoneta aceite transmisión	/	
100	Bobina	/	
101	Bocina de claxon	/	
102	Bomba de agua	/	
103	Bomba dirección hidráulica	/	
104	Boster de frenos	/	
105	Cables bujías	/	
106	Compresor aire acondicionado	/	
107	Depósito de chisqueros	/	
108	Distribuidor	/	
109	Filtro gasolina	/	
110	Marcha	/	
111	Motor limpiadores	/	
112	Motor ventilador	/	
113	Porta filtro de aire	/	
114	Radiador	/	
115	Sistema de inyección	/	
116	Transmisión (STD) (AUT)	/	
117	Tapón aceite motor	/	
118	Tapón radiador	/	
119	Tapón depósito líquido de frenos	/	

General

120	Canastilla	/	
121	Alarma	/	
122	Tapón de gasolina	/	
123	Herramientas	/	
124	Sensor de reversa	/	
125	Quemafotos	/	
126	Toldo	/	
127	Gancho de arrastre	/	
128	Tapón gancho de arrastre	/	
129	Calcomanía de verificación	/	
130	Tapón bulto	/	
131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Observaciones: No abre cofre	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Marca: No abre cofre
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Cantidad: 1	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estereo Estéreo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Marca: original	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No	Marca: _____
TAG ☐ Sí ☐ No	

Llantas

Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GP II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD: Goodyear 185/65/15	112
TD: Yokohama 185/65/15	112
D: Goodyear 185/65/15	112
TL: Yokohama 185/65/15	112
R: Yokohama 185/65/15	112
¿Fundó o cubierta? ☐ Sí ☒ No	
DD: Delantera derecha	DL: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TL: Trasera izquierda

Rines

Marca: Originales	
Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) 47
Aleación ☒ Acero ☐	No. (1) (2) (3) 47

Volante

Marca: Original	
Original ☒ Especial ☐	

Observaciones

Se realiza inventario en presencia de asegurados

Objetos personales

Se realiza inventario en presencia de asegurados

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora

Humberto de Jesus
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Reten H. Ramirez
Nombre y firma del ajustador que recibe

Gracias Mejia
Razón social de la grúa

Luis Ibarra
Nombre y firma del operador de grúa que recibe