

CRISTIAN S.
TORRES
21-30

SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

ACTEB-0535

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0375

☒ RESGUARDO(CCAO): TECOCUYUCAN ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>HONDA</u>	TIPO: <u>CITY</u>
VIN: <u>4D4GH6665EP069183</u>	PLACA: <u>BDVA</u>
SINIESTRO: <u>367752367</u>	ASEGURADORA: <u>3BVA</u>
FECHA: <u>23/07/26</u> COLOR: <u>GRIS</u>	AÑO: <u>2014</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		X
BULBOS	X		X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
COJERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

SI NO DAÑO


BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx


La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B67752367	Número de póliza: 8216210010	Inciso / Certificado: 1	Placas: SLP
Marca: Honda	Submarca: City	Tipo: 	Modelo: 2014
Nombre del ajustador: Omar Lopez	Claves: X113	Fotos: X113	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ 0.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado RO	Nombre del interesado: Berenice Reyes Prado	Celular: 5591899625	Correo electrónico:

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro durante el trámite de su indemnización: situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 23-7-26 Lugar de expedición: Nicolás Romero Firma del Ajustador: [Firma]
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Calle Olivo A19 Recursos Hidráulicos, Col. 54913 Auenavista
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: [Firma] Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: [Firma] El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desahuciar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: [Firma] El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Financiera de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, CDMX, recabamos los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con los establecidos en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro BG4752367	Poliza 8216210 D LCA	Inciso / certificado	Número de serie 2K4G4M6665EP069183
Marca Honda	Submarca City	Tipo / cilindraje	Modelo 2014
Lugar Nuevo Laredo	Fecha 23/07/2016	Placas SLR	Cantidad de placas (0)
Atención a Assegurado	Nombre del interesado Bernice Reyes Prado	Celular 5541899625	Correo electrónico 5541899625

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	☒	☐	65	Cielo de toldo	☒	☐	Computadora	Batería
2	Bracos de limpiadores	☒	☐	66	Luz interior	☒	☐	¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐
3	Piumas limpiadoras	☒	☐	67	Espejo retrovisor	☒	☐	Observaciones:	Marca:
4	Cofre	☒	☐	68	Viseras	☒	☐		
5	Cuartos de luz	☒	☐	69	Tablero	☒	☐	 Llaves	 Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	☐	70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	☐	Llave de encendido	Normal ☒
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒	☐	71	Botones de estéreo	☒	☐	¿Funciona? ☒ No ☐	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	☐	72	Control calefacción	☒	☐	Cantidad:	Tarjeta ☐
9	Parrilla	☒	☐	73	Control aire acondicionado	☒	☐	Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas	☒	☐	74	Control eléctrico	☒	☐	Estéreo ☐ Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
11	Facia	☒	☐	75	Guantera	☒	☐	¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐	Marca:
12	Molduras	☒	☐	76	Consola	☒	☐		
13	Rejillas de facia	☒	☐	77	Porta vasos	☒	☐		
14	Porta placa	☒	☐	78	Encendedor	☒	☐		
15	Spoiler	☒	☐	79	Cenicero	☒	☐		
Trasero				80	Palanca de velocidades	☒	☐		
16	Medallón	☒	☐	81	Perilla palanca	☒	☐	Adicionales	
17	Limpiadores	☒	☐	82	Botones puerta	☒	☐	Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐	
18	Lámpara stop	☒	☐	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca:	
19	Tape cajuela / quita puerta	☒	☐	84	Coderas	☒	☐	TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
20	Emblema cajuela	☒	☐	85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	☐		
21	Calaveras (2) (4)	☒	☐	86	Bocinas radio	☒	☐	 Llantas	 Vida
22	Refrigerantes	☒	☐	87	Cinturones de seguridad	☒	☐	Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 125/15/14	3/4 1/2 1/4
23	Defensa	☒	☐	88	Banca de asiento trasero	☒	☐	DD: Firestone 185/15/16	
24	Molduras	☒	☐	89	Respaldo de asiento trasero	☒	☐	DI: 4 4 4 4	
25	Porta placa	☒	☐	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒	☐	TI: 4 4 4 4	
26	Cámara de reversa	☒	☐	91	Alfombra	☒	☐	R: temporales	
27	Spoiler	☒	☐	92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	☐	¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐	
28	Escape	☒	☐	Motor				DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción	
Lado derecho				93	Alternador	☒	☐	TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	
29	Salpicadera	☒	☐	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
30	Cuarto luz lateral	☒	☐	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	☐		
31	Espejo lateral	☒	☐	96	Bandas de motor	☒	☐		
32	Cristal aleta	☒	☐	97	Bayoneta aceite dirección	☒	☐		
33	Puerta delantera	☒	☐	98	Bayoneta aceite motor	☒	☐		
34	Cristal puerta delantera	☒	☐	99	Bayoneta aceite transmisión	☒	☐		
35	Manija de puerta delantera	☒	☐	100	Bobina	☒	☐		
36	Puerta trasera	☒	☐	101	Bocina de claxon	☒	☐	 Rines	
37	Cristal puerta trasera	☒	☐	102	Bomba de agua	☒	☐	Marca:	
38	Manija de puerta trasera	☒	☐	103	Bomba dirección hidráulica	☒	☐	Original ☒ Especial ☐	No. (1) (2) (3) (4)
39	Cristal costado	☒	☐	104	Boster de frenos	☒	☐	Alcación ☒ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)
40	Estríbo	☒	☐	105	Cables bujías	☒	☐		
41	Molduras	☒	☐	106	Compresor aire acondicionado	☒	☐		
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	☒	☐		
42	Salpicadera	☒	☐	108	Distribuidor	☒	☐		
43	Cuarto luz lateral	☒	☐	109	Filtro gasolina	☒	☐		
44	Espejo lateral	☒	☐	110	Marcha	☒	☐	 Volante	
45	Cristal aleta	☒	☐	111	Motor limpiadores	☒	☐	Marca:	
46	Puerta delantera	☒	☐	112	Motor ventilador	☒	☐	Original ☒ Especial ☐	
47	Cristal puerta delantera	☒	☐	113	Porta filtro de aire	☒	☐		
48	Manija de puerta delantera	☒	☐	114	Radiador	☒	☐		
49	Puerta trasera	☒	☐	115	Sistema de inyección	☒	☐	 Observaciones	
50	Cristal puerta trasera	☒	☐	116	Transmisión (STD) (AT) (CVT)	☒	☐		
51	Manija de puerta trasera	☒	☐	117	Tapón aceite motor	☒	☐		
52	Cristal costado	☒	☐	118	Tapón radiador	☒	☐		
53	Estríbo	☒	☐	119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	☐		
54	Molduras	☒	☐	General				Objetos personales	
Cajuela				120	Canastilla	☒	☐		
55	Alfombra de cajuela	☒	☐	121	Alarma	☒	☐		
56	Botón de seguridad	☒	☐	122	Tapón de gasolina	☒	☐		
57	Cables para corriente	☒	☐	123	Instrumentos	☒	☐		
58	Extintor	☒	☐	124	Sensor de reversa	☒	☐		
59	Gato	☒	☐	125	Quemacocos	☒	☐		
60	Gato hidráulico	☒	☐	126	Toldo	☒	☐		
61	Llave de puerta	☒	☐	127	Gancho de arrastre	☒	☐		
62	Señales de carretera	☒	☐	128	Tapón gancho de arrastre	☒	☐		
63	Tapete cubre llanta	☒	☐	129	Calcomanía de verificación	☒	☐		
64	Tapa sombrerera	☒	☐	130	Tapón brio	☒	☐		
				131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	☐		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del grúa que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe