

MARCA: KIA

TIPO: SEITOS

VIN: HZBER2A42PN362698

PLACA: 31P

SINIESTRO:

B62943262

OPERADOR: YNEL JAUTES

FECHA: 31/06/26

COLOR: NEGRO

AÑO: 2023

SI NO DAÑO

DAÑO

00319

SI NO DAÑO

DAÑO

|                     |   |  |  |
|---------------------|---|--|--|
| BATERIA             | X |  |  |
| COMPUTADORA MOTOR   | X |  |  |
| ESTEREO             | X |  |  |
| LLANTA DE REFACCION | X |  |  |

|                |   |  |  |
|----------------|---|--|--|
| BOMBA GASOLINA | X |  |  |
| LLAVES         | X |  |  |
| CATALIZADOR    | X |  |  |

| MOTOR                 | SI | NO | DAÑO |
|-----------------------|----|----|------|
| CAJA DE VELOCIDADES   | X  |    |      |
| ALTERNADOR            | X  |    |      |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X  |    |      |
| CLAXON                | X  |    |      |
| BOMBA AGUA            | X  |    |      |
| BANDAS MOTOR          | X  |    |      |
| SISTEMA FRENOS        | X  |    |      |
| CABLES BUJIAS         | X  |    |      |
| BOBINA                | X  |    |      |
| AIRE ACONDICIONADO    | X  |    |      |
| DEPOSITO LIMPIADORES  | X  |    |      |
| DIRECCION HIDRAULICA  | X  |    |      |
| DISTRIBUIDOR          | X  |    |      |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X  |    |      |
| GENERADOR             | X  |    |      |
| MARCHA                | X  |    |      |
| MONOBLOCK             | X  |    |      |
| VENTILADOR            | X  |    |      |
| RADIADOR              | X  |    |      |
| RADIADOR DE A/C       | X  |    |      |
| TANQUE DE GASOLINA    | X  |    |      |
| TAPON DE GASOLINA     | X  |    |      |
| TAPON DE ACEITE       | X  |    |      |
| TAPON RADIADOR        | X  |    |      |
| TURBO CARGADOR        | X  |    |      |

| INTERIOR               | SI | NO | DAÑO |
|------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA               | X  |    |      |
| ASIENTOS DELANTEROS    | X  |    |      |
| ASIENTOS TRASEROS      | X  |    |      |
| BOCINAS                | X  |    |      |
| BOLSA DE AIRE          | X  |    |      |
| CABECERAS              | X  |    |      |
| CENICEROS              | X  |    |      |
| GUANTERA               | X  |    |      |
| CINT. SEGURIDAD        | X  |    |      |
| CLAXON                 | X  |    |      |
| CODERAS                | X  |    |      |
| CONSOLA                | X  |    |      |
| CONTROL A/C            | X  |    |      |
| DEFROSTER              | X  |    |      |
| ENCENDEDOR             | X  |    |      |
| ESPEJO RETROVISOR      | X  |    |      |
| INSTRUMENTOS TABLERO   | X  |    |      |
| LUZ INTERIOR           | X  |    |      |
| LUZ STOP               | X  |    |      |
| MANIJAS                | X  |    |      |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X  |    |      |
| RELOJ                  | X  |    |      |
| SEGUROS ELECTRICOS     | X  |    |      |
| TABLERO                | X  |    |      |
| TAPETES                | X  |    |      |
| ELEVADORES ELECTRICOS  | X  |    |      |
| VESTIDURAS             | X  |    |      |
| VOLANTE                | X  |    |      |
| VISERAS                | X  |    |      |

| CAJUELA                 | SI | NO | DAÑO |
|-------------------------|----|----|------|
| ALFOMBRA                | X  |    |      |
| CABLES PASACORRIENTERAS | X  |    |      |
| TAPA CAJUELA            | X  |    |      |
| HERRAMIENTA             | X  |    |      |
| GATO                    | X  |    |      |
| LLAVE DE RUEDA          | X  |    |      |
| SEÑALES DE CARRETERA    | X  |    |      |

| PARTE FRONTAL      | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| BRAZOS LIMPIADORES | X  |    |      |
| COFRE              | X  |    |      |
| CUARTOS DE LUZ     | X  |    |      |
| DEFENSA DELANTERA  | X  |    |      |
| FAROS              | X  |    |      |
| BALASTRAS          | X  |    |      |
| BULBOS             | X  |    |      |
| FAROS DE NIEBLA    | X  |    |      |
| PARABRISAS         | X  |    |      |
| PARRILLA           | X  |    |      |
| PLUMAS LIMPIADORES | X  |    |      |
| PORTAPLACA         | X  |    |      |

| PARTE TRASERA     | SI | NO | DAÑO |
|-------------------|----|----|------|
| CALAVERAS         | X  |    |      |
| BULBOS            | X  |    |      |
| CAJUELA           | X  |    |      |
| DEFENSA TRASERA   | X  |    |      |
| LIMPIADOR         | X  |    |      |
| MEDALLON          | X  |    |      |
| PORTAPLACA        | X  |    |      |
| SISTEMA DE ESCAPE | X  |    |      |

| GENERAL            | SI | NO | DAÑO |
|--------------------|----|----|------|
| OBJETOS PERSONALES |    |    |      |
| SPOILERS           |    |    |      |
| FUSIBLES           |    |    |      |
| PLACAS             |    |    |      |
| RINES              |    |    |      |
| ALARMA             |    |    |      |
| EXTINGUIDOR        |    |    |      |
| ANTENA             |    |    |      |
| PLACA VIN          |    |    |      |
| KILOMETRAJE        |    |    |      |
| CANASTILLA         |    |    |      |
| ADAPTACION         |    |    |      |

DOCUMENTOS:

Si

ELABORA

Yael Jautes

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

Yael Jautes

NOMBRE Y FIRMA


RECIBE

Yael Jautes

NOMBRE Y FIRMA

| COSTADO IZQUIERDO                  | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                             | X  |    |      |
| COSTADOS                           | X  |    |      |
| ESPEJO EXTERIOR                    | X  |    |      |
| ESTRIBO                            | X  |    |      |
| MANIJAS EXTERIORES                 | X  |    |      |
| MOLDURAS                           | X  |    |      |
| PUERTA DELANTERA                   | X  |    |      |
| PUERTA TRASERA                     | X  |    |      |
| SALPICADERA                        | X  |    |      |
| LLANTAS                            | X  |    |      |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                  | X  |    |      |

| COSTADO DERECHO                    | SI | NO | DAÑO |
|------------------------------------|----|----|------|
| ALETAS                             | X  |    |      |
| COSTADOS                           | X  |    |      |
| ESPEJO EXTERIOR                    | X  |    |      |
| ESTRIBO                            | X  |    |      |
| MANIJAS EXTERIORES                 | X  |    |      |
| MOLDURAS                           | X  |    |      |
| PUERTA DELANTERA                   | X  |    |      |
| PUERTA TRASERA                     | X  |    |      |
| SALPICADERA                        | X  |    |      |
| LLANTAS                            | X  |    |      |
| TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN | X  |    |      |
| VIDRIOS LATERALES                  | X  |    |      |



OBSERVACIONES: Daños por colisión  
Piezas, partes y componentes no  
visibles. Piezas desmontadas,  
piezas rotas Daños en carrocería

# Seguros

## Autorización de servicio auto

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de identificar, autorizar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

### Aviso de Privacidad

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Comercio de Seguros, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.


## Datos del siniestro

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Número de siniestro: <b>30293262</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número de póliza: <b>7APRQ20376</b>               | Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición |                             |
| Marca: <b>Kia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Submarca: <b>Selios</b>                           | Tipo: <b>SUV</b>                                          | Motor: <b>1.8</b>           |
| Nombre del ajustador: <b>Carlos J. Flores</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Claves: <b>037</b>                                | Fotos: <b>037</b>                                         | Copias deducible: <b>52</b> |
| Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nombre del interesado: <b>Mano de los Angeles</b> | Celular: <b>322945442</b>                                 | Copias deducible: <b>52</b> |
| Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado de la póliza arriba citada) acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México o a quienes legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada. |                                                   |                                                           |                             |

## Datos del siniestro

La causa del siniestro fue: **Choque de tránsito**. El vehículo se encontraba estacionado en la calle cuando fue impactado por un vehículo que circulaba en sentido contrario. El conductor del vehículo que circulaba en sentido contrario no se detuvo y se fue. El vehículo quedó dañado en la parte delantera y trasera. Se reportó el siniestro a la compañía de seguros y se inició el proceso de reclamación. Se adjuntan fotos del daño y el reporte de la policía.

## Datos preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: \_\_\_\_\_

## Datos depósito deducible

Banco: BBVA  
Cuenta / Convenio: 617482  
Referencia 1: Escribe el número de siniestro sin la letra B  
Referencia 2: Deducible

Fecha de expedición: **16-04-28**  
Lugar de expedición: **CDMX**

## Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)

Nombre del taller: **Mesa Automotriz**  
Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono): **B. Juarez Sur 141 San Pedro Coahuila de Zaragoza**  
Número de pase: **006034062**  
Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de reparaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los datos marcados en esta autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

## Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

## Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo al ajustador de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que realice la reparación de los daños marcados, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autoriza al ajustador de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que realice la reparación de los daños marcados, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

## ¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.

Centro nacional de atención a clientes  
Asegurados: 800 90 21 300 800 83 62 003  
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

REV/00

Información importante al reverso.

FDDO-495