

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4198

☒ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: <u>Kia</u>	TIPO: <u>Sellas</u>
VIN: <u>NZBENZ43PJ507876</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>B72957762</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>3/9/26</u>	COLOR: <u>Negro</u> AÑO: <u>2023</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES		X	
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS		X	
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA		X	
TAPON DE GASOLINA		X	
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON		X	
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR		X	
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON		X	
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN		X	
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Detto Park
trasera daño defensa
delantera

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Donovan Alvarez</u>	<u>Julio Estrada</u>	<u>Donovan Alvarez</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 032957262	Póliza 74P02020WB	Inciso / certificado 001	Número de serie MZ PERZA43PUS0726
Marca KIA	Submarca Selto	Tipo / cilindraje AUT	Modelo 2023
Lugar Jorob Goltaxo	Fecha 04/02/2026	Placas 565955A	Cantidad de placas 01
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Juan Manuel Morales Lugo	Correo electrónico	Kilometraje 19491

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas			65	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores			66	Luz interior			¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras			67	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca: Agencia
4	Cofre			68	Viseras			Llaves	Tipo de llave
5	Cuartos de luz			69	Tablero			Llave de encendido	Normal ☒
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70	Switch de encendido (start / stop engine)			¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
7	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71	Botones de estereo			Cantidad:	Tarjeta ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72	Control aire acondicionado			Auto estereo	Tarjeta de circulación
9	Parrilla			73	Control calefacción			Estereo ☒ Sí ☐ No	☐ Sí ☒ No
10	Emblemas			74	Control eléctrico			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No	
11	Facia			75	Guantera			Marca: Agencia	
12	Molduras			76	Consola			Adicionales	
13	Rejillas de facia			77	Porta vasos			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No
14	Porta placa			78	Encendedor			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No	Marca:
15	Spoiler			79	Cenicero			TAG ☐ Sí ☐ No	
Trasero				Motor				Llantas	
16	Medallón			80	Palanca de velocidades			Vida	
17	Limpiadores			81	Perilla palanca			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4 1/2 1/4)
18	Lámpara stop			82	Botones puerta			DD:	
19	Tapa cajuela / quita puerta			83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TD:	
20	Emblema cajuela			84	Coderas			DI:	
21	Calaveras (2) ☒			85	Manijas de puertas (2) ☒			TI:	
22	Reflejos			86	Bocinas radio			R:	
23	Defensa			87	Cinturones de seguridad			¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No	
24	Molduras			88	Banca de asiento trasero			DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
25	Porta placa			89	Respaldo de asiento trasero			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
26	Cámara de reversa			90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) ☒				
27	Spoiler			91	Altombra				
28	Escape			92	Tapetes (1) (2) (3) ☒				
Lado derecho				General				Rines	
29	Salpicadera			93	Alternador			Marca:	
30	Cuarto luz lateral			94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original ☒ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
31	Espejo lateral			95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
32	Cristal aleta			96	Bandas de motor				
33	Puerta delantera			97	Bayoneta aceite dirección			Volante	
34	Cristal puerta delantera			98	Bayoneta aceite motor			Marca:	
35	Manija de puerta delantera			99	Bayoneta aceite transmisión			Original ☒ Especial	
36	Puerta trasera			100	Bobina			Observaciones	
37	Cristal puerta trasera			101	Bocina de claxon			Objetos personales	
38	Manija de puerta trasera			102	Bomba de agua			Adaptaciones equipo especial	
39	Cristal costado			103	Bomba dirección hidráulica				
40	Estribo			104	Boster de frenos				
41	Molduras			105	Cables bujías				
Lado izquierdo				General					
42	Salpicadera			106	Compresor aire acondicionado				
43	Cuarto luz lateral			107	Depósito de chisqueros				
44	Espejo lateral			108	Distribuidor				
45	Cristal aleta			109	Filtro gasolina				
46	Puerta delantera			110	Marcha				
47	Cristal puerta delantera			111	Motor limpiadores				
48	Manija de puerta delantera			112	Motor ventilador				
49	Puerta trasera			113	Porta filtro de aire				
50	Cristal puerta trasera			114	Radiador				
51	Manija de puerta trasera			115	Sistema de inyección				
52	Cristal costado			116	Transmisión (STD) ☒				
53	Estribo			117	Tapón aceite motor				
54	Molduras			118	Tapón radiador				
Cajuela				General					
55	Altombra cartón cajuela			119	Tapón depósito líquido de frenos				
56	Birlo de seguridad			120	Canastilla				
57	Cables pasa corriente			121	Alarma				
58	Extinguidor			122	Tapón de gasolina				
59	Gato			123	Herramientas				
60	Gato hidráulico			124	Sensor de reversa				
61	Llave de rueda			125	Quemacocos				
62	Señales de carretera			126	Toldo				
63	Tapete cubre llanta			127	Gancho de arrastre				
64	Tapa sombrerera			128	Tapón gancho de arrastre				
				129	Calcomanía de verificación				
				130	Tapón birlo				
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar pérdidas, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe