

CCAO-GDL.

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 25/6/16 Hora 1:10

No. De Reporte A09130053

No. De siniestro B68405365

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

DBVA

Llaves SI No

Transmisión Aut. Std.

Marca	Tipo	Modelo	Color
<u>KIA</u>	<u>SEL70S</u>	<u>2021</u>	<u>ROSO</u>

No. De Serie	Placas	No. De Motor
<u>NRBERJA48MN145894</u>		

DESCRIPCIÓN	MOTOR	
	SI	NO
ALTERNADOR	/	
BATERIA		/
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	
BOMBA AGUA	/	
BOMBA GASOLINA	N/V	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENOS	/	
CABLES BUJÍA	/	
AIRE ACONDICINADO	/	
COMPUTADORA MOTOR		/
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	/	
RADIADOR	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

DESCRIPCIÓN	INTERIOR	
	SI	NO
ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	N/V	
STEREO CD		/
BOLSAS DE AIRE	N/V	
CABECERAS	/	
CENICEROS		/
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR		/
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
CATALIZADOR	/	

DESCRIPCIÓN	SI		NO	
	MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/			
RADIO STEREO AMFM	/			
RELOJ			/	
SEGUROS ELÉCTRICOS	/			
TABLERO	/			
TAPETES	/			
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/			
VESTIDURAS	/			
VOLANTE	/			
VICERAS	/			

DESCRIPCIÓN	CAJUELA	
	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE		/
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA		/
GATO		/
LLAVE DE RUEDA		/
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA		/

DESCRIPCIÓN	LADO DER-IZQ	
	SI	NO
ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	/	
TAPONES DE RUEDAS		/
VIDRIOS LATERALES	/	

DESCRIPCIÓN	FRONTAL	
	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	/	
CUARTOS DE LUZ		/
DEFENSA DELANTERA	/	
FAROS DE HALOGENO		/
FAROS DE NIEBLA		/
PARABRISAS	/	
PARRILLA	/	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTAPLACA		/
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN	PARTE TRASERA	
	SI	NO
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA		/
SISTEMA DE ESCAPE	/	

DESCRIPCIÓN	GENERAL	
	SI	NO
ANTENA	/	
CANASTILLA		/
SPOILERS D Y T		/
FUSIBLES		/
PLACAS		/
RINES	/	
ALARMA		/
EXTINGUIDOR		/
OBJETOS PERSONALES		/
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE		
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES

FACTA

CUBRO ACCION

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

ELABORO

CHRISTIAN

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

Joko Estrada

NOMBRE Y FIRMA

RECIBO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.


La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de Inventario: B68405365	Póliza: 717A00012	Inciso / captivado: 13081	Número de Vehículo: M2BER2A18MN145819
Marca: Kia	Submarca: Seltos	Tipo / cilindraje: SUV	Año: 2021
Lugar: ZDC Jal.	Fecha: 28.05.2026	Placas: JSH3525	Capacidad de placas: (2)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Segurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado: Maris Fernanda Salcedo	Celular: 3339558018	Correo electrónico: roj



No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	Marca:		
4	Cofre	/		68	Viseras	/					
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/					
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/					
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/		71	Botones de estérno	/					
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/					
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/					
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/					
11	Facia	/		75	Guantera	/					
12	Molduras	/		76	Consola	/					
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/					
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/					
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/					
Trasero				Motor				Adicionales			
16	Medallón	/		80	Palanca de velocidades	/					
17	Limpiadores	/		81	Perilla palanca	/					
18	Lámpara stop	/		82	Botones puerta	/					
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/					
20	Emblema cajuela	/		84	Coderas	/					
21	Calaveras (2) (4)	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/					
22	Reflejes	/		86	Bocinas radio	/					
23	Defensa	/		87	Cinturones de seguridad	/					
24	Molduras	/		88	Banca de asiento trasero	/					
25	Porta placa	/		89	Respaldo de asiento trasero	/					
26	Cámara de reversa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/					
27	Spoiler	/		91	Alfombra	/					
28	Escape	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/					
Lado derecho				General				Rines			
29	Salpicadera	/		93	Alternador	/					
30	Cuarto luz lateral	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/					
31	Espejo lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/					
32	Cristal alata	/		96	Bandas de motor	/					
33	Puerta delantera	/		97	Bayoneta aceite dirección	/					
34	Cristal puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/					
35	Manija de puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/					
36	Puerta trasera	/		100	Bobina	/					
37	Cristal puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/					
38	Manija de puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/					
39	Cristal costado	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
40	Estribo	/		104	Boxer de frenos	/					
41	Molduras	/		105	Cables bujías	/					
Lado izquierdo				Volante				Observaciones			
42	Salpicadera	/		106	Compresor aire acondicionado	/					
43	Cuarto luz lateral	/		107	Depósito de chisqueteros	/					
44	Espejo lateral	/		108	Distribuidor	/					
45	Cristal alata	/		109	Filtro gasolina	/					
46	Puerta delantera	/		110	Marcha	/					
47	Cristal puerta delantera	/		111	Motor limpiadores	/					
48	Manija de puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/					
49	Puerta trasera	/		113	Porta filtro de aire	/					
50	Cristal puerta trasera	/		114	Radiador	/					
51	Manija de puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/					
52	Cristal costado	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/					
53	Estribo	/		117	Tapón aceite motor	/					
54	Molduras	/		118	Tapón radiador	/					
Cajuela				Objetos personales				Adaptaciones equipo especial			
55	Alfombra cartón cajuela	/		120	Canastilla	/					
56	Birlo de seguridad	/		121	Alarma	/					
57	Cables para corriente	/		122	Tapón de gasolina	/					
58	Extintor	/		123	Herramientas	/					
59	Gato	/		124	Sensor de reversa	/					
60	Gato hidráulico	/		125	Quemacocos	/					
61	Llave de rueda	/		126	Toldo	/					
62	Señales de carretera	/		127	Gancho de arrastre	/					
63	Tapete cubre llanta	/		128	Tapón gancho de arrastre	/					
64	Tapa solbrerera	/		129	Calcomanía de verificación	/					
				130	Tapón birlo	/					
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.


 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe
Razón social de la grúa
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

BBVA

Seguros

AOGB0053

Inventario de vehículo dañado auto 3

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B68405365	Póliza 719A000112	Inciso / certificado 13081	Número de serie MEBERZA48MN145894
Marca Kia	Submarca Seltos	Tipo / cilindraje SUV	Modelo 2021
Lugar CDL Jal.	Fecha Día 28 Mes 05 Año 2026	Placas JSH3525	Cantidad de placas (0) (1) (2) (2)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no. _____	Nombre del interesado Maris Fernanda Salcedo	Celular 3339558018	Kilometraje Gasolina <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Trasero

16.	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----	----------	-------------------------------------	--------------------------

Interior

65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67.	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71.	Botones de estéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75.	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79.	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones: _____	Batería ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Marca: _____
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: _____	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: _____	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Adicionales	
<input checked="" type="checkbox"/> Pantalla TV	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>