SOLERA | AUTOonline AOMB0178

Vehicle Claims

AO. 2813

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): Monterrey ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	CHEVROLET	TIPO:	SONIC LS Sedan
VIN:		PLACA:	SBV961C
SINIESTRO:	BB23967G1	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	22/OCT/2018	COLOR:	GRIS
		AÑO:	2014

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR			X
CLAXON			X
BOMBA AGUA			X
BANDAS MOTOR			X
SISTEMA FRENOS			X
CABLES BUJIAS			X
BOBINA			X
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO			X
GENERADOR			X
MARCHA			X
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA			X
TAPON DE GASOLINA			X
TAPON DE ACEITE			X
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
ASIENTOS DELANTEROS			
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			
BOLSA DE AIRE			
CABECERAS			
CENICEROS			
GUANTERA			
CINT. SEGURIDAD			
CLAXON			
CODERAS			
CONSOLA			
CONTROL A/C			
DEFROSTER			
ENCENDEDOR			
ESPEJO RETROVISOR			
INSTRUMENTOS TABLERO			
LUZ INTERIOR			
LUZ STOP			
MANIJAS			
PALANCA DE VELOCIDADES			
RELOJ			
SEGUROS ELECTRICOS			
TABLERO			
TAPETES			
ELEVADORES ELECTRICOS			
VESTIDURAS			
VOLANTE			
VISERAS			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTES			X
TAPA CAJHUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR			X
ESTEREO			X
LLANTA DE REFACCION			X
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES			X
CATALIZADOR			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRSERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X



OBSERVACIONES: Ingresado al 100% sin Complementos

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Seguros

AUTORIZACIÓN DE SERVICIO A NUESTRO ASEGURADO

Folio :	Fecha:	Siniestro:
2026085453	2026-09-19	B82396761

DATOS GENERALES

Numero de póliza:	Inciso:	Nombre del Interesado:
7A4B0500EO	00017	SERVICIOS EMPRESARIALES VERPRO SA DE CV

DATOS DEL AJUSTADOR

Nombre del ajustador:	Clave:
OMAR ADALID RODRIGUEZ CONTRERAS	A172

DATOS DEL VEHICULO

Marca:	Submarca:		
CHEVROLET	SONIC LS SEDAN 4P CA		
Placas:	Modelo:	Puertas:	Color:
[illegible]	2014	4	GRIS

DATOS DEL TALLER

Nombre del Taller:	Telefono
AMP COLLISION CENTER	8117020673
Domicilio (calle, número, exterior e interior, colonia)	
JOAQUIN GARCIA 212 BUROCRATAS DEL ESTADO	

DAÑOS DEL SINIESTRO

DAÑOS TOTALES DELANTERO IZQ., FAROS DELANTEROS, FASIA DELANTERA, PARRILLA, SALPICADERA DELANTERA DERECHA, COFRE, PARABRI SAS, MECANICA POR COLISION, DAÑOS TOTALES DELANTERO DER., DAÑOS TOTALES TRASERO IZQ., FASIA TRASERA, ALMA, PUERTA TRASER A DERECHA, TOLVA DE ESCAPE, CALABERA TRASERA DERECHA, TAPA CAJUELA, MEDALLON, DAÑOS TOTALES TRASERO DER.

Para acudir a nuestra oficinas y tramitar su indemnización es necesario concertar en nuestro portal https://siniestros.bbva.mx (servicio exclusivo para las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara las 24 horas), para el interior de la república acudir en el horario establecido o que haya indicador nuestro ajustador.

Información para depósito de deducible

Banco	Cuenta
BBVA	617482
Referencia 1	Referencia 2
82396761	Deducible

Llame a nuestro ejecutivo en atención desde cualquier lugar de la republica



(800 9021300)
Horario de atención telefonica
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 Hrs
mail: atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el asunto del correo, su número de siniestro.

El ajustador no determina el monto de los daños, cambio o reparación de piezas, ni el tiempo de reparación y entrega del vehículo.
Se debera presentar copia al carbon del depósito al momento de recibir su vehiculo en la agencia o taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su decucible, favor de anexar copia de su depósito asi como su cédula R.F.C. y presentarlos en nuestra oficina al momento de su indemnización.

Lugar de expedicion:
APODACA, NUEVO LEON
Fecha de expedicion:
2026-09-19

Este documento es solo de carácter informativo, para cualquier trámite validar con su ejecutivo de seguimiento.

Escaneado con CamScanner