ACAMBUTOM

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

C-23 L5

INVENTARIO VEHICULO

AO. 2859

☐ RESGUARDO(CCAO): Mutenes ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA:	Chrysler	TIPO:	Sedan
VIN:	RHHCH47C98O174697	PLACA:	RXD-245-B
SINIESTRO:	B81931266	ASEGURADORA:	BBVA
FECHA:	26/10/22	COLOR:	Dorado
		AÑO:	2008

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
CONMUTADORA MOTOR	✓		
ESTEREO		✓	
LLANTA DE REFACCION		✓	
BOMBA GASOLINA	✓		
LLAVES		✓	
CATALIZADOR		✓	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓	✓	
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
AIRE ACONDICIONADO	✓	✓	
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO		✓	
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MONOBLOCK	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR			✓
RADIADOR DE A/C			✓
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓	✓	
TURBO CARGADOR		✓	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ			✓
DEFENSA DELANTERA			✓
FAROS			✓
BALASTRE			✓
BULBOS			✓
FAROS DE NIEBLA		✓	
PARABRISAS			✓
PARRILLA			✓
PLUMAS LIMPIADORES	✓		
PORTAPLACA			✓

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		✓
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR		✓	
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA	✓		
SISTEMA DE ESCAPE	✓		

DAÑO

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES	✓	✓	
TAPA CAJHUELA	✓		
HERRAMIENTA		✓	
GATO		✓	
LLAVE DE RUEDA		✓	
SEÑALES DE CARRETERA	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR		✓	
ESTRIBO	✓		
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA			✓
SALPICADERA			✓
LLANTAS			✓
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES			


COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR		✓	
ESTRIBO			
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA			
SALPICADERA			✓
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		✓
VIDRIOS LATERALES	✓		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			✓
ASIENTOS DELANTEROS			✓
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS	✓		
BOLSA DE AIRE	✓		
CABECERAS	✓		
CENICEROS	✓		
GUANTERA	✓		✓
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON		✓	
CODERAS		✓	
CONSOLA			✓
CONTROL A/C			✓
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓	✓	
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP	✓		
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ	✓	✓	
SEGUROS ELECTRICOS	✓	✓	✓
TABLERO	✓		
TAPETES		✓	
ELEVADORES ELECTRICOS		✓	
VESTIDURAS	✓	✓	
VOLANTE	✓		
VISERAS			✓

DAÑO

NO

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	✓	✓	
SPOILERS	✓		
FUSIBLES	✓		
PLACAS	✓		
RINES	✓	✓	
ALARMA		✓	
EXTINGUIDOR	✓	✓	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓	✓	
KILOMETRAJE		✓	
CANASTILLA		✓	
ADAPTACION		✓	



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Luis F.	Wilma Peña	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

Seguros

Solo presupuesto

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
BE1G3126G	EC4G210TZx	001	RMD-245-B

Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:	Color:
Chrysler	A11. Tude	Sedan	2008	Dorado

Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible:
Hector Garcia	AG4	OK	☐ Sí ☐ No $ Sin


Atención a:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:
☐ Asegurado ☒ Afectado N° 2	Francisco Puente Martinez	8119793567	Francopuente666@gmail.com


IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro


Lado derecho


Frontal


Trasero


Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Parabrisas, Defensa, Faros, Cofre, Puerta, Medallon

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes


Lado derecho


Frontal


Trasero


Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: No

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes**.

Fecha de expedición: 14/9/26

Lugar de expedición: Cuautitlán

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Número de pase	Global

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com
Favor de indicar en el **"asunto"** del correo el **número de siniestro.**
En el **"cuerpo"** del correo, coloca tu **número telefónico.**

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: **800 90 21 300**
Afectados: **800 83 62 003**
Atención de **lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas**

Nota: El e...

REV.00

Información importante al reverso.

FDDC

Otorgo mi cor... **México** para qu...

Nombre y firma del interesado

Escaneado con CamScanner