

AOTB-0030

F. 89335

MARCA: Land Rover TIPO: SPIN
 VIN: SALSK254M7A160038 PLACA: N/A

SINIESTRO: B63376764
 OPERADOR: julio Cesar
 FECHA: 27-04-2026
 COLOR: Negro AÑO: 2007

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			X

Fuiza

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

AOTB-0030

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR		X	
ESPEJO RETROVISOR		X	
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP		X	
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:



OBSERVACIONES: - Bomba de gas NV
 - Gato NV - llave de mano

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Orlando Alvarez</i>		<i>[Signature]</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): Hob 1011911111 TRASLADO(PROV): _____

ACTB0029

MARCA: <u>Land Rover</u>	TIPO: <u>SPCN</u>
VIN: <u>SALS1254M7A160038</u>	PLACA: <u>ND</u>
SINIESTRO: <u>1363396164</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>20-04-26</u> COLOR: <u>negro</u>	AÑO: <u>2007</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS		X	
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES		X	
PORTAPLACA		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
ISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Admon Guzman Aguzman</u>	<u>Santos Aguzman</u>	<u>Admon Aguzman</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable (Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX), recibimos tus datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que valores o contratamos con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad vigente en cualquier momento en nuestras aseguradoras y BBVA México.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S. A. de C.V. (Grupo Financiero BBVA México).

Numero de póliza	Poliza	166710644	Inicio / certificado	1	Numero de serie	8A88K25M7A1B03T
Marca	Submarca	BMW Serie	Tipo / cilindrada		Color	Rojo
Lugar	Fecha de ingreso	18/04/2026	Placas	2026 B11 VAV	Cantidad de placas	(0) (1)
Atención a:	Nombre del interesado	Ysmael Espinoza	Celular	55666252	Kilometraje	
<input checked="" type="checkbox"/> Asegurado	<input type="checkbox"/> Afectado no				Gasolina	E 1/4 1/2 3/4 F

No. Inventario SI No

No.	Inventario	SI	No
1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.	Bracos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.	Pumitas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.	Cuartos de luz	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.	Faro principal (zquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halogeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.	Faro de niebla (zquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.	Facia	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>	
13.	Rejillas de facia	<input checked="" type="checkbox"/>	
14.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>	
15.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>	

Trasero

16.	Medallón	<input checked="" type="checkbox"/>
17.	Limpadores	<input checked="" type="checkbox"/>
18.	Lámpara stop	<input checked="" type="checkbox"/>
19.	Tapa cañuela / quita puerta	<input checked="" type="checkbox"/>
20.	Emblema quiebra	<input checked="" type="checkbox"/>
21.	Calaveras (4)	<input checked="" type="checkbox"/>
22.	Relojerías	<input checked="" type="checkbox"/>
23.	Derritas	<input checked="" type="checkbox"/>
24.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>
25.	Porta placa	<input checked="" type="checkbox"/>
26.	Cámara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>
27.	Spoiler	<input checked="" type="checkbox"/>
28.	Escape	<input checked="" type="checkbox"/>

Lado derecho

29.	Sabidadera	<input checked="" type="checkbox"/>
30.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
31.	Espajo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
32.	Cristal alea	<input checked="" type="checkbox"/>
33.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
34.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
35.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
36.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
37.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
38.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
39.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>
40.	Estrido	<input checked="" type="checkbox"/>
41.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>

Lado izquierdo

42.	Sabidadera	<input checked="" type="checkbox"/>
43.	Cuarto luz lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
44.	Espajo lateral	<input checked="" type="checkbox"/>
45.	Cristal alea	<input checked="" type="checkbox"/>
46.	Puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
47.	Cristal puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
48.	Manija de puerta delantera	<input checked="" type="checkbox"/>
49.	Puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
50.	Cristal puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
51.	Manija de puerta trasera	<input checked="" type="checkbox"/>
52.	Cristal costado	<input checked="" type="checkbox"/>
53.	Estrido	<input checked="" type="checkbox"/>
54.	Molduras	<input checked="" type="checkbox"/>

Cajuela

55.	Almoharra carton cajuela	<input checked="" type="checkbox"/>
56.	Birfo de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>
57.	Cables pasa corriente	<input checked="" type="checkbox"/>
58.	Extintor	<input checked="" type="checkbox"/>
59.	Gato	<input checked="" type="checkbox"/>
60.	Gato hidráulico	<input checked="" type="checkbox"/>
61.	Llave de rueda	<input checked="" type="checkbox"/>
62.	Señales de carretera	<input checked="" type="checkbox"/>
63.	Tapete cubre llanta	<input checked="" type="checkbox"/>
64.	Tapas sombrerera	<input checked="" type="checkbox"/>

No. Inventario SI No

No.	Inventario	SI	No
65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	
66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	
67.	Espajo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	
68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	
69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	
71.	Botones de estero	<input checked="" type="checkbox"/>	
72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	
73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	
74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	
75.	Guantero	<input checked="" type="checkbox"/>	
76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	
77.	Porta vasos	<input checked="" type="checkbox"/>	
78.	Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	
79.	Cenicero	<input checked="" type="checkbox"/>	
80.	Palanca de velocidades	<input checked="" type="checkbox"/>	
81.	Perilla palanca	<input checked="" type="checkbox"/>	
82.	Botones puerta	<input checked="" type="checkbox"/>	
83.	Asiento delantero (zquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	
84.	Coderas	<input checked="" type="checkbox"/>	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	
86.	Bocinas radio	<input checked="" type="checkbox"/>	
87.	Cinturones de seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	
88.	Banica de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	
89.	Resgado de asiento trasero	<input checked="" type="checkbox"/>	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	<input checked="" type="checkbox"/>	
91.	Alfombra	<input checked="" type="checkbox"/>	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	

Interior

93.	Alternador	<input checked="" type="checkbox"/>
94.	Amortiguador delantero (zquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>
95.	Amortiguador trasero (zquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>
96.	Bandas de motor	<input checked="" type="checkbox"/>
97.	Bayoneta aceite dirección	<input checked="" type="checkbox"/>
98.	Bayoneta aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>
99.	Bayoneta aceite transmisión	<input checked="" type="checkbox"/>
100.	Bomba	<input checked="" type="checkbox"/>
101.	Bocina de claxon	<input checked="" type="checkbox"/>
102.	Bomba de agua	<input checked="" type="checkbox"/>
103.	Bomba dirección hidráulica	<input checked="" type="checkbox"/>
104.	Bosier de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>
105.	Cables bujías	<input checked="" type="checkbox"/>
106.	Compresor aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>
107.	Deposito de chisqueteros	<input checked="" type="checkbox"/>
108.	Distribuidor	<input checked="" type="checkbox"/>
109.	Filtro pasolina	<input checked="" type="checkbox"/>
110.	Marcha	<input checked="" type="checkbox"/>
111.	Motor limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>
112.	Motor ventilador	<input checked="" type="checkbox"/>
113.	Porta filtro de aire	<input checked="" type="checkbox"/>
114.	Radialor	<input checked="" type="checkbox"/>
115.	Sistema de inyección	<input checked="" type="checkbox"/>
116.	Transmisión (ST) (AUT)	<input checked="" type="checkbox"/>
117.	Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>
118.	Tapón aceite motor	<input checked="" type="checkbox"/>
119.	Tapón deposito liquido de frenos	<input checked="" type="checkbox"/>

Motor

120.	Canastilla	<input checked="" type="checkbox"/>
121.	Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>
122.	Tapón de pasolina	<input checked="" type="checkbox"/>
123.	Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>
124.	Sensor de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>
125.	Quemacocos	<input checked="" type="checkbox"/>
126.	Toldo	<input checked="" type="checkbox"/>
127.	Gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>
128.	Tapón gancho de arrastre	<input checked="" type="checkbox"/>
129.	Calcomanía de verificación	<input checked="" type="checkbox"/>
130.	Tapón bino	<input checked="" type="checkbox"/>
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	<input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales
Pantalla GPS: SI No Pantalla TV: SI No
Tarjeta GPS SD: SI No Marca: _____
TAG: SI No

Lintias
Ejemplo: Lintias DD Goodyear GPS 1195/65/R15
DD: SAFIC 34 1.2/1.4
TD: BMW 250 50R-15
DI: BMW 250 50R-15
TI: BMW 250 50R-15

Rines
Marca: _____
No. (1) (2) (3) (4)
Aleación: Especial Acero

Volante
Marca: BMW
 Especial Especial

Observaciones
Me llevo placas del vehículo sin objetos personales en el mismo.

No.	Inventario	SI	No
132.	Adaptaciones equipo especial	<input type="checkbox"/>	
133.	Objetos personales	<input type="checkbox"/>	

Adaptaciones equipo especial

Objetos personales

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Porigo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimonios, conforme al Aviso de Privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no llevarnos los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del interesado: Joselin Alejandra Oliva Molinos
Nombre y firma del operador: Joselin

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: Joselin Alejandra Oliva Molinos
Nombre y firma del ajustador: Cecilia Rosalva Belloc Cesar Altz
Razón social de la grúa: _____
Nombre y firma del operador: _____
de grúa que _____

Aviso de Privacidad

BBVA México, Sociedad Anónima de Capital Variable Grupo Financiero BBVA México con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Código Postal 06500, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar cumplimiento a los productos y servicios que solicitas o contratás con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: B33378264	Número de póliza: 81262100K01	Inciso / Certificado: 1	Pagos: 21 VAN
Marca: CAD RIVER	Submarca: CRUISER	Tipología: 22 B9	Modelo: 2002
Nombre del ajustador: JUAN URRUTIA	Claves: 22 B9	Fotos:	Aplica deducible: ABSI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Aplicación a: <input checked="" type="checkbox"/> Seguro <input type="checkbox"/> Alechado N°	Nombre del interesado: JUSTIN OLSOBA	Celular: 559462532	Correo electrónico: JUSTINOLSOBA@gmail.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños o gravados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (terceros) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejar sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1, Escribe el número de siniestro sin la letra B Referencia 2, Deducible	Fecha de expedición: 19/09/2025
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes) Nombre del taller: AMM ALLIAC Número de pase: 54913	Lugar de expedición: BOHIO
Firma del ajustador: <i>[Signature]</i>	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Indemnización de daños</p> <p>Nombre y firma del interesado: Justín Alejandro Olivar Robles</p>	<p>Asignación de taller</p> <p>Nombre y firma del interesado: Justín Alejandro Olivar Robles</p>
--	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas? atencionclientes.mx@bbva.com

REVUO Información importante al reverso. FDDO-495