BBVA Seguros

Autorización de Servicio Motocicleta

NA 5513369424

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

no ampara defensa

Datos del siniestro

Número de siniestro B80599668	**Número de póliza** 776A5302WV	**Inciso / Certificado** 001	**Placas** 4E8ML
Marca Triumph	**Submarca** Scrambler	**Tipo / Cilindraje** 865 cc	**Modelo** 2017	**Color** Rojo
Nombre del ajustador Jose Manuel Banda A	**Clave** L039	**Fotos** SI	**Aplica deducible** ☒ Sí ☐ No $ 5075
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° ___	**Nombre del interesado** Victor Manuel Acoña Carrillo	**Celular** 5513369426	**Correo electrónico** vacunacarrillo@gmail.com

Importante

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagadas por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

☐ 1. Fairing
☒ 2. Faro
☐ 3. Parabrisas
☐ 4. Direccional (D) (T)
☒ 5. Espejo lateral
☒ 6. Palanca freno
☒ 7. Puño
☐ 8. Asiento
☐ 9. Colín
☐ 10. Portaplaca
☐ 11. Basculante
☐ 12. Posa pie (D) (T)
☐ 13. Pedal freno trasero
☒ 14. Tapa de motor
☐ 15. Tapa de cluctch
☐ 16. Spoyler
☐ 17. Costado medio
☐ 18. Tapa costado
☐ 19. Llanta delantera
☐ 20. Rin delantero

Lado derecho



Lado izquierdo



☒ 21. Tablero
☐ 22. Espejo lateral
☐ 23. Palanca de clutch
☐ 24. Puño
☐ 25. Direccional (D)(T)
☐ 26. Salpicadera
☐ 27. Barra superior del.
☐ 28. Tapa costado
☐ 29. Pedal de velocidad
☐ 30. Posapie (D)(T)
☒ 31. Escape
☐ 32. Calipers
☐ 33. Llanta trasera
☐ 34. Rin trasero
☐ 35. Lodera
☐ 36. Calavera
☐ 37. Bastidor
☐ 38. Tanque gasolina
☐ 39. Tapón gasolina
☐ 40. Manubrio

Daños mecánicos: Defensa Tensar Mecánica a consecuencia (No se ampara agravamiento) Cuebre Escape

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70 - Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado izquierdo
Descripción de daños:

Lado derecho
Descripción de daños: Asiento Piloto

Datos depósito de deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

Fecha de expedición: 4-9-26
Lugar de expedición: Querétaro, Qro

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller MOTO EXPERTS
Número de base Referencia

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) Madero #355-A Tel. 4425619618 Col. Niños Heroes

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al **costo** de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega del vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

VICTOR MANUEL ACOÑA CARRILLO

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003

BBVA Seguros

Inventario al vehículo dañado Motocicleta

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **www.bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
B605996G8	776A5302WV	001	SMTD44GN7HTB09A56

Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo	Color
TRIUMPH	SCRAMBLER	865 cc	2017	Rojo

Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas	Kilometraje	Gasolina
Querétaro, Qro	Día 4 Mes 9 Año 26	AE8ML	(0) 01	NO	1/4 1/2 3/4 VISIBLE POR F

Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☑ Asegurado ☐ Afectado no.___	Víctor Manuel Acuña Carrillo	5513369424	COLISION vacunacarrillo@gmail.com

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1.	Manubrio	✓	
2.	Parabrisas		✓
3.	Fairing	✓	
4.	Faros no. 1	✓	
5.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	✓	
6.	Toma de aire	✓	
7.	Costado medio	✓	
8.	Tapa costado	✓	
9.	Salpicadera	✓	
10.	Defensa	✓	
11.	Bocina de cláxon	✓	
12.	Spoiler		✓

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
13.	Colín		✓
14.	Parrilla	✓	
15.	Calavera	✓	
16.	Foco de calavera	✓	
17.	Basculante	✓	
18.	Porta placa	✓	
19.	Lodera	✓	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
20.	Espejo lateral D	✓	
21.	Puño	✓	
22.	Palanca de freno	✓	
23.	Direccional (delantera) (trasera)	✓	
24.	Tapa de motor	✓	
25.	Tapa de clutch	✓	
26.	Pedal de freno	✓	
27.	Posapie (delantero) (trasero)	✓	
28.	Agarradera		✓

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
29.	Espejo lateral	✓	
30.	Puño	✓	
31.	Palanca de clutch	✓	
32.	Mando de luces	✓	
33.	Mando de direccionales	✓	
34.	Direccional (delantera) (trasera)	✓	
35.	Tapa de motor	✓	
36.	Pedal de arranque	✓	
37.	Pedal de velocidades	✓	
38.	Parador lateral	✓	
39.	Parador central	✓	
40.	Posapie (delantero) (trasero)	✓	
41.	Compartimiento	✓	
42.	Agarradera		✓

General

No.	Inventario	Sí	No
43.	Alforjas no.		✓
44.	Asiento copiloto	✓	
45.	Asiento piloto	✓	
46.	Bastidor	✓	
47.	Cuadro de instrumentos	✓	
48.	Emblema no.	✓	
49.	Intermitentes	✓	
50.	Kit de herramienta		✓
51.	Reflejante no.	✓	
52.	Switch de encendido	✓	
53.	Tanque de gasolina	✓	
54.	Tapón de gasolina	✓	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
55.	Barra de suspensión	✓	
56.	Disco de freno (delantero) (trasero)	✓	
57.	Sistema de freno caliper (delantero) (trasero)	✓	
58.	Chicote acelerador	✓	
59.	Chicote de clutch	✓	
60.	Chicote de freno	✓	
61.	Depósito de freno	✓	
62.	Bobina	✓	
63.	Bujías no.	✓	
64.	Cable de bujías	✓	
65.	Motor ventilador	✓	
66.	Radiador	✓	
67.	Tapón de radiador	✓	
68.	Sproket de tracción	✓	
69.	Cadena de tracción	✓	
70.	Cubre cadena de tracción	✓	
71.	Carburador no.	✓	
72.	Marcha	✓	
73.	Motor	✓	
74.	Filtro de aire	✓	
75.	Tapón de aceite	✓	
76.	Tapón de drenado de aceite	✓	
77.	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
78.	Amortiguador (1) (2)	✓	
79.	Horquilla	✓	
80.	Silenciador	✓	
81.	Cubierta de silenciador	✓	
82.	Escape	✓	

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☐ No ☑
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☐ No ☑
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Cantidad: 1

Tipo de llaves
Normal ☑
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☐ No ☑
¿Funciona? Sí ☐ No ☑
Marca:

Tarjeta de circulación
Sí ☑ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☑
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☑ Marca:
TAG Sí ☐ No ☑

Llantas
Ejemplo: Continental TKC70 120/90 R17 64T TL
Vida (3/4, 1/2, 1/4)
Delantera:
Trasera:

Rines
Marca:
Original: Aleación ☑ Rayos ☐ No. (1) (2) (3) (4)
Adaptación: Aleación ☐ Rayos ☑ No. (1) (2) (3) (4)

Adaptaciones equipo especial
SE DEJA LLAVE AL OPERADOR DE LA GRUA

Objetos personales

Observaciones

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

9.	Salpicadera	✓	
10.	Defensa	✓	
11.	Bocina de cláxon	✓	
12.	Spoiler		✓

Trasero

13.	Colín		✓
14.	Parrilla		✓
15.	Calavera	✓	
16.	Foco de calavera	✓	
17.	Basculante	✓	
18.	Porta placa	✓	
19.	Lodera	✓	

Lado derecho

20.	Espejo lateral	✓	
21.	Puño	✓	
22.	Palanca de freno	✓	
23.	Direccional (delantera) (trasera)	✓	
24.	Tapa de motor	✓	
25.	Tapa de clutch	✓	
26.	Pedal de freno	✓	
27.	Posapie (delantero) (trasero)	✓	
28.	Agarradera		✓

Lado izquierdo

29.	Espejo lateral	✓	
30.	Puño	✓	
31.	Palanca de clutch	✓	
32.	Mando de luces	✓	
33.	Mando de direccionales	✓	
34.	Direccional (delantera) (trasera)	✓	
35.	Tapa de motor	✓	
36.	Pedal de arranque	✓	
37.	Pedal de velocidades	✓	
38.	Parador lateral	✓	
39.	Parador central	✓	
40.	Posapie (delantero) (trasero)	✓	
41.	Compartimiento	✓	
42.	Agarradera		✓

51.	Reflejante no.	✓	
52.	Switch de encendido	✓	
53.	Tanque de gasolina	✓	
54.	Tapón de gasolina	✓	

Motor

55.	Barra de suspensión	✓	
56.	Disco de freno (delantero) (trasero)	✓	
57.	Sistema de freno caliper (delantero) (trasero)	✓	
58.	Chicote acelerador	✓	
59.	Chicote de clutch	✓	
60.	Chicote de freno	✓	
61.	Depósito de freno	✓	
62.	Bobina	✓	
63.	Bujías no.	✓	
64.	Cable de bujías	✓	
65.	Motor ventilador	✓	
66.	Radiador	✓	
67.	Tapón de radiador	✓	
68.	Sproket de tracción	✓	
69.	Cadena de tracción	✓	
70.	Cubre cadena de tracción	✓	
71.	Carburador no.	✓	
72.	Marcha	✓	
73.	Motor	✓	
74.	Filtro de aire	✓	
75.	Tapón de aceite	✓	
76.	Tapón de drenado de aceite	✓	
77.	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
78.	Amortiguador (1) (2)	✓	
79.	Horquilla	✓	
80.	Silenciador	✓	
81.	Cubierta de silenciador	✓	
82.	Escape	✓	

Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Cantidad: 1

Normal ☑
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☐ No ☑
¿Funciona? Sí ☐ No ☑
Marca: ———

Tarjeta de circulación
Sí ☑ No ☐

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☑
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☑ Marca: ———
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas
Ejemplo: Continental TKC70 120/90 R17 64T TL
Vida (3/4, 1/2, 1/4)
Delantera: ———
Trasera: ———

Rines
Marca: ———
Original
Aleación | Rayos — No. (1) (2) (3) (4)
Adaptación
Aleación | Rayos — No. (1) (2) (3) (4)

Adaptaciones equipo especial
SE DEJA LLAVE AL OPERADOR DE LA GRUA

Objetos personales

Observaciones

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales de conformidad con el Aviso de Privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
Victor M. [illegible]	José Manuel Banda A.		

REV.01

FDDO-472

Aoq: 0290

BBVA

GRUAS FORZA AUTOTRASLADOS

GRUA: Hook

PLACAS: 06-LE-9K

INVENTARIO DE MOTOCICLETA

direccion.general@gruasforza.com

SINIESTRO: B80599668

OPERADOR: Abelardo Perez

FECHA: 03/11/26


COLOR: Rojo AÑO: 2017


MARCA: Triumph TIPO: Moto

VIN: SMTD446N7HT809456 PLACA: YE8ML

DESCRIPCION	SI	NO	DAÑO
COMPUTADORA MOTOR		No Visible	
TANQUE DE GASOLINA			X
TAPA DE GASOLINA	X		
SUSPENSION DELANTERA	X		
SILLON			X
FARO			X
DIRECCIONALES DELANTERAS			X
BOMBA FRENO DELANTERO		X	
TAPA ACEITE MOTOR		No Visible	
MANUBRIO			X
BATERIA		No Visible	
COMANDO DE LUCES	X		
CLAXON	X		
CLUTCH			X
PALANCA FRENO DELANTERO			X
GUARDA FANGO DELANTERO			X
DIRECCIONALES TRASERA	X		
SWICHE ENCENDIDO	X		
TRIPIE		X	
LLANTAS	X		
RINES	X		
STOP			X
FORRO COJIN		No Visible	

DESCRIPCION	SI	NO	DAÑO
TACOMETRO		X	
VELOCIMETRO			X
MOFLE			X
PEDAL FRENO TRASERO		X	
CADENA	X		
CRANK		X	
TAPAS LATERALES			X
TANQUE DE ACEITE		No Visible	
POSAPIES TRASEROS		X	
PARRILLA		X	
GUARDAFANGO TRASERO			X
PLACA	X	X	
PORTA PLACA		X	
FRENO DE DISCO TRASERO	X		
CAJA FILTRO		No Visible	
LLAVES	X		
LLAVERO		X	
PALANCA DE CAMBIOS			X
GUARDA CADENA			X
AMORTIGUADOR	X		





OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Fernando Ruiz	Welington Perez Reyes	Fernando Ruiz
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA