

CCAO-GOL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha: 1-07-26 Hora: 3:50 PM No. De Reporte: ACC00079 No. De siniestro: B72556263

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros): BBVA Llaves: Si No
 Transmisión Aut. Std.

Marca: KIA Tipo: Sportage Modelo: 2019 Color: plata

No. De Serie: UGV7G3AA5KL509050 Placas: S/P. No. De Motor: _____

DESCRIPCIÓN	SI	NO
ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BIYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	
BOMBA AGUA	/	
BOMBA GASOLINA	/	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENOS	/	
CABLES BUJÍA	/	
AIRE ACONDICINADO	/	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	/	
RADIADOR	/	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	/	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	/	
STEREO CD	/	
BOLSAS DE AIRE	/	
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AM/FM	/	
RELOJ	/	
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE	/	
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA	/	
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA	/	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	/	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	/	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	/	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	/	
FAROS DE HALOGENO	/	
FAROS DE NIEBLA	/	
PARABRISAS	/	
PARRILLA	/	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTAPLACA	/	
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	/	
CANASTILLA	/	
SPOILERS D Y T	/	
FUSIBLES	/	
PLACAS	/	
RINES	/	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR	/	
OBJETOS PERSONALES	/	
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	/	
OTROS	/	
REDILLAS	/	

NOTAS Y OBSERVACIONES
Unidad con golpe frontal

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO
Trasladado: Medvoro

ELABORO
Edgar Rios
 NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
Alejandro de Horta
 NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Edgar Rios
 NOMBRE Y FIRMA

Operador - Alejandro de Horta
 Cruz Ferriz

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B72556263	Número de póliza: 8146270E05	Inciso / Certificado:	Placas: JZG998A
Marca: KIA	Submarca: SPLATAGE	Tipo: SUV	Modelo: 2019
Color: GR1	Nombre del ajustador: CARLOS GONZALEZ	Claves:	Fotos:
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: BERTHA ALICIA PEREZ LEON	Aplica deducible: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No \$ NO	
Celular:		Correo electrónico:	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **CHOCAR MECANICA POR COLISION B/A FRONTALES**
 Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 01 / JUL 2026 Lugar de expedición: 6 PLZ JAL Firma del ajustador:
--	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTOONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): EL POTRERITO #37, COL. LAS PINTAS, TLAQ. JAL.
Número de pase: 2026	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Bertha Alicia P.L. Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</small>	<small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).</small>

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.



Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 1372556263	Póliza 8146210E05	Inciso / certificado	Número de serie AASKLS6905
Marca KIA	Submarca SPORTAGE	Tipo / cilindraje SUV	Modelo 2019
Lugar 606 Jal	Fecha Dia Mes Año	Placas	Cantidad de placas (1) (2)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado BETHA AUCIA PEREZ LEON	Cellular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero 1 Parabrisas 2 Brazos de limpiadores 3 Plumas limpiadoras 4 Cofre 5 Cuartos de luz 6 Faro principal (izquierdo) (derecho) 7 Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led 8 Faro de niebla (izquierdo) (derecho) 9 Parrilla 10 Emblemas 11 Facia 12 Molduras 13 Rejillas de facia 14 Porta placa 15 Spoiler	Interior 65 Cielo de toldo 66 Luz interior 67 Espejo retrovisor 68 Viseras 69 Tablero 70 Switch de encendido (start / stop engine) 71 Botones de estéreo 72 Control aire acondicionado 73 Control calefacción 74 Control eléctrico 75 Guantero 76 Consola 77 Porta vasos 78 Encendedor 79 Cenicero 80 Palanca de velocidades 81 Perilla palanca 82 Botones puerta 83 Asiento delantero (izquierdo) (derecho) 84 Coderas 85 Manijas de puertas (2) (4) 86 Bocinas radio 87 Cinturones de seguridad 88 Banca de asiento trasero 89 Respaldo de asiento trasero 90 Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) 91 Alfombra 92 Tapetes (1) (2) (3) (4)	Otros Computadora ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: Batería ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: Claves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Auto estéreo Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Marca: Adicionales Pantalla GPS Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Pantalla TV Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Tarjeta GPS SD Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: TAG Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Llantas Ejemplo: Llantas Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4) DD: (4) TD: DI: TI: R: ¿Funda o cubierta? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> DD: Delantero derecha DI: Delantero izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda Rines Marca: <input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial No. (1) (2) (3) (4) <input type="checkbox"/> Aleación <input type="checkbox"/> Acero No. (1) (2) (3) (4) Volante Marca: <input checked="" type="checkbox"/> Original <input type="checkbox"/> Especial Observaciones Objetos personales Adaptaciones equipo especial
Trasero 16 Medallón 17 Limpiadores 18 Lámpara stop 19 Tapa cajuela / quita puerta 20 Emblema cajuela 21 Calaveras (2) (4) 22 Reflejantes 23 Defensa 24 Molduras 25 Porta placa 26 Cámara de reversa 27 Spoiler 28 Escape	Motor 93 Alternador 94 Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) 95 Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) 96 Bandas de motor 97 Bayoneta aceite dirección 98 Bayoneta aceite motor 99 Bayoneta aceite transmisión 100 Bobina 101 Bocina de claxon 102 Bomba de agua 103 Bomba dirección hidráulica 104 Boster de frenos 105 Cables bujías 106 Compresor aire acondicionado 107 Depósito de chisquetos 108 Distribuidor 109 Filtro gasolina 110 Marcha 111 Motor limpiaparabrisas 112 Motor ventilador 113 Porta filtro de aire 114 Radiador 115 Sistema de inyección 116 Transmisión (STB) (AUT) 117 Tapón aceite motor 118 Tapón radiador 119 Tapón depósito líquido de frenos	General 120 Canastilla 121 Alarma 122 Tapón de gasolina 123 Herramientas 124 Sensor de reversa 125 Quemacocos 126 Toldo 127 Gancho de arrastre 128 Tapón gancho de arrastre 129 Calcomanía de verificación 130 Tapón birlo 131 Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos **no serán reemplazados en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo
Nombre y firma del ajustador que recibe
Razón social de la grúa
Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 1572556263	Póliza 8146210EOS	Inciso / certificado _____	Número de serie AASKLS6905
Marca KIA	Submarca SPORTAGE	Tipo / cilindraje SUV	Modelo 2019
Lugar CDMX	Fecha Día: _____ Mes: _____ Año: _____	Placas _____	Cantidad de placas (0) (1) 0
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no. _____	Nombre del interesado BERTHO ANCIA PEREZ LEON	Celular _____	Correo electrónico _____

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	/	
2.	Brazos de limpiadores	/	
3.	Plumas limpiadoras	/	
4.	Cofre	/	
5.	Cuartos de luz	/	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		/
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		/
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		/
9.	Parrilla DADOS	/	
10.	Emblemas	/	
11.	Facia	/	
12.	Molduras	/	
13.	Rejillas de facia DADOS	/	
14.	Porta placa	/	
15.	Spoiler	/	

Interior

65.	Cielo de toldo	/	
66.	Luz interior	/	
67.	Espejo retrovisor	/	
68.	Viseras	/	
69.	Tablero	/	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71.	Botones de estéreo	/	
72.	Control aire acondicionado	/	
73.	Control calefacción	/	
74.	Control eléctrico	/	
75.	Guantera	/	
76.	Consola	/	
77.	Porta vasos	/	
78.	Encendedor	/	
79.	Cenicero	/	
80.	Palanca de velocidades	/	
81.	Perilla palanca	/	
82.	Botones puerta	/	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84.	Coderas	/	

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones: _____	Batería ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: _____
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: _____	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: _____	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Trasero

16.	Medallón	/	
17.	Limpiadores	/	

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Marca: _____