

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B75094565	Número de póliza: 84408809MH	Inciso / Certificado: 1	Placas: GPH999F
Marca: Kia	Submarca: Sportage	Tipo: SUV	Modelo: 2021
Nombre del ajustador: Bernabe Davila Alvarez	Claves: ROSI	Fotos: SI	Color: Blanco
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Esther Aulia Tokob	Celular: 4613137755	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Bases de que mecánica por colisión Marco Rod
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 23/07/26 Lugar de expedición: Celaya Gto Firma del ajustador:
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Carretera Villahermosa El Alto #300 QRO, QRO
Número de pase: PT	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado:	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes.
Asegurados: 800 00 01 200 Afectados: 800 00 00 000



Aviso de Privacidad

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 575274565		Póliza 844CS809MH		Inciso / certificado 1		Número de serie UGYPG3AABML937868	
Marca Kia	Submarca Sportage	Tipo / cilindraje SUV		Modelo 309i	Color Blanco		
Lugar Celaya	Fecha 23 Mes 07 Año 20	Placas SIP	Cantidad de llaves 1 (1)		Kilometraje	Gasolina ☒ 1/4 ☐ 1/2 ☐ 3/4 ☐ F	
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no		Nombre del interesado Enthir Avila Tokob		Celular 4513137758		Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero				Interior				Otros			
1.	Parabrisas	/	/	65.	Cielo de toldo	/	/	Computadora ☒		Batería ☒	
2.	Brazos de limpiadores	/	/	66.	Luz interior	/	/	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	
3.	Plumas limpiadoras	/	/	67.	Espejo retrovisor	/	/	Observaciones:		Marca:	
4.	Cofre	/	/	68.	Viseras	/	/				
5.	Cuartos de luz	/	/	69.	Tablero	/	/				
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/				
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/	/	71.	Botones de estereo	/	/				
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72.	Control aire acondicionado	/	/				
9.	Parrilla	/	/	73.	Control calefacción	/	/				
10.	Emblemas	/	/	74.	Control eléctrico	/	/				
11.	Facia	/	/	75.	Guantera	/	/				
12.	Molduras	/	/	76.	Consola	/	/				
13.	Rejillas de facia	/	/	77.	Porta vasos	/	/				
14.	Porta placa	/	/	78.	Encendedor	/	/				
15.	Spoiler	/	/	79.	Cenicero	/	/				
Trasero				80.	Palanca de velocidades	/	/	Llaves		Tipo de llaves	
16.	Medallón	/	/	81.	Perilla palanca	/	/	Llave de encendido		Normal ☒	
17.	Limpiadores	/	/	82.	Botones puerta	/	/	¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐		Código de encendido ☐	
18.	Lámpara stop	/	/	83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	Cantidad:		Tarjeta ☐	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	/	84.	Coderas	/	/				
20.	Emblema cajuela	/	/	85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	/				
21.	Calaveras (2) (4)	/	/	86.	Bocinas radio	/	/				
22.	Reflejes	/	/	87.	Cinturones de seguridad	/	/				
23.	Defensa	/	/	88.	Banca de asiento trasero	/	/				
24.	Molduras	/	/	89.	Respaldo de asiento trasero	/	/				
25.	Porta placa	/	/	90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/				
26.	Cámara de reversa	/	/	91.	Alfombra	/	/				
27.	Spoiler	/	/	92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/				
28.	Escape	/	/	Motor				Adicionales			
Lado derecho				93.	Alternador	/	/	Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐		Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐	
29.	Salpicadera	/	/	94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐		Marca:	
30.	Cuarto luz lateral	/	/	95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	TAG ☐ Sí ☐ No ☐			
31.	Espejo lateral	/	/	96.	Bandas de motor	/	/				
32.	Cristal alea	/	/	97.	Bayoneta aceite dirección	/	/				
33.	Puerta delantera	/	/	98.	Bayoneta aceite motor	/	/				
34.	Cristal puerta delantera	/	/	99.	Bayoneta aceite transmisión	/	/				
35.	Manija de puerta delantera	/	/	100.	Bobina	/	/				
36.	Puerta trasera	/	/	101.	Bocina de claxon	/	/				
37.	Cristal puerta trasera	/	/	102.	Bomba de agua	/	/				
38.	Manija de puerta trasera	/	/	103.	Bomba dirección hidráulica	/	/				
39.	Cristal costado	/	/	104.	Boster de frenos	/	/				
40.	Estribo	/	/	105.	Cables bujías	/	/				
41.	Molduras	/	/	106.	Compresor aire acondicionado	/	/				
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueros	/	/				
42.	Salpicadera	/	/	108.	Distribuidor	/	/				
43.	Cuarto luz lateral	/	/	109.	Filtro gasolina	/	/				
44.	Espejo lateral	/	/	110.	Marcha	/	/				
45.	Cristal alea	/	/	111.	Motor limpiadores	/	/				
46.	Puerta delantera	/	/	112.	Motor ventilador	/	/				
47.	Cristal puerta delantera	/	/	113.	Porta filtro de aire	/	/				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Nombre y firma del interesado

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe

GRUAS
FORZA

GRUA: MARTINEZ

INVENTARIO VEHICULO

PLACAS: 88-BC-7K

BBVA 109372

A09:00123

MARCA:

TIPO:

VIN: U6YPG3AABML937866

PLACA:

SP 8/p

SINIESTRO:

OPERADOR:

FECHA:

COLOR:

AÑO:

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X	X	

BOMBA GASOLINA			
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		X
ALTERNADOR	X		X
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		X
CLAXON	X		X
BOMBA AGUA	No Visible		
BANDAS MOTOR	X		X
SISTEMA FRENS	X		X
CABLES BUJIAS	X		X
BOBINA	X		X
AIRE ACONDICIONADO	X		X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		X
DIRECCION HIDRAULICA	X		X
DISTRIBUIDOR	X		X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		X
GENERADOR	X		X
MARCHA	No Visible		
MONOBLOCK	X		X
VENTILADOR	X		X
RADIADOR	X		X
RADIADOR DE A/C	X		X
TANQUE DE GASOLINA	X		X
TAPON DE GASOLINA	X		X
TAPON DE ACEITE	X		X
TAPON RADIADOR	X		X
TURBO CARGADOR	No Visible		

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		X
ASIENTOS DELANTEROS	X		X
ASIENTOS TRASEROS	X		X
BOCINAS	No Visible		
BOLSA DE AIRE	X		X
CABECERAS	X		X
CENICEROS	X		X
GUANTERA	X		X
CINT. SEGURIDAD	X		X
CLAXON	X		X
CODERAS	X		X
CONSOLA	X		X
CONTROL A/C	X		X
DEFROSTER	X		X
ENCENDEDOR	X		X
ESPEJO RETROVISOR	X		X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		X
LUZ INTERIOR	X		X
LUZ STOP	X		X
MANIJAS	X		X
PALANCA DE VELOCIDADES	X		X
RELOJ	X		X
SEGUROS ELECTRICOS	X		X
TABLERO	X		X
TAPETES	X		X
ELEVADORES ELECTRICOS	X		X
VESTIDURAS	X		X
VOLANTE	X		X
VISERAS	X		X

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		X
CABLES PASACORRIENTAS	X		X
TAPA CAJUELA	X		X
HERRAMIENTA	X		X
GATO	X		X
LLAVE DE RUEDA	X		X
SENALES DE CARRETERA	X		X

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		X
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ	X		X
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		X
BALASTRAS	X		X
BULBOS	X		X
FAROS DE NIEBLA	X		X
PARABRISAS	X		X
PARRILLA	X		X
PLUMAS LIMPIADORES	X		X
PORTAPLACA	X		X

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		X
BULBOS	X		X
CAJUELA	X		X
DEFENSA TRASERA	X		X
LIMPIADOR	X		X
MEDALLON	X		X
PORTAPLACA	X		X
SISTEMA DE ESCAPE	X		X

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES	X		X
SPOILERS	X		X
FUSIBLES	X		X
PLACAS	X		X
RINES	X		X
ALARMA	X		X
EXTINGUIDOR	X		X
ANTENA	X		X
PLACA VIN	X		X
KILOMETRAJE	X		X
CANASTILLA	X		X
ADAPTACION	X		X


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS	X		X
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		X

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS	X		X
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		X
ESTRIBO	X		X
MANIJAS EXTERIORES	X		X
MOLDURAS	X		X
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		X
VIDRIOS LATERALES	X		X



OBSERVACIONES:

ELABORA: *Fernando* ENTREGA: *Jose Andres* RECIBE: *Fernando*
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA