



INVENTARIO VEHICULO

AO. 0441

Felipe de Jesus

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV):

AOTB003521

MARCA: Ford	TIPO: Escape
VIN: VF0CP6B90E1856969	PLACA:
SINIESTRO: B78439269	ASEGURADORA: BBVA
FECHA: 27-7-26	COLOR: AÑO: 2016

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			/
ALTERNADOR			/
BAYONETA ACEITE MOTOR			/
CLAXON			/
BOMBA AGUA			/
BANDAS MOTOR			/
SISTEMA FRENOS			/
CABLES BUJIAS			/
BOBINA			/
AIRE ACONDICIONADO			/
DEPOSITO LIMPIADORES			/
DIRECCION HIDRAULICA			/
DISTRIBUIDOR			/
ENCENDIDO ELECTRONICO			/
GENERADOR			/
MARCHA			/
MONOBLOCK			/
VENTILADOR			/
RADIADOR			/
RADIADOR DE A/C			/
TANQUE DE GASOLINA			/
TAPON DE GASOLINA			/
TAPON DE ACEITE			/
TAPON RADIADOR			/
TURBO CARGADOR			/

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		/
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		/
CODEPAS	/		/
CONSOLA	/		/
CONTROL A/C	/		/
DEFROSTER	/		/
ENCENDEDOR	/		/
ESPEJO RETROVISOR	/		/
INSTRUMENTOS TABLERO	/		/
LUZ INTERIOR	/		/
LUZ STOP	/		/
MANIJAS	/		/
PALANCA DE VELOCIDADES	/		/
RELOJ	/		/
SEGUROS ELECTRICOS	/		/
TABLERO	/		/
TAPETES	/		/
ELEVADORES ELECTRICOS	/		/
VESTIDURAS	/		/
VOLANTE	/		/
VISERAS	/		/

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			/
COFRE			/
CUARTOS DE LUZ			/
DEFENSA DELANTERA			/
FAROS			/
BALASTRE			/
BULBOS			/
FAROS DE NIEBLA			/
PARABRISAS			/
PARRILLA			/
PLUMAS LIMPIADORES	/		/
PORTA PLACA	/		/

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			/
BULBOS			/
CAJUELA			/
DEFENSA TRASERA			/
LIMPIADOR			/
MEDALLON			/
PORTA PLACA			/
SISTEMA DE ESCAPE	/		/


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			/
SPOILERS			/
FUSIBLES			/
PLACAS			/
RINES			/
ALARMA			/
EXTINGUIDOR			/
ANTENA	/		/
PLACA VIN	/		/
KILOMETRAJE	/		/
CAVASTILLA	/		/
ADAPTACION	/		/

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			/
COMPUTADORA MOTOR			/
ESTEREO	/		/
LLANTA DE REFACCION	/		/
BOMBA GASOLINA			/
LLAVES			/
CATALIZADOR			/

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			/
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR			/
ESTRIBO			/
MANIJAS EXTERIORES	/		/
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRSERA			/
SALPICADERA			/
LLANTAS			/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			/
VIDRIOS LATERALES	/		/

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			/
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR			/
ESTRIBO			/
MANIJAS EXTERIORES			/
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRSERA			/
SALPICADERA			/
LLANTAS			/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			/
VIDRIOS LATERALES			/



OBSERVACIONES:

ELABORA <i>Arturo Campos</i> Arturo Campos NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Felipe de Jesus</i> Felipe de Jesus NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Arturo Campos</i> Arturo Campos NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrada con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 375439269	Número de póliza: 74230200K1	Inciso / Certificado: 13	Placas: LHL46SD
Marca: Ford	Submarca: Escape	Tipo: SUV	Modelo: 2016
Color: Griseo	Nombre del ajustador: María A. Utrera	Claves: X763	Fotos: X763
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Filtrao y Medeiros de Mexico	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$05% DA	Correo electrónico: maria.utrera@bbva.com
Celular: 5565395978			

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible

Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B
Referencia 2: Deducible

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Fecha de expedición: **25-07-2026**

Lugar de expedición: **Tecámac de Anzoátegui, Edo. Méx**

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller:
Corralon Auto Online

Número de pase:

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):

Oliver 19 Col. Pinar de los Rios, Benavente Mexico

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de repuestos y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Indemnización de daños Mónica Utrera Nombre y firma del interesado		Asignación de taller Nombre y firma del interesado	
El asegurado propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)		El asegurado propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)	

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, colar a la número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos los datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 35939269	Póliza 74LB0200K1	Inciso / certificado 13	Número de serie WFOCP6B90G1B56969
Marca Ford	Submarca Escape	Tipo / cilindraje SUV	Modelo 2016
Lugar Teotihuacan de Arta	Fecha 25/10/2016	Placa LHL46SD	Cantidad de placas (1)
Atención a Asegurado	Nombre del interesado Felipe y Colectores de México	Celular 5565375228	Kilometraje No visible
			Gasolina E 1/4 1/2 3/4 F
			Correo electrónico mconic.mh@hotmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas		
2	Brazos limpiadores		
3	Plumas limpiadoras		
4	Cofre		
5	Cuartos de luz		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9	Parrilla		
10	Emblemas		
11	Facia		
12	Molduras		
13	Rejillas de facia		
14	Porta placa		
15	Spoiler		

Trasero

16	Medallón		
17	Limpiadores		
18	Lampara stop		
19	Tapa cajuela / quita puerta		
20	Emblema cajuela		
21	Calaveras (2) (4)		
22	Reflejos		
23	Defensa		
24	Molduras		
25	Porta placa		
26	Cámara de reversa		
27	Spoiler		
28	Escape		

Lado derecho

29	Sapicadera		
30	Cuarto luz lateral		
31	Espejo lateral		
32	Cristal aleta		
33	Puerta delantera		
34	Cristal puerta delantera		
35	Manija de puerta delantera		
36	Puerta trasera		
37	Cristal puerta trasera		
38	Manija de puerta trasera		
39	Cristal costado		
40	Estribo		
41	Molduras		

Lado izquierdo

42	Sapicadera		
43	Cuarto luz lateral		
44	Espejo lateral		
45	Cristal aleta		
46	Puerta delantera		
47	Cristal puerta delantera		
48	Manija de puerta delantera		
49	Puerta trasera		
50	Cristal puerta trasera		
51	Manija de puerta trasera		
52	Cristal costado		
53	Estribo		
54	Molduras		

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela		
56	Birto de seguridad		
57	Cables para corriente		
58	Extintor		
59	Cable		
60	Cable hidráulico		
61	Ujes de rueda		
62	Señales de carretera		
63	Tapete cubre fardo		
64	Tapa sombrero		

Interior

65	Cielo de toldo		
66	Luz interior		
67	Espejo retrovisor		
68	Viseras		
69	Tablero		
70	Switch de encendido (start / stop engine)		
71	Botones de estéreo		
72	Control aire acondicionado		
73	Control calefacción		
74	Control eléctrico		
75	Guantera		
76	Consola		
77	Porta vasos		
78	Encendedor		
79	Cenicero		
80	Palanca de velocidades		
81	Perilla palanca		
82	Botones puerta		
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84	Coderas		
85	Manijas de puertas (2) (4)		
86	Bocinas radio		
87	Cinturones de seguridad		
88	Banca de asiento trasero		
89	Respaldo de asiento trasero		
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4)		
91	Alfombra		
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93	Alternador		
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96	Bandas de motor		
97	Bayoneta aceite dirección		
98	Bayoneta aceite motor		
99	Bayoneta aceite transmisión		
100	Bobina		
101	Bocina de claxon		
102	Bomba de agua		
103	Bomba dirección hidráulica		
104	Boster de frenos		
105	Cables bujías		
106	Compresor aire acondicionado		
107	Depósito de chisqueros		
108	Distribuidor		
109	Filtro gasolina		
110	Marcha		
111	Motor limpiadores		
112	Motor ventilador		
113	Porta filtro de aire		
114	Radiador		
115	Sistema de inyección		
116	Transmisión (STD) (AUT)		
117	Tapón aceite motor		
118	Tapón radiador		
119	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120	Canastilla		
121	Alarma		
122	Tapón de gasolina		
123	Herramientas		
124	Sensor de reversa		
125	Quemacables		
126	Toldo		
127	Gancho de arrastre		
128	Tapón gancho de arrastre		
129	Calcomanía de verificación		
130	Tapón bido		
131	Tapón (1) Centro de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ No ☐ Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☒ No ☐ Marca:
 Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ No ☐ Cantidad:	 Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☒ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ No ☐ ¿Funciona? ☒ No ☐ Marca:	 Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
 Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐ Marca:
 TAG ☐ Sí ☒ No ☐

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD:
 TD:
 DI:
 TI:
 R:
 ¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☒
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:

☒ Original	☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)
☐ Aleación	☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:

☐ Original	☐ Especial
-----------------------------------	-----------------------------------

Observaciones

Retiro emblemas placas LHL46SD de mi vehículo

Objetos personales

No hay objetos personales

Adaptaciones equipo especial

No cuenta con ninguna adaptación

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Al otorgar mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, confirmo el Aviso de Privacidad.

Se solicitan tener los objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán reponidos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Se pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llevado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Mónica Irujo Cota Moya *Mónica Irujo Cota Moya* Gracia la Reyna de *Felipe de Jesús Ramírez*
 Nombre y firma del asegurado, tercero interesado que entrega el vehículo. Nombre y firma del operador de grúa que recibe.