

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 19/06/2018 Hora 14:18 No. De Reporte A06B0030 No. De siniestro P68526363

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBVA

Llaves SI No

Transmisión Aut. Std.

Marca Renault Tipo Koleos Modelo 2023 Color GRIS

No. De Serie VF1HR3NB5PC371148 Placas S/P. No. De Motor _____

DESCRIPCIÓN	MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR		/	
BATERIA		/	
BAYONETA ACEITE MOTOR		/	
CLAXON		/	
BOMBA AGUA		/	
BOMBA GASOLINA		2	2
BANDAS MOTOR		/	
SISTEMA FRENOS		/	
CABLES BUJÍA		/	
AIRE ACONDICINADO		/	
COMPUTADORA MOTOR		/	
DEPOSITO LIMPIADORES		/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA		/	
DISTRIBUIDOR		/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO		/	
GENERADOR		/	
MARCHA		/	
MONOLOCK		/	
VENTILADOR		5	5
RADIADOR		/	
TANQUE DE GASOLINA		/	
TAPON DE GASOLINA		/	
TAPON DE ACEITE		/	
TAPON RADIADOR		/	
TURBO CARGADOR		/	

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	2	2
STEREO CD	/	
BOLSAS DE AIRE	2	2
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	+
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR	/	
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

	SI	NO
CATALIZADOR	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ	/	
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE	/	
TAPA CAJUELA	/	
HERRAMIENTA	/	
GATO	/	
LLAVE DE RUEDA	/	
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA	/	

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANIJAS EXTERIORES	/	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	/	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	/	
TAPONES DE RUEDAS	/	
VIDRIOS LATERALES	/	

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	/	
CUARTOS DE LUZ	/	
DEFENSA DELANTERA	/	
FAROS DE HALOGENO	/	
FAROS DE NIEBLA	/	
PARABRISAS	/	
PARRILLA	/	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTAPLACA	/	
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN	SI	NO
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA	/	
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL	SI	NO
ANTENA	/	
CANASTILLA	/	
SPOILERS D Y T	/	
FUSIBLES	/	
PLACAS	/	
RINES	/	
ALARMA	/	
EXTINGUIDOR	/	
OBJETOS PERSONALES	/	
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	2	2
OTROS		
REDILLAS	NO	

NOTAS Y OBSERVACIONES
Unidad con daño frontal.

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO
Traslado: TGP Mariano Otero

ELABORO
Edgar Rios
 NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
Mario Gomez
 NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Edgar Rios
 NOMBRE Y FIRMA

Operador: Mario Gomez
 Gracas Ares

ORIGINAL



AD09B0030

2

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma s/número 101, colonia Juárez, México D.F., C.P. 06700, México, en cumplimiento de sus obligaciones legales y de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de Carácter Público, informa que el presente inventario de partes y componentes del vehículo dañado, se encuentra en posesión de la BBVA México.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de Carácter Público, en virtud de las condiciones generales del contrato de seguro que el asegurado celebró con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de síntesis: 069 526367	Poliza: 784 B1000 B0	Fecha / día: 13	Número de caso: PC 371193
Marca: Renault	Submarca: Koleos	Tipo / cilindrada: 2.3	Color: Blanco
Lugar: Tlaxiaco	Fecha: Día 29 Mes 05 Año 20	Placas: JTQ 3V59	Cantidad de placas: 2
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado: Imperial Herrajes y Molduras	Celular: 3322554724	Cuentas electrónicas:

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/	/	65	Cielo de todo	/	/	Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores	/	/	66	Luz interior	/	/	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		
3	Plumas limpiadores	/	/	67	Especjo retrovisor	/	/	Observaciones:	Marca:		
4	Cofre	/	/	68	Viseras	/	/	 Llaves 			
5	Cuartos de luz	/	/	69	Tablero	/	/	Llave de encendido	 Tipo de llaves 		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/	70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Normal <input type="checkbox"/>		
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/	71	Botones de estéreó	/	/	Cantidad:	Código de encendido <input type="checkbox"/>		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/	72	Control aire acondicionado	/	/	 Auto estéreo 			
9	Parrilla	/	/	73	Control calefacción	/	/	Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	 Tarjeta de circulación 		
10	Emblemas	/	/	74	Control eléctrico	/	/	¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
11	Facia	/	/	75	Guanteras	/	/	Marca:			
12	Molduras	/	/	76	Consola	/	/	 Adicionales 			
13	Rejillas de facia	/	/	77	Porta vasos	/	/	Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		
14	Porta placa	/	/	78	Encendedor	/	/	Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca:		
15	Spoiler	/	/	79	Cenicero	/	/	TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No			
Trasero				Motor				 Llantas 			
16	Medallón	/	/	80	Palanca de velocidades	/	/	 Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/8)	 Vida 		
17	Limpiadores	/	/	81	Perilla palanca	/	/	DD:			
18	Lámpara stop	/	/	82	Botones puerta	/	/	TD:			
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	/	83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	DI:			
20	Emblema cajuela	/	/	84	Coderas	/	/	TI:			
21	Calaveras (2) (4)	/	/	85	Manijas de puertas (2) (4)	/	/	R:			
22	Reflejantes	/	/	86	Bocinas radio	/	/	¿Fundas o cubiertas? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No			
23	Defensa	/	/	87	Cinturones de seguridad	/	/	DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda		
24	Molduras	/	/	88	Banca de asiento trasero	/	/	TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
25	Porta placa	/	/	89	Respaldo de asiento trasero	/	/	 Rines 			
26	Cámara de reversa	/	/	90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/	Marca:			
27	Spoiler	/	/	91	Alfombra	/	/	Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)		
28	Escape	/	/	92	Tapetes (1) (2) (3) (4) (5)	/	/	Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)		
Lado derecho				General				 Volante 			
29	Salpicadera	/	/	93	Alternador	/	/	Marca:			
30	Cuarto luz lateral	/	/	94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/	Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>			
31	Especjo lateral	/	/	95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/	 Observaciones 			
32	Cristal aleta	/	/	96	Bandas de motor	/	/				
33	Puerta delantera	/	/	97	Bayoneta aceite dirección	/	/	 Objetos personales 			
34	Cristal puerta delantera	/	/	98	Bayoneta aceite motor	/	/				
35	Manija de puerta delantera	/	/	99	Bayoneta aceite transmisión	/	/	 Adaptaciones equipo especial 			
36	Puerta trasera	/	/	100	Bobina	/	/				
37	Cristal puerta trasera	/	/	101	Bocina de cláxon	/	/				
38	Manija de puerta trasera	/	/	102	Bomba de agua	/	/				
39	Cristal costado	/	/	103	Bomba dirección hidráulica	/	/				
40	Estribo	/	/	104	Boster de frenos	/	/				
41	Molduras	/	/	105	Cables bujias	/	/				
Lado izquierdo				PRENSADO							
42	Salpicadera	/	/	106	Compresor aire acondicionado	/	/				
43	Cuarto luz lateral	/	/	107	Depósito de chisgueteros	/	/				
44	Especjo lateral	/	/	108	Distribuidor	/	/				
45	Cristal aleta	/	/	109	Filtro gasolina	/	/				
46	Puerta delantera	/	/	110	Marcha	/	/				
47	Cristal puerta delantera	/	/	111	Motor limpiadores	/	/				
48	Manija de puerta delantera	/	/	112	Motor ventilador	/	/				
49	Puerta trasera	/	/	113	Porta filtro de aire	/	/				
50	Cristal puerta trasera	/	/	114	Radiador	/	/				
51	Manija de puerta trasera	/	/	115	Sistema de inyección	/	/				
52	Cristal costado	/	/	116	Transmisión (STD) (AUT)	/	/				
53	Estribo	/	/	117	Tapón aceite motor	/	/				
54	Molduras	/	/	118	Tapón radiador	/	/				
Cajuela											
55	Alfombra cartón cajuela	/	/	119	Tapón depósito líquido de frenos	/	/				
56	Birio de seguridad	/	/	120	Canastilla	/	/				
57	Cables pasa corriente	/	/	121	Alarma	/	/				
58	Extintidor	/	/	122	Tapón de gasolina	/	/				
59	Gato	/	/	123	Herramientas	/	/				
60	Gato hidráulico	/	/	124	Sensor de reversa	/	/				
61	Llave de rueda	/	/	125	Quemacocos	/	/				
62	Señales de carretera	/	/	126	Toido	/	/				
63	Tapete cubre llanta	/	/	127	Gancho de arrastre	/	/				
64	Tapa sombrerera	/	/	128	Tapón gancho de arrastre	/	/				
				129	Calcomanía de verificación	/	/				
				130	Tapón birlo	/	/				
				131	Tapón <input type="checkbox"/> Cent <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/				

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad

Nombre y firma del interesado:

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo:

Nombre y firma del ajustador que recibe:

Razón social de la grúa:

Nombre y firma del operador de grúa que recibe:

REV.06

FDDO-346

Seguros

ADGB0030

2

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 068 526363	Póliza 734 B1000 BQ	Inciso / certificado 13	Número de serie PC 371149
Marca Renault	Submarca Koleos	Tipo / cilindraje	Modelo 23
Lugar Tlaquepaque	Fecha Día 29 Mes 05 Año 26	Placas JTP 3459	Cantidad de placas (0) (1) 2
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Imperial Herrajes y Molduras	Celular 33225 58724	Kilometraje 24354
			Gasolina AC <input checked="" type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F
			Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Brazos de limpiadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Plumas limpiadoras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Cofre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Cuartos de luz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Parrilla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Interior

65.	Cielo de toldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66.	Luz interior	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67.	Espejo retrovisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68.	Viseras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69.	Tablero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71.	Botones de estéreo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72.	Control aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73.	Control calefacción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74.	Control eléctrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75.	Guantera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76.	Consola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otros

<p>Computadora</p> <p>¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Observaciones:</p>	<p>Batería</p> <p>¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Marca:</p>
<p>Llaves</p> <p>Llave de encendido</p> <p>¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Cantidad:</p>	<p>Tipo de llaves</p> <p>Normal <input type="checkbox"/></p> <p>Código de encendido <input type="checkbox"/></p> <p>Tarjeta <input type="checkbox"/></p>
<p>Auto estéreo</p> <p>Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Tarjeta de circulación</p> <p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>