SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

# INVENTARIO VEHICULO

AO. 4670

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: Renault | | TIPO: Aunac | |
| VIN: UE1LZ1268EC299706 | | PLACA: S/P | |
| SINIESTRO: B72161761 | | ASEGURADORA: BBVA | |
| FECHA: 16/10/26 | COLOR: Gris | AÑO: 2015 | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | X | | |
| COMPUTADORA MOTOR | X | | |
| ESTEREO | X | | |
| LLANTA DE REFACCION | | X | |
| BOMBA GASOLINA | | X | |
| LLAVES | | X | |
| CATALIZADOR | X | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | X | | |
| ALTERNADOR | X | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | X | | |
| CLAXON | | X | |
| BOMBA AGUA | X | | |
| BANDAS MOTOR | X | | |
| SISTEMA FRENOS | | X | |
| CABLES BUJIAS | X | | |
| BOBINA | X | | |
| AIRE ACONDICIONADO | X | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | X | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | | X | |
| DISTRIBUIDOR | X | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | X | | |
| GENERADOR | X | | |
| MARCHA | X | | |
| MONOBLOCK | X | | |
| VENTILADOR | X | | |
| RADIADOR | X | | |
| RADIADOR DE A/C | X | | |
| TANQUE DE GASOLINA | | X | |
| TAPON DE GASOLINA | | X | |
| TAPON DE ACEITE | X | | |
| TAPON RADIADOR | X | | |
| TURBO CARGADOR | | X | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | | X | |
| COFRE | | | X |
| CUARTOS DE LUZ | | X | |
| DEFENSA DELANTERA | | | X |
| FAROS | | | X |
| BALASTRE | | X | |
| BULBOS | | X | |
| FAROS DE NIEBLA | | X | |
| PARABRISAS | | | X |
| PARRILLA | | X | |
| PLUMAS LIMPIADORES | X | | |
| PORTAPLACA | | | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | X | | |
| BULBOS | X | | |
| CAJUELA | X | | |
| DEFENSA TRASERA | X | | |
| LIMPIADOR | | X | |
| MEDALLON | | X | |
| PORTAPLACA | | X | |
| SISTEMA DE ESCAPE | X | | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | X | |
| CABLES PASACORRIENTES | | X | |
| TAPA CAJHUELA | X | | |
| HERRAMIENTA | | X | |
| GATO | | X | |
| LLAVE DE RUEDA | | X | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | X | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | X | |
| SPOILERS | | X | |
| FUSIBLES | X | | |
| PLACAS | | X | |
| RINES | X | | |
| ALARMA | | X | |
| EXTINGUIDOR | | X | |
| ANTENA | | X | |
| PLACA VIN | | X | |
| KILOMETRAJE | | X | |
| CANASTILLA | | X | |
| ADAPTACION | | X | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | X | |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRSERA | X | | |
| SALPICADERA | | X | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | | | X |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | X | |
| COSTADOS | X | | |
| ESPEJO EXTERIOR | X | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | X | | |
| MOLDURAS | X | | |
| PUERTA DELANTERA | X | | |
| PUERTA TRSERA | X | | |
| SALPICADERA | | X | |
| LLANTAS | X | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | X | | |
| VIDRIOS LATERALES | | | X |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | X | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | X | | |
| ASIENTOS TRASEROS | X | | |
| BOCINAS | | X | |
| BOLSA DE AIRE | | X | |
| CABECERAS | X | | |
| CENICEROS | | X | |
| GUANTERA | X | | |
| CINT. SEGURIDAD | X | | |
| CLAXON | | X | |
| CODERAS | X | | |
| CONSOLA | X | | |
| CONTROL A/C | X | | |
| DESPOSTER | X | | |
| ENCENDEDOR | | X | |
| ESPEJO RETROVISOR | X | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | X | | |
| LUZ INTERIOR | | X | |
| LUZ STOP | | X | |
| MANIJAS | X | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | | |
| RELOJ | | X | |
| SEGUROS ELECTRICOS | X | | |
| TABLERO | X | | |
| TAPETES | X | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | X | | |
| VESTIDURAS | X | | |
| VOLANTE | X | | |
| VISERAS | X | | |






**OBSERVACIONES:**

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Donovan Alvarez | Ixmi Ivonne | Donovan |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

*INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS*

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

AC5180541

# Grúas Tapatías

CEL. 33 3710 7836 TEL. 33 3643 8554

## INVENTARIO DE VEHICULO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINIESTRO 8226161 | POLIZA | NOMBRE multiasistencia | DIA 03 | MES 10 | AÑO 23 | | |
| PLACA Y/N [X] NO | LLAVES [X] SI [ ] NO | MARCA Renault | TIPO Duster | MODELO 2015 | COLOR Gris | | |
| No. DE SERIE 8A1HSR4H2FC299106 | RECOGER EN manzanillo | ENTREGAR EN GDL | | | | | |

| No. | INVENTARIO | SI | NO |
|---|---|---|---|
| | **MOTOR** | | |
| 1 | ALTERNADOR | ✓ | |
| 2 | BANDAS DE MOTOR | ✓ | |
| 3 | BAYONETA DE ACEITE HIDRAULICO | ✓ | |
| 4 | BAYONETA DE ACEITE MOTOR | ✓ | |
| 5 | BAYONETA DE ACEITE TRANSMISION | ✓ | |
| 6 | BOBINA | ✓ | |
| 7 | BOCINA CLAXON | ✓ | |
| 8 | BOMBA DE AGUA | ✓ | |
| 9 | BOMBA DE GASOLINA | ✓ | |
| 10 | BOMBA DIRECCION HIDRAULICA | ✓ | |
| 11 | BOSTER DE FRENOS | ✓ | |
| 12 | CABLES BUJIAS | ✓ | |
| 13 | CARBURADOR | ✓ | |
| 14 | COMPRESORA AIRE ACONDICIONADO | ✓ | |
| 15 | COMPUTADORA | ✓ | |
| 16 | DEPOSITO AGUA LIMPIA | ✓ | |
| 17 | DISTRIBUIDOR | ✓ | |
| 18 | ENCENDIDO ELECTRONICO | ✓ | |
| 19 | FILTRO CARBURADOR | ✓ | |
| 20 | FILTRO GASOLINA | ✓ | |
| 21 | MARCHA | ✓ | |
| 22 | MOTOR LIMPIADORES | ✓ | |
| 23 | MOTOR ORIGINAL | ✓ | |
| 24 | MOTOR VENTILADOR | ✓ | |
| 25 | RADIADOR | ✓ | |
| 26 | REGULADOR | ✓ | |
| 27 | SEMIEJES | ✓ | |
| 28 | SISTEMA DE INYECCION | ✓ | |
| 29 | SISTEMA DE GAS | | ✓ |
| 30 | TANQUE DE GAS | | ✓ |
| 31 | TAPON ACEITE MOTOR | ✓ | |
| 32 | TAPON RADIADOR | ✓ | |
| | **INTERIOR** | | |
| 33 | ALFOMBRA | ✓ | |
| 34 | ASIENTOS DELANTEROS | ✓ | |
| 35 | ASIENTOS TRASEROS | ✓ | |
| 36 | BOCINAS RADIO | ✓ | |
| 37 | BOTONES DE PUERTA | ✓ | |
| 38 | BOTONES DE RADIO O ESTEREO | ✓ | |
| 39 | CABECERAS | ✓ | |
| 40 | CAJUELA DE GUANTES | ✓ | |
| 41 | CENICERO | | ✓ |
| 42 | CINTURONES DE SEGURIDAD | ✓ | |
| 43 | CODERAS | | ✓ |
| 44 | CONSOLA | ✓ | |
| 45 | CONTROL AIRE ACONDICIONADO | ✓ | |
| 46 | CONTROL CALEFACCION | ✓ | |
| 47 | CONTROL ELECTRICO | ✓ | |
| 48 | ENCENDEDOR | suelto | ✓ |
| 49 | ESPEJO RETROVISOR | | ✓ |
| 50 | EXTINGUIDOR | | ✓ |
| 51 | LUZ INTERIOR | ✓ | |
| 52 | MANIJAS INTERIORES | ✓ | |
| 53 | PERILLA PALANCA | ✓ | |
| 54 | PALANCA DE VELOCIDADES | ✓ | |

| No. | INVENTARIO | SI | NO |
|---|---|---|---|
| 55 | RELOJ | | ✓ |
| 56 | TABLERO | ✓ | |
| 57 | TAPETES | | ✓ |
| 58 | VICERAS | ✓ | |
| | **CAJUELA** | | |
| 59 | CABLES PASA CORRIENTE | | |
| 60 | CARTON CAJUELA | | |
| 61 | EXTINGUIDOR | | |
| 62 | GATO | | |
| 63 | GATO HIDRAULICO | | |
| 64 | HERRAMIENTAS | | |
| 65 | LLANTA REFACCION | | |
| 66 | LLAVE DE RUEDA | | |
| 67 | SEÑALES DE CARRETERA | | |
| 68 | TAPETE CUBRE LLANTA | | |
| | **LADO DERECHO** | | |
| 69 | ANTENA | | ✓ |
| 70 | CRISTAL PUERTA DELANTERA | ✓ | |
| 71 | CRISTAL PUERTA TRASERA | ✓ | |
| 72 | EMBLEMAS | | ✓ |
| 73 | ESPEJOS EXTERIORES | ✓ | |
| 74 | MANIJAS EXTERIORES | ✓ | |
| 75 | MOLDURAS | | ✓ |
| 76 | PUERTA DELANTERA | ✓ | |
| 77 | PUERTA TRASERA | ✓ | |
| 78 | REFLEJANTE LATERAL DELANTERO | | ✓ |
| 79 | REFLEJANTE LATERAL TRASERO | | ✓ |
| 80 | SALPICADERA | ✓ | |
| 81 | TAPONES RUEDA | | ✓ |
| | **LADO IZQUIERDO** | | |
| 82 | ANTENA | ✓ | |
| 83 | CRISTAL PUERTA DELANTERA | ✓ | |
| 84 | CRISTAL PUERTA TRASERA | ✓ | |
| 85 | EMBLEMAS | | ✓ |
| 86 | ESPEJOS EXTERIORES | ✓ | |
| 87 | MANIJAS EXTERIORES | ✓ | |
| 88 | MOLDURAS | | ✓ |
| 89 | PUERTA DELANTERA | ✓ | |
| 90 | PUERTA TRASERA | ✓ | |
| 91 | REFLEJANTE LATERAL DELANTERO | | ✓ |
| 92 | REFLEJANTE LATERAL TRASERO | | ✓ |
| 93 | SALPICADERA | ✓ | |
| 94 | TAPONES RUEDA | | ✓ |
| | **DELANTERO** | | |
| 95 | BISEL | | ✓ |
| 96 | BRAZOS DE LIMPIADORES | ✓ | |
| 97 | COFRE | ✓ | |
| 98 | CUARTOS DE LUZ | ✓ | |
| 99 | DEFENSA LATERAL | ✓ | |
| 100 | EMBLEMAS | ✓ | |
| 101 | FACIA DELANTERA | ✓ | |
| 102 | FAROS DE HALOGENO | ✓ | |
| 103 | FAROS DE NIEBLA | ✓ | |
| 104 | MOLDURAS | ✓ | |
| 105 | PARABRISAS | ✓ | |
| 106 | PARRILLA | ✓ | |

| No. | INVENTARIO | SI | NO |
|---|---|---|---|
| 107 | PLUMAS LIMPIADORAS | ✓ | |
| 108 | PORTA PLACA | ✓ | |
| 109 | SPOILER | | ✓ |
| | **TRASERA** | | |
| 110 | CALAVERAS | ✓ | |
| 111 | DEFENSA TRASERA | ✓ | |
| 112 | EMBLEMA CAJUELA | ✓ | |
| 113 | FACIA TRASERA | ✓ | |
| 114 | LAMPARA STOP | | ✓ |
| 115 | LIMPIADORES | | ✓ |
| 116 | MEDALLON | | ✓ |
| 117 | MOLDURAS | | ✓ |
| 118 | PORTA PLACA | | ✓ |
| 119 | SPOILER | | ✓ |
| 120 | TAPA CAJUELA | ✓ | |
| | **GENERAL** | | |
| 121 | CANASTILLA | | ✓ |
| 122 | ALARMA | | ✓ |
| 123 | COMPUTADORAS | ✓ | |
| 124 | SPOILERS | | ✓ |
| 125 | TAPON GASOLINA | ✓ | |
| 126 | CABINA | | |
| 127 | CAJA BATEA | | ✓ |
| 128 | BARRA CARDAN | | ✓ |
| 129 | FLECHAS DIFERENCIALES | | ✓ |
| 130 | CAJA DE TRANSMISION | ✓ | |
| 131 | ESCAPE (CATALIZADOR) | ✓ | |
| 132 | | | |
| 133 | | | |
| 134 | | | |
| 135 | | | |

**OTROS**

BATERIA MARCA: LTH

ECUALIZADOR - COMPACT DISC - ESTEREO - RADIO MARCA: Original

LLANTA DELANTERA DERECHA MARCA: Hidestone 50 %DE VIDA

LLANTA DELANTERA IZQUIERDA MARCA: GR Roadstone 50 %DE VIDA

LLANTA TRASERA DERECHA MARCA: GR Roadstone 50 %DE VIDA

LLANTA TRASERA IZQUIERDA MARCA: Hidestone 50 %DE VIDA

LLANTA REFACCION MARCA: Cerrada %DE VIDA

RINES: ESPECIAL [ ] NORMAL [✓]


VOLANTE: ESPECIAL [ ] NORMAL [ ]

OTROS: MARCA

**NOTA: EL EQUIPO QUE PRESENTA LA UNIDAD Y QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS CONCEPTOS SEÑALADOS, DEBERA ANOTARSE DESCRIBIENDO LA MARCA Y/O EL ESTADO DE CONSERVACION**

**VISTA DEL VEHICULO**

VISTA LATERAL DERECHA



VISTA FRONTAL

VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL IZQUIERDA

**OBSERVACIONES** Derecho 10:00 Izquierdo

Nº 797

| NOMBRE Y FIRMA CLIENTE O QUIEN RECIBE | NOMBRE Y FIRMA TALLER RESPONSABLE O QUIEN ENTREGA | CLIENTE | NOMBRE Y FIRMA OPERADOR DE GRUA |
|---|---|---|---|

Escaneado con CamScanner

Manzanillo

ma

Multiasistencia, S.A. de C.V.

**Datos Generales del Servicio** (Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Marca** | RENAULT | Serie | VF1LZ1268FC299706 |
| **Tipo** | FLUENCE | Placas | |
| **Modelo** | 2015 | **Siniestro** | **B72161761** |
| **Color** | GRIS | Aseguradora | **BBVA SEGUROS** |
| | | **Folio** | **16316887** |
| **Proveedor Asignado** | | **TAPATIAS** | |
| **Fecha de Asignacion** | | **lunes, 7 de septiembre de 2026** | |

**Observaciones**

**ORIGEN: CANDY MZN COLOMOS Blvd. Miguel De La Madrid Hurtado Km 13 Int 20 Col. Santiago C.P. 28860 Manzanillo, Colima / Carretera Armeria - Manzanillo # 200 Col. Colomos C.P. 28800, Manzanillo, Colima ALBA ALCANTAR Telefono: 3123044188**

**DESTINO: LOTE O PENSION MA , GUADALAJARA**

OBSERVACIONES: **UNIDAD CON INVENTARIO //**

**(Llenado por Gruas y Talleres)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taller o Agencia | | Responsable | |
| Municipio | | Estado | |
| Fecha Programada | | Fecha y Hora de Recepción | / / : horas |
| Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario | | SI | NO |

*En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones*

**Observaciones**

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

**Nombre y Firma del Operador de Gruas**

**Datos de Entrega del Vehículo** (Llenado por Lote de Restos)

| | |
|---|---|
| Lote de Salvamentos | |
| Fecha de Entrega | |
| Compañía de Gruas que entrega el Vehículo | |

| | | |
|---|---|---|
| Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario | SI | NO |

*En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones*

**Observaciones**

**Nombre y Firma del Operador de Gruas**

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

***Nota:*** *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.
Pablo A. González 138 Pte. Colonia Jardines del Cerro
Monterrey, N.L. C.P. 64050 Tel. 01 800 230 4736 y 01(81) 8048 5011



Escaneado con CamScanner