

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

| | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|
| Número de siniestro: B70263165 | Número de póliza: 715A5305K3 | Inciso / Certificado: 1 | Placas: JK31250 |
| Marca: Peugeot | Submarca: Partner | Tipo: Van | Modelo: 2017 |
| Nombre del ajustador: Diego Mtz Gomez | Claves: 1046 | Fotos: 1 | Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 7,550.00 |
| Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° | Nombre del interesado: Diego Eduardo Mariscal Ariza | Celular: 3342838059 | Correo electrónico: diego.mariscal@5460@gmail.com |

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: _____

| | |
|---|---|
| Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible. Favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small> | Fecha de expedición: 12-06-28 Lugar de expedición: Guadalupe Jalisco Firma del ajustador: Diego Mtz |
|---|---|

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

| | |
|--|--|
| Nombre del taller: Auto Line | Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): |
| Número de pase: | |

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

| | |
|--|--|
| Nombre y firma del interesado | |
| Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. | |
| Indemnización de daños <input checked="" type="checkbox"/> | Asignación de taller <input type="checkbox"/> |
| Nombre y firma del interesado | Nombre y firma del interesado |

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 501, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos los datos personales con la finalidad de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicita o contrata con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquier momento en nuestra sucursal o en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que al suscribirlo hace constar con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
| Numero de siniestro 37263165 | Placa 715A5305K3 | Inicio / certificado 1 | Numero de reporte VF37191K2HJ533634 |
| Marca Porsche | Submarca Porsche | Tipo / categoría Van | Modelo 2017 |
| Licencia Guadalupe | Fecha de compra 12/06/19 | Placa de venta JV31250 | Cantidad de plazas (0) |
| Atención a <input checked="" type="checkbox"/> Reparado <input type="checkbox"/> Afectado no | Nombre del interesado Diego Eduardo Mejías | Cédula 33488930059 | Kilometraje 52791 km |
| | | | Gasolina BCO |
| | | | Correo electrónico diego@mejias.com |

| No. | Inventario | Sí | No | No. | Inventario | Sí | No | Inventario |
|-----|------------|----|----|-----|------------|----|----|------------|
|-----|------------|----|----|-----|------------|----|----|------------|

Delantero

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1 | Parabrisas | | |
| 2 | Brazos de limpiadores | | |
| 3 | Puertas limpiadoras | | |
| 4 | Cofre | | |
| 5 | Cuartos de luz | | |
| 6 | Faro principal (izquierdo) (derecho) | | |
| 7 | Focos <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led | | |
| 8 | Faro de niebla (izquierdo) (derecho) | | |
| 9 | Parrilla | | |
| 10 | Emblemas | | |
| 11 | Facia | | |
| 12 | Molduras | | |
| 13 | Regillas de facia | | |
| 14 | Porta placa | | |
| 15 | Spoiler | | |

Interior

| | | | |
|----|---|--|--|
| 65 | Cielo de todo | | |
| 66 | Luz interior | | |
| 67 | Espejo retrovisor | | |
| 68 | Viseras | | |
| 69 | Tablero | | |
| 70 | Switch de encendido (start / stop engine) | | |
| 71 | Botones de estéreo | | |
| 72 | Control aire acondicionado | | |
| 73 | Control calefacción | | |
| 74 | Control eléctrico | | |
| 75 | Guantería | | |
| 76 | Consola | | |
| 77 | Porta vasos | | |
| 78 | Encendedor | | |
| 79 | Cenicero | | |
| 80 | Palanca de velocidades | | |
| 81 | Perilla palanca | | |
| 82 | Botones puerta | | |
| 83 | Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | | |
| 84 | Coderas | | |
| 85 | Manijas de puertas (2) (3) (4) | | |
| 86 | Bocinas radio | | |
| 87 | Cinturones de seguridad | | |
| 88 | Banca de asiento trasero | | |
| 89 | Respaldo de asiento trasero | | |
| 90 | Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) | | |
| 91 | Alfombra | | |
| 92 | Tapetes (1) (2) (3) (4) | | |

Otros

| | |
|---|---|
| Computadora ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Observaciones Cable desahogado | Batería ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca |
| Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: | Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> |
| Auto estéreo Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca | Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |

Trasero

| | | | |
|----|-----------------------------|--|--|
| 16 | Medallón | | |
| 17 | Limpadores | | |
| 18 | Lámpara stop | | |
| 19 | Tapa cajuela / quita puerta | | |
| 20 | Emblema cajuela | | |
| 21 | Cataveras (1) (4) | | |
| 22 | Reflejantes | | |
| 23 | Defensa | | |
| 24 | Molduras | | |
| 25 | Porta placa | | |
| 26 | Cámara de reversa | | |
| 27 | Spoiler | | |
| 28 | Escape | | |

Motor

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 93 | Alternador | | |
| 94 | Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | | |
| 95 | Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | | |
| 96 | Bandas de motor | | |
| 97 | Bayoneta aceite dirección | | |
| 98 | Bayoneta aceite motor | | |
| 99 | Bayoneta aceite transmisión | | |
| 100 | Bobina | | |
| 101 | Bocina de claxon | | |
| 102 | Bomba de agua | | |
| 103 | Bomba dirección hidráulica | | |
| 104 | Boster de frenos | | |
| 105 | Cables bujías | | |
| 106 | Compresor aire acondicionado | | |
| 107 | Depósito de chisgueteros | | |
| 108 | Distribuidor | | |
| 109 | Filtro gasolina | | |
| 110 | Marcha | | |
| 111 | Motor limpiadores | | |
| 112 | Motor ventilador | | |
| 113 | Porta filtro de aire | | |
| 114 | Radiador | | |
| 115 | Sistema de inyección | | |
| 116 | Transmisión (STD) (AUT) | | |
| 117 | Tapón aceite motor | | |
| 118 | Tapón radiador | | |
| 119 | Tapón depósito líquido de frenos | | |

Lado derecho

| | | | |
|----|----------------------------|--|--|
| 29 | Salpicadera | | |
| 30 | Cuarto luz lateral | | |
| 31 | Espejo lateral | | |
| 32 | Cristal aleta | | |
| 33 | Puerta delantera | | |
| 34 | Cristal puerta delantera | | |
| 35 | Manija de puerta delantera | | |
| 36 | Puerta trasera | | |
| 37 | Cristal puerta trasera | | |
| 38 | Manija de puerta trasera | | |
| 39 | Cristal costado | | |
| 40 | Estribo | | |
| 41 | Molduras | | |

Lado izquierdo

| | | | |
|----|----------------------------|--|--|
| 42 | Salpicadera | | |
| 43 | Cuarto luz lateral | | |
| 44 | Espejo lateral | | |
| 45 | Cristal aleta | | |
| 46 | Puerta delantera | | |
| 47 | Cristal puerta delantera | | |
| 48 | Manija de puerta delantera | | |
| 49 | Puerta trasera | | |
| 50 | Cristal puerta trasera | | |
| 51 | Manija de puerta trasera | | |
| 52 | Cristal costado | | |
| 53 | Estribo | | |
| 54 | Molduras | | |

Cajuela

| | | | |
|----|-------------------------|--|--|
| 55 | Alfombra cartón cajuela | | |
| 56 | Birio de seguridad | | |
| 57 | Cables pasa corriente | | |
| 58 | Extintor | | |
| 59 | Gato | | |
| 60 | Gato hidráulico | | |
| 61 | Llave de rueda | | |
| 62 | Señales de carretera | | |
| 63 | Tapete cubre llanta | | |
| 64 | Tapa sombrerera | | |

Adicionales

Pantalla GPS Sí No
Pantalla TV Sí No
Tarjeta GPS SD Sí No
TAG Sí No

Llantas

| Ejemplo: Llantas DD Goodear GP8 II 195/65/14 (3/4) (2) (1) | Vida |
|---|-------------------------------------|
| DD: Michelin | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TD: Michelin | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DI: Michelin | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TI: Michelin | <input checked="" type="checkbox"/> |
| R: Michelin | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ¿Funda o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No | |
| DD: Delantera derecha | DI: Delantera izquierda |
| TD: Trasera derecha | TI: Trasera izquierda |

Rines

Marca: Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Original Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.) Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo Nombre y firma del ajustador que recibe Razón social de la grúa Nombre y firma del operador de grúa que escribe