

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): TEOLOYUCAN ☐ TRASLADO(PROV): _____
G-FORMA OP - RENE SILVA

MARCA: <u>PEUGEOT</u>	TIPO: <u>2008</u>
VIN: <u>VF3US HN1371S2009</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>B766400762</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>03-08-26</u> COLOR: <u>BLANCO</u>	AÑO: <u>2008</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION		X	
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRE		X	
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES: QUEMACOS

ELABORA <u>Jesus H. P.</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Rene Silva</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Jesus H. P.</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: 1376400762	Número de póliza: 716BU5035	Inciso / Certificado: 006	Placas: MXP 866C
Marca: PEUGEOT	Submarca: 2008	Tipo: MB	Modelo: 2024
Color: BCO			
Nombre del ajustador: ERNESTO AGUIRRE V	Claves: 035	Fotos: 035	Aplica deducible: SI ☒ NO ☐ \$13,950.00
Atención a: ☐ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: BRENDA IRENE AVILA	Celular: 5575229285	Correo electrónico: 5575229285

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible		Fecha de expedición: 2/ABO/26 Lugar de expedición: EDS MEY
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en el taller, en caso de no encontrar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.		
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)		
Nombre del taller: AUTO ONLINE Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): OLINDO 19, BUENA VISTA, TULITLAN	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: Brenda Irene Avila Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Brenda Irene Avila	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: **800 90 21 300**
 Afectados: **800 83 62 003**
 Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

BBVA

Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
716400762	716305035	2029	VR305HNL3KJS7209
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Subaru	2005	H3	2029
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
CDMX	Día Mes Año	2029	(0) / (1)
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☐ Asegurado ☐ Afectado no			

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario								
Delantero				Interior				Otros								
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora		Batería						
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐		¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐						
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:		Marca:	AMERICA					
4.	Cofre			68.	Viseras											
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			 Llaves		 Tipo de llaves						
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido		Normal ☐						
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estereo			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐		Código de encendido ☐						
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Cantidad:		Tarjeta ☐						
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			 Auto estereo		 Tarjeta de circulación						
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estereo ☐ Sí ☐ No ☐		Sí ☐ No ☐						
11.	Facia			75.	Guantera			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐		Marca:	AMERICA					
12.	Molduras			76.	Consola											
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos											
14.	Porta placa			78.	Encendedor											
15.	Spoiler			79.	Cenicero											
Trasero				80.	Palanca de velocidades			 Adicionales								
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐		Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐						
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐		Marca:						
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			TAG ☐ Sí ☐ No ☐								
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas			 Llantas								
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)		 Vida						
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio			DD: 2010/05/14								
22.	Reflejantes			87.	Cinturones de seguridad			TD: 2010/05/14								
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero			DI: 2010/05/14								
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero			TI: 2010/05/14								
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐								
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra			DD: Delantera derecha		DI: Delantera izquierda						
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)			TD: Trasera derecha		TI: Trasera izquierda						
28.	Escape			 Motor				 Rines								
 Lado derecho				93.	Alternador			Marca:								
29.	Salpicadera			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			Original		Especial						
30.	Cuarto luz lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Aleación		Acero						
31.	Espejo lateral			96.	Bandas de motor			No. (1) (2) (3) (4)		No. (1) (2) (3) (4)						
32.	Cristal aleta			97.	Bayoneta aceite dirección			 Volante								
33.	Puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			Marca:								
34.	Cristal puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión			Original		Especial						
35.	Manija de puerta delantera			100.	Bobina			 Observaciones								
36.	Puerta trasera			101.	Bocina de claxon											
37.	Cristal puerta trasera			102.	Bomba de agua											
38.	Manija de puerta trasera			103.	Bomba dirección hidráulica											
39.	Cristal costado			104.	Boster de frenos											
40.	Estribo			105.	Cables bujías			 Objetos personales								
41.	Molduras			106.	Compresor aire acondicionado											
 Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueros											
42.	Salpicadera			108.	Distribuidor											
43.	Cuarto luz lateral			109.	Filtro gasolina											
44.	Espejo lateral			110.	Marcha			 Adaptaciones equipo especial								
45.	Cristal aleta			111.	Motor limpiadores											
46.	Puerta delantera			112.	Motor ventilador											
47.	Cristal puerta delantera			113.	Porta filtro de aire											
48.	Manija de puerta delantera			114.	Radiador											
49.	Puerta trasera			115.	Sistema de inyección											
50.	Cristal puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (AUT)											
51.	Manija de puerta trasera			117.	Tapón aceite motor											
52.	Cristal costado			118.	Tapón radiador											
53.	Estribo			119.	Tapón depósito líquido de frenos											
54.	Molduras			 General												
 Cajuela				120.	Canastilla											
55.	Alfombra cartón cajuela			121.	Alarma											
56.	Birlo de seguridad			122.	Tapón de gasolina											
57.	Cables pasa corriente			123.	Herramientas											
58.	Extintidor			124.	Sensor de reversa											
59.	Gato			125.	Quemacocos											
60.	Gato hidráulico			126.	Toldo											
61.	Llave de rueda			127.	Gancho de arrastre											
62.	Señales de carretera			128.	Tapón gancho de arrastre											
63.	Tapete cubre llanta			129.	Calcomanía de verificación											
64.	Tapa sombrerera			130.	Tapón birlo											
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)											
 Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.																
 Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.																
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo				 Nombre y firma del interesado												
 Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retires los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.																
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo				 Nombre y firma del ajustador que recibe				 Razón social de la grúa								
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe																