

[Aviso de Privacidad](#)

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y el bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: 52284860	Número de póliza: 78280500US	Inciso / Certificado: 008	Placas: MWG-737C
Marca: PEUGEOT	Submarca: MANAGER	Tipo: VAN	Modelo: 2026
Nombre del asegurador: EDUARDO GONZALEZ	Claves: K068	Fotos: X	Placa deducible: ☒ Sí ☐ No \$
Atención: ☒ Asignado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: DKS LOGISTICA	Celular: 5586179007	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula 11, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza firmada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por ésta en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores. (1) PASA DELANTECA (2) PARABRISAS

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible. Favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 29-06-2016 Lugar de expedición: QUERETARO Firma del asegurador: <i>[Firma]</i>
--	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller AUTO OUTLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) EL ALTO, 300.
Número de pase SANTIAGO QUERÉTARO VILVA APASCO.	

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará al **centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración**. La **valoración de los daños** se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la **fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El **ajustador no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los **daños marcados** en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

<u>Luis Plegante</u> Nombre y firma del interesado Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. <u>Luis Plegante de la Cruz</u> Indemnización con daños Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valoración realizada por BAVI Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los datos marcados en el presente documento autorizo desmarcar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un	<u>[Firma]</u> Asignación de taller Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BAVI Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados)
---	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionacientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: _____ Afectados: _____

(4) PUERTA PLANTERO DERECHA
 (4) PUERTA VENTILADA DERECHA
 (4) MOLDO.
 (5) PIN DELANTERO DERECHO
 (6) COSTA DERECHA



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

SIN LLAVE
Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 440, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Placa de identificación	782284860	Póliza	782B0500US	Inciso / certificado	008	Número de serie	VF3YDT6F2TMB47351
Marca	PEUGEOT	Submarca	MANAGER	Tipo / cilindraje	VAN	Modelo	2026
Llave	PEUGEOT	Placa	2906	Cantidad de placas	26	Kilometraje	Gasolina
Atención:	Atendido	Nombre del interesado	LOGISTICA	Celular	5586 17 90 01	Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2)		
22.	Reflejos		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extintor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		

Interior

65.	Cielo de todo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantero		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (2.0) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Observaciones:	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Cantidad:	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☐ Sí ☒ No ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Marca:	Tarjeta de circulación ☐ Sí ☒ No

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca:
TAG ☐ Sí ☒ No	

Llantas

Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 115/65/14 (3/4 1/2 1/4)

DD: NEXEN 215/75R16 112

TD: NEXEN 215/75R16 112

DI: NEXEN 215/75R16 112

TI: NEXEN 215/75R16 112

R:

¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción

TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: ACERO

Original ☐ Especial ☒

No. (1) (2) (3) (4)

Aleación ☐ Acero ☒

No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: PEUGEOT

Original ☐ Especial ☒

Observaciones

No de objetos personales

Adaptaciones equipo especial

13.	Rejillas de fascia	/
14.	Porta placa	/
15.	Spoiler	/

Trasero

16.	Medallón	/
17.	Limpiadores	/
18.	Lámpara stop	/
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/
20.	Emblema cajuela	/
21.	Calaveras (2)	/
22.	Reflejanter	/
23.	Defensa	/
24.	Molduras	/
25.	Porta placa	/
26.	Cámara de reversa	/
27.	Spoiler	/
28.	Escape	/

Lado derecho

29.	Salpicadera	/
30.	Cuarto luz lateral	/
31.	Especio lateral	/
32.	Cristal aleta	/
33.	Puerta delantera	/
34.	Cristal puerta delantera	/
35.	Manija de puerta delantera	/
36.	Puerta trasera	/
37.	Cristal puerta trasera	/
38.	Manija de puerta trasera	/
39.	Cristal costado	/
40.	Estribo	/
41.	Molduras	/

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	/
43.	Cuarto luz lateral	/
44.	Especio lateral	/
45.	Cristal aleta	/
46.	Puerta delantera	/
47.	Cristal puerta delantera	/
48.	Manija de puerta delantera	/
49.	Puerta trasera	/
50.	Cristal puerta trasera	/
51.	Manija de puerta trasera	/
52.	Cristal costado	/
53.	Estribo	/
54.	Molduras	/

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	/
56.	Birlo de seguridad	/
57.	Cables pasa corriente	/
58.	Extinguidor	/
59.	Gato	/
60.	Gato hidráulico	/
61.	Llave de rueda	/
62.	Señales de carretera	/
63.	Tapete cubre llanta	/
64.	Tapa sombrerera	/

77.	Porta vasos	/
78.	Encendedor	/
79.	Cenicero	/
80.	Palanca de velocidades	/
81.	Perilla palanca	/
82.	Botones puerta	/
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/
84.	Coderas	/
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/
86.	Bocinas radio	/
87.	Cinturones de seguridad	/
88.	Banca de asiento trasero	/
89.	Respaldo de asiento trasero	/
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/
91.	Alfombra	/
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/

Motor

93.	Alternador	/
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/
96.	Bandas de motor	/
97.	Bayoneta aceite dirección	/
98.	Bayoneta aceite motor	/
99.	Bayoneta aceite transmisión	/
100.	Bobina	/
101.	Bocina de claxon	/
102.	Bomba de agua	/
103.	Bomba dirección hidráulica	/
104.	Boster de frenos	/
105.	Cables bujías	/
106.	Compresor aire acondicionado	/
107.	Depósito de chisqueteros	/
108.	Distribuidor	/
109.	Filtro gasolina	/
110.	Marcha	/
111.	Motor limpiadores	/
112.	Motor ventilador	/
113.	Porta filtro de aire	/
114.	Radiador	/
115.	Sistema de inyección	/
116.	Transmisión (2D) (AUT)	/
117.	Tapón aceite motor	/
118.	Tapón radiador	/
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/

General

120.	Canastilla	/
121.	Alarma	/
122.	Tapón de gasolina	/
123.	Herramientas	/
124.	Sensor de reversa	/
125.	Quemacocos	/
126.	Toldo	/
127.	Gancho de arrastre	/
128.	Tapón gancho de arrastre	/
129.	Calcomanía de verificación	/
130.	Tapón birlo	/
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/

Auto estéreo	Tarjeta de circulación
Estéreo ☐ Sí ☒ No	Sí ☐ No ☒
¿Funciona? ☐ Sí ☒ No	
Marca: _____	

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca: _____
TAG ☐ Sí ☒ No	

Llantas	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4 1/2 1/4)
DD: <u>NEXEN 215/75R16 1/2</u>	
TD: <u>NEXEN 215/75R16 1/2</u>	
DI: <u>NEXEN 215/75R16 1/2</u>	
TI: <u>NEXEN 215/75R16 1/2</u>	
R: _____	
¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☒ No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

Rines
Marca: <u>ACERO</u>
Original ☐ Especial ☒
Aleación ☐ Acero ☒
No. (1) (2) (3) (4)
No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: <u>PEUGEOT</u>
Original ☐ Especial ☒

Observaciones

Objetos personales
<u>No de objetos personales</u>

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

José Alejandro de la Cruz
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

José Alejandro de la Cruz
José Alejandro de la Cruz

EDUARDO GONZALEZ

GRUPO AF

JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustado que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS R+
FCIRZA

76-00-40
INVENTARIO VEHICULO

BBUH F.

109532

A090012

MARCA: Peugeot TIPO: manager
VIN: UT34DT672TMB4351 PLACA: S/P

SINIESTRO: B72284860
OPERADOR: Benito Moreno Roca
FECHA: 16-07-2026
COLOR: Blanco AÑO: 2026

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			no visible
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA			X
TAPON DE GASOLINA			X
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X



OBSERVACIONES:

ELABORA: Juan Carlos... ENTREGA: Juan Carlos... RECIBE: Juan Carlos...