

MARCA: PEUGEOT
VIN: UR3ED9HP98J520919
TIPO: PARTONER
PLACA: S/P

SINIESTRO: B64992562
OPERADOR: MIGUEL ROSAS
FECHA: 05/05/96
COLOR: BLANCO AÑO: 2015

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

01:45 AM

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BOYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS			X
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS			X
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS			X
VISANTE			X
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA:  NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA:  NOMBRE Y FIRMA

RECIBE:  NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VEHÍCULO

SEGUARO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

DOTB0064

MARCA: <u>Peugeot</u>	TIPO: <u>partiner</u>
VIN:	PLACA:
SINIESTRO: <u>B64992562</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>01-05-16</u> COLOR: <u>Blanca</u>	AÑO: <u>2015</u>

SI NO DAÑO

BATERIA			
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO			
LLANTA DE REFACCION			
BOMBA GASOLINA			
LLAVES			
CATALIZADOR			

Cobre trabado

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			
ALTERNADOR			
BAYONETA ACEITE MOTOR			
CLAXON			
BOMBA AGUA			
BANDAS MOTOR			
SISTEMA FRENOS			
CABLES BUJIAS			
BOBINA			
AIRE ACONDICIONADO			
DEPOSITO LIMPIADORES			
DIRECCION HIDRAULICA			
DISTRIBUIDOR			
ENCENDIDO ELECTRONICO			
GENERADOR			
MARCHA			
MONOBLOCK			
VENTILADOR			
RADIADOR			
RADIADOR DE A/C			
TANQUE DE GASOLINA			
TAPON DE GASOLINA			
TAPON DE ACEITE			
TAPON RADIADOR			
TURBO CARGADOR			

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			
COFRE			
CUARTOS DE LUZ			
DEFENSA DELANTERA			
FAROS			
BALASTRAS			
BULBOS			
FAROS DE NIEBLA			
PARABRISAS			
PARRILLA			
PLUMAS LIMPIADORES			
PORTAPLACA			

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON		X	
PORTAPLACA	X		X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

143

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTES			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			



GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			
SPOILERS			
FUSIBLES			
PLACAS			
RINES			
ALARMA			
EXTINGUIDOR			
ANTENA			
PLACA VIN			
KILOMETRAJE			
CANASTILLA			
ADAPTACION			



INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

OBSERVACIONES: cobre trabado

ELABORA <u>José Guillermo Le...</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Alexander...</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>José Guillermo Le...</u> NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL Queros Tipo B

Tullatlan

Autorización de servicio auto

CUI

seguros

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro NO


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B64992562	Número de póliza: 83SCS80 ASG	Inciso / Certificado: 01	Placas: JF64ZZA
Marca: Peugeot	Submarca: Partner	Tipo: Caco	Modelo: 2S
Nombre del ajustador: Eduardo Berto Nueve	Claves: XSC	Fotos:	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$ 5/
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Elba Maganda Vega	Celular: 149 5653910401	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolor o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

<p>Datos depósito deducible</p> <p>Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible</p> <p><small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small></p>	<p>Fecha de expedición: 01/05/2016</p> <p>Lugar de expedición: EDO MAY</p> <p>Firma del ajustador</p>
---	---

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: PAGO Global	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos):
Número de pase:	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, tiempo de valuación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

<p>Indemnización de daños</p> <p>Nombre y firma del interesado</p> <p><small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.</small></p>	<p>Asignación de taller</p> <p>Nombre y firma del interesado</p> <p><small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).</small></p>
--	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: Afectedos:

800 90 21 300 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600. Recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 1364992567	Póliza 8350580A 86	Inciso / certificado 01	Número de serie VIL3ED9HP 9/JS2019
Marca Dodge	Submarca Pallas	Tipo / cilindraje Cose	Modelo TS
Lugar Edo Mex	Fecha Día 09 Mes 05 Año 2019	Placas VF 6477A	Cantidad de placas (0) (1) 0
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado Elba Magaña Vargas Ltd	Celular 563910401	Correo electrónico elmagana@vargas28.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1. Parabrisas		✓	
2. Brazos de limpiadores		✓	
3. Plumitas limpiadoras		✓	
4. Cofre		✓	
5. Cuartos de luz		✓	
6. Faro principal (izquierdo) (derecho)		✓	
7. Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		✓	
8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		✓	
9. Parrilla		✓	
10. Emblemas		✓	
11. Facia		✓	
12. Molduras		✓	
13. Rejillas de facia		✓	
14. Porta placa		✓	
15. Spoiler		✓	

Interior

65. Cielo de toldo		✓	
66. Luz interior		✓	
67. Espejo retrovisor		✓	
68. Viseras		✓	
69. Tablero		✓	
70. Switch de encendido (start / stop engine)		✓	
71. Botones de estéreo		✓	
72. Control aire acondicionado		✓	
73. Control calefacción		✓	
74. Control eléctrico		✓	
75. Guantero		✓	
76. Consola		✓	
77. Porta vasos		✓	
78. Encendedor		✓	
79. Cenicero		✓	
80. Palanca de velocidades		✓	
81. Perilla palanca		✓	
82. Botones puerta		✓	
83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		✓	
84. Coderas		✓	
85. Manijas de puertas (2) (4)		✓	
86. Bocinas radio		✓	
87. Cinturones de seguridad		✓	
88. Banca de asiento trasero		✓	
89. Respaldo de asiento trasero		✓	
90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		✓	
91. Alfombra		✓	
92. Tapetes (1) (2) (3) (4)		✓	

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca:
 TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 1195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: _____
 TD: _____
 DI: _____
 TI: _____
 R: _____
 ¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Trasero

16. Medallón		✓	
17. Limpiadores		✓	
18. Lámpara stop		✓	
19. Tapa cajuela / quita puerta		✓	
20. Emblema cajuela		✓	
21. Calaveras (2) (4)		✓	
22. Reflejantes		✓	
23. Defensa		✓	
24. Molduras		✓	
25. Porta placa		✓	
26. Cámara de reversa		✓	
27. Spoiler		✓	
28. Escape		✓	

Motor

93. Alternador		✓	
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		✓	
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		✓	
96. Bandas de motor		✓	
97. Bayoneta aceite dirección		✓	
98. Bayoneta aceite motor		✓	
99. Bayoneta aceite transmisión		✓	
100. Bobina		✓	
101. Bocina de claxon		✓	
102. Bomba de agua		✓	
103. Bomba dirección hidráulica		✓	
104. Boster de frenos		✓	
105. Cables bujías		✓	
106. Compresor aire acondicionado		✓	
107. Depósito de chisqueteros		✓	
108. Distribuidor		✓	
109. Filtro gasolina		✓	
110. Marcha		✓	
111. Motor limpiadores		✓	
112. Motor Ventilador		✓	
113. Porta filtro de aire		✓	
114. Radiador		✓	
115. Sistema de inyección		✓	
116. Transmisión (STD) (AUT)		✓	
117. Tapón aceite motor		✓	
118. Tapón radiador		✓	
119. Tapón depósito líquido de frenos		✓	

Rines

Marca: _____
 Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Lado derecho

29. Salpicadera		✓	
30. Cuarto luz lateral		✓	
31. Espejo lateral		✓	
32. Cristal aleta		✓	
33. Puerta delantera		✓	
34. Cristal puerta delantera		✓	
35. Manija de puerta delantera		✓	
36. Puerta trasera		✓	
37. Cristal puerta trasera		✓	
38. Manija de puerta trasera		✓	
39. Cristal costado		✓	
40. Estribo		✓	
41. Molduras		✓	

Volante

Marca: _____
 Original Especial

Lado izquierdo

42. Salpicadera		✓	
43. Cuarto luz lateral		✓	
44. Espejo lateral		✓	
45. Cristal aleta		✓	
46. Puerta delantera		✓	
47. Cristal puerta delantera		✓	
48. Manija de puerta delantera		✓	
49. Puerta trasera		✓	
50. Cristal puerta trasera		✓	
51. Manija de puerta trasera		✓	
52. Cristal costado		✓	
53. Estribo		✓	
54. Molduras		✓	

Observaciones

Cajuela

55. Alfombra cartón cajuela		✓	
56. Birlo de seguridad		✓	
57. Cables pasa corriente		✓	
58. Extinguidor		✓	
59. Gato		✓	
60. Gato hidráulico		✓	
61. Llave de rueda		✓	
62. Señales de carretera		✓	
63. Tapete cubre llanta		✓	
64. Tapa sombrerera		✓	

General

120. Canastilla		✓	
121. Alarma		✓	
122. Tapón de gasolina		✓	
123. Herramientas		✓	
124. Sensor de reversa		✓	
125. Quemacocos		✓	
126. Toldo		✓	
127. Gancho de arrastre		✓	
128. Tapón gancho de arrastre		✓	
129. Calcomanía de verificación		✓	
130. Tapón birlo		✓	
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		✓	

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

_____ Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. _____ Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el veh para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenad **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Edo de Mex Norte 6/10/19 2019