BBVA Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Datos del siniestro

Número de siniestro: 3797917666	**Número de póliza:** 726AS300356	**Inciso / Certificado:** 0001			**Placas:** AJ15GZA
Marca: Renault	**Submarca:** Kwid	**Tipo:** Vanguardia	**Modelo:** 2020		**Color:** Blanco
Nombre del ajustador: Jonathan Granados		**Claves:** 1005E	**Fotos:** 51	**Aplica deducible:** ☐ Sí ☐ No $ 0%	
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	**Nombre del interesado:** Industrial Work Shoes		**Celular:** 6641250043	**Correo electrónico:**	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro


Lado derecho


Frontal


Trasero


Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Mecanicos / Pintura / Sup Frontal / Cofre / Parabrisas / Cristales

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley obre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes


Lado derecho


Frontal


Trasero


Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**

comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

Fecha de expedición: 21-08-20

Lugar de expedición: Tlahuac

T005E

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

ombre del taller Taller Premier

úmero de pase 2026075635

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) Blvd Ixtapaluca Cardenas #1 Col. Osmanthus Tel 664973

vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
luación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el aj
stador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
años marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**