

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B70814961	Número de póliza: 86305801TO	Inciso / Certificado: 001	Placas: D/P
Marca: Peugeot	Submarca: Plantier	Tipo: Van	Modelo: 2023
Nombre del ajustador: Mlan Escobar	Claves: 1007	Fotos: sr	Color: Blanco
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N° _____	Nombre del interesado: Carlos Raymundo Moreno Aguilar	Celular: 442-35-71-849	Correo electrónico: 442-35-71-849

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, **acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no ser así, **cancelo la póliza** mencionada.

Daños del siniestro

Asientos e interiores, Suspente, Faros, Cofre, Luces, Espejos, Puntos, (Incendio)

Lado derecho, Frontal, Traseño, Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el fin de hacerla incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Lado derecho, Frontal, Traseño, Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: 17/06/2026 Lugar de expedición: _____ Firma del ajustador: _____
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online	Domicilio (calle, número exterior, interior, colonia, teléfonos): Villa epasoa el alto #300
Número de pase: _____	Paseo el alto, GTO

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado: _____ Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños: Nombre y firma del interesado: Erika Jazmin Mejia Ruiz	Asignación de taller: Nombre y firma del interesado: _____

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizo desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizo expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
 Asegurados: _____
 Afectados: _____



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B70814961	Póliza 863CS801TQ	Inciso / certificado 001	Número de serie VR3E19HPS1T5H471
Marca Peugeot	Submarca Pantonea	Tipo / cilindraje Van	Modelo 2013
Lugar Oriz	Fecha 17 Mes 06 Año 2016	Placas 51P	Cantidad de placas (1)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado Carlos Raymundo	Apelido Morano Chávez	Correo electrónico 792-35-22-849

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		X
2.	Brazos de limpiadores		X
3.	Plumas limpiadoras		X
4.	Cofre		X
5.	Cuartos de luz		X
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		X
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led		X
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		X
9.	Parrilla		X
10.	Emblemas		X
11.	Facia		X
12.	Molduras		X
13.	Rejillas de facia		X
14.	Porta placa		X
15.	Spoiler		X

Trasero

16.	Medallón		X
17.	Limpiadores		X
18.	Lámpara stop		X
19.	Tapa cajuela / quita puerta		X
20.	Emblema cajuela		X
21.	Calaveras (2) (4)		X
22.	Reflejantes		X
23.	Defensa		X
24.	Molduras		X
25.	Porta placa		X
26.	Cámara de reversa		X
27.	Spoiler		X
28.	Escape		X

Lado derecho

29.	Salpicadera		X
30.	Cuarto luz lateral		X
31.	Espejo lateral		X
32.	Cristal aleta		X
33.	Puerta delantera		X
34.	Cristal puerta delantera		X
35.	Manija de puerta delantera		X
36.	Puerta trasera		X
37.	Cristal puerta trasera		X
38.	Manija de puerta trasera		X
39.	Cristal costado		X
40.	Estribo		X
41.	Molduras		X

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		X
43.	Cuarto luz lateral		X
44.	Espejo lateral		X
45.	Cristal aleta		X
46.	Puerta delantera		X
47.	Cristal puerta delantera		X
48.	Manija de puerta delantera		X
49.	Puerta trasera		X
50.	Cristal puerta trasera		X
51.	Manija de puerta trasera		X
52.	Cristal costado		X
53.	Estribo		X
54.	Molduras		X

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		X
56.	Birio de seguridad		X
57.	Cables pasa corriente		X
58.	Extintidor		X
59.	Gato		X
60.	Gato hidráulico		X
61.	Llave de rueda		X
62.	Señales de carretera		X
63.	Tapete cubre llanta		X
64.	Tapa combenera		X

Interior

65.	Cielo de toldo		X
66.	Luz interior		X
67.	Espejo retrovisor		X
68.	Viseras		X
69.	Tablero		X
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		X
71.	Botones de estéreo		X
72.	Control aire acondicionado		X
73.	Control calefacción		X
74.	Control eléctrico		X
75.	Guantera		X
76.	Consola		X
77.	Porta vasos		X
78.	Encendedor		X
79.	Cenicero		X
80.	Palanca de velocidades		X
81.	Perilla palanca		X
82.	Botones puerta		X
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		X
84.	Coderas		X
85.	Manijas de puertas (2) (4)		X
86.	Bocinas radio		X
87.	Cinturones de seguridad		X
88.	Banca de asiento trasero		X
89.	Respaldo de asiento trasero		X
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		X
91.	Alfombra		X
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		X

Motor

93.	Alternador		X
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		X
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		X
96.	Bandas de motor		X
97.	Bayoneta aceite dirección		X
98.	Bayoneta aceite motor		X
99.	Bayoneta aceite transmisión		X
100.	Bobina		X
101.	Bocina de cláxon		X
102.	Bomba de agua		X
103.	Bomba dirección hidráulica		X
104.	Boster de frenos		X
105.	Cables bujías		X
106.	Compresor aire acondicionado		X
107.	Depósito de chisgueteros		X
108.	Distribuidor		X
109.	Filtro gasolina		X
110.	Marcha		X
111.	Motor limpiadores		X
112.	Motor ventilador		X
113.	Porta filtro de aire		X
114.	Radiador		X
115.	Sistema de inyección		X
116.	Transmisión (STD) (AUT)		X
117.	Tapón aceite motor		X
118.	Tapón radiador		X
119.	Tapón depósito líquido de frenos		X

General

120.	Canastilla		X
121.	Alarma		X
122.	Tapón de gasolina		X
123.	Herramientas		X
124.	Sensor de reversa		X
125.	Quemacocos		X
126.	Toldo		X
127.	Gancho de arrastre		X
128.	Tapón gancho de arrastre		X
129.	Calcomanía de verificación		X
130.	Tapón birlo		X
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		X

Otros

Computadora ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Observaciones: /	Batería ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca: /
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: /	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca: /	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: /
 TAB Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: / TD: / DL: / TI: / R: /
 ¿Funda o cubierta? Sí No
 DD: Delantera derecha DL: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: /

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Aero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: /

Original Especial

Observaciones

/

Objetos personales

No se dejan objetos personales.

Adaptaciones equipo especial

/

17.	Limpiadores		X
18.	Lámpara stop		X
19.	Tapa cajuela / quita puerta		X
20.	Emblema cajuela		X
21.	Calaveras (2) (4)		X
22.	Reflejantes		X
23.	Defensa		X
24.	Molduras		X
25.	Porta placa		X
26.	Cámara de reversa		X
27.	Spoiler		X
28.	Escape		X

Lado derecho

29.	Salpicadera		X
30.	Cuarto luz lateral		X
31.	Especio lateral		X
32.	Cristal aleta		X
33.	Puerta delantera		X
34.	Cristal puerta delantera		X
35.	Manija de puerta delantera		X
36.	Puerta trasera		X
37.	Cristal puerta trasera		X
38.	Manija de puerta trasera		X
39.	Cristal costado		X
40.	Estribo		X
41.	Molduras		X

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		X
43.	Cuarto luz lateral		X
44.	Especio lateral		X
45.	Cristal aleta		X
46.	Puerta delantera		X
47.	Cristal puerta delantera		X
48.	Manija de puerta delantera		X
49.	Puerta trasera		X
50.	Cristal puerta trasera		X
51.	Manija de puerta trasera		X
52.	Cristal costado		X
53.	Estribo		X
54.	Molduras		X

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		X
56.	Birlo de seguridad		X
57.	Cables pasa corriente		X
58.	Extintidor		X
59.	Gato		X
60.	Gato hidráulico		X
61.	Llave de rueda		X
62.	Señales de carretera		X
63.	Tapete cubre llanta		X
64.	Tapa sombrerera		X

83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		X
84.	Coderas		X
85.	Manijas de puertas (2) (4)		X
86.	Bocinas radio		X
87.	Cinturones de seguridad		X
88.	Banca de asiento trasero		X
89.	Respaldo de asiento trasero		X
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		X
91.	Alfombra		X
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		X

Motor

93.	Alternador		X
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		X
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		X
96.	Bandas de motor		X
97.	Bayoneta aceite dirección		X
98.	Bayoneta aceite motor		X
99.	Bayoneta aceite transmisión		X
100.	Bobina		X
101.	Bocina de claxon		X
102.	Bomba de agua		X
103.	Bomba dirección hidráulica		X
104.	Boster de frenos		X
105.	Cables bujías		X
106.	Compresor aire acondicionado		X
107.	Depósito de chisgueteros		X
108.	Distribuidor		X
109.	Filtro gasolina		X
110.	Marcha		X
111.	Motor limpiadores		X
112.	Motor ventilador		X
113.	Porta filtro de aire		X
114.	Radiador		X
115.	Sistema de inyección		X
116.	Transmisión (STD) (AUT)		X
117.	Tapón aceite motor		X
118.	Tapón radiador		X
119.	Tapón depósito líquido de frenos		X

General

120.	Canastilla		X
121.	Alarma		X
122.	Tapón de gasolina		X
123.	Herramientas		X
124.	Sensor de reversa		X
125.	Quemacocos		X
126.	Toldo		X
127.	Gancho de arrastre		X
128.	Tapón gancho de arrastre		X
129.	Calcomanía de verificación		X
130.	Tapón birlo		X
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)		X

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: _____
 TAB Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DP Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: _____
 TD: _____
 DI: _____
 TI: _____
 R: _____
 ¿Fundas cubiertas? Sí No
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: _____

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Aero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: _____

Original	Especial
----------	----------

Observaciones

Objetos personales

No se dejan objetos personales.

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del asegurador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS GRUPO SAN JUAN
FORZA

INVENTARIO VEHICULO
 A09.00068

1099451

MARCA: *Peugeot* TIPO: *partner*
 VIN: *VR3EF9HP5R1511431* PLACA: *S/P*

SINIESTRO: *B70814967*
 OPERADOR: *Benito Rivera*
 FECHA: *17/06/26*
 COLOR: *blanco* AÑO: *2023*

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		X	
LLAVES	X		
CATALIZADOR			X

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			X
ALTERNADOR			X
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		X
GENERADOR	X		
MARCHA	X		X
MONOBLOCK	X		X
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

No visible

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON			X
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE			X


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES			X
PLACAS			X
RINES			X
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN			X
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
ASIENTOS DELANTEROS			X
ASIENTOS TRASEROS			X
BOCINAS			X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP			X
MANIJAS			X
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO			X
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS			X
VESTIDURAS			X
VOLANTE			X
VISERAS			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES			X

- Unidad totalmente Quemada.



OBSERVACIONES:

ELABORA: *Francisco A. Hernandez*
 ENTREGA: *Benito Rivera Garcia*
 RECIBE: *Francisco A. Hernandez*