

CCAO-GDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 23/7/24 Hora 11:15

No. De Reporte AG80173

No. De siniestro B57802969

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros)

BBA

Llaves SI ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Tipo Modelo Color

CUPRA FORNITE 2021 GRIS

No. De Serie Placas No. De Motor

V55ABHKU2ME014849

DESCRIPCIÓN

MOTOR	SI	NO
ALTERNADOR	/	
BATERIA	/	
BAYONETA ACEITE MOTOR	/	
CLAXON	/	
BOMBA AGUA	/	
BOMBA GASOLINA	/	
BANDAS MOTOR	/	
SISTEMA FRENOS	/	
CABLES BUJIA	/	
AIRE ACONDICIONADO	SUELTO	
COMPUTADORA MOTOR	/	
DEPOSITO LIMPIADORES	/	
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	/	
DISTRIBUIDOR	/	
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	/	
GENERADOR	/	
MARCHA	/	
MONOBLOCK	/	
VENTILADOR	SUELTO	
RADIADOR	SUELTO	
TANQUE DE GASOLINA	/	
TAPON DE GASOLINA	/	
TAPON DE ACEITE	/	
TAPON RADIADOR	/	
TURBO CARGADOR	N/A	

INTERIOR

ALFOMBRA	/	
ASIENTOS DELANTEROS	/	
ASIENTOS TRASEROS	/	
BOCINAS	/	
STEREO CD		/
BOLSAS DE AIRE	/	
CABECERAS	/	
CENICEROS	/	/
GUANTERA	/	
CINT. DE SEGURIDAD	/	
CODERAS	/	
CONSOLA	/	
CONTROL DE AIRE ACOND	/	
DEFROSTER	/	
ENCENDEDOR		/
ESPEJO RETROVISOR	/	
INSTRUMENTOS TABLERO	/	
LUZ INTERIOR	/	
LUZ STOP	/	

SI NO

CATALIZADOR	/	
-------------	---	--

DESCRIPCIÓN

	SI	NO
MANIJAS	/	
PALANCA DE VELOCIDADES	/	
RADIO STEREO AMFM	/	
RELOJ		/
SEGUROS ELÉCTRICOS	/	
TABLERO	/	
TAPETES	/	
ELEVADORES ELÉCTRICOS	/	
VESTIDURAS	/	
VOLANTE	/	
VICERAS	/	

CAJUELA

ALFOMBRA CAJUELA	/	
CABLES PASACORRIENTE		/
TAPA CAJUELA		/
HERRAMIENTA		/
GATO		/
LLAVE DE RUEDA		/
LLANTA DE REFACCIÓN	/	
SEÑALES DE CARRETERA		/

LADO DER-IZQ

ALETAS	/	
COSTADOS	/	
ESPEJO EXTERIOR	/	
ESTRIBO	/	
MANIJAS EXTERIORES	DAÑO	
MOLDURAS	/	
PUERTAS DELANTERAS	DAÑO	
PUERTAS TRASERAS	/	
SALPICADERA	DAÑO	
TAPONES DE RUEDAS	/	/
VIDRIOS LATERALES	/	

FRONTAL

BRAZOS LIMPIADORES	/	
COFRE	DAÑO	
CUARTOS DE LUZ	SUELTO	
DEFENSA DELANTERA	SUELTO	
FAROS DE HALOGENO	SUELTO	
FAROS DE NIEBLA	SUELTO	
PARABRISAS	/	
PARRILLA	SUELTO	
PLUMAS LIMPIADORES	/	
PORTAPLACA		/
CALAVERAS	/	
CAJUELA	/	
DEFENSA TRASERA	/	

DESCRIPCIÓN

PARTE TRASERA	SI	NO
LIMPIADORES	/	
MEDALLON	/	
PORTA PLACA		/
SISTEMA DE ESCAPE	/	

GENERAL

ANTENA	/	
CANASTILLA		/
SPOILERS D Y T		/
FUSIBLES	/	
PLACAS		/
RINES	/	
ALARMA		/
EXTINGUIDOR		/
OBJETOS PERSONALES		/
PLACA VIN	/	
LLANTAS	/	
KILOMETRAJE	N/A	

OTROS

REDILLAS

NOTAS Y OBSERVACIONES

DAÑO FRENAL

PIERAS SUELTAS

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO

TGP MARINO OTERO

ACG

ELABORO

CHRISTIAN

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO

MAXIMILIANO

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B52802909	Número de póliza: 826C580812	Inciso / Certificado: 0001	Placas: REINUSO
Marca: CUPRA	Submarca: tormentor	Tipo: 4x4	Modelo: 2021
Nombre del ajustador: Jorge Santiago	Claves: mtr	Fotos: mtr	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 0%
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Miguel Alcezar	Celular:	Correo electrónico:

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Datos del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller. en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 02/2/20 Lugar de expedición: Tlalaximolco Cd. Zozco Firma del ajustador: <i>[Signature]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: 7GP Mariano Oficio Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Av. Mariano Oficio 42889 1a. calle

Los datos mecánicos se consignarán a centro de valuación v/o taller en convenio solo para efectos de valuación.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integrado en cualquiera de nuestros canales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
Atención a	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero 1 Parabrisas 2 Brazos de limpiadores 3 Plumas limpiadoras 4 Cofre 5 Cuartos de luz 6 Faro principal (izquierdo) (derecho) 7 Faros [Halógeno] [Xenón] [Led] 8 Faro de niebla (izquierdo) (derecho) 9 Parrilla 10 Emblemas 11 Faja 12 Molduras 13 Rejillas de faja 14 Porta placa 15 Spoiler	Interior 65 Cielo de toldo 66 Luz interior 67 Espejo retrovisor 68 Viseras 69 Tablero 70 Switch de encendido (start / stop engine) 71 Botones de estéreo 72 Control aire acondicionado 73 Control calefacción 74 Control eléctrico 75 Guantero 76 Consola 77 Porta vasos 78 Encendedor 79 Cenicero 80 Palanca de velocidades 81 Perilla palanca 82 Botones puerta 83 Asiento delantero (izquierdo) (derecho) 84 Coderas 85 Manijas de puertas (2) (4) 86 Bocinas radio 87 Cinturones de seguridad 88 Banca de asiento trasero 89 Respaldo de asiento trasero 90 Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) 91 Alfombra 92 Tapetes (1) (2) (3) (4)	Otros Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐ Observaciones: Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐ Marca: Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐ Cantidad: Auto estéreo Estéreo ☐ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐ Marca: Adicionales Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐ Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca: TAG ☐ Sí ☐ No ☐ Llantas Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4) DD: _____ TD: _____ DI: _____ TI: _____ R: _____ ¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐ DD: Delantero derecha DI: Delantero izquierda R: Refacción TD: Trasero derecha TI: Trasero izquierda Rines Marca: Original Especial No (1) (2) (3) (4) Aleación Acero No (1) (2) (3) (4) Volante Marca: Original Especial Observaciones Objetos personales Adaptaciones equipo especial
Lado derecho 29 Salpicadera 30 Cuarto luz lateral 31 Espejo lateral 32 Cristal aleta 33 Puerta delantera 34 Cristal puerta delantera 35 Manija de puerta delantera 36 Puerta trasera 37 Cristal puerta trasera 38 Manija de puerta trasera 39 Cristal costado 40 Estríbo 41 Molduras	Motor 93 Alternador 94 Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) 95 Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) 96 Bandas de motor 97 Bayoneta aceite dirección 98 Bayoneta aceite motor 99 Bayoneta aceite transmisión 100 Bobina 101 Bocina de claxon 102 Bomba de agua 103 Bomba dirección hidráulica 104 Boster de frenos 105 Cables bujías 106 Compresor aire acondicionado 107 Depósito de chisqueros 108 Distribuidor 109 Filtro gasolina 110 Marcha 111 Motor limpiadores 112 Motor ventilador 113 Porta filtro de aire 114 Radiador 115 Sistema de inyección 116 Transmisión (STD) (AUT) 117 Tapon aceite motor 118 Tapon radiador 119 Tapon depósito líquido de frenos	
Lado izquierdo 42 Salpicadera 43 Cuarto luz lateral 44 Espejo lateral 45 Cristal aleta 46 Puerta delantera 47 Cristal puerta delantera 48 Manija de puerta delantera 49 Puerta trasera 50 Cristal puerta trasera 51 Manija de puerta trasera 52 Cristal costado 53 Estríbo 54 Molduras	General 120 Canastilla 121 Alarma 122 Tapón de gasolina 123 Herramientas 124 Sensor de reversa 125 Quemacocos 126 Toldo 127 Gancho de arrastre 128 Tapón gancho de arrastre 129 Calcomanía de verificación 130 Tapón birlo 131 Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	
Cajuela 55 Alfombra cartón cajuela 56 Birlo de seguridad 57 Cables pasa corriente 58 Extinguidor 59 Gato 60 Gato hidráulico 61 Llave de rueda 62 Señales de carretera 63 Tapete cubre llanta 64 Tapa sombrerera		

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe