

MARCA: Seat TIPO: TOLEDO  
 VIN: JSSAY2NH701017478 PLACA: N/A

SINIESTRO: B55935168  
 OPERADOR: Arturo Ruc  
 FECHA: 17-06-2020  
 COLOR: Rojo AÑO: 2013

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

**BBVA**

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

**G. FORZA**

*Ingreso - 16:14  
 Salida - 16:45*

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
GLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUIJAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS	X	X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SENALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X	X	
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X	X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X	X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X	X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS		X	
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X	X	
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANUAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA	X		
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: **Bomba de gas N.A.**  
**- Daño Izquierdo**

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<i>Ortiz Alexis</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Seguros

Valuación Pérdida Total

577.111,10

FECHA INGRESO CVI	18/05/2016	FECHA DE TERMINACION	22/05/2016	FECHA DE INICIO A PRIMARIO		TOTAL PAGOS	
NO. DE SINIESTRO	18052016	NO. DE SALVAMENTO	2652548287	INTERESADO		MARCA VEHICULO	TIPO
MODELO	6B6625168	COLOR	GRANAGY	<input checked="" type="checkbox"/> ASFO	<input type="checkbox"/> HERC	<input type="checkbox"/> SEAT	TOLERO
VERSION	01/01/20	REFEREN	0	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	ROB. SERIE
REG.FED. DE AUTOMOVILES	N/A	KILOMETRAJE	132627	ADAP Y CONV	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	PELIZ
REG. DE AUTOMOVILES		RECIP. ROBO		PROTERIZO	<input type="checkbox"/> EXPORTADO	<input type="checkbox"/> TALLER	
RECIP. ROBO		FLOTILLA CIA		LEGALIZADO	<input type="checkbox"/> REPORTADO	<input type="checkbox"/> AGENCIA	
ABANDONO		PERDIDA TOTAL		GARANTIA			
AUTOMATICO							
PERDIDA TOTAL							

  

1. VALOR INDEMNIZADO			
N. EBC	CONVENIO	AUTOMETRICA	100.900.00
2. DAÑOS			
MANO DE OBR.A DE HP INICIAL	7520.93		
REFACCIONES DE HP INICIALES	24070		
MANO DE OBR.A INICIAL	3000		
REFACCIONES MECANICAS INICIALES	21600		
TOTAL DAÑOS	56.190.93		
3. ACCESORIOS FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)			
TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES	0.00		
4. DEDUCCIONES			
MOTOR NO ACREDITADO	0.00		
TENENCIAS	0.00		
ORIGINALES			
COPIAS			
5. DEMERITOS			
VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	5.045.00		
VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00		
6. TOTAL DAÑOS FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	61.235.93		
DAÑOS FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO			
7. VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	39.664.07		
VALOR DE SALVAMENTO	1.983.20		
VEHICULO DE CIA ASGUARDADORA 5%	37.680.87		
VALOR DE SALVAMENTO FINAL			
VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO			

  

NUMERO DE MOTOR	0
PLACA VIN	VSSAY2NH7D1017478
PARED DE FUEGO	

  

GUÍA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	ABRIL JUNI		
PAG.	288	100.900.00	
VALOR			
% DAÑOS	55.69%		

RECOMENDACIONES Y/O REQUISITOS PARA LA VERIFICACION DEL VEHICULO CUENTA CON REGISTRO DE LLAVES, CONTROL DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC. CUENTA CON UNA LLAVE CONTROL

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

DANIEL AGUILAR HERNANDEZ

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO P.T.

Seguros

Aviso de Privacidad

57 ANARRILLO  
 Inventario de vehículo dañado auto  
 18-05-2026  
 01:42

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 505, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, resolvimos los datos personales con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones de garantía de los siniestros y en BBVA México Integral en cualquier momento suscribir pólizas y en BBVA México.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario suscribe al contratar con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Numero de Póliza	BBV33168	Poliza	8B5621023M	Modelo	2013	Numero de serie	USSA12DUHD101947V
Marca	Seat	Submarca	TOLENO	Color	1100B	Vigencia	180826
Lugar	ECATEPEC	Fecha	17/05	Placa	485AAY	Carrocería	1/2
Atención a	Asignado: [ ] Acreditado: no	Nombre del interesado	DANI MICHAEL PEDRON SOUTER	Categoría	SEIUS43366	Comentarios	Chelminicano al final con

**No. Inventario SI NO**

**Delantero**

1	Parabrisas	/
2	Brazos de limpiadores	/
3	Plumas limpiadoras	/
4	Cofre	/
5	Cuartos de luz	/
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/
7	Focos <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Led	/
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/
9	Parilla	/
10	Emblemas	/
11	Facas	/
12	Molduras	/
13	Rejillas de fachada	/
14	Porta placa	/
15	Spoiler	/

**No. Inventario SI NO**

**Interior**

65	Cielo de todo	/
66	Luz interior	/
67	Espejo retrovisor	/
68	Viseras	/
69	Tablero	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/
71	Focos <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Led	/
72	Control aire acondicionado	/
73	Control calefacción	/
74	Control eléctrico	/
75	Guantera	/
76	Consola	/
77	Porta vasos	/
78	Encendedor	/
79	Cenicero	/
80	Palanca de velocidades	/
81	Perilla palanca	/
82	Botones puerta	/
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/
84	Coderas	/
85	Manijas de puertas (2) (4)	/
86	Botones radio	/
87	Cinturones de seguridad	/
88	Carcazas de asiento trasero	/
89	Respaldo de asiento trasero	/
90	Cabeceos (1) (2) (3) (4) (6)	/
91	Altavoz	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/

**No. Inventario SI NO**

**Otros**

Computadora	<input checked="" type="checkbox"/> visible? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Batería	<input checked="" type="checkbox"/> visible? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Observaciones:		Marca:	Oscam-revov-
<b>Llaves</b>	Llave de encendido? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipo de llaves	Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de sincronización <input type="checkbox"/>
	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Cantidad?	Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estereo</b>	Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tarjeta de circulación
Marca:	Oscam		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS  SI  NO  Pantalla TV  SI  NO

Tarjeta GPS SD  SI  NO  Marca:

TAG  SI  NO

**Trasero**

16	Medallón	/
17	Limpiaores	/
18	Lampara stop	/
19	Taba cajeita / quita puerta	/
20	Emblema cajeita	/
21	Calaveras (2) (4)	/
22	Reflejanets	/
23	Delantosa	/
24	Molduras	/
25	Porta placa	/
26	Camara de reversa	/
27	Spoiler	/
28	Escape	/

**Motor**

93	Alternador	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/
96	Bandas de motor	/
97	Bayoneta aceite direccion	/
98	Bayoneta aceite motor	/
99	Bayoneta aceite transmision	/
100	Bobina	/
101	Bocina de claxon	/
102	Bomba de agua	/
103	Bomba direccion hidraulica	/
104	Boster de frenos	/
105	Cables bujias	/
106	Compresor aire acondicionado	/
107	Deposito de chisqueros	/
108	Distribuidor	/
109	Filtro gasolina	/
110	Marcha	/
111	Motor limpiadores	/
112	Motor ventilador	/
113	Porta filtro de aire	/
114	Radiador	/
115	Sistema de inyeccion	/
116	Transmision (STD) (AUT)	/
117	Tapon aceite motor	/
118	Tapon radiador	/
119	Tapon deposito liquido de frenos	/

**Lado izquierdo**

42	Salpicadera	/
43	Cuarto luz lateral	/
44	Espejo lateral	/
45	Cristal aleta	/
46	Puerta delantera	/
47	Cristal puerta delantera	/
48	Manija de puerta delantera	/
49	Puerta trasera	/
50	Cristal puerta trasera	/
51	Manija de puerta trasera	/
52	Cristal costado	/
53	Estrido	/
54	Molduras	/

**General**

120	Carroceria	/
121	Alarma	/
122	Tapon de gasolina	/
123	Herramientas	/
124	Sensor de reversa	/
125	Quemacocos	/
126	Toldo	/
127	Ganchos de arrastre	/
128	Tapon ganchos de arrastre	/
129	Calculadora de verificacion	/
130	Tapon brio	/
131	Tapon <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/

**Cajuela**

55	Alfombra carton cajuela	/
56	Biro de seguridad	/
57	Cables para corriente	/
58	Extintidor	/
59	Gato	/
60	Gato hidraulico	/
61	Llave de rueda	/
62	Señales de carretera	/
63	Tapete cubre llanta	/
64	Tapo sombrero	/

Objetos personales

San Antonio Pedrona

San Antonio Spar.

Volante

Marca: *Oscam*

Original  Especial

Rines

Marca: *Oscam*

Original  Especial

No. (1) (2) (3) (4)

No. (1) (2) (3) (4)

Llantas

Empaques DD GoodYear GPS 1195/95/14 (3/4 1/2 1/4)

DD: *Oscam* *Netkov*

TD: *Oscam*

DI: *Oscam*

TI: *Oscam*

R: *Oscam*

¿Funda o cubierta?  SI  NO

DI: Delantera izquierda

TI: Trasera izquierda

R: Retencion

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

OTRO: mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de Privacidad.

*Daniel Mora*