AOMB-0042

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

[ ] RESGUARDO(CCAO): [ ] TRASLADO(PROV):

MARCA	Ibiza	TIPO	FR
VIN	VSSBAAE37HBC48162	PLACA	SW
SINIESTRO	6403957	ASEGURADORA	
FECHA	25-09-20	COLOR	Negro
		AÑO	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	✓		
ALTERNADOR	✓		
BAYONETA ACEITE MOTOR	✓		
CLAXON	✓		
BOMBA AGUA	✓		
BANDAS MOTOR	✓		
SISTEMA FRENOS	✓		
CABLES BUJIAS	✓		
BOBINA	✓		
ARRANQUE	✓		
DEPOSITO LIMPIADORES	✓		
DIRECCION HIDRAULICA	✓		
DISTRIBUIDOR	✓		
ENCENDIDO ELECTRONICO	✓		
GENERADOR	✓		
MARCHA	✓		
MOTOR LUCES	✓		
VENTILADOR	✓		
RADIADOR	✓		
RADIADOR DE A/C	✓		
TANQUE DE GASOLINA	✓		
TAPON DE GASOLINA	✓		
TAPON DE ACEITE	✓		
TAPON RADIADOR	✓		
TUBO CARGADOR	✓		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
ASIENTOS DELANTEROS	✓		
ASIENTOS TRASEROS	✓		
BOCINAS	✓		
BOLSAS DE AIRE	✓		
CABECERAS	✓		
CENICEROS	✓		
GUANTERA	✓		
CINT. SEGURIDAD	✓		
CLAXON	✓		
CORTINAS	✓		
CONSOLA		X	
CONTROLA/C		X	
DEFROSTER	✓		
ENCENDEDOR	✓		
ESPEJO RETROVISOR	✓		
INSTRUMENTOS TABLERO	✓		
LUZ INTERIOR	✓		
LUZ STOP	✓		
MANIJAS	✓		
PALANCA DE VELOCIDADES	✓		
RELOJ	✓		
SEGUROS ELECTRICOS	✓		
TABLERO	✓		
TAPETES	✓		
ELEVADORES ELECTRICOS	✓		
VESTIDURAS	✓		
VOLANTE	✓		
VISERAS	✓		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	✓		
COFRE			✓
CUARTOS DE LUZ			✓
DEFENSA DELANTERA			✓
FAROS			✓
BALASTRE			✓
BOCEL			✓
FARO DE NIEBLA			✓
PARABRISAS			✓
PARRILLA			✓
PLUMAS LIMPIADORES			✓
PORTAPLACA			✓

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	✓		
BULBOS	✓		
CAJUELA	✓		
DEFENSA TRASERA	✓		
LIMPIADOR	✓		
MEDALLON	✓		
PORTAPLACA	✓		
SISTEMA DE ESCAPE	✓		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	✓		
CABLES PASACORRIENTES	✓		
TAPA CAJUELA	✓		
HERRAMIENTA	✓		
GATO	✓		
LLAVE DE RUEDA	✓		
SEÑALES DE CARRETERA	✓		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		✓	
SPOILERS		✓	
FUSIBLES		✓	
PLACAS		✓	
RINES	✓		
ALARMA	✓		
EXTINGUIDOR	✓	X	
ANTENA	✓		
PLACA VIN	✓		
KILOMETRAJE	✓		
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	✓		
COMPARTIDA MOTOR	✓		
ESTEREO	✓		
LLANTA DE REFACCION	✓		
BARRA ESTABILIZ.	✓		
LLAVES	✓		
CATALIZADOR	✓		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	✓		
COSTADOS	✓		
ESPEJO EXTERIOR	✓		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	✓		
MOLDURAS	✓		
PUERTA DELANTERA	✓		
PUERTA TRSERA	✓		
SALPICADERA	✓		
LLANTAS	✓		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	✓		
VIDRIOS LATERALES	✓		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Alejandro Mtz		Alejandro Mtz
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

ma

Multiasistencia, S.A. de C.V.

Datos Generales del Servicio (Llenado por CC Multiasistencia y recuadros sombreados)

Marca	SEAT	Serie	VSSBA46J7HP048162
Tipo	IBIZA	Placas	
Modelo	2017	**Siniestro**	**B74324069**
Color	MORADO	Aseguradora	**BBVA SEGUROS**
		Folio	**16358877**

Proveedor Asignado **PEÑA**

Fecha de Asignacion **viernes, 11 de septiembre de 2026**

Observaciones

ORIGEN: TALLER AUTOPRIME MIRA SIERRA SALTILLO COAH 844 331 5266

DESTINO: AUTO ONLINE Lic. José López Portillo 16, Sin Nombre de Col 1, Balcones del Nte 1er Sector, 66052 Cdad. Gral. Escobedo, N.L. Lic. José López Portillo 16

OBSERVACIONES: UNIDAD CON INVENTARIO //

(Llenado por Gruas y Talleres)

Taller o Agencia		Responsable	
Municipio		Estado	
Fecha Programada		Fecha y Hora de Recepción	/ / : horas
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Responsable de Entrega del Taller

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Datos de Entrega del Vehículo (Llenado por Lote de Restos)

Lote de Salvamentos			
Fecha de Entrega			
Compañía de Gruas que entrega el Vehículo			
Vehículo Recibido cuenta con un Faltante según Inventario		SI	NO

En caso de que SI, se adjuntara el Reporte de Registro de Faltante Grúa debidamente firmada para el deslinde de responsabilidad correspondiente y en caso de que NO se tachara el cuadro de Observaciones

Observaciones

Nombre y Firma del Operador de Gruas

Nombre y Firma del Responsable del Lote Salvamentos

Nota: *Documento requerido debidamente llenado para el pago del servicio y es necesario que la empresa de Gruas que traslada el vehículo resguarde una copia en su control, en caso de que el Taller y el Lote de Salvamento requieran una copia esta tendra que ser fotocopiada en sus instalaciones.*

Multiasistencia, S.A. de C.V.

Acepto Sin hervarlo y se va Sin hervirlo

Escaneado con CamScanner

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

[illegible]

Póliza 0743274069	Recibo BC96710297	Inciso / certificado 01	Número de serie 3N1BA41E37H805462
Marca Sentra	Submarca 16 SR	Tipo / clase HB	Modelo 2019
Descripción Color Platinum Gris	Placas 5 MOT 128	Motor MR16DDT	Color Negro
Nombre del interesado Jorge Cervantes Mayo	Celular 8149034077	Correo electrónico yo-cervantes@hotmail.com	

No.	Inventario	Sí	No
Delantero			
1	Parachoques	✓	
2	Rejilla (parrilla)	✓	
3	Defensa (parachoques)	✓	
4	Cofre	✓	
5	Unidad de faro (izquierdo) (derecho)		✓
6	Faro antiniebla (izquierdo) (derecho)	✓	✓
7	Aro de faro (izquierdo) (derecho)		✓
8	Salpicadera (izquierda) (derecha)	✓	
9	Emblemas	✓	
10	Aleta	✓	
11	Moldura		✓
12	Rejilla de faro	✓	
13	Parte baja	✓	
14	Otros		✓
Trasero			
15	Marco	✓	
16	Calaveras	✓	
17	Antena (aleta)	✓	
18	Aro de faro (izquierdo) (derecho)		✓
19	Cristal	✓	
20	Faro	✓	
21	Cristal faro	✓	
22	Tercera luz	✓	
23	Cristal tercera luz	✓	
24	Cristal de cajuela	✓	
25	Cofre	✓	
26	Emblemas	✓	
27	Aro de faro	✓	
28	Parte baja	✓	
29	Otros		✓
Lado derecho			
30	Espejo lateral	✓	
31	Cristal espejo lateral		✓
32	Moldura	✓	
33	Cristal ventana	✓	
34	Cristal puerta delantera	✓	
35	Manija de puerta delantera	✓	
36	Cristal puerta trasera	✓	
37	Manija de puerta trasera	✓	
38	Cristal contacto		✓
39	Cofre		✓
40	Molduras	✓	
Lado izquierdo			
41	Espejo lateral	✓	
42	Cristal espejo lateral		✓
43	Moldura	✓	
44	Cristal ventana	✓	
45	Puerta delantera	✓	
46	Cristal puerta delantera	✓	
47	Manija de puerta delantera	✓	
48	Puerta trasera	✓	
49	Cristal puerta trasera	✓	
50	Manija de puerta trasera	✓	
51	Cristal contacto		✓
52	Cofre		✓
53	Molduras	✓	
Cajuela			
54	Abridor a control remoto	✓	
55	Cinto de seguridad		✓
56	Cables para corriente		✓
57	Extinguidor		✓
58	Gato		✓
59	Llave hexagonal		✓
60	Llave de cruz		✓
61	Señales de carretera		✓
62	Herramienta	✓	
63	Tapa compartimento	✓	

No.	Inventario	Sí	No
Interior			
64	Cenicero	✓	
65	Cubre visera	✓	
66	Cuerpo del volante	✓	
67	Espejo	✓	
68	Interruptores	✓	
69	Switch de encendido (llave) / (sin llave)	✓	
70	Botones de ventanas	✓	
71	Control de crucero (cruise)	✓	
72	Control calefacción	✓	
73	Control estéreo	✓	
74	Cuarterol	✓	
75	Consola	✓	
76	Perilla velocidades	✓	
77	Cenicero	✓	
78	Palanca de velocidades	✓	
79	Perilla palanca	✓	
80	Botones puerta	✓	
81	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
82	Cojines	✓	
83	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
84	Descansa brazo	✓	
85	Cinturones de seguridad	✓	
86	Banca de asiento trasero	✓	
87	Respaldo de asiento trasero	✓	
88	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
89	Alfombra	✓	
90	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	
Motor			
91	Alternador	✓	
92	Anticongelante / radiador (izquierdo) (derecho)	✓	
93	Anticongelante / bajero (izquierdo) (derecho)	✓	
94	Bandas de motor	✓	
95	Bayoneta aceite dirección	✓	
96	Bayoneta aceite motor	✓	
97	Bayoneta aceite transmisión	✓	
98	Bobina	✓	
99	Bocina de claxon	✓	
100	Bomba de agua	✓	
101	Bomba dirección hidráulica	✓	
102	Bomba de frenos	✓	
103	Cables bujías	✓	
104	Compresor aire acondicionado	✓	
105	Depósito de anticongelante	✓	
106	Distribuidor	✓	
107	Faros y bocina	✓	
108	Marcha	✓	
109	Motor limpiadores	✓	
110	Motor ventilador	✓	
111	Porta filtro de aire	✓	
112	Radiador	✓	
113	Sistema de inyección	✓	
114	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
115	Tapón aceite motor	✓	
116	Tapón radiador	✓	
117	Tapón depósito líquido de frenos	✓	
General			
118	Carretilla		✓
119	Alarma	✓	
120	Tapón de gasolina	✓	
121	Herramientas	✓	
122	Sensor de reversa		✓
123	Quemacocos		✓
124	Gato	✓	
125	Seguro de antena		✓
126	Tapones faros delanteros		✓
127	Cortinas para vidrios laterales		✓
128	Tapón		✓
129	Llanta de refacción (5)	✓	

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí ☐ No ☑ ¿Funciona?	**Batería** ¿Es visible? Sí ☑ No ☐ Marca LTH
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí ☑ No ☐ Cantidad 4	**Tipo de llaves** Normal ☑ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo ¿Estéreo Sí ☑ No ☐ ¿Funciona? Sí ☑ No ☐ Marca Original	**Tarjeta de circulación** Sí ☐ No ☑

Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☑ Pantalla TV Sí ☐ No ☑
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☑ Marca
TAG Sí ☐ No ☑

Llantas Nota

Ejemplo (Llanta DD) Profundidad 32 / 32 / 32

DD
TD
DI Hurricus
TI

¿Falta de cubierta? Sí ☐ No ☐

DD Delantera derecha — DI Delantera izquierda — R Refacción
TD Trasera derecha — TI Trasera izquierda

Rines

Marca Originales

Especial No (1) (2) (3) (4) (5)
Acero No (1) (2) (3) (4) (5)

Volante

Marca Original

Observaciones

NO

Objetos personales

NO

Adaptaciones equipo especial

NO

Nota: El siguiente inventario presenta la unidad y cualquier falla en los cristales, golpes, abolladuras, pintura quebrada o rayones, etc. [illegible]

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA
Mexico para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Yo como Asesor recojo los objetos personales del vehículo asegurado favorito, para evitar cualquier [illegible] ya que estos no serán reparados en caso de extravío. Esta firma deberá coincidir en el [illegible] con la firma de los responsables. Según corresponda. Yo declaro que todos los accesorios originales (otros no fijos de carretera, llave de ruedas, Estereo etc.) Este inventario será firmado unicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluto posesión de la compañía aseguradora

Del Nute

Nombre y firma del asegurado. Solicitar la identificación que entregue el solicitante

Nombre y firma del ajustador asignado

Nombre y firma del ajustador de piso que recibe

FDDO 346

Escaneado con CamScanner