

MARCA: SEAT TIPO: Ibiza
 VIN: VSSBB6K52KR087053 PLACA: SIP

SIENESTRO: 368158465
 OPERADOR: ALEXIS MTNZ
 FECHA: 28-05-26
 COLOR: GRIS AÑO: 2019

SI NO DAÑO G-FORZA H-02:30

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

S. BBVA AOTEB-0165

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS			X
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR			X
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

CAJUCLA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUCLA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X


COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUCLA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:



OBSERVACIONES:
 QUEMADOS

ELABORA Jesús Hdz P. NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE Jesús Hdz P. NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------------

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): HUB 10181100 TRASLADO(PROV): _____

AOTB00165

MARCA: <u>SEAT</u>	TIPO: <u>Pbiza</u>
VIN: <u>V55B66K32KR087053</u>	PLACA: <u>110</u>
SINIESTRO: <u>668158465</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>2705-26</u>	COLOR: <u>GRIS</u>
	AÑO: <u>2019</u>

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE RESERVA	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		X
VENTILADOR	X		X
RADIADOR	X		X
RADIADOR DE A/C	X		X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		X

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ	X		X
DEFENSA DELANTERA	X		X
FAROS	X		X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		X
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		X
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		X
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		X
RINES	X		
ALARMA	X		X
EXTINGUIDOR	X		X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		X
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Adman Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>Felipe Estrada</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Adman Guzman</u> NOMBRE Y FIRMA
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](#)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B68158465	Placa 719A000112	Inicio / certificado 9976	Número de serie V355BB6KJZKR087053
Marca Seat	Submarca Ibiza	Modelo Style Urban Plus 2019	Color Cris
Lugar Carretera Miguel Alemán	Fecha 27/05/2026	Placas NCP399B	Combustible Gasolina
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado Luis Alberto Acosta Fuentes		
Cédula 861118432		Correo electrónico albertoacostefg@gmail.com	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas	/	
2	Brazos de limpiadores	/	
3	Plumas limpiadoras	/	
4	Cofre	/	
5	Cuartos de luz	/	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7	Focos <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led	/	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9	Parrilla	/	
10	Emblemas	/	
11	Facia	/	
12	Molduras	/	
13	Rejillas de facia	/	
14	Porta placa	/	
15	Spoiler	/	

Trasero

16	Medallón	/	
17	Limpiadores	/	
18	Lámpara stop	/	
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20	Emblema cajuela	/	
21	Calaveras (2) (4)	/	
22	Reflejantes	/	
23	Defensa	/	
24	Molduras	/	
25	Porta placa	/	
26	Cámara de reversa	/	
27	Spoiler	/	
28	Escape	/	

Lado derecho

29	Salpicadera	/	
30	Cuarto luz lateral	/	
31	Espejo lateral	/	
32	Cristal aleta	/	
33	Puerta delantera	/	
34	Cristal puerta delantera	/	
35	Manija de puerta delantera	/	
36	Puerta trasera	/	
37	Cristal puerta trasera	/	
38	Manija de puerta trasera	/	
39	Cristal costado	/	
40	Estribo	/	
41	Molduras	/	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	/	
43	Cuarto luz lateral	/	
44	Espejo lateral	/	
45	Cristal aleta	/	
46	Puerta delantera	/	
47	Cristal puerta delantera	/	
48	Manija de puerta delantera	/	
49	Puerta trasera	/	
50	Cristal puerta trasera	/	
51	Manija de puerta trasera	/	
52	Cristal costado	/	
53	Estribo	/	
54	Molduras	/	

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	/	
56	Birlo de seguridad	/	
57	Cables pasa corriente	/	
58	Extinguidor	/	
59	Gato	/	
60	Gato hidráulico	/	
61	Llave de rueda	/	
62	Señales de carretera	/	
63	Tapete cubre llanta	/	
64	Tapa sombrerera	/	

Interior

65	Cielo de toldo	/	
66	Luz interior	/	
67	Espejo retrovisor	/	
68	Viseras	/	
69	Tablero	/	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71	Botones de estéreo	/	
72	Control aire acondicionado	/	
73	Control calefacción	/	
74	Control eléctrico	/	
75	Guantera	/	
76	Consola	/	
77	Porta vasos	/	
78	Encendedor	/	
79	Cenicero	/	
80	Palanca de velocidades	/	
81	Perilla palanca	/	
82	Botones puerta	/	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84	Coderas	/	
85	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86	Bocinas radio	/	
87	Cinturones de seguridad	/	
88	Banca de asiento trasero	/	
89	Respaldo de asiento trasero	/	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91	Alfombra	/	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

Motor

93	Alternador	/	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96	Bandas de motor	/	
97	Bayoneta aceite dirección	/	
98	Bayoneta aceite motor	/	
99	Bayoneta aceite transmisión	/	
100	Bobina	/	
101	Bocina de claxon	/	
102	Bomba de agua	/	
103	Bomba dirección hidráulica	/	
104	Boster de frenos	/	
105	Cables bujías	/	
106	Compresor aire acondicionado	/	
107	Depósito de chisgueteros	/	
108	Distribuidor	/	
109	Filtro gasolina	/	
110	Marcha	/	
111	Motor limpiadores	/	
112	Motor ventilador	/	
113	Porta filtro de aire	/	
114	Radiador	/	
115	Sistema de inyección	/	
116	Transmisión (STD) (AUT)	/	
117	Tapón aceite (motor)	/	
118	Tapón radiador	/	
119	Tapón aceite (transmisión)	/	
120	Tapón aceite (diferencial)	/	
121	Alarma	/	
122	Tapón de gasolina	/	
123	Herramientas	/	
124	Sensor de reversa	/	
125	Quemacocos	/	
126	Toldo	/	
127	Gancho de arrastre	/	
128	Tapón gancho de arrastre	/	
129	Calcomanía de verificación	/	
130	Tapón birlo	/	
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input checked="" type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

Otros

Computadora ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Observaciones: Cofre sellado	Baterías ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca: Sellado
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: 1	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: Agnes	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Marca: _____
TAG <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	

Llantas

Ejemplo: Llantas DQ Goodyear GPS 195/55R16 87V 4/4	Vida
DD: Michelin 195/55R16 87V 4/4	
TD: Vredesteyn 195/55R16 87V 4/4	
DI: Michelin 195/55R16 87V 4/4	
TI: Vredesteyn 195/55R16 87V 4/4	
R: Norma de uso 195/55R16	
¿Fundó o cubierta? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: Seat	
Original <input type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación <input checked="" type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Seat	
Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	

Observaciones

Sin objetos de valor

Sin objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Sin adaptaciones

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Luis Alberto Acosta Fuentes
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la Compañía aseguradora.

Luis Alberto Acosta Fuentes Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Felipe Esteban Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS RALUY Razón social de la grúa