BBVA
Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
B77067861	866621040 Q	1	5 placa.

Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:	Color:
Seat	Ibiza	Style.	2017	Gris

Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible:
Hector Buenavista		Si	☒ Sí ☐ No $ 7590 =

Atención a:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:
☐ Asegurado ☐ Afectado N° ___	Alexandra Guadalupe Sanchez Muñoz	4612515223	lupitasanchez151215@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por este, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: No hay traccion + eje recambio y Bolsas

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: ———

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

Fecha de expedición: 26-6-26
Lugar de expedición: celaya

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Auto Online	
Número de pase	
Posible pt Evidente	cam - celaya/dro vallas a paseo el alto

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

Sanchez Muñoz Alexandra Guadalupe.

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 00 21 300 Afectados: 800 83 62 003

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: B72067861	Póliza: 8666210400	Inciso / certificado: 1	Número de serie: VSSBLHGJ0HR088139		
Marca: Seat	Submarca: Ibiza	Tipo / cilindraje: Style	Modelo: 2017	Color: Gris	
Lugar: Celaya	Fecha: Día 26 Mes 6 Año	Placas: GYU860F	Cantidad de placas: (1)	Kilometraje:	Gasolina: 1/4 1/2 3/4 E F
Atención a: ☑ Asegurado ☐ Afectado no. ___	Nombre del interesado: Alejandra Guadalupe Sanchez Moñoz	Celular: 4617515223	Correo electrónico: lupitasanchez151215@gmail.com		

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	✓	
2.	Brazos de limpiadores	✓	
3.	Plumas limpiadoras	✓	
4.	Cofre	✓	
5.	Cuartos de luz	✓	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7.	Focos: ☑ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	✓	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	✓	
9.	Parrilla	✓	
10.	Emblemas	✓	
11.	Facia	✓	
12.	Molduras	✓	
13.	Rejillas de facia	✓	
14.	Porta placa	✓	
15.	Spoiler	✓	

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	✓	
17.	Limpiadores	✓	
18.	Lámpara stop	✓	
19.	Tapa cajuela / cuita puerta	✓	
20.	Emblema cajuela	✓	
21.	Calaveras (2) (4)	✓	
22.	Reflejantes	✓	
23.	Defensa	✓	
24.	Molduras	✓	
25.	Porta placa	✓	
26.	Cámara de reversa		X
27.	Spoiler	✓	
28.	Escape	✓	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	✓	
30.	Cuarto luz lateral	✓	
31.	Espejo lateral	✓	
32.	Cristal aleta	✓	
33.	Puerta delantera	✓	
34.	Cristal puerta delantera	✓	
35.	Manija de puerta delantera	✓	
36.	Puerta trasera	✓	
37.	Cristal puerta trasera	✓	
38.	Manija de puerta trasera	✓	
39.	Cristal costado	✓	
40.	Estribo	✓	
41.	Molduras		X

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera	✓	
43.	Cuarto luz lateral	✓	
44.	Espejo lateral	✓	
45.	Cristal aleta	✓	
46.	Puerta delantera	✓	
47.	Cristal puerta delantera	✓	
48.	Manija de puerta delantera	✓	
49.	Puerta trasera	✓	
50.	Cristal puerta trasera	✓	
51.	Manija de puerta trasera	✓	
52.	Cristal costado	✓	
53.	Estribo	✓	
54.	Molduras		X

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela	✓	
56.	Birlo de seguridad	✓	X
57.	Cables pasa corriente	✓	X
58.	Extinguidor		X
59.	Gato	✓	
60.	Gato hidráulico		X
61.	Llave de rueda	✓	
62.	Señales de carretera	✓	
63.	Tapete cubre llanta	✓	

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	✓	
66.	Luz interior	✓	
67.	Espejo retrovisor	✓	
68.	Viseras	✓	
69.	Tablero	✓	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71.	Botones de estéreo	✓	
72.	Control aire acondicionado	✓	
73.	Control calefacción	✓	
74.	Control eléctrico	✓	
75.	Guantera	✓	
76.	Consola	✓	
77.	Porta vasos	✓	
78.	Encendedor	✓	
79.	Cenicero	✓	
80.	Palanca de velocidades	✓	
81.	Perilla palanca	✓	
82.	Botones puerta	✓	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84.	Coderas	✓	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	✓	
86.	Bocinas radio	✓	
87.	Cinturones de seguridad	✓	
88.	Banca de asiento trasero	✓	
89.	Respaldo de asiento trasero	✓	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓	
91.	Alfombra	✓	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador	✓	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96.	Bandas de motor	✓	
97.	Bayoneta aceite dirección	✓	
98.	Bayoneta aceite motor	✓	
99.	Bayoneta aceite transmisión	✓	
100.	Bobina	✓	
101.	Bocina de cláxon	✓	
102.	Bomba de agua	✓	
103.	Bomba dirección hidráulica	✓	
104.	Boster de frenos	✓	
105.	Cables bujías	✓	
106.	Compresor aire acondicionado	✓	
107.	Depósito de chisgueteros	✓	
108.	Distribuidor	✓	
109.	Filtro gasolina	✓	
110.	Marcha	✓	
111.	Motor limpiadores	✓	
112.	Motor ventilador	✓	
113.	Porta filtro de aire	✓	
114.	Radiador	✓	
115.	Sistema de inyección	✓	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	✓	
117.	Tapón aceite motor	✓	
118.	Tapón radiador	✓	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	✓	

General

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla		X
121.	Alarma	✓	
122.	Tapón de gasolina	✓	
123.	Herramientas		X
124.	Sensor de reversa		X
125.	Quemacocos	✓	
126.	Toldo	✓	
127.	Gancho de arrastre	✓	
128.	Tapón gancho de arrastre	✓	
129.	Calcomanía de verificación	✓	
130.	Tapón birlo	✓	
131.	Tapón ☐ Centro ☑ de rueda (1) (2) (3) (4)	✓	

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Observaciones: VW

Batería
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Marca: Duralast

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Cantidad: 1

Tipo de llaves
Normal ☑
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☑ No ☐
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Marca: Seat

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☒

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca: ___
TAG Sí ☐ No ☑

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	Vida (3/4, 1/2, 1/4)
DD: Brawnis 195 60 R15	1/2
TD: Michelin 195 60 R15	1/2
DI: Michelin 195 60 R15	1/2
TI: Michelin 195 60 R15	1/2
R: Goodyear	1

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines
Marca: Seat

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4) ✓
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Seat

Original ✓	Especial

Observaciones

Objetos personales
Sin objetos personales

Adaptaciones equipo especial

6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓
7.	Focos: ☑ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	✓
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	✓
9.	Parrilla	✓
10.	Emblemas	✓
11.	Facia	✓
12.	Molduras	✓
13.	Rejillas de facia	✓
14.	Porta placa	✓
15.	Spoiler	✓

Trasero

16.	Medallón	✓
17.	Limpiadores	✓
18.	Lámpara stop	✓
19.	Tapa cajuela / quita puerta	✓
20.	Emblema cajuela	✓
21.	Calaveras (2) (4)	✓
22.	Reflejantes	✓
23.	Defensa	✓
24.	Molduras	✓
25.	Porta placa	✓
26.	Cámara de reversa	✓ X
27.	Spoiler	✓
28.	Escape	✓

Lado derecho

29.	Salpicadera	✓
30.	Cuarto luz lateral	✓
31.	Espejo lateral	✓
32.	Cristal aleta	✓
33.	Puerta delantera	✓
34.	Cristal puerta delantera	✓
35.	Manija de puerta delantera	✓
36.	Puerta trasera	✓
37.	Cristal puerta trasera	✓
38.	Manija de puerta trasera	✓
39.	Cristal costado	✓
40.	Estribo	✓
41.	Molduras	X

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	✓
43.	Cuarto luz lateral	✓
44.	Espejo lateral	✓
45.	Cristal aleta	✓
46.	Puerta delantera	✓
47.	Cristal puerta delantera	✓
48.	Manija de puerta delantera	✓
49.	Puerta trasera	✓
50.	Cristal puerta trasera	✓
51.	Manija de puerta trasera	✓
52.	Cristal costado	✓
53.	Estribo	✓
54.	Molduras	X

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	✓
56.	Birlo de seguridad	✓ X
57.	Cables pasa corriente	✓
58.	Extinguidor	X
59.	Gato	✓
60.	Gato hidráulico	X
61.	Llave de rueda	✓
62.	Señales de carretera	✓
63.	Tapete cubre llanta	✓
64.	Tapa sombrerera	✓

70.	Switch de encendido (start / stop engine)	✓
71.	Botones de estéreo	✓
72.	Control aire acondicionado	✓
73.	Control calefacción	✓
74.	Control eléctrico	✓
75.	Guantera	✓
76.	Consola	✓
77.	Porta vasos	✓
78.	Encendedor	✓
79.	Cenicero	✓
80.	Palanca de velocidades	✓
81.	Perilla palanca	✓
82.	Botones puerta	✓
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓
84.	Coderas	✓
85.	Manijas de puertas (2) (4)	✓
86.	Bocinas radio	✓
87.	Cinturones de seguridad	✓
88.	Banca de asiento trasero	✓
89.	Respaldo de asiento trasero	✓
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	✓
91.	Alfombra	✓
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	✓

Motor

93.	Alternador	✓
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓
96.	Bandas de motor	✓
97.	Bayoneta aceite dirección	✓
98.	Bayoneta aceite motor	✓
99.	Bayoneta aceite transmisión	✓
100.	Bobina	✓
101.	Bocina de cláxon	✓
102.	Bomba de agua	✓
103.	Bomba dirección hidráulica	✓
104.	Boster de frenos	✓
105.	Cables bujías	✓
106.	Compresor aire acondicionado	✓
107.	Depósito de chisgueteros	✓
108.	Distribuidor	✓
109.	Filtro gasolina	✓
110.	Marcha	✓
111.	Motor limpiadores	✓
112.	Motor ventilador	✓
113.	Porta filtro de aire	✓
114.	Radiador	✓
115.	Sistema de inyección	✓
116.	Transmisión (STD) (AUT)	✓
117.	Tapón aceite motor	✓
118.	Tapón radiador	✓
119.	Tapón depósito líquido de frenos	✓

General

120.	Canastilla	X
121.	Alarma	✓
122.	Tapón de gasolina	✓
123.	Herramientas	X
124.	Sensor de reversa	X
125.	Quemacocos	✓
126.	Toldo	✓
127.	Gancho de arrastre	✓
128.	Tapón gancho de arrastre	✓
129.	Calcomanía de verificación	✓
130.	Tapón birlo	✓
131.	Tapón ☐ Centro ☑ de rueda (1) (2) (3) (4)	✓

Llaves

Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Cantidad: 1

Tipo de llaves

Normal ☑
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo

Estéreo Sí ☑ No ☐
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Marca: Seat

Tarjeta de circulación

Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS Sí ☐ No ☒ Pantalla TV Sí ☐ No ☒
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☒ Marca:
TAG Sí ☐ No ☒

Llantas — **Vida** (3/4, 1/2, 1/4)

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65 /14

DD: Brawn's 195 60 R15 — 1/2
TD: Michelin 195 60 R15 — 1/2
DI: Michelin 195 60 R15 — 1/2
TI: Michelin 195 60 R15 — 1/2
R: Goodyear — ✓

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines

Marca: Seat

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Seat

Original | Especial

Observaciones

/ /

Objetos personales

Son objetos personales

Adaptaciones equipo especial

/ /

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Sanchez Muñoz Alejandra Cope		Gruas y refacciones de San Juan	Rafael
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	**Nombre y firma del ajustador que recibe**	**Razón social de la grúa**	**Nombre y firma del operador de grúa que recibe**

REV.06

FDDO-346

GRUAS FORZA

grua: Kam Sam placa: Z-ITU7- DDU7 109821

INVENTARIO VEHICULO

Aog: 00204

F.

SINIESTRO: B720678867

OPERADOR: Marco Antonio R.

FECHA: 18/09/26

COLOR: plata AÑO: 2017

MARCA: Seat

VIN: VSSBC46J0HR088139 TIPO: Ibiza. PLACA: S/P

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	No Visible		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS		X	
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAHULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	No Visible		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	No Visible		
BOLSA DE AIRE	X		X
CABECERAS		X	
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C		X	
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES		X	
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS			X
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRAS		X	
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		X
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		





OBSERVACIONES: Escape Soldado parte Final

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Fernando Inés A.	Marco Antonio R.	Fernando Inés A.
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA Renuro 2 San Enrique	NOMBRE Y FIRMA