

INVENTARIO VEHICULO

AO. 4073

☒ RESGUARDO(CCAO): GRU

☒ TRASLADO(PROV): Zapopan

MARCA: <u>Seat</u>	TIPO: <u>Leon</u>
VIN: <u>V88BC65F2K089924</u>	PLACA: <u>SIP</u>
SINIESTRO: <u>069006261</u>	ASEGURADORA: <u>BBA</u>
FECHA: <u>22/08/2019</u>	AÑO: <u>2019</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	☒	☐	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐	☐
ESTEREO	☒	☐	☐
LLANTA DE REFACCION	☒	☐	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐	☐
LLAVES	☒	☐	☐
CATALIZADOR	☒	☐	☐

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒	☐	☐
ALTERNADOR	☒	☐	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐	☐
CLAXON	☒	☐	☐
BOMBA AGUA	☒	☐	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐	☐
SISTEMA FRENOS	☒	☐	☐
CABLES BUJIAS	☒	☐	☐
BOBINA	☒	☐	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐	☐
DIRECCION HIDRAULICA	☒	☐	☐
DISTRIBUIDOR	☒	☐	☐
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒	☐	☐
GENERADOR	☒	☐	☐
MARCHA	☒	☐	☐
MONOBLOCK	☒	☐	☐
VENTILADOR	☒	☐	☐
RADIADOR	☒	☐	☐
RADIADOR DE A/C	☒	☐	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐	☐
TURBO CARGADOR	☒	☐	☐

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐	☐
COFRE	☒	☐	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐	☐
FAROS	☒	☐	☐
BALASTRE	☒	☐	☐
BULBOS	☒	☐	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐	☐
PARABRISAS	☒	☐	☐
PARRILLA	☒	☐	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐	☐
PORTAPLACA	☒	☐	☐

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒	☐	☐
BULBOS	☒	☐	☐
CAJUELA	☒	☐	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐	☐
LIMPIADOR	☒	☐	☐
MEDALLON	☒	☐	☐
PORTAPLACA	☒	☐	☐
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐	☐

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒	☐	☐
CABLES PASACORRIENTES	☒	☐	☐
TAPA CAJUELA	☒	☐	☐
HERRAMIENTA	☒	☐	☐
GATO	☒	☐	☐
LLAVE DE RUEDA	☒	☐	☐
SEÑALES DE CARRETERA	☒	☐	☐

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	☒	☐	☐
SPOILERS	☒	☐	☐
FUSIBLES	☒	☐	☐
PLACAS	☒	☐	☐
RINES	☒	☐	☐
ALARMA	☒	☐	☐
EXTINGUIDOR	☒	☐	☐
ANTENA	☒	☐	☐
PLACA VIN	☒	☐	☐
KILOMETRAJE	☒	☐	☐
CANASTILLA	☒	☐	☐
ADAPTACION	☒	☐	☐

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒	☐	☐
COSTADOS	☒	☐	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐	☐
ESTRIBO	☒	☐	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☐
MOLDURAS	☒	☐	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	☐
PUERTA TRSERA	☒	☐	☐
SALPICADERA	☒	☐	☐
LLANTAS	☒	☐	☐
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☐	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐	☐

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒	☐	☐
COSTADOS	☒	☐	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐	☐
ESTRIBO	☒	☐	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐	☐
MOLDURAS	☒	☐	☐
PUERTA DELANTERA	☒	☐	☐
PUERTA TRSERA	☒	☐	☐
SALPICADERA	☒	☐	☐
LLANTAS	☒	☐	☐
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	☒	☐	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐	☐



OBSERVACIONES: Golpe Frontal
y costados piezas sueltas

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Aldo Aceves</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>Bryan Garnica</u> NOMBRE Y FIRMA	<u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

AOG-B0303

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
B09006261	815 C58 CO VI	00001	VSS BC G5F 2K R 089024
Marca	Submarca	Tipo / cilindro	Modelo
Seat	Leon	Hatchback	2019
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas
León, Jalisco	02/06/2020	NJW 5408	(0) (1) 2
Atención a	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
Segurado ☒ Afectado no ☐	Juan Manuel Romero Pina	33 28041945	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No
Delantero											
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Otros			
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			Computadora	Batería		
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			¿Es visible? ☒ No ☐	¿Es visible? ☒ No ☐		
4.	Cofre			68.	Viseras			Observaciones:	Marca:		
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			 Llaves			
6.	Faro principal (izquierdo) ☒ (derecho) ☒			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Tipo de llaves		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo			¿Funciona? ☒ No ☐	Normal ☒ Código de encendido ☐		
8.	Faro de niebla (izquierdo) ☒ (derecho) ☒			72.	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐		
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Auto estéreo			
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estéreo ☒ No ☐	Tarjeta de circulación		
11.	Facia			75.	Guantero			¿Funciona? ☒ No ☐	Sí ☐ No ☒		
12.	Molduras			76.	Consola			Marca:			
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Adicionales			
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Pantalla GPS ☐ No ☒	Pantalla Touch ☒		
15.	Spoiler			79.	Cenicero			Tarjeta GPS SD ☐ No ☒	Tarjeta ☒		
Trasero											
16.	Medallón			80.	Palanca de velocidades			TAG ☐ No ☒			
17.	Limpiadores			81.	Perilla palanca			 Llantas			
18.	Lámpara stop			82.	Botones puerta			Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)			
19.	Tapa cajuela / quita puerta			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			DD: ☒ No ☐			
20.	Emblema cajuela			84.	Coderas			TD: ☒ No ☐			
21.	Calaveras (2) ☒			85.	Manijas de puertas (2) ☒			DI: ☒ No ☐			
22.	Reflejes			86.	Bocinas radio			TI: ☒ No ☐			
23.	Defensa			87.	Cinturones de seguridad			R: ☐ No ☒			
24.	Molduras			88.	Banca de asiento trasero			¿Funda o cubierta? ☐ No ☒			
25.	Porta placa			89.	Respaldo de asiento trasero			DD: Delantera derecha ☐ No ☒	DI: Delantera izquierda ☐ No ☒		
26.	Cámara de reversa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			TD: Trasera derecha ☐ No ☒	TI: Trasera izquierda ☐ No ☒		
27.	Spoiler			91.	Alfombra			 Rines			
28.	Escape			92.	Tapetes (1) (2) (3) ☒			Marca: ☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4) ☒		
Lado derecho											
29.	Salpicadera			93.	Alternador			Aleación ☐ Acero ☒	No. (1) (2) (3) (4)		
30.	Cuarto luz lateral			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			 Volante			
31.	Espejo lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)			Marca: ☒ Original ☐ Especial			
32.	Cristal aleta			96.	Bandas de motor			 Observaciones			
33.	Puerta delantera			97.	Bayoneta aceite dirección						
34.	Cristal puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor						
35.	Manija de puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión						
36.	Puerta trasera			100.	Bobina						
37.	Cristal puerta trasera			101.	Bocina de claxon						
38.	Manija de puerta trasera			102.	Bomba de agua						
39.	Cristal costado			103.	Bomba dirección hidráulica						
40.	Estríbo			104.	Boster de frenos						
41.	Molduras			105.	Cables bujías						
Lado izquierdo											
42.	Salpicadera			106.	Compresor aire acondicionado						
43.	Cuarto luz lateral			107.	Depósito de chisqueros						
44.	Espejo lateral			108.	Distribuidor						
45.	Cristal aleta			109.	Filtro gasolina						
46.	Puerta delantera			110.	Marcha						
47.	Cristal puerta delantera			111.	Motor limpiadores						
48.	Manija de puerta delantera			112.	Motor ventilador						
49.	Puerta trasera			113.	Porta filtro de aire						
50.	Cristal puerta trasera			114.	Radiador						
51.	Manija de puerta trasera			115.	Sistema de inyección						
52.	Cristal costado			116.	Transmisión (STD) (AUT) ☒						
53.	Estríbo			117.	Tapón aceite motor						
54.	Molduras			118.	Tapón radiador						
Cajuela											
55.	Alfombra cartón cajuela			119.	Tapón depósito líquido de frenos						
56.	Birlo de seguridad			General							
57.	Cables pasa corriente			120.	Canastilla						
58.	Extinguidor			121.	Alarma						
59.	Gato			122.	Tapón de gasolina						
60.	Gato hidráulico			123.	Herramientas						
61.	Llave de rueda			124.	Sensor de reversa						
62.	Señales de carretera			125.	Quemacocos						
63.	Tapete cubre llanta			126.	Toldo						
64.	Tapa sombrerera			127.	Gancho de arrastre						
General											
128. Tapón gancho de arrastre											
129. Calcomanía de verificación											
130. Tapón birlo											
131. Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4) ☒											

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B69006261	Número de póliza: 815CS800V1	Inciso / Certificado: 00001	Placas: NJW 540B
Marca: Seat	Submarca: Leon	Tipo: Hatchback	Modelo: 2019
Nombre del ajustador: Juan Chacon	Claves: 1809	Fotos: Si	Aplica deducible: ☒ Si ☐ No \$ _____
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° _____	Nombre del interesado: Juan Manuel Romero Proa	Celular: 33 28041995	Correo electrónico: 33 28041995

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 02/06/20 Lugar de expedición: Zapopan Jalisco Firma del ajustador: <i>[Firma]</i>
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: TEP MARIANO OTERO Número de pase: 2028049443	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): AV MARIANO OTERO 4259 LA CALMA.

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado	Asignación de taller <i>[Firma]</i> Nombre y firma del interesado