

OP. A 12/01/10
G-Force

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0916

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV): Aof b - 00704

MARCA: <u>Seat</u>	TIPO: <u>Toledo</u>
VIN: <u>VSSCD2W46T1016930</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>B77932767</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>12-8-26</u>	COLOR: <u>Blanco</u> AÑO: <u>2015</u>

SI NO DAÑO

BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR			X
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR			X

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SEÑALES DE CARRETERA			X

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRSERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS			X
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Diego</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>[Firma]</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Diego</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B77932767	Número de póliza: 739A000113	Inciso / Certificado: 19517	Placas: HLF 2020
Marca: SEAT	Submarca: TOLEDO	Tipo: STYLE	Modelo: 2015
Color: BLANCO			
Nombre del ajustador: VICENTE RAYO CALZADA	Claves: X 190	Fotos: X 190	Aplica deducible: ☒ SI ☐ No \$ 57.
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: MIGUEL AUREO CROZ	Celular: 5544434029	Correo electrónico: miguel84m@yahoo.com
CONCORDIA IMPORTANTE Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) le designe correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.			
Daños del siniestro			

Daños del siniestro

Diagrama de un vehículo con anotaciones de daños mecánicos:

- ① FANAL
- ② FANAL
- ③ FANAL
- ④ FANAL
- ⑤ FANAL
- ⑥ FANAL
- ⑦ FANAL
- ⑧ FANAL
- ⑨ FANAL
- ⑩ FANAL
- ⑪ FANAL
- ⑫ FANAL
- ⑬ FANAL
- ⑭ FANAL
- ⑮ FANAL
- ⑯ FANAL
- ⑰ FANAL
- ⑱ FANAL
- ⑲ FANAL
- ⑳ FANAL
- ㉑ FANAL
- ㉒ FANAL
- ㉓ FANAL
- ㉔ FANAL
- ㉕ FANAL
- ㉖ FANAL
- ㉗ FANAL
- ㉘ FANAL
- ㉙ FANAL
- ㉚ FANAL
- ㉛ FANAL
- ㉜ FANAL
- ㉝ FANAL
- ㉞ FANAL
- ㉟ FANAL
- ㊱ FANAL
- ㊲ FANAL
- ㊳ FANAL
- ㊴ FANAL
- ㊵ FANAL
- ㊶ FANAL
- ㊷ FANAL
- ㊸ FANAL
- ㊹ FANAL
- ㊺ FANAL
- ㊻ FANAL
- ㊼ FANAL
- ㊽ FANAL
- ㊾ FANAL
- ㊿ FANAL


Daños mecánicos interiores de vehículo y bastidor:

① FANAL ② FANAL ③ FANAL ④ FANAL ⑤ FANAL ⑥ FANAL ⑦ FANAL ⑧ FANAL ⑨ FANAL ⑩ FANAL ⑪ FANAL ⑫ FANAL ⑬ FANAL ⑭ FANAL ⑮ FANAL ⑯ FANAL ⑰ FANAL ⑱ FANAL ⑲ FANAL ⑳ FANAL ㉑ FANAL ㉒ FANAL ㉓ FANAL ㉔ FANAL ㉕ FANAL ㉖ FANAL ㉗ FANAL ㉘ FANAL ㉙ FANAL ㉚ FANAL ㉛ FANAL ㉜ FANAL ㉝ FANAL ㉞ FANAL ㉟ FANAL ㊱ FANAL ㊲ FANAL ㊳ FANAL ㊴ FANAL ㊵ FANAL ㊶ FANAL ㊷ FANAL ㊸ FANAL ㊹ FANAL ㊺ FANAL ㊻ FANAL ㊼ FANAL ㊽ FANAL ㊾ FANAL ㊿ FANAL

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: ① FALLA TRASERA, ② TAPA CAJUELO, ③ PUERTAS SEIZ

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible		Fecha de expedición: 14/06/2026 Lugar de expedición: C. OLIVERA Firma del ajustador: 
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.		
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)		
Nombre del taller: AUTO OLIVERA	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): C. OLIVERA 19 RECURSOS HIDRAULICOS BUENOS AIRES	
Número de pase:		

Si el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación**. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Nombre y firma del interesado Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).	

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:	Afectados:
800 90 21 300	800 83 62 003

Atención de **lunes a viernes** de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Poliza	Inciso / certificado	Número de serie
1377932367	739A000113	19517	VSSC02NH6F1016930
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
SEAT	TOLEDO	4	2015
Lugar	Fecha	Placa	Cantidad de placas
J. C. NÚÑEZ	14/08/2015	HLF202A	(0) (1) (2)
Atención a	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico
☒ Asegurado ☐ Afectado no	HUGO ADELL CARO CORREA	5544424029	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No	¿Es visible? ☒ Sí ☐ No
3	Plumas limpiadoras	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	Marca: CH
4	Cofre	/		68	Viseras	/			
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		Llaves	Tipo de llaves
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		Llave de encendido	Normal ☐
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estereo	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Cantidad: 1	Tarjeta ☐
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Auto estereo	Tarjeta de circulación
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		Estereo ☒ Sí ☐ No	Sí ☐ No ☐
11	Facia	/		75	Guantera	/		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No	
12	Molduras	/		76	Consola	/		Marca:	
13	Rejillas de facia	/		77	Porta vasos	/		Adicionales	
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐	
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca:	
Trasero				80	Palanca de velocidades	/		TAG ☐ Sí ☐ No ☐	
16	Medallón	/		81	Perilla palanca	/		Llantas	Vida
17	Limpiadores	/		82	Botones puerta	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4 1/2 1/4)
18	Lámpara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		DD:	1/2
19	Tapa cajuela / quita puerta	/		84	Coderas	/		TD:	
20	Emblema cajuela	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/		DI:	
21	Cajuela (2) (4)	/		86	Bocinas radio	/		TI:	
22	Reflejos	/		87	Cinturones de seguridad	/		R:	
23	Defensa	/		88	Banca de asiento trasero	/		¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐	
24	Molduras	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
26	Cámara de reversa	/		91	Alfombra	/			
27	Spoiler	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		Rines	
28	Escape	/		Motor				Volante	
Lado derecho				93	Alternador	/		Marca:	
29	Sapicadera	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4) ☒
30	Cuarto luz lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		☒ Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
31	Espejo lateral	/		96	Bandas de motor	/		Observaciones	
32	Cristal aleta	/		97	Bayoneta aceite dirección	/		Objetos personales	
33	Puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/		Adaptaciones equipo especial	
34	Cristal puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/			
35	Manija de puerta delantera	/		100	Bobina	/			
36	Puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/			
37	Cristal puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/			
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/			
39	Cristal costado	/		104	Boster de frenos	/			
40	Estribo	/		105	Cables bujías	/			
41	Molduras	/		106	Compresor aire acondicionado	/			
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	/			
42	Sapicadera	/		108	Distribuidor	/			
43	Cuarto luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/			
44	Espejo lateral	/		110	Marcha	/			
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiadores	/			
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/			
47	Cristal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/			
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador	/			
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/			
50	Cristal puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AT) ☒	/			
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/			
52	Cristal costado	/		118	Tapón radiador	/			
53	Estribo	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/			
54	Molduras	/		General					
Cajuela				120	Canastilla	/			
55	Alfombra cartón cajuela	/		121	Alarma	/			
56	Boto de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/			
57	Cables para corriente	/		123	Herramientas	/			
58	Extintor	/		124	Sensor de reversa	/			
59	Gato	/		125	Quemacocos	/			
60	Gato hidráulico	/		126	Toldo	/			
61	Llave de rueda	/		127	Gancho de arrastre	/			
62	Señales de carretera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/			
63	Tapete cubre llanta	/		129	Cable omanita de verificación	/			
64	Tapa sombrerera	/		130	Tapón brio	/			
				131	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/			

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaves, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Esta información será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo: **Hugo Adell Caro Correa**
Nombre y firma del ajustador que recibe: **Victor Razo**
Razón social de la grúa: **PACIFIC**
Nombre y firma del operador de grúa que recibe: **Gonzalo**