

GRUAS

**FUERZA**

INVENTARIO VEHICULO

F. 106494

SINIESTRO: B62157668  
 OPERADOR: Dent's Inc  
 FECHA: 10/06/26 AÑO: 2024  
 COLOR: GRIS

MARCA: SEAT TIPO: Leon  
 VIN: VSSDAAH0RAC66989 NO. 0230  
0230

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/	/	/
COMPUTADORA MOTOR	/	/	/
ESTEREO	/	/	/
LLANTA DE REFACCION	/	/	/

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	/	/	/
LLAVES	/	/	/
CATALIZADOR	/	/	/

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/	/	/
ALTERNADOR	/	/	/
BAVONETA ACEITE MOTOR	/	/	/
CLAXON	/	/	/
BOMBA AGUA	/	/	/
BANDAS MOTOR	/	/	/
SISTEMA FRENOS	/	/	/
CABLES BUJIAS	/	/	/
BOBINA	/	/	/
AIRE ACONDICIONADO	/	/	/
DEPOSITO LIMPIADORES	/	/	/
DIRECCION HIDRAHULICA	/	/	/
DISTRIBUIDOR	/	/	/
ENCENDIDO ELECTRONICO	/	/	/
GENERADOR	/	/	/
MARCHA	/	/	/
MONOLOCK	/	/	/
VENTILADOR	/	/	/
RADIADOR	/	/	/
RADIADOR DE A/C	/	/	/
TANQUE DE GASOLINA	/	/	/
TAPON DE GASOLINA	/	/	/
TAPON DE ACEITE	/	/	/
TAPON RADIADOR	/	/	/
TURBO CARGADOR	/	/	/

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/	/	/
ASIENTOS DELANTEROS	/	/	/
ASIENTOS TRASEROS	/	/	/
BOCINAS	/	/	/
BOLSA DE AIRE	/	/	/
CABECERAS	/	/	/
CENICEROS	/	/	/
GUANTERA	/	/	/
CINT. SEGURIDAD	/	/	/
CLAXON	/	/	/
CODERAS	/	/	/
CONSOLA	/	/	/
CONTROL A/C	/	/	/
DEFROSTER	/	/	/
ENCENDEDOR	/	/	/
ESPEJO RETROVISOR	/	/	/
INSTRUMENTOS TABLERO	/	/	/
LUZ INTERIOR	/	/	/
LUZ STOP	/	/	/
MANIJAS	/	/	/
PALANCA DE VELOCIDADES	/	/	/
RELOJ	/	/	/
SEGUROS ELECTRICOS	/	/	/
TABLERO	/	/	/
TAPETES	/	/	/
ELEVADORES ELECTRICOS	/	/	/
VESTIDURAS	/	/	/
VOLANTE	/	/	/
VISERAS	/	/	/

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/	/	/
CABLES PASACORRIENTERAS	/	/	/
TAPA CAJUELA	/	/	/
HERRAMIENTA	/	/	/
GATO	/	/	/
LLAVE DE RUEDA	/	/	/
SENALES DE CARRETERA	/	/	/

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/	/	/
COFRE	/	/	/
CUARTOS DE LUZ	/	/	/
DEFENSA DELANTERA	/	/	/
FAROS	/	/	/
BALASTRAS	/	/	/
BULBOS	/	/	/
FAROS DE NIEBLA	/	/	/
PARABRISAS	/	/	/
PARRILLA	/	/	/
PLUMAS LIMPIADORES	/	/	/
PORTAPLACA	/	/	/

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/	/	/
BULBOS	/	/	/
CAJUELA	/	/	/
DEFENSA TRASERA	/	/	/
LIMPIADOR	/	/	/
MEDALLON	/	/	/
PORTAPLACA	/	/	/
SISTEMA DE ESCAPE	/	/	/

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/	/	/
SPOILERS	/	/	/
FUSIBLES	/	/	/
PLACAS	/	/	/
RINES	/	/	/
ALARMA	/	/	/
EXTINGUIDOR	/	/	/
ANTENA	/	/	/
PLACA VIN	/	/	/
KILOMETRAJE	/	/	/
CANASTILLA	/	/	/
ADAPTACION	/	/	/

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/	/	/
COSTADOS	/	/	/
ESPEJO EXTERIOR	/	/	/
ESTRIBO	/	/	/
MANIJAS EXTERIORES	/	/	/
MOLDURAS	/	/	/
PUERTA DELANTERA	/	/	/
PUERTA TRASERA	/	/	/
SALPICADERA	/	/	/
LLANTAS	/	/	/
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/	/	/
VIDRIOS LATERALES	/	/	/

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/	/	/
COSTADOS	/	/	/
ESPEJO EXTERIOR	/	/	/
ESTRIBO	/	/	/
MANIJAS EXTERIORES	/	/	/
MOLDURAS	/	/	/
PUERTA DELANTERA	/	/	/
PUERTA TRASERA	/	/	/
SALPICADERA	/	/	/
LLANTAS	/	/	/
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	/	/	/
VIDRIOS LATERALES	/	/	/



OBSERVACIONES:

DOCUMENTOS:

ENTREGA

ELABORA

RECIBE

*Arde H*

*[Signature]*

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA



# Inventario de vehículo dañado auto

03-05-26

## Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 100, Colonia Juárez, Ciudad de México, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrarte, operarte y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o realizas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integrado en cualquiera de nuestros sucursales en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Control del Seguro, así como las disposiciones generales del Contrato de Seguro que el asegurado tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

18:15

Modelo de siniestro: **NS5DAAK LORTC06896A**

Marca: **Seat** Tipo / grupo: **2024** Modelo: **2024**

Submarca: **Leon** Cantidad de piezas: **65**

Placa: **CDMX 1808 PXA 630E** (6) (2)

Modelo del vehículo: **Abiel Gonzalez Poboa NS51032KH1**

Almacén:  Alquilado por: **abixape@gmail.com**

No.	Inventario	Sí	No	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	------------	----	----	------------

Delantero		Interior		Otros	
1.	Parabrisas	/			
2.	Brazos de limpiadores	/			
3.	Plumas limpiabras	/			
4.	Centr.	/			
5.	Cuantos de luz	/			
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/			
7.	Focos. <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenon <input type="checkbox"/> Led	/			
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/			
9.	Parrilla	/			
10.	Emblemas	/			
11.	Facia	/			
12.	Molduras	/			
13.	Rejillas de facia	/			
14.	Porta placa	/			
15.	Spoiler	/			

Trasero		Interior		Otros	
16.	Medallón	/			
17.	Limpadores	/			
18.	Lámpara stop	/			
19.	Tapa cubierta / quita puerta	/			
20.	Emblema cajuela	/			
21.	Catavemas (2) (4)	/			
22.	Reflejanetes	/			
23.	Defensa	/			
24.	Molduras	/			
25.	Porta placa	/			
26.	Cámara de reversa	/			
27.	Spoiler	/			
28.	Escape	/			

Lado derecho		Motor	
29.	Salpicadera	/	
30.	Cuarto luz lateral	/	
31.	Espajo lateral	/	
32.	Cristal aleta	/	
33.	Puerta delantera	/	
34.	Cristal puerta delantera	/	
35.	Manija de puerta delantera	/	
36.	Puerta trasera	/	
37.	Cristal puerta trasera	/	
38.	Manija de puerta trasera	/	
39.	Cristal costado	/	
40.	Estribo	/	
41.	Molduras	/	

Lado izquierdo		Motor	
42.	Salpicadera	/	
43.	Cuarto luz lateral	/	
44.	Espajo lateral	/	
45.	Cristal aleta	/	
46.	Puerta delantera	/	
47.	Cristal puerta delantera	/	
48.	Manija de puerta delantera	/	
49.	Puerta trasera	/	
50.	Cristal puerta trasera	/	
51.	Manija de puerta trasera	/	
52.	Cristal costado	/	
53.	Estribo	/	
54.	Molduras	/	

Cajuela		General	
55.	Alfombra cartón cajuela	/	
56.	Birlo de seguridad	/	
57.	Cables pasa corriente	/	
58.	Extintor	/	
59.	Gato	/	
60.	Gato hidráulico	/	
61.	Llave de rueda	/	
62.	Señales de carretera	/	
63.	Tapele cubre llanta	/	
64.	Tapa sombrerera	/	

Otros	
Computadora	¿Es vehículo? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Observaciones:	Marca: <b>Seat</b>
Llaves	Tipo de llaves: <b>Normal</b>
Llave de encendido	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Cantidad: <input type="checkbox"/> Encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estereo	Tarjeta de circulación: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Estereo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Marca: <b>Seat</b>

Adicionales: **Pantalla GPS  No  Pantalla TV  No  Tarjeta GPS SD  No  Marca: **Seat** TAG  Sí  No**

Ejemplo: Llantas DD: **Coastair** GPS II 195/65/14 (2.4) 1/2 1/4

DD: **21**

DI: **21**

TI: **21**

R: **21**

¿Funciona o cubierta?  Sí  No

DD: Delantera derecha **DI** Delantera izquierda **R** Rebanación

TD: Trasera derecha **TI** Trasera izquierda

Marca: **Seat**

Original  Especial

Alcación  Acero

Volant: **Seat**

Marca: **Original** Especial

Observaciones: **Sin objetos de valor ni pesados**

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán recuperados en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirés los accesorios originales (foto, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Abiel Gonzalez Poboa  
Nombre y firma del asegurado

Abiel Gonzalez Poboa  
Nombre y firma del operador

Abiel Gonzalez Poboa  
Nombre y firma del interesado

FECHA SINIESTRO		FECHA INGRESO CVI		FECHA DETERMINADO PT		EXP TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS	
03/05/2026		03/05/2026		29/05/2026					
No DE SINIESTRO		NO. DE SALVAMENTO		PLACAS		INTERESADO		MARCA VEHICULO	
B65157668		2652544245		PXA630E		<input checked="" type="checkbox"/> ASEG. <input type="checkbox"/> TERC.		SEAT	
MODELO		COLOR		VERSION		CANTIDAD PLACAS		N. PUERTAS	
01/01/20		GRIS		FR		<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2		4	
N. CILINDROS		NUM SERIE		ADAP Y CONV.		POLIZA		INCISO	
4		VSSDAAKL0RR066969		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		771A000014		109704	
No. DE MOTOR		REG. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV.		POLIZA	
NO VISIBLE		N/A				<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO		771A000014	
<input type="checkbox"/> AUSTERO		<input type="checkbox"/> TIPICO		<input checked="" type="checkbox"/> A/A/C		<input type="checkbox"/> STANDARD		<input type="checkbox"/> RECUP. ROBO	
<input checked="" type="checkbox"/> EQUIPADO		<input checked="" type="checkbox"/> TURBO		<input type="checkbox"/> ABANDONO		<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO		<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	
<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA		<input type="checkbox"/> FRONTERIZO		<input type="checkbox"/> EXPORTADO		<input type="checkbox"/> TALLER		<input type="checkbox"/> AGENCIA	
<input type="checkbox"/> GARANTIA		<input type="checkbox"/> LEGALIZADO		<input type="checkbox"/> IMPORTADO					

1.- VALOR INDEMNIZADO

EBC  CONVENIO  AUTOMETRICA 381.600,00

2.- DAÑOS

\* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 13819,93

\* REFACCIONES DE HP INICIALES 162859,67

\* MANO DE OBRA INICIAL 2200

\* REFACCIONES MECANICAS INICIALES 51040

**TOTAL DAÑOS 229.919,60**

3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)

\* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0,00

4.- DEDUCCIONES

\* MOTOR NO ACREDITADO 0,00

\* TENENCIAS           ORIGINALS  COPIAS  0,00

5.- DEMERITOS

\* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 19.080,00

\* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0,00

6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES DEMERITOS Y DEDUCCIONES

\* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 248.999,60

7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)

\* VALOR DE SALVAMENTO 132.600,40

\* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5% 6.630,02

\* VALOR DE SALVAMENTO FINAL 125.970,38

\* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO	MAYO	
PAG.	300	DIGITAL	
VALOR	379.000,00	381.600,00	
% DAÑOS	60,66 %	60,25 %	0,00 %

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS: DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC.

UNIDAD DE NA INGRESA CON DOS PLACAS DE CIRCULACION.

NUMERO DE MOTOR

NO VISIBLE

No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar perifericos

PLACA V.I.N.

VSSDAAKL0RR066969

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR  
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR  
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DEPTO. P.T.