

NA 5550688876

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: 676746368	Número de póliza: 8B4C1800MP	Inciso / Certificado: 001	Placas: JKF 932 K
Marca: Seat	Submarca: Cupra Leon	Tipo: HB	Modelo: 2024
Nombre del ajustador: José Manuel Banda A	Claves: R039	Fotos: SI	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ —
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° —	Nombre del interesado: Christian Fernando Cedeno	Celular: 5550688876	Correo electrónico: dcenedenoburnale@gmail.com

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejara sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado o beneficiario o sus representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 5/08/26 Lugar de expedición: Quintana Roo Firma del ajustador: [Firma]
---	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: AUTO ONLINE	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Santitas de Oro - Villa Apaseo El Alto
Número de pase: —	#300 CP 38186 Apaseo El Alto

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Christian Fernando Cedeno	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: Christian Fernando Cedeno

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: **000 00 01 000**
Afectados: **000 00 01 000**

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	1876746368	Póliza	BB4C1200MP	Inciso / certificado	001	Número de seguro	VP\$ECHKL2RA104354
Marca	Spat	Submarca	Leon Copra	Tipo / cilindros	HB	Modelo	2024
Lugar	Querétaro, Qro	Fecha	5/26	Placas	UK\$932K	Cantidad de placas	1
Atención a:	Asegurado	Nombre del interesado	Christian Fernando Cedeño	Celular	5550688876	Correo electrónico	drccedenobernale@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	
2.	Brazos de limpiadores	
3.	Plumas limpiadoras	
4.	Cofre	
5.	Cuartos de luz	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☒ Led	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	
9.	Parrilla	
10.	Emblemas	
11.	Facia	
12.	Molduras	
13.	Rejillas de facia	
14.	Porta placa	
15.	Spoiler	

Trasero

16.	Medallón	
17.	Limpiadores	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2) (4)	
22.	Reflejes	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estribo	
54.	Molduras	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birio de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extintor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	

Interior

65.	Cielo de toldo	
66.	Luz interior	
67.	Espejo retrovisor	
68.	Viseras	
69.	Tablero	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	
71.	Botones de estéreo	
72.	Control aire acondicionado	
73.	Control calefacción	
74.	Control eléctrico	
75.	Guantero	
76.	Consola	
77.	Porta vasos	
78.	Encendedor	
79.	Cenicero	
80.	Palanca de velocidades	
81.	Perilla palanca	
82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba de aceite hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisqueros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (APT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Observaciones: <u>Por COLLISION</u>	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No Marca: <u>Por COLLISION</u>
 Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad: <u>1</u>	 Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☒ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca: <u>Original</u>	 Tarjeta de circulación Sí ☒ No ☐
Adicionales Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐ Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca: _____ TAG ☐ Sí ☐ No ☐	

Llantas Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS 115/65/14 (2/4 1/3 1/4) DD: <u>Henkel 235/35 R19 1/2</u> TD: <u>Henkel 235/35 R19 1/2</u> DI: <u>Henkel 235/35 R19 1/2</u> TI: <u>Henkel 235/35 R19 1/2</u> R: <u>Long Long 125/70 R18 3/4</u> ¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐ DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	Vida
--	-------------

Rines Marca: _____ ☒ Original ☐ Especial No. (1) (2) (3) (4) ☐ Aleación ☐ Acero No. (1) (2) (3) (4)
--

Volante Marca: _____ ☒ Original ☐ Especial
--

Observaciones <u>Se Daño llave</u> <u>No se Daño Objeto Personal de</u> <u>Auto e el auto se Retiró Placa.</u> <u>Chico re track en Grc</u>
--

Objetos personales <u>1 1 1 1</u>

Adaptaciones equipo especial <u>1 1 1 1</u>

15. Spoiler	
Trasero	
16. Medalón	
17. Limpiadores	
18. Lámpara stop	
19. Tapa cajuela / quita puerta	
20. Emblema cajuela	
21. Calaveras (2) (4)	
22. Reflejantes	
23. Defensa	
24. Molduras	
25. Porta placa	
26. Cámara de reversa	
27. Spoiler	
28. Escape	

Lado derecho	
29. Salpicadera	
30. Cuarto luz lateral	
31. Espejo lateral	
32. Cristal aleta	
33. Puerta delantera	
34. Cristal puerta delantera	
35. Manija de puerta delantera	
36. Puerta trasera	
37. Cristal puerta trasera	
38. Manija de puerta trasera	
39. Cristal costado	
40. Estribo	
41. Molduras	

Lado izquierdo	
42. Salpicadera	
43. Cuarto luz lateral	
44. Espejo lateral	
45. Cristal aleta	
46. Puerta delantera	
47. Cristal puerta delantera	
48. Manija de puerta delantera	
49. Puerta trasera	
50. Cristal puerta trasera	
51. Manija de puerta trasera	
52. Cristal costado	
53. Estribo	
54. Molduras	

Cajuela	
55. Alfombra cartón cajuela	
56. Birlo de seguridad	
57. Cables pasa corriente	
58. Extinguidor	
59. Gato	
60. Gato hidráulico	
61. Llave de rueda	
62. Señales de carretera	
63. Tapete cubre llanta	
64. Tapa sombrerera	

Motor	
93. Alternador	
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96. Bandas de motor	
97. Bayoneta aceite dirección	
98. Bayoneta aceite motor	
99. Bayoneta aceite transmisión	
100. Bobinas	
101. Bocina de claxon	
102. Bomba de agua	
103. Bomba de aceite hidráulica	
104. Boster de frenos	
105. Cables bujías	
106. Compresor aire acondicionado	
107. Depósito de chisqueros	
108. Distribuidor	
109. Filtro gasolina	
110. Marcha	
111. Motor limpiadores	
112. Motor ventilador	
113. Porta filtro de aire	
114. Radiador	
115. Sistema de inyección	
116. Transmisión (STD) (AUT)	
117. Tapón aceite motor	
118. Tapón radiador	
119. Tapón depósito líquido de frenos	

General	
120. Canastilla	
121. Alarma	
122. Tapón de gasolina	
123. Herramientas	
124. Sensor de reversa	
125. Quemacocos	
126. Toldo	
127. Gancho de arrastre	
128. Tapón gancho de arrastre	
129. Calcomanía de verificación	
130. Tapón birlo	
131. Tapón ☐ Centro ☒ de rueda (1) (2) (3) (4)	

¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐
 Marca: Original

Adicionales
 Pantalla GPS ☒ Sí ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
 Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐ Marca: _____
 TAG ☐ Sí ☒ No ☐

Llantas **Vida**
 Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 85/65/14 1/4 1/4 1/4
 DD: Penkook 235/35 R19 1/2
 TD: Penkook 235/35 R19 1/2
 DI: Penkook 235/35 R19 1/2
 TI: Penkook 235/35 R19 1/2
 R: Long Long 125/70 R18 3/4
 ¿Fundó o cubierta? ☐ Sí ☒ No ☐
 DD: Delantero derecha Dt: Delantero izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines
 Marca: _____
☒ Original ☐ Especial No. (1) (2) (3) (4)
☐ Aleación ☐ Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante
 Marca: _____
☒ Original ☐ Especial

Observaciones
Se Queda Alvo
No se Queda Objeto Personal de
Auto a el pto. se Retiraba.
Chelo se trajo en Org.

Objetos personales
1 1 1 1

Adaptaciones equipo especial
1 1 1 1

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Christina Fed Cordero Baul
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será firmado únicamente cuando el vehículo se encuentre en **absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Christina Fed Cordero Baul
 Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

José Manuel Branda Gruns EUQ
 Nombre y firma del ajustador que recibe

José Manuel Branda Gruns EUQ
 Razón social de la grúa

José Manuel Branda Gruns EUQ
 Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS ENQ
FORZA

88-BB-SP.
INVENTARIO VEHICULO

BBUA. 109610

MARCA: Geat

TIPO: LEONCUPRA

VIN: U88ECHK12RR104354

PLACA: S/P

SINIESTRO: B76746368

OPERADOR: Jos Hernandez

FECHA: 05-08-2026

COLOR: Blanco AÑO: 2024

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	☒		
COMPUTADORA MOTOR	☒		
ESTEREO	☒		
LLANTA DE REFACCION	☒		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA		☒	<u>NO usable</u>
LLAVES	☒		
CATALIZADOR	☒		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	☒		
ALTERNADOR	☒		
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒		
CLAXON	☒		
BOMBA AGUA	☒		
BANDAS MOTOR	☒		
SISTEMA FRENSOS	☒		
CABLES BUJIAS	☒		
BOBINA	☒		
AIRE ACONDICIONADO	☒		
DEPOSITO LIMPIADORES	☒		
DIRECCION HIDRAULICA	☒		
DISTRIBUIDOR	☒		
ENCENDIDO ELECTRONICO	☒		
GENERADOR	☒		
MARCHA	☒		
MONOBLOCK	☒		
VENTILADOR	☒		
RADIADOR	☒		
RADIADOR DE A/C	☒		
TANQUE DE GASOLINA	☒		
TAPON DE GASOLINA	☒		
TAPON DE ACEITE	☒		
TAPON RADIADOR	☒		
TURBO CARGADOR	☒		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
ASIENTOS DELANTEROS	☒		
ASIENTOS TRASEROS	☒		
BOCINAS	☒		
BOLSA DE AIRE	☒		
CABECERAS	☒		
CENICEROS	☒		
GUANTERA	☒		
CINT. SEGURIDAD	☒		
CLAXON	☒		
CODERAS	☒		
CONSOLA	☒		
CONTROL A/C	☒		
DEFROSTER	☒		
ENCENDEDOR	☒		
ESPEJO RETROVISOR	☒		
INSTRUMENTOS TABLERO	☒		
LUZ INTERIOR	☒		
LUZ STOP	☒		
MANIJAS	☒		
PALANCA DE VELOCIDADES	☒		
RELOJ	☒		
SEGUROS ELECTRICOS	☒		
TABLERO	☒		
TAPETES	☒		
ELEVADORES ELECTRICOS	☒		
VESTIDURAS	☒		
VOLANTE	☒		
VISERAS	☒		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	☒		
CABLES PASACORRIENTERAS	☒		
TAPA CAJUELA	☒		
HERRAMIENTA	☒		
GATO	☒		
LLAVE DE RUEDA	☒		
SEÑALES DE CARRETERA	☒		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	☒		
COFRE	☒		
CUARTOS DE LUZ	☒		
DEFENSA DELANTERA	☒		
FAROS	☒		
BALASTRAS	☒		
BULBOS	☒		
FAROS DE NIEBLA	☒		
PARABRISAS	☒		
PARRILLA	☒		
PLUMAS LIMPIADORES	☒		
PORTAPLACA	☒		




PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	☒		
BULBOS	☒		
CAJUELA	☒		
DEFENSA TRASERA	☒		
LIMPIADOR	☒		
MEDALLON	☒		
PORTAPLACA	☒		
SISTEMA DE ESCAPE	☒		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	☒		
SPOILERS	☒		
FUSIBLES	☒		
PLACAS	☒		
RINES	☒		
ALARMA	☒		
EXTINGUIDOR	☒		
ANTENA	☒		
PLACA VIN	☒		
KILOMETRAJE	☒		
CANASTILLA	☒		
ADAPTACION	☒		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒		
COSTADOS	☒		
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO	☒		
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS	☒		
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRASERA	☒		
SALPICADERA	☒		
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	☒		
COSTADOS	☒		
ESPEJO EXTERIOR	☒		
ESTRIBO	☒		
MANIJAS EXTERIORES	☒		
MOLDURAS	☒		
PUERTA DELANTERA	☒		
PUERTA TRASERA	☒		
SALPICADERA	☒		
LLANTAS	☒		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	☒		
VIDRIOS LATERALES	☒		



OBSERVACIONES:

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA