

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0914

☐ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan

☐ TRASLADO(PROV): Adh - 0703

MARCA: <u>Seat</u>	TIPO: <u>Toledo</u>
VIN: <u>USSET4NH6TD13551</u>	PLACA: <u>VO</u>
SINIESTRO: <u>B78138566</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>17</u>	COLOR: <u>GRIS</u>
	AÑO: <u>2015</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
RAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHE	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOBINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJUELAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Diego Linc</u> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Diego Linc</u> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B78138566	Número de póliza: 865C58073I	Inciso / Certificado: 1		Placas: K74AB8
Marca: Seat	Submarca: Ibiza	Tipo: H/B	Modelo: 7015	Color: Arenas
Nombre del ajustador: Luis Moreno Flores	Claves: X73	Fotos: Su	Aplica deducible: ☐ Sí ☒ No \$ _____	
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N° _____	Nombre del interesado: Luisabel Acuña Pérez Maldonado	Celular: 5544783760	Correo electrónico: PerezCgued@gmail.com	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondiera, todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro




Lado derecho



Fronta



Trasero



Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: 1 Hacia tensor, 2 Hacia la parte superior, 3 Hacia la parte inferior, 4 Hacia el lado

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o al asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Lado derecho



Fronta



Trasero




Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

 Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: <u>16-8-20</u> Lugar de expedición: <u>Zumpango</u> Firma del ajustador: _____
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: <u>Auto Online</u> Número de pase: _____	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <u>C. Oliva A. Correo Hidalgo 59913</u> <u>Buena Vista</u>

Si el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración**. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Los usuarios de este documento en forma impresa o generados en formato electrónico están sujetos a revisión.  Isabel Arellano Pelaez Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
 Isabel Arellano Pelaez Nombre y firma del interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños materiales en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un diagnóstico.	Asignación de taller Nombre y firma del Interesado El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los datos señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionaclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados:

Afectados:

800 90 21 300

800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Aviso de Privacidad

310

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con el propósito de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestros canales de comunicación.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Modelo	Placa	Inciso / certificado	Marca
B-18158	865C80731	1	UBIET 41116F1015551
Marca	Submarca	Tipo / cilindro	Motor
Subaru	Impulso	1.8	1.8
Lugar	Fecha	Ant	Cantidad de placas
Emprego	26/08/2016	76	(0) (1)
Alcaldía	Nombre del asegurado	Celular	Correo electrónico
CDMX	Roberto Pérez Platero	554183760	Roberto.P@bbva.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cielo de toldo	/		Computadora	Batería		
2	Brazos de limpiadores	/		66	Luz interior	/		¿Es visible?	No ☐ Sí ☒		
3	Palmos limpiadores	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones:	Marca: <u>ETI</u>		
4	Cofre	/		68	Viseras	/		Llaves			
5	Cuartos de luz	/		69	Tablero	/		Llave de encendido	Tipo de llaves		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Switch de encendido (start / stop engine)	/		¿Funciona?	Normal ☒ Código de encendido ☐		
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	/		71	Botones de estéreo	/		Cantidad	Tarjeta ☐		
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/		72	Control aire acondicionado	/		Auto estéreo			
9	Parrilla	/		73	Control calefacción	/		Estéreo	Sí ☐ No ☒		
10	Emblemas	/		74	Control eléctrico	/		¿Funciona?	Sí ☐ No ☒		
11	Facia	/		75	Guantera	/		Marca	Sí ☐ No ☒		
12	Molduras	/		76	Consola	/		Adicionales			
13	Regillas de tacía	/		77	Porta vasos	/		Pantalla GPS	Sí ☐ No ☒		
14	Porta placa	/		78	Encendedor	/		Pantalla TV	Sí ☐ No ☒		
15	Spoiler	/		79	Cenicero	/		Tarjeta GPS SD	Sí ☐ No ☒		
Trasero				80	Palanca de velocidades	/		TAG	Sí ☐ No ☒		
16	Medallón	/		81	Perilla palanca	/		Llantas			
17	Limpiadores	/		82	Botones puerta	/		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS H95/65 R15	Vida		
18	Lámpara stop	/		83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		DD	R15 (4)		
19	Tapa cañuela / quita puerta	/		84	Coderas	/		TD	R15 (4)		
20	Emblema cañuela	/		85	Manijas de puertas (2) (4)	/		DI	R15 (4)		
21	Calaveras (2) (4)	/		86	Bocinas radio	/		TI	R15 (4)		
22	Reflejos	/		87	Cinturones de seguridad	/		R:	R15 (4)		
23	Defensa	/		88	Banca de asiento trasero	/		¿Fundó o cubierta?	Sí ☐ No ☒		
24	Molduras	/		89	Respaldo de asiento trasero	/		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda		
25	Porta placa	/		90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/		TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda		
26	Cámara de reversa	/		91	Alfombra	/		Rines			
27	Spoiler	/		92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/		Marca:			
28	Escape	/		Motor				Original	Especial		
Lado derecho				93	Alternador	/		Aleación	Acero		
29	Salpicadera	/		94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Volante			
30	Cuanto luz lateral	/		95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Marca:			
31	Espejo lateral	/		96	Bandas de motor	/		Original	Especial		
32	Cristal aleta	/		97	Bayoneta aceite dirección	/		Observaciones			
33	Puerta delantera	/		98	Bayoneta aceite motor	/		Hacer el retiro de placas de mi auto 1874NAB			
34	Cristal puerta delantera	/		99	Bayoneta aceite transmisión	/		Retiro Act. Pérez Platero			
35	Manija de puerta delantera	/		100	Bobina	/		Objetos personales			
36	Puerta trasera	/		101	Bocina de claxon	/		Adaptaciones equipo especial			
37	Cristal puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/					
38	Manija de puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
39	Cristal costado	/		104	Boster de frenos	/					
40	Estribo	/		105	Cables bujías	/					
41	Molduras	/		106	Compresor aire acondicionado	/					
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	/					
42	Salpicadera	/		108	Distribuidor	/					
43	Cuanto luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/					
44	Espejo lateral	/		110	Marcha	/					
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiadores	/					
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/					
47	Cristal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/					
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador	/					
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/					
50	Cristal puerta trasera	/		116	Transmisión (STD) (AUT)	/					
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/					
52	Cristal costado	/		118	Tapón radiador	/					
53	Estribo	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/					
54	Molduras	/		General							
Cajuela				120	Canastilla	/					
55	Alfombra carton cajuela	/		121	Alarma	/					
56	Barrido de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/					
57	Cables para corriente	/		123	Herramientas	/					
58	Extintor	/		124	Sensor de reversa	/					
59	Gato	/		125	Quemacocos	/					
60	Gato hidráulico	/		126	Toldo	/					
61	Llave de rueda	/		127	Gancho de arrastre	/					
62	Reservorio de carretera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/					
63	Tapete cubre llanta	/		129	Calcomanía de verificación	/					
64	Tapa sombrerera	/		130	Tapón burlo	/					
				131	Tapón Centro de rueda (1) (2) (3) (4)	/					

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Roberto Pérez Platero
Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Roberto Pérez Platero
Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Grivas Lopez
Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Jorge Luis Nájera
Nombre y firma del operador de grúa que recibe