

MARCA: SEAT TIPO: Cupra
 VIN: VSS FDC KLINR033 680 PLACA: 3IP

SINIESTRO: B66932465
 OPERADOR: Alexis MTN2
 FECHA: 28-05-26
 COLOR: Gris AÑO: 2022

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION			2/4

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

G-Forza H-02:30

AOTEB-0166

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS			X
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR			X
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR			X
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS			X
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA			X
GATO			X
LLAVE DE RUEDA			X
SENALES DE CARRETERA			X

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA			X

PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X

DOCUMENTOS:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS			X
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR			X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR			X
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: QUEMACOCOS

ELABORA <i>José Hdz P.</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>[Signature]</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>José Hdz P.</i> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

INVENTARIO VEHÍCULO

RESGUARDO(CCAO): _____ TRASLADO(PROV): _____

AOTB00162

MARCA: <u>Seat.</u>	TIPO: <u>Cupla</u>
VIN: <u>V55FDCKLNRO3368U</u>	PLACA:
SINIESTRO: <u>B66932965</u>	ASEGURADORA: <u>BBVA</u>
FECHA: <u>26-05-20</u>	AÑO: <u>2022</u>
COLOR: <u>Cris</u>	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		X
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		X
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA			X

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		X
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		X
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA			X
ADAPTACION			X



OBSERVACIONES:

ELABORA <u>Jose Guillermo L</u> _____ NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <u>CARLOS ADEZ</u> _____ NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <u>Jose Guillermo L</u> _____ NOMBRE Y FIRMA
---	--	--

INVENTARIO VALIDO SÓLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL RALLY

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B66932465	Número de póliza: 7APB0207B5	Inciso / Certificado: 62	Placas: Y83BMX
Marca: Seat	Submarca: Cupra Leon	Tipo: H3	Modelo: 2022
Nombre del ajustador: R. David C. Mendoza	Claves: X275	Fotos: X275	Aplica deducible: 5% <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$321,550.-MXN
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: Angel Lazaro Trejo	Celular: 5562241360	Correo electrónico: angel.lazaro.trejo33@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro

- ① Fasia Del Ay B / molduras y Sen sapes ② Pannilla ③ Coffre ④ Parabrisas ⑤ Marco Radiador
 ⑥ Radiador ⑦ Mec x Colision ⑧ Faro Izq ⑨ Salpicadera Izq ⑩ Puerta Del Izq
 ⑪ Tiamay Rin Del Izq (Pro xes 225/40R18) ⑫ Montay Rin Del Der (Bridgestone 225/40R18)
 ⑬ Cuelmicos ⑭ Tola techo ⑮ Fartabajas ⑯ Suspensiones

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: ① Mec x Colision ② Suspensiones Del ③ Marco Radiador ④ Radiador

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; o cualquier irregularidad en la declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: 17-5-26 Lugar de expedición: La Alfranca
---	--

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Servicios Meperz	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Via Morelos 178 D, Nuevo Laredo
Número de pase: 2026043781	5549968376

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Ortogo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.</p> <p>Nombre y firma del interesado: Angel Lazaro Trejo</p>	
<p>Indemnización de daños</p> <p>Nombre y firma del interesado: _____</p> <p><small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).</small></p>	<p>Asignación de taller</p> <p>Nombre y firma del interesado: Angel Lazaro Trejo</p> <p><small>El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).</small></p>

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	Póliza	Inciso / certificado	Número de serie
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo
Lugar	Fecha Día Mes Año	Placas	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	X		
2.	Brazos de limpiadores	X		
3.	Plumas limpiadoras	X		
4.	Cofre	X		
5.	Cuartos de luz	X		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	X		
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	X		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	X		
9.	Parrilla	X		
10.	Emblemas	X		
11.	Facia	X		
12.	Molduras	X		
13.	Rejillas de facia	X		
14.	Porta placa	X		
15.	Spoiler	X		

Trasero

16.	Medallón	X		
17.	Limpiadores	X		
18.	Lámpara stop	X		
19.	Tapa cajuela / quita puerta	X		
20.	Emblema cajuela	X		
21.	Calaveras (2) (4)	X		
22.	Reflejantes	X		
23.	Defensa	X		
24.	Molduras	X		
25.	Porta placa	X		
26.	Cámara de reversa	X		
27.	Spoiler	X		
28.	Escape	X		

Lado derecho

29.	Salpicadera	X		
30.	Cuarto luz lateral	X		
31.	Espejo lateral	X		
32.	Cristal aleta	X		
33.	Puerta delantera	X		
34.	Cristal puerta delantera	X		
35.	Manija de puerta delantera	X		
36.	Puerta trasera	X		
37.	Cristal puerta trasera	X		
38.	Manija de puerta trasera	X		
39.	Cristal costado	X		
40.	Estribo	X		
41.	Molduras	X		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	X		
43.	Cuarto luz lateral	X		
44.	Espejo lateral	X		
45.	Cristal aleta	X		
46.	Puerta delantera	X		
47.	Cristal puerta delantera	X		
48.	Manija de puerta delantera	X		
49.	Puerta trasera	X		
50.	Cristal puerta trasera	X		
51.	Manija de puerta trasera	X		
52.	Cristal costado	X		
53.	Estribo	X		
54.	Molduras	X		

Cajuela

55.	Alfombra	X		
-----	----------	---	--	--

Interior

65.	Cielo de toldo	X		
66.	Luz interior	X		
67.	Espejo retrovisor	X		
68.	Viseras	X		
69.	Tablero	X		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	X		
71.	Botones de estéreo	X		
72.	Control aire acondicionado	X		
73.	Control calefacción	X		
74.	Control eléctrico	X		
75.	Guantera	X		
76.	Consola	X		
77.	Porta vasos	X		
78.	Encendedor	X		
79.	Cenicero	X		
80.	Palanca de velocidades	X		
81.	Perilla palanca	X		
82.	Botones puerta	X		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X		
84.	Coderas	X		
85.	Manijas de puertas (2) (4)	X		
86.	Bocinas radio	X		
87.	Cinturones de seguridad	X		
88.	Banca de asiento trasero	X		
89.	Respaldo de asiento trasero	X		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	X		
91.	Alfombra	X		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	X		

Motor

93.	Alternador	X		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	X		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	X		
96.	Bandas de motor	X		
97.	Bayoneta aceite dirección	X		
98.	Bayoneta aceite motor	X		
99.	Bayoneta aceite transmisión	X		
100.	Bobina	X		
101.	Bocina de claxon	X		
102.	Bomba de agua	X		
103.	Bomba dirección hidráulica	X		
104.	Boster de frenos	X		
105.	Cables bujías	X		
106.	Compresor aire acondicionado	X		
107.	Depósito de chisgueteros	X		
108.	Distribuidor	X		
109.	Filtro gasolina	X		
110.	Marcha	X		
111.	Motor limpiadores	X		
112.	Motor ventilador	X		
113.	Porta filtro de aire	X		
114.	Radiador	X		
115.	Sistema de inyección	X		
116.	Transmisión (STD) (AUT)	X		
117.	Tapón aceite motor	X		
118.	Tapón radiador	X		
119.	Tapón depósito líquido de frenos	X		

General

120.	Canastilla	X		
121.	Alarma	X		
122.	Tapón de gasolina	X		
123.	Herramientas	X		

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca: _____
 TAG Sí No

Llantas **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1)

DD: _____
 TD: _____
 DI: _____
 TI: _____
 R: _____

¿Funda o cubierta? Sí No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Ref
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: _____

Original	Especial	No. (1) (2) ()
Aleación	Acero	No. (1) (2) ()

Volante

Marca: _____

Original	Especial
----------	----------

Observaciones

Buena de seguridad

Objetos personales