

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: BB080564	Número de póliza: 885610918	Inciso / Certificado: 00	Placas: UKB4381X
Marca: Seat	Submarca: 16.29	Tipo: HB	Modelo: 2014
Nombre del ajustador: Ony A. 16/1776	Claves: 1050	Fotos: 5	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 37
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Salvador Padilla Hernandez	Celular: 442138194	Correo electrónico: 442138194

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro, Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducción, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 15/07/17 Lugar de expedición: CDMX Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: AUTOCENTRO	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono): [Firma]
Número de pase: [Firma]	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y comerciales, conforme al Aviso de Privacidad. Nombre y firma del interesado: Salvador Padilla Hernandez	Asignación de taller No y firma del interesado: [Firma]
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: Salvador Padilla Hernandez	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepto el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autorizo desamarrar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico. El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autoriza expresamente la reparación del mismo en el taller designado por BBVA Seguros México, (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003



Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro	38552149H8	Póliza	38552149H8	Inciso / certificado	021	Número de serie	V55FX46J1E00051
Marca	Submarca	Tipo / cilindraje	Modelo	Color			
Lugar	Fecha	Placas	Cantidad de placas	Kilometraje	Gasolina		
Atención a:	Nombre del interesado	Celular	Correo electrónico				
☒ Asegurado	☐ Afectado no						

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas	☒		65.	Cielo de todo	☒		Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores	☒		66.	Luz interior	☒		¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐	¿Es visible? ☐ Sí ☒ No ☐
3.	Plumas limpiadoras	☒		67.	Espejo retrovisor	☒		Observaciones:	Marca:
4.	Cofre	☒		68.	Viseras	☒			
5.	Cuartos de luz	☒		69.	Tablero	☒		 Llaves	 Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒		70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☒		Llave de encendido	Normal ☒
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☒		71.	Botones de estereo	☒		¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒		72.	Control aire acondicionado	☒		Cantidad: 11400	Tarjeta ☐
9.	Parrilla	☒		73.	Control calefacción	☒		 Auto estereo	 Tarjeta de circulación
10.	Emblemas	☒		74.	Control eléctrico	☒		Estereo ☐ Sí ☒ No ☐	¿Funciona? ☐ Sí ☒ No ☐
11.	Facia	☒		75.	Guantera	☒		Marca:	
12.	Molduras	☒		76.	Consola	☒		 Adicionales	
13.	Rejillas de facia	☒		77.	Porta vasos	☒		Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
14.	Porta placa	☒		78.	Encendedor	☒		Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐	Marca:
15.	Spoiler	☒		79.	Cenicero	☒		TAG ☐ Sí ☒ No ☐	
Trasero				80.	Palanca de velocidades	☒		 Llantas	
16.	Medallón	☒		81.	Perilla palanca	☒		Ejemplo: Llantas DD Goodyear GBS 185/65/14	(3/4 1/2 1/4)
17.	Limpiadores	☒		82.	Botones puerta	☒		DD:	
18.	Lámpara stop	☒		83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒		TD:	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☒		84.	Coderas	☒		DI:	
20.	Emblema cajuela	☒		85.	Manijas de puertas (2) (4)	☒		TI:	
21.	Calaveras (2) (4)	☒		86.	Bocinas radio	☒		R:	
22.	Reflejos	☒		87.	Cinturones de seguridad	☒		¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No ☐	
23.	Defensa	☒		88.	Banca de asiento trasero	☒		DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda
24.	Molduras	☒		89.	Respaldo de asiento trasero	☒		TD: Trasera derecha	R: Refacción
25.	Porta placa	☒		90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☒		 Rines	
26.	Cámara de reversa	☒		91.	Alfombra	☒		Marca:	
27.	Spoiler	☒		92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒		Original Especial	No. (4) (2) (3) (4)
28.	Escape	☒		 Motor				Atención Acero	No. (1) (2) (3) (4)
Lado derecho				93.	Alternador	☒		 Volante	
29.	Salpicadera	☒		94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒		Marca:	
30.	Cuarto luz lateral	☒		95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒		Original Especial	
31.	Espejo lateral	☒		96.	Bandas de motor	☒		 Observaciones	
32.	Cristal aleta	☒		97.	Bayoneta aceite dirección	☒		No se reportan cambios	
33.	Puerta delantera	☒		98.	Bayoneta aceite motor	☒			
34.	Cristal puerta delantera	☒		99.	Bayoneta aceite transmisión	☒		 Objetos personales	
35.	Manija de puerta delantera	☒		100.	Bobina	☒			
36.	Puerta trasera	☒		101.	Bocina de claxon	☒			
37.	Cristal puerta trasera	☒		102.	Bomba de agua	☒		 Adaptaciones equipo especial	
38.	Manija de puerta trasera	☒		103.	Bomba dirección hidráulica	☒			
39.	Cristal costado	☒		104.	Boster de frenos	☒			
40.	Estríbo	☒		105.	Cables bujías	☒			
41.	Molduras	☒		106.	Compresor aire acondicionado	☒			
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisqueteros	☒			
42.	Salpicadera	☒		108.	Distribuidor	☒			
43.	Cuarto luz lateral	☒		109.	Filtro gasolina	☒			
44.	Espejo lateral	☒		110.	Marcha	☒			
45.	Cristal aleta	☒		111.	Motor limpiadores	☒			
46.	Puerta delantera	☒		112.	Motor ventilador	☒			
47.	Cristal puerta delantera	☒		113.	Porta filtro de aire	☒			
48.	Manija de puerta delantera	☒		114.	Radiador	☒			
49.	Puerta trasera	☒		115.	Sistema de inyección	☒			
50.	Cristal puerta trasera	☒		116.	Transmisión (STD) (AUT)	☒			
51.	Manija de puerta trasera	☒		117.	Tapón aceite motor	☒			
52.	Cristal costado	☒		118.	Tapón radiador	☒			
53.	Estríbo	☒		119.	Tapón depósito líquido de frenos	☒			
54.	Molduras	☒		 General					
Cajuela				120.	Canastilla	☒			
55.	Alfombra cartón cajuela	☒		121.	Alarma	☒			
56.	Birto de seguridad	☒		122.	Tapón de gasolina	☒			
57.	Cables pasa corriente	☒		123.	Herramientas	☒			
58.	Extintidor	☒		124.	Sensor de reversa	☒			
59.	Gato	☒		125.	Quemacocos	☒			
60.	Gato hidráulico	☒		126.	Toldo	☒			
61.	Llave de rueda	☒		127.	Gancho de arrastre	☒			
62.	Señales de carretera	☒		128.	Tapón gancho de arrastre	☒			
63.	Tapete cubre llanta	☒		129.	Calcomanía de verificación	☒			
64.	Tapa sombrerera	☒		130.	Tapón birlo	☒			
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☒			

19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2) (4)	
22.	Reflejanter	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estribo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estribo	
54.	Molduras	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birio de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extintidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapas sombrerera	

85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisqueteros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐ No ☐
 Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐ Marca ☐
 TAG ☒ Sí ☐ No ☐

Llantas **Vida**
 Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPR1195/65/14 (3/4 1/2 1/4)
 DD: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 DI: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 TI: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 R: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
 ¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☐ No ☐
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TI: Traseira izquierda

Rines
 Marca: Original
 Original Especial No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante
 Marca: Original
 Original Especial

Observaciones
Hay un tapón de aceite de motor
en el motor

Objetos personales
Hay un tapón de aceite de motor
en el motor

Adaptaciones equipo especial
Hay un tapón de aceite de motor
en el motor

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS
FORZA

PIACAS: 33-LE-40
INVENTARIO VEHICULO
Aog: 00121

109569
F. 666080564
OPERADOR: Cesar Mejia Cmg.

MARCA: *Seat*
VIN: VSS FK46J7ER065284
TIPO: 1612g
PLACA: 8/p

SINIESTRO: 666080564
FECHA: 24/07/26
COLOR: blanco
AÑO: 2014

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		X
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	No Visible		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		X
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	No Visible		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		X
RADIADOR	X		X
RADIADOR DE A/C	X		X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	No Visible		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			X
CABLES PASACORRIENTERAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		X
CUARTOS DE LUZ	X		X
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		X
PARABRISAS	X		X
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		X
BULBOS	X		
CAJUELA	X		X
DEFENSA TRASERA	X		X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		X
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACION	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		X
PUERTA TRASERA	X		X
SALPICADERA	X		X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: Transmision Caida; Soporte Roto

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE	X		X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		X
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		X
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA: *Fernando*
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA: *Cesar Mejia*
NOMBRE Y FIRMA

RECIBE: *Fernando*
NOMBRE Y FIRMA