

Josue
FORZA.
5:00 PM.

INVENTARIO VEHICULO

NOTA 0754

AO. 1067

☒ RESGUARDO(CCAO): TECOSUYCEN ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>SEAT</u>	TIPO: <u>PB12A</u>
VIN: <u>VSSFK46JXER041152</u>	PLACA: <u>5/P</u>
SINIESTRO: <u>379044464</u>	ASEGURADORA: <u>330A</u>
FECHA: <u>24/08/26</u> COLOR: <u>12050</u>	AÑO: <u>2014</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR			X
ENCENDIDO ELECTRONICO		X	
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	X		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON			X
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER	X		
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ	X		
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS	X		
BALASTRE	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA		X	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTA PLACA		X	
SISTEMA DE ESCAPE	X		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: B39044464	Número de póliza: 836621000X	Inciso / Certificado: 1	Placas: 651ZKF
Marca: SEAT	Submarca: B20	Tipo: Auto	Modelo: 2014
Nombre del ajustador: [Firma]	Claves: XISA	Fotos: XISA	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 20%
Atención a: ☐ Asegurado ☒ Afectado N°	Nombre del interesado: LEVI DE MARCELO MORENO	Celular: [Firma]	Correo electrónico: levimarcelobzz@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 23/8/26 Lugar de expedición: [Firma] Firma del ajustador: [Firma]
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: PERDIDA TOTAL Número de pase: 2	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): TOUTATION, CADUE QUED #25

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad. Victor Hugo Yegre Garcia Indemnización de daños El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autoriza, presupone mecánica.	Asignación de taller El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorga esta autorización de servicio, acepta la reparación del vehículo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Especificar solo para asegurados).
---	---

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?

atencionclientes.mx@bbva.com

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro. En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes

Asegurados: 800 90 21 300 Afectados: 800 83 62 003

Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

Seguros

HOJA DE ORIENTACION

NUMERO DE SINIESTRO

379044464

FECHA

23/8/26

NOMBRE DEL ASESOR

Ar. [Signature]

OBSERVACIONES DEL AJUSTADOR

BBVA SEGUROS MEXICO, S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO Y MULTIASISTENCIA DESEA BRINDARLE EL SERVICIO QUE USTED SE MERECE, POR LO QUE A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS ALGUNAS OBSERVACIONES IMPORTANTES PARA SU SINIESTRO.

DIRECCION:

SUR 147 #204 INT 2 Col Ranos Nuevo
Iztacalco 0800

TELEFONO: 5641179065

RECIBIMOS: LEUI DE MARCELO MORENO.

Retiro placas de mi unidad.

[Signature]

**"LLAME SIN COSTO A NUESTRO CENTRO NACIONAL DE ATENCIÓN
A CLIENTES DESDE CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA"**

800-902-1300

HORARIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

LUNES A VIERNES DE 08:00 A 18:30 HRS.

E-mail: atencionclientes@bbva.com

FAVOR DE INDICAR EN EL ASUNTO DEL CORREO, SU NÚMERO DE SINIESTRO.

¿INFORMACIÓN SOBRE SU SINIESTRO?

¿DUDAS, COMENTARIOS, ACLARACIONES O QUEJAS?

Ciudad de México
Torre BBVA Parques Polanco, Mariano Escobedo
No. 303 Piso 15, Col. Granada C.P. 11520
Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. Esquina con
Laguna de Mayrán.
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 h.
Contamos con valet parking.

Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 h.

Monterrey, N.L.
Av. Hidalgo No. 1911, Col. Obispaño, entre
Baudelaire y Verlainne.
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 h.

Guadalajara, Jal.
Av. Ignacio L. Vallarta No. 1710
esquina con Simón Bolívar Col. Lafayette
C.P. 44160
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 h.

Chihuahua, Chih.
Av. Agustín Melgar No. 2123, Col. Granjas
Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 h.

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

BBVA México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F., con todos los recursos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad en bbva.mx

Se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene con BBVA México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Póliza		Inciso / certificado		Número de serie	
Submarca		Tipo / cilindraje		Modelo	
Fecha		Placas		Cantidad de placas	
Día		Mes		Año	
Nombre del interesado		Celular		Kilometraje	
Gasolina		1/4		1/2	
3/4		4		r	

No.

Inventario

Sí

No

Delantero

1. Parabrisas

2. Brazos de limpiadores

3. Plumas limpiadoras

4. Cofre

5. Cuartos de luz

6. Faro principal (izquierdo) (derecho)

7. Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led

8. Faro de niebla (izquierdo) (derecho)

9. Parrilla

10. Emblemas

11. Facia

12. Molduras

13. Rejillas de facia

14. Porta placa

15. Spoiler

Trasero

16. Medallón

17. Limpiadores

18. Lámpara stop

19. Tapa cajuela / quita puerta

20. Emblema cajuela

21. Calaveras (2) (4)

22. Reflejantes

23. Defensa

24. Molduras

25. Porta placa

26. Cámara de reversa

27. Spoiler

28. Escape

Lado derecho

29. Salpicadera

30. Cuarto luz lateral

31. Espejo lateral

32. Cristal aleta

33. Puerta delantera

34. Cristal puerta delantera

35. Manija de puerta delantera

36. Puerta trasera

37. Cristal puerta trasera

38. Manija de puerta trasera

39. Cristal costado

40. Estribo

41. Molduras

Lado izquierdo

42. Salpicadera

43. Cuarto luz lateral

44. Espejo lateral

45. Cristal aleta

46. Puerta delantera

47. Cristal puerta delantera

48. Manija de puerta delantera

49. Puerta trasera

50. Cristal puerta trasera

51. Manija de puerta trasera

52. Cristal costado

53. Estribo

54. Molduras

Cajuela

55. Alfombra cartón cajuela

56. Birlo de seguridad

57. Cables pasa corriente

58. Extinguidor

59. Gato

60. Gato hidráulico

61. Llave de rueda

62. Señales de carretera

63. Tapete cubre llanta

64. Tapa sombrerera

No.

Inventario

Sí

No

Interior

65. Cielo de todo

66. Luz interior

67. Espejo retrovisor

68. Viseras

69. Tablero

70. Switch de encendido (start / stop engine)

71. Botones de estéreo

72. Control aire acondicionado

73. Control calefacción

74. Control eléctrico

75. Guantero

76. Consola

77. Porta vasos

78. Encendedor

79. Cenicero

80. Palanca de velocidades

81. Perilla palanca

82. Botones puerta

83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)

84. Coderas

85. Manijas de puertas (2) (4)

86. Bocinas radio

87. Cinturones de seguridad

88. Banca de asiento trasero

89. Respaldo de asiento trasero

90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)

91. Alfombra

92. Tapetes (1) (2) (3) (4)

Motor

93. Alternador

94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)

95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)

96. Bandas de motor

97. Bayoneta aceite dirección

98. Bayoneta aceite motor

99. Bayoneta aceite transmisión

100. Bobina

101. Bocina de claxon

102. Bomba de agua

103. Bomba dirección hidráulica

104. Boster de frenos

105. Cables bujías

106. Compresor aire acondicionado

107. Depósito de chisgueros

108. Distribuidor

109. Filtro gasolina

110. Marcha

111. Motor limpiadores

112. Motor ventilador

113. Porta filtro de aire

114. Radiador

115. Sistema de inyección

116. Transmisión (STD) (AUT)

117. Tapón aceite motor

118. Tapón radiador

119. Tapón depósito líquido de frenos

General

120. Canastilla

121. Alarma

122. Tapa de gasolina

123. Herramientas

124. Sensor de reversa

125. Quemacocos

126. Toldo

127. Gancho de arrastre

128. Tapón gancho de arrastre

129. Calcomanía de verificación

130. Tapón birlo

131. Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)

Otros

Computadora

¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐

Observaciones:

Batería

¿Es visible? ☐ Sí ☐ No ☐

Marca:

Llaves

Llave de encendido

¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐

Cantidad:

Tipo de llaves

Normal ☐

Código de encendido ☐

Tarjeta ☐

Auto estéreo

Estéreo ☐ Sí ☐ No ☐

¿Funciona? ☐ Sí ☐ No ☐

Marca:

Tarjeta de circulación

Sí ☐ No ☒

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No ☐

Pantalla TV ☐ Sí ☐ No ☐

Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No ☐

Marca:

TAG ☐ Sí ☐ No ☐

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14

DD:

TD:

TI:

R:

¿Funda o cubierta? ☐ Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha

DT: Delantera izquierda

DR: Trasera derecha

DT: Trasera izquierda

R: Refacción

Vida

(3/4, 1/2, 1/4)

Rines

Marca:

Original

Especial

No. (1) (2) (3) (4)

Aleación

Acero

No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:

Original

Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en **absoluta posesión de la compañía aseguradora**.

Nombre y firma del asegurado, tercero

Nombre y firma del ajustador

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operado
de grúa que recibe