

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B69218664	Número de póliza: 771A000014	Inciso / Certificado: 123504	Placas: 99C-891-C
Marca: Seat	Submarca: 16129	Tipo: HB	Modelo: 2015
Nombre del ajustador: Jorge Luis Rosendo	Claves: 1060	Fotos: SP	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No \$ 61300
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Francisco Javier Padilla Beltrán	Celular: 9778497961	Correo electrónico:

IMPORTANTE
Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Mecánica por colisión
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Daño mecánico por colisión
Daño mecánico por colisión

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: <u>Escriba el número de siniestro sin la letra B</u> Referencia 2: <u>Deducible</u> El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: <u>18/08/16</u> Lugar de expedición: <u>Quetzaco</u> Firma del ajustador
Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller: <u>On/enc</u> Número de pase:	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <u>El Alto #300</u> <u>Santiago de Querétaro - V. los Arroyos</u>

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <u>Francisco Javier Padilla Beltrán</u>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado:

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, acepta el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó declarar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: _____ Afectados: _____

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de póliza	771A000014	Inciso / certificado	10309	Número de serie	052N1057R03917
Marca	Scat	Submarca	16829	Tipo / cilindrada	HB
Lugar	Guatemala	Fecha	13/08/15	Placa	UD5
Atención a:	Tratase	Nombre del interesado	Sever	Celular	9578497961
Segurado	☐	Afectado no.	☐	Correo electrónico	

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario	
Delantero				Interior				Otros	
1.	Parabrisas			65.	Cielo de toldo			Computadora	Batería
2.	Brazos de limpiadores			66.	Luz interior			¿Es visible? ☐ Sí ☐ No	¿Es visible? ☐ Sí ☐ No
3.	Plumas limpiadoras			67.	Espejo retrovisor			Observaciones:	Marca:
4.	Cofre			68.	Viseras				
5.	Cuartos de luz			69.	Tablero			Llaves	Tipo de llaves
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)			70.	Switch de encendido (start / stop engine)			Llave de encendido	Normal ☐
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led			71.	Botones de estéreo			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No	Código de encendido ☐
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)			72.	Control aire acondicionado			Cantidad:	Tarjeta ☐
9.	Parrilla			73.	Control calefacción			Auto estéreo	Tarjeta de circulación
10.	Emblemas			74.	Control eléctrico			Estéreo ☐ Sí ☐ No	Estéreo ☐ Sí ☐ No
11.	Facia			75.	Guantero			¿Funciona? ☐ Sí ☐ No	Marca:
12.	Molduras			76.	Consola				
13.	Rejillas de facia			77.	Porta vasos			Adicionales	
14.	Porta placa			78.	Encendedor			Pantalla GPS ☐ Sí ☐ No	Pantalla TV ☐ Sí ☐ No
15.	Spoiler			79.	Cenicero			Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☐ No	Marca:
Trasero				80.	Palanca de velocidades			TAG ☐ Sí ☐ No	
16.	Medallón			81.	Perilla palanca			Llantas	Vida
17.	Limpiadores			82.	Botones puerta			Ejemplo: DD Goodcar GPS II 195/65/14	
18.	Lámpara stop			83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)			DD: <i>Goodcar - Pirelli</i>	
19.	Tapa cajuela / quita puerta			84.	Coderas			TD: <i>195/65/14</i>	
20.	Emblema cajuela			85.	Manijas de puertas (2) (4)			DI: <i>195/65/14</i>	
21.	Calaveras (2) (4)			86.	Bocinas radio			TI: <i>195/65/14</i>	
22.	Reflejos			87.	Cinturones de seguridad			R: <i>195/65/14</i>	
23.	Defensa			88.	Banca de asiento trasero			¿Fundó o cubierta? ☐ Sí ☐ No	
24.	Molduras			89.	Respaldo de asiento trasero			DD: Delantero derecha	DI: Delantero izquierda
25.	Porta placa			90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)			TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda
26.	Cámara de reversa			91.	Alfombra				
27.	Spoiler			92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)			Rines	
28.	Escape			Motor				Marca: <i>Scat</i>	
Lado derecho				93.	Alternador			☐ Original ☐ Especial	
29.	Salpicadera			94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)			☐ Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4)
30.	Cuarto luz lateral			95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)				
31.	Espejo lateral			96.	Bandas de motor			Volante	
32.	Cristal aleta			97.	Bayoneta aceite dirección			Marca: <i>Scat</i>	
33.	Puerta delantera			98.	Bayoneta aceite motor			☐ Original ☐ Especial	
34.	Cristal puerta delantera			99.	Bayoneta aceite transmisión				
35.	Manija de puerta delantera			100.	Bobina			Observaciones	
36.	Puerta trasera			101.	Bocina de claxon			<i>No dego objetos de valor</i>	
37.	Cristal puerta trasera			102.	Bomba de agua				
38.	Manija de puerta trasera			103.	Bomba dirección hidráulica			Objetos personales	
39.	Cristal costado			104.	Boster de frenos			<i>NO</i>	
40.	Estribo			105.	Cables bujías				
41.	Molduras			106.	Compresor aire acondicionado			Adaptaciones equipo especial	
Lado izquierdo				107.	Depósito de chisgueros				
42.	Salpicadera			108.	Distribuidor				
43.	Cuarto luz lateral			109.	Filtro gasolina				
44.	Espejo lateral			110.	Marcha				
45.	Cristal aleta			111.	Motor limpiadores				
46.	Puerta delantera			112.	Motor ventilador				
47.	Cristal puerta delantera			113.	Porta filtro de aire				
48.	Manija de puerta delantera			114.	Radiador				
49.	Puerta trasera			115.	Sistema de inyección				
50.	Cristal puerta trasera			116.	Transmisión (STD) (AUT)				
51.	Manija de puerta trasera			117.	Tapón aceite motor				
52.	Cristal costado			118.	Tapón radiador				
53.	Estribo			119.	Tapón depósito líquido de frenos				
54.	Molduras			General					
Cajuela				120.	Cañastilla				
55.	Alfombra cartón cajuela			121.	Alarma				
56.	Birlo de seguridad			122.	Tapón de gasolina				
57.	Cables pasa corriente			123.	Herramientas				
58.	Extinguidor			124.	Sensor de reversa				
59.	Gato			125.	Quemacocos				
60.	Gato hidráulico			126.	Toldo				
61.	Llave de rueda			127.	Gancho de arrastre				
62.	Señales de carretera			128.	Tapón gancho de arrastre				
63.	Tapete cubre llanta			129.	Calcomanía de verificación				
64.	Tapa embredera			130.	Tapón birlo				
				131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)				

16.	Medallón	
17.	Limpiadores	
18.	Lámpara stop	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	
20.	Emblema cajuela	
21.	Calaveras (2) (4)	
22.	Reflejanter	
23.	Defensa	
24.	Molduras	
25.	Porta placa	
26.	Cámara de reversa	
27.	Spoiler	
28.	Escape	

Lado derecho

29.	Salpicadera	
30.	Cuarto luz lateral	
31.	Espejo lateral	
32.	Cristal aleta	
33.	Puerta delantera	
34.	Cristal puerta delantera	
35.	Manija de puerta delantera	
36.	Puerta trasera	
37.	Cristal puerta trasera	
38.	Manija de puerta trasera	
39.	Cristal costado	
40.	Estríbo	
41.	Molduras	

Lado izquierdo

42.	Salpicadera	
43.	Cuarto luz lateral	
44.	Espejo lateral	
45.	Cristal aleta	
46.	Puerta delantera	
47.	Cristal puerta delantera	
48.	Manija de puerta delantera	
49.	Puerta trasera	
50.	Cristal puerta trasera	
51.	Manija de puerta trasera	
52.	Cristal costado	
53.	Estríbo	
54.	Molduras	

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela	
56.	Birlo de seguridad	
57.	Cables pasa corriente	
58.	Extintuidor	
59.	Gato	
60.	Gato hidráulico	
61.	Llave de rueda	
62.	Señales de carretera	
63.	Tapete cubre llanta	
64.	Tapa sombrerera	

82.	Botones puerta	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
84.	Coderas	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	
86.	Bocinas radio	
87.	Cinturones de seguridad	
88.	Banca de asiento trasero	
89.	Respaldo de asiento trasero	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	
91.	Alfombra	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	

Motor

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisgueteros	
108.	Distribuidor	
109.	Filtro gasolina	
110.	Marcha	
111.	Motor limpiadores	
112.	Motor ventilador	
113.	Porta filtro de aire	
114.	Radiador	
115.	Sistema de inyección	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	
117.	Tapón aceite motor	
118.	Tapón radiador	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	

General

120.	Canastilla	
121.	Alarma	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Adicionales

Pantalla GPS ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ No ☐
 Tarjeta GPS SD ☐ No ☐ Marca:
 TAG ☐ Si ☐ No ☐

Llantas

Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD:
 TD:
 DI:
 TI:
 R:
 ¿Fundas o cubiertas? ☐ Si ☐ No ☐
 DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca:
 Original ☐ Especial ☐ No. (1) (2) (3) (4)
 Aleación ☐ Acero ☐ No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca:
 Original ☐ Especial ☐

Observaciones

No deo objetos de valor

Objetos personales

NO

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

OTorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Francisco Javier Padilla Beltrán
 Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Francisco Javier Padilla

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS
FERZA

INVENTARIO VEHICULO

Aog: 00153

PIALAD: 80-AH-7M

F.

109863A

MARCA: VSSGN26J2FR030777

TIPO: 16129

PLACA: 8/p

SINIESTRO: 86 9218664
OPERADOR: Diego Santiago
FECHA: 19/08/26
COLOR: Rojo AÑO: 2015

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENSOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

Visible

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS	X		
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA	X		
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA	X		
PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FARGOS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARRILLAS	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTA PLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTA PLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	X		
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES	X		
ALARMA	X		
EXTINGUIDOR	X		
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA	X		
ADAPTACIÓN	X		

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO	X		
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS	X		
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

Fernando Mesa
NOMBRE Y FIRMA

Diego S. K.
NOMBRE Y FIRMA

Fernando Mesa
NOMBRE Y FIRMA