

CCAO-CDL

CENTRO DE CUSTODIA AUTO ONLINE

INVENTARIO DE VEHICULO

Fecha 10-08-26 Hora 3:00 No. De Reporte ADG130249 No. De siniestro B761010061

Nombre Denominación o Razón Social (cta. De Seguros) BBVA Llaves Si ☒ No ☐

Transmisión Aut. ☒ Std. ☐

Marca Seat Tipo Altea Modelo 2008 Color Azul

No. De Serie V55JB65P5812005937 Placas — No. De Motor —

DESCRIPCIÓN	SI	NO
ALTERNADOR	☒	☐
BATERIA	☒	☐
BAYONETA ACEITE MOTOR	☒	☐
CLAXON	☒	☐
BOMBA AGUA	☒	☐
BOMBA GASOLINA	☒	☐
BANDAS MOTOR	☒	☐
SISTEMA FRENSOS	☒	☐
CABLES BUJÍA	☒	☐
AIRE ACONDICIONADO	☒	☐
COMPUTADORA MOTOR	☒	☐
DEPOSITO LIMPIADORES	☒	☐
DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒	☐
DISTRIBUIDOR	☐	☒
ENCENDIDO ELECTRÓNICO	☐	☒
GENERADOR	☐	☒
MARCHA	☒	☐
MONOBLOCK	☒	☐
VENTILADOR	☒	☐
RADIADOR	☒	☐
TANQUE DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE GASOLINA	☒	☐
TAPON DE ACEITE	☒	☐
TAPON RADIADOR	☒	☐
TURBO CARGADOR	☐	☒

INTERIOR	SI	NO
ALFOMBRA	☒	☐
ASIENTOS DELANTEROS	☒	☐
ASIENTOS TRASEROS	☒	☐
BOCINAS	☒	☐
STEREO CD	☒	☐
BOLSAS DE AIRE	☒	☐
CABECERAS	☒	☐
CENICEROS	☐	☒
GUANTERA	☐	☒
CINT. DE SEGURIDAD	☒	☐
CODERAS	☒	☐
CONSOLA	☒	☐
CONTROL DE AIRE ACOND	☒	☐
DEFROSTER	☒	☐
ENCENDEDOR	☒	☐
ESPEJO RETROVISOR	☒	☐
INSTRUMENTOS TABLERO	☒	☐
LUZ INTERIOR	☒	☐
LUZ STOP	☒	☐

	SI	NO
CATALIZADOR	☒	☐

DESCRIPCIÓN	SI	NO
MANIJAS	☒	☐
PALANCA DE VELOCIDADES	☒	☐
RADIO STEREO AM/FM	☒	☐
RELOJ	☐	☒
SEGUROS ELÉCTRICOS	☒	☐
TABLERO	☒	☐
TAPETES	☐	☒
ELEVADORES ELÉCTRICOS	☒	☐
VESTIDURAS	☒	☐
VOLANTE	☒	☐
VICERAS	☒	☐

CAJUELA	SI	NO
ALFOMBRA CAJUELA	☐	☒
CABLES PASACORRIENTE	☐	☒
TAPA CAJUELA	☐	☒
HERRAMIENTA	☐	☒
GATO	☐	☒
LLAVE DE RUEDA	☐	☒
LLANTA DE REFACCIÓN	☐	☒
SEÑALES DE CARRETERA	☐	☒

LADO DER-IZQ	SI	NO
ALETAS	☒	☐
COSTADOS	☒	☐
ESPEJO EXTERIOR	☒	☐
ESTRIBO	☒	☐
MANIJAS EXTERIORES	☒	☐
MOLDURAS	☐	☒
PUERTAS DELANTERAS	☒	☐
PUERTAS TRASERAS	☒	☐
SALPICADERA	☒	☐
TAPONES DE RUEDAS	☒	☐
VIDRIOS LATERALES	☒	☐

FRONTAL	SI	NO
BRAZOS LIMPIADORES	☒	☐
COFRE	☒	☐
CUARTOS DE LUZ	☒	☐
DEFENSA DELANTERA	☒	☐
FAROS DE HALOGENO	☒	☐
FAROS DE NIEBLA	☒	☐
PARABRISAS	☒	☐
PARRILLA	☒	☐
PLUMAS LIMPIADORES	☒	☐
PORTAPLACA	☒	☐
CALAVERAS	☒	☐
CAJUELA	☒	☐
DEFENSA TRASERA	☒	☐

DESCRIPCIÓN	SI	NO
PARTE TRASERA		
LIMPIADORES	☒	☐
MEDALLON	☒	☐
PORTA PLACA	☐	☒
SISTEMA DE ESCAPE	☒	☐

GENERAL	SI	NO
ANTENA	☒	☐
CANASTILLA	☐	☒
SPOILERS D Y T	☐	☒
FUSIBLES	☐	☒
PLACAS	☐	☒
RINES	☒	☐
ALARMA	☐	☒
EXTINGUIDOR	☐	☒
OBJETOS PERSONALES	☐	☒
PLACA VIN	☒	☐
LLANTAS	☒	☐
KILOMETRAJE	☒	☐
OTROS		
REDILLAS		

NOTAS Y OBSERVACIONES
Sin objetos personales

ORIGEN Y DESTINO DEL TRASLADO
Taller Servicios Técnicos Gonzales

ELABORO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ENTREGO
[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

RECIBIO
Oswaldo

NOMBRE Y FIRMA

ORIGINAL

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene suscrito con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Otros	
Computadora ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Observaciones: _____ _____	Batería ¿Es visible? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca: _____ _____
Llaves Llave de encendido ☒ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Cantidad: _____	Tipo de llaves Normal ☒ Código de encendido ☐ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ☐ ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No ☐ Marca: _____	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Altavoz		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐ Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐

Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐ Marca: _____

TAG ☐ Sí ☒ No ☐

93.	Alternador	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96.	Bandas de motor	
97.	Bayoneta aceite dirección	
98.	Bayoneta aceite motor	
99.	Bayoneta aceite transmisión	
100.	Bobina	
101.	Bocina de claxon	
102.	Bomba de agua	
103.	Bomba dirección hidráulica	
104.	Boster de frenos	
105.	Cables bujías	
106.	Compresor aire acondicionado	
107.	Depósito de chisqueros	

Lantas Vicio

Ejemplo: Lantas DD Goodyear EPS 115/65/14 (6.5-17.3/4)

DD: *Michelin*

TD: *CompuTire*

DT: *Michelin*

Ti: *Centronaut*

R: *SI*

¿Funda o cubierta? ☒ SI ☐ No ☐

DD: Delantera derecha DT: Delantera izquierda R: Reforción

TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General			
120.	Canastilla		

Marca: Rines
Sut

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

121.	Alarín	
122.	Tapón de gasolina	
123.	Herramientas	
124.	Sensor de reversa	
125.	Quemacocos	
126.	Toldo	
127.	Gancho de arrastre	
128.	Tapón gancho de arrastre	
129.	Calcomanía de verificación	
130.	Tapón birlo	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	

Volante

Marca: Scat

Original Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que utilicen mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Nombre y firma del interesado

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la guía

Nombre y firma del operador
de grúa que recibe