

INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): CCAO-Gdl ☐ TRASLADO(PROV): TGP

MARCA: <u>Seat</u>	TIPO: <u>ibiza</u>
VIN: <u>VSSPK4L072066926</u>	PLACA: <u>S/P</u>
SINIESTRO: <u>B77236465</u>	ASEGURADORA: <u>BIVA</u>
FECHA: <u>27-08-26</u> COLOR: <u>ROJO</u>	AÑO: <u>2007</u>

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO	/		
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR	/		
RADIADOR	/		
RADIADOR DE A/C	/		
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR	/		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON	/		
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER	/		
ENCENDEDOR	/		
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR	/		
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ	/		
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		
CUARTOS DE LUZ	/		
DEFENSA DELANTERA	/		
FAROS	/		
BALASTRE	/		
BULBOS	/		
FAROS DE NIEBLA	/		
PARABRISAS	/		
PARRILLA	/		
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA	/		

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		
TAPA CAJUELA	/		
HERRAMIENTA	/		
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA	/		
SEÑALES DE CARRETERA	/		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		
FUSIBLES	/		
PLACAS	/		
RINES	/		
ALARMA	/		
EXTINGUIDOR	/		
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA	/		
ADAPTACION	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO	/		
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS	/		
PUERTA DELANTERA	/		
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA	/		
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		



OBSERVACIONES: Sin objetos personales

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>osualdo</u>	<u>[Firma]</u>	<u>osualdo</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida de la Reforma número 110, Colonia Centro, Ciudad de México, C.P. 06600, inscrita en el Registro Público de Comercio de México, al tener personalidad jurídica propia y ser responsable de sus actos y obligaciones, por lo que se le informa que el presente inventario de vehículo dañado es un documento que contiene información personal y confidencial de carácter reservado, la cual será utilizada únicamente para el cumplimiento de las obligaciones de BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

La presente información es emitida de conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de Carácter Público, así como de las disposiciones generales del Reglamento de Protección de Datos Personales de Carácter Público emitido por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Placa: B777XVKS	Modelo: 866210270	Marca / Certificado: 1	Número de serie: 066926
Marca: Sael	Submarca: 16.2a	Tipo / cilindraje: 07	Color: Ra-0
Lugar: Huixtla, Oaxaca	Fecha: 21/05/2016	Revisión: 20	Revisión: 20
Atendido a: Angel Londo	Nombre del interesado: Alonso Ben	Cantidad de placas: 2	Observaciones: 20 u.s. 112
Asesorado: Alonso Ben	Nombre del asesor: Alonso Ben	Correo electrónico: 293 757	

No.	Inventario	Si	No	No.	Inventario	Si	No	Inventario			
Delantero				Interior				Otros			
1	Parabrisas	/		65	Cable de freno	/		Computadora	Batería		
2	Botones de limpiaparabrisas	/		66	Luz interior	/		¿Es visible? ☒ Si ☐ No	¿Es visible? ☒ Si ☐ No		
3	Puertas limpiaparabrisas	/		67	Espejo retrovisor	/		Observaciones	Marca		
4	Cable	/		68	Vitreros	/					
5	Cuentas de luz	/		69	Botones de encendido (start / stop engine)	/		Llaves	Tipo de llaves		
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/		70	Botones de estéril	/		Llave de encendido	Normal ☐		
7	Faro (L) (Hidrogel) (Kerol) (L) (L)	/		71	Control aire acondicionado	/		¿Funciona? ☒ Si ☐ No	Código de encendido ☒		
8	Faro de neblina (izquierdo) (derecho)	/		72	Control calefacción	/		Cantidad	Tarjeta ☐		
9	Parabrisa	/		73	Control eléctrico	/		Auto estéril	Tarjeta de circulación		
10	Emblemas	/		74	Guantero	/		Estéril ☒ Si ☐ No	Si ☒ No ☐		
11	Faro	/		75	Cerradura	/		¿Funciona? ☒ Si ☐ No	Marca		
12	Molduras	/		76	Encendedor	/					
13	Repelente de lluvia	/		77	Cenicero	/		Adicionales			
14	Porta placa	/		78	Placa de velocímetros	/		Pantalla GPS ☐ Si ☒ No	Pantalla TV ☐ Si ☒ No		
15	Spotlight	/		79	Perilla palanca	/		Tarjeta GPS SD ☐ Si ☒ No	Marca		
Trasero				80	Botones puerta	/		TAG ☐ Si ☒ No			
16	Modulador	/		81	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/		Llantas	Vista		
17	Limpiaparabrisas	/		82	Asiento trasero (izquierdo) (derecho)	/		Ejemplo: Llantas OD Goodyear GPS 4 95-65/14	(3/4, 1/2, 1/4)		
18	Amplificador	/		83	Coderas	/		DD: ☐ DD: ☐ DD: ☐ DD: ☐			
19	Capa capota / quita puerta	/		84	Manijas de puertas (2) (4)	/		TD: ☐ TD: ☐ TD: ☐ TD: ☐			
20	Emblema capota	/		85	Botones radio	/		OT: ☐ OT: ☐ OT: ☐ OT: ☐			
21	Cajonera (2) (4)	/		86	Cerraduras de seguridad	/		TI: ☐ TI: ☐ TI: ☐ TI: ☐			
22	Reflejos	/		87	Barra de asiento trasero	/		R: ☐ R: ☐ R: ☐ R: ☐			
23	Defensa	/		88	Respaldo de asiento trasero	/		¿Fundas o cubiertas? ☐ Si ☒ No			
24	Molduras	/		89	Cajonera (1) (2) (3) (4) (5)	/		DD: Delantero derecha DD: Delantero izquierda R: Rotación			
25	Porta placa	/		90	Alfombrilla	/		TD: Trasero derecha TI: Trasero izquierda			
26	Cámara de neblina	/		91	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/					
27	Spotlight	/		Motor				Rines			
28	Escapes	/		92	Alternador	/		Marca: ☐ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4)		
Lado derecho				93	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/		Alcación ☐ Acero ☐	No. (1) (2) (3) (4)		
29	Sapo adere	/		94	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/		Volante			
30	Cuerpo luz lateral	/		95	Bandas de motor	/		Marca: ☐ Original ☐ Especial			
31	Cuerpo lateral	/		96	Rayoneta aceite dirección	/		Observaciones			
32	Cristal aleta	/		97	Rayoneta aceite motor	/		Objetos personales 1 chicle 11/6 2 sillos de plástico			
33	Cristal aleta	/		98	Rayoneta aceite transmisión	/					
34	Puerta delantera	/		99	Rayoneta aceite transmisión	/					
35	Cristal puerta delantera	/		100	Bomba	/					
36	Manija de puerta delantera	/		101	Bomba de claxon	/		Adaptaciones equipo especial			
37	Puerta trasera	/		102	Bomba de agua	/					
38	Cristal puerta trasera	/		103	Bomba dirección hidráulica	/					
39	Manija de puerta trasera	/		104	Boster de frenos	/					
40	Cristal costado	/		105	Cables bujías	/					
41	Modulador	/		106	Compresor aire acondicionado	/					
Lado izquierdo				107	Depósito de chisqueros	/					
42	Sapo adere	/		108	Distribuidor	/					
43	Cuerpo luz lateral	/		109	Filtro gasolina	/					
44	Cuerpo lateral	/		110	Marcha	/					
45	Cristal aleta	/		111	Motor limpiaparabrisas	/					
46	Puerta delantera	/		112	Motor ventilador	/					
47	Cristal puerta delantera	/		113	Porta filtro de aire	/					
48	Manija de puerta delantera	/		114	Radiador	/					
49	Puerta trasera	/		115	Sistema de inyección	/					
50	Cristal puerta trasera	/		116	Transmisión (1) (2) (3) (4) (5)	/					
51	Manija de puerta trasera	/		117	Tapón aceite motor	/					
52	Cristal costado	/		118	Tapón radiador	/					
53	Extrín	/		119	Tapón depósito líquido de frenos	/					
54	Molduras	/		General							
Cajuela				120	Canastilla	/					
55	Alfombrilla capota cajuela	/		121	Alarma	/					
56	Birto de seguridad	/		122	Tapón de gasolina	/					
57	Cables paja corriente	/		123	Herramientas	/					
58	Alfombrilla	/		124	Sensor de reversa	/					
59	Sapo	/		125	Quemacocos	/					
60	Cable hidráulico	/		126	Toldo	/					
61	Llave de rueda	/		127	Gancho de arrastre	/					
62	Cable de carretera	/		128	Tapón gancho de arrastre	/					
63	Tapete cuero flauta	/		129	Calcomanía de verificación	/					
64	Tapete aspiradora	/		130	Tapón birlo	/					
				131	Tapón Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	/					

Note: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Quiero me consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad

Te solicitamos recoger los objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los interesados, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe