BBVA Seguros

Autorización de servicio auto

S/ VYJFGAFT7TS817068

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro:	Número de póliza:	Inciso / Certificado:	Placas:
B68888265	754AS3010K	17	D18B8P

Marca:	Submarca:	Tipo:	Modelo:	Color:
Dodge	Ram	Pickup	2026	Blanco

Nombre del ajustador:	Claves:	Fotos:	Aplica deducible:
Bernabe Davila Alvarez	R069	Si	☐ Sí ☑ No $ Sipec

Atención a:	Nombre del interesado:	Celular:	Correo electrónico:
☑ Asegurado ☐ Afectado Nº ___	Jm Instalaciones	5541747376	

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Puerta der, Salpicadera der
Espejo lateral der
Rin llanta del der



Lado derecho — Frontal — Trasero — Lado izquierdo

Faro der
Fascia del
Marco Rad
Deposito de chapeteras

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Mecanico por Colisión

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Lado derecho — Frontal — Trasero — Lado izquierdo

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: ___

Datos depósito deducible
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

Fecha de expedición: 30/05/26
Lugar de expedición: Celaya Gto

Firma del ajustador

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos)
Eurostar Bajio	442 214 8400
Número de pase	Av 5 de Febrero #1724 Jurica QRO
Reparación	

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

Victor Hugo Rodriguez Paredes
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: 800 90 21 300
Afectados: 800 83 62 003

BBVA Seguros

Inventario de vehículo dañado auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro: BGSS8825	Póliza: 704AS3010K	Inciso / certificado: 17	Número de serie: VYJFGAFT7T5817008
Marca: Dodge	Submarca: Ram 4000	Tipo / cilindraje: Pick Up	Modelo: 2026
Color: Blanco	Lugar: Comfort Gto	Fecha: Día 30 Mes 05 Año 26	Placas: D18B8P
Cantidad de placas: (0)	Kilometraje:	Gasolina: 1/4 1/2 3/4 E F	Atención a: ☑ Asegurado ☐ Afectado no. ____
Nombre del interesado: 317 Instalaciones	Celular: 5541747376	Correo electrónico:	

Delantero

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	☑	
2.	Brazos de limpiadores	☑	
3.	Plumas limpiadoras	☑	
4.	Cofre	☑	
5.	Cuartos de luz	☑	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☑	
7.	Focos: ☑ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led	☑	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		☑
9.	Parrilla	☑	
10.	Emblemas	☑	
11.	Facia	☑	
12.	Molduras	☑	
13.	Rejillas de facia	☑	
14.	Porta placa	☑	
15.	Spoiler	☑	

Trasero

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	☑	
17.	Limpiadores	☑	
18.	Lámpara stop	☑	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	☑	
20.	Emblema cajuela	☑	
21.	Calaveras (2) (4)	☑	
22.	Reflejantes	☑	
23.	Defensa	☑	
24.	Molduras	☑	
25.	Porta placa	☑	
26.	Cámara de reversa	☑	
27.	Spoiler	☑	
28.	Escape	☑	

Lado derecho

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	☑	
30.	Cuarto luz lateral	☑	
31.	Espejo lateral	☑	
32.	Cristal aleta	☑	
33.	Puerta delantera	☑	
34.	Cristal puerta delantera	☑	
35.	Manija de puerta delantera	☑	
36.	Puerta trasera	☑	
37.	Cristal puerta trasera	☑	
38.	Manija de puerta trasera	☑	
39.	Cristal costado	☑	
40.	Estribo	☑	
41.	Molduras	☑	

Lado izquierdo

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera	☑	
43.	Cuarto luz lateral	☑	
44.	Espejo lateral	☑	
45.	Cristal aleta	☑	
46.	Puerta delantera	☑	
47.	Cristal puerta delantera	☑	
48.	Manija de puerta delantera	☑	
49.	Puerta trasera	☑	
50.	Cristal puerta trasera	☑	
51.	Manija de puerta trasera	☑	
52.	Cristal costado	☑	
53.	Estribo	☑	
54.	Molduras	☑	

Cajuela

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela	☑	
56.	Birlo de seguridad	☑	
57.	Cables pasa corriente		☑
58.	Extinguidor		☑
59.	Gato	☑	
60.	Gato hidráulico		☑
61.	Llave de rueda	☑	
62.	Señales de carretera		☑
63.	Tapete cubre llanta	☑	
64.	Tapa sombrerera		☑

Interior

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	☑	
66.	Luz interior	☑	
67.	Espejo retrovisor	☑	
68.	Viseras	☑	
69.	Tablero	☑	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	☑	
71.	Botones de estéreo	☑	
72.	Control aire acondicionado	☑	
73.	Control calefacción		☑
74.	Control eléctrico	☑	
75.	Guantera	☑	
76.	Consola	☑	
77	Porta vasos	☑	
78.	Encendedor	☑	
79.	Cenicero		☑
80.	Palanca de velocidades	☑	
81.	Perilla palanca	☑	
82.	Botones puerta	☑	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☑	
84.	Coderas	☑	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	☑	
86.	Bocinas radio	☑	
87.	Cinturones de seguridad	☑	
88.	Banca de asiento trasero	☑	
89.	Respaldo de asiento trasero	☑	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	☑	
91.	Alfombra	☑	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☑	

Motor

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador	☑	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☑	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☑	
96.	Bandas de motor	☑	
97.	Bayoneta aceite dirección	☑	
98.	Bayoneta aceite motor	☑	
99.	Bayoneta aceite transmisión	☑	
100.	Bobina	☑	
101.	Bocina de cláxon	☑	
102.	Bomba de agua	☑	
103.	Bomba dirección hidráulica	☑	
104.	Boster de frenos	☑	
105.	Cables bujías	☑	
106	Compresor aire acondicionado	☑	
107.	Depósito de chisgueteros	☑	
108.	Distribuidor	☑	
109.	Filtro gasolina	☑	
110.	Marcha	☑	
111.	Motor limpiadores	☑	
112.	Motor ventilador	☑	
113.	Porta filtro de aire	☑	
114.	Radiador	☑	
115.	Sistema de inyección	☑	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	☑	
117.	Tapón aceite motor	☑	
118.	Tapón radiador	☑	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	☑	

General

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla		☑
121.	Alarma		☑
122.	Tapón de gasolina	☑	
123.	Herramientas		☑
124.	Sensor de reversa		☑
125.	Quemacocos		☑
126.	Dolly		☑
127.	Gancho de arrastre		☑
128.	Tapón gancho de arrastre		☑
129.	Calcomanía de verificación	☑	
130.	Tapón birlo	☑	
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)	☑	

Otros

Computadora
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Observaciones:

Batería
¿Es visible? Sí ☑ No ☐
Marca:

Llaves
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Cantidad: ____

Tipo de llaves
Normal ☑
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

Auto estéreo
Estéreo Sí ☑ No ☐
¿Funciona? Sí ☑ No ☐
Marca: ____

Tarjeta de circulación
Sí ☐ No ☑

Adicionales
Pantalla GPS Sí ☐ No ☑ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☑ Marca: ____
TAG Sí ☐ No ☑

Llantas — **Vida**
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
DD: ____
TD: ____
DI: ____
TI: ____
R: ____
¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐
DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines
Marca: Acero
Original | Especial — No. (1) (2) (3) (4)
Aleación | Acero — No. (1) (2) (3) (4)

Volante
Marca: Dodge
Original | Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estribo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estribo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extinguidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trásero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de cláxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueteros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Candado de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca: _____
TAG Sí ☐ No ☐

Llantas

	Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4, 1/2, 1/4)
DD:	
TD:	
DI:	
TI:	
R:	

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha **DI:** Delantera izquierda **R:** Refacción
TD: Trasera derecha **TI:** Trasera izquierda

Rines

Marca: Acero

Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Dodge

Original | Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México**, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío.** Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo	Nombre y firma del ajustador que recibe	Razón social de la grúa	Nombre y firma del operador de grúa que recibe
		GRSJ	JORGE HERNANDEZ S

REV.06

FDDO-346

GRUAS FORZA

grua: Trejo Placa: 94 LE-1A BBVA 109970

INVENTARIO VEHICULO

Aoq: 00248

SINIESTRO: B65088265
OPERADOR: Julio trejo
FECHA: 9/11/0/22
COLOR: blanco AÑO: 2026

MARCA: dodge TIPO: Ram 1200
VIN: VVJF6AFTTT5017068 PLACA: S/P

	SI	NO	DAÑO
BATERÍA	X		
COMPUTADORA MOTOR			
ESTEREO		X	X
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	No Visible		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAHULICA		X	
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	No Visible		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	No Visible.		

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS	No Visible.		
BOCINAS	X		
BOLSA DE AIRE		X	
CABECERAS	X		
CENICEROS	X		
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL A/C	X		
DEFROSTER		X	
ENCENDEDOR	X		
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS		X	
TABLERO	X		
TAPETES	X		
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		X	
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE		X	X
CUARTOS DE LUZ		X	
DEFENSA DELANTERA		X	
FAROS	TX	TX	TX
BALASTRAS		X	
BULBOS	TX	TX	TX
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS		X	
BULBOS		X	
CAJUELA		X	
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		


GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS	X		
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES		X	
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	TX	TX	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR		X	X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA		X	X
PUERTA TRASERA		X	
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		









OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Fernando Meza	Julio Trejo	Fernando Meza
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA