AO4B-00044

SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

AO. 2605

# INVENTARIO VEHICULO

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

MARCA: Mercedes TIPO: C 200
VIN: WDK3G8HB0LJ227898 PLACA: TDK-705-B
SINIESTRO: B83223061 ASEGURADORA: Bancomer
FECHA: 25-09-26 COLOR: Gris AÑO: 2020

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | ✓ | | |
| COMPUTADORA MOTOR | ✓ | | |
| ESTEREO | ✓ | | |
| LLANTA DE REFACCION | ✓ | | |
| BOMBA GASOLINA | ✓ | | |
| LLAVES | ✓ | | |
| CATALIZADOR | ✓ | | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | ✓ | | |
| ALTERNADOR | ✓ | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | ✓ | | |
| CLAXON | ✓ | | |
| BOMBA AGUA | ✓ | | |
| BANDAS MOTOR | ✓ | | |
| SISTEMA FRENOS | ✓ | | |
| CABLES BUJIAS | ✓ | | |
| BOBINA | ✓ | | |
| AIRE ACONDICIONADO | ✓ | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | ✓ | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | ✓ | | |
| DISTRIBUIDOR | ✓ | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | ✓ | | |
| GENERADOR | ✓ | | |
| MARCHA | ✓ | | |
| MONOBLOCK | ✓ | | |
| VENTILADOR | ✓ | | |
| RADIADOR | ✓ | | |
| RADIADOR DE A/C | ✓ | | |
| TANQUE DE GASOLINA | ✓ | | |
| TAPON DE GASOLINA | ✓ | | |
| TAPON DE ACEITE | ✓ | | |
| TAPON RADIADOR | ✓ | | |
| TURBO CARGADOR | ✓ | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | ✓ | | |
| COFRE | | | ✓ |
| CUARTOS DE LUZ | | | ✓ |
| DEFENSA DELANTERA | | | ✓ |
| FAROS | | | ✓ |
| BALASTRE | | | ✓ |
| BULBOS | | | ✓ |
| FAROS DE NIEBLA | | | ✓ |
| PARABRISAS | | | ✓ |
| PARRILLA | | | ✓ |
| PLUMAS LIMPIADORES | ✓ | | |
| PORTAPLACA | ✓ | | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | ✓ | | |
| BULBOS | ✓ | | |
| CAJUELA | ✓ | | |
| DEFENSA TRASERA | ✓ | | |
| LIMPIADOR | ✓ | | |
| MEDALLON | ✓ | | |
| PORTAPLACA | ✓ | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | ✓ | | |

| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | ✓ | | |
| CABLES PASACORRIENTES | | | |
| TAPA CAJHUELA | ✓ | | |
| HERRAMIENTA | | | |
| GATO | | | |
| LLAVE DE RUEDA | | | |
| SEÑALES DE CARRETERA | ✓ | | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | ✓ | | |
| COSTADOS | ✓ | | |
| ESPEJO EXTERIOR | ✓ | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | ✓ | | |
| MOLDURAS | ✓ | | |
| PUERTA DELANTERA | ✓ | | |
| PUERTA TRSERA | ✓ | | |
| SALPICADERA | ✓ | | |
| LLANTAS | ✓ | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | ✓ | | |
| VIDRIOS LATERALES | ✓ | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | ✓ | | |
| COSTADOS | ✓ | | |
| ESPEJO EXTERIOR | ✓ | | |
| ESTRIBO | | X | |
| MANIJAS EXTERIORES | ✓ | | |
| MOLDURAS | ✓ | | |
| PUERTA DELANTERA | ✓ | | |
| PUERTA TRSERA | ✓ | | |
| SALPICADERA | ✓ | | |
| LLANTAS | ✓ | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | ✓ | | |
| VIDRIOS LATERALES | ✓ | | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | ✓ | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | ✓ | | |
| ASIENTOS TRASEROS | ✓ | | |
| BOCINAS | ✓ | ✓ | |
| BOLSA DE AIRE | ✓ | | |
| CABECERAS | ✓ | | |
| CENICEROS | | X | |
| GUANTERA | ✓ | | |
| CINT. SEGURIDAD | ✓ | | |
| CLAXON | ✓ | | |
| CODERAS | | X | |
| CONSOLA | | X | |
| CONTROL A/C | | X | |
| DEFROSTER | ✓ | | |
| ENCENDEDOR | | X | |
| ESPEJO RETROVISOR | ✓ | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | ✓ | | |
| LUZ INTERIOR | | X | |
| LUZ STOP | | X | |
| MANIJAS | ✓ | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | ✓ | | |
| RELOJ | ✓ | | |
| SEGUROS ELECTRICOS | | X | |
| TABLERO | ✓ | | |
| TAPETES | ✓ | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | | X | |
| VESTIDURAS | ✓ | | |
| VOLANTE | ✓ | | |
| VISERAS | ✓ | | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | ✓ | | |
| SPOILERS | | ✓ | |
| FUSIBLES | | ✓ | |
| PLACAS | ✓ | | |
| RINES | ✓ | | |
| ALARMA | | ✓ | |
| EXTINGUIDOR | | ✓ | |
| ANTENA | | ✓ | |
| PLACA VIN | ✓ | | |
| KILOMETRAJE | ✓ | | |
| CANASTILLA | | ✓ | |
| ADAPTACION | | X | |






**OBSERVACIONES:** _____

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| Alejandro Mtz | Marcelo Esqueda | Alejandro Mtz |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

**INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS**

ORIGINAL

Escaneado con CamScanner

SOLERA | AUTOonline

Vehículos Digitales

# INVENTARIO VEHICULO

AÑO 2005

☐ PESQUISA/ADQUISICIÓN: _____ ☐ TRASLADO/PROV: _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA | | TIPO | |
| VIN | | PLACA | |
| SINIESTRO | | ASEGURADORA | |
| FECHA | | VALOR | AÑO |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | | | |
| ALTERNADOR | | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | | | |
| CARTER | | | |
| BOMBA AGUA | | | |
| BANDAS MOTOR | | | |
| SISTEMA FRENOS | | | |
| CABLES BUJIAS | | | |
| BOBINA | | | |
| AIRE ACONDICIONADO | | | |
| DEPOSITO LIMPIAVIDRIOS | | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | | | |
| DISTRIBUIDOR | | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | | |
| GENERADOR | | | |
| MARCHA | | | |
| MOTOR BLOCK | | | |
| VENTILADOR | | | |
| RADIADOR | | | |
| RADIADOR DE AC | | | |
| TANQUE DE GASOLINA | | | |
| TAPON DE GASOLINA | | | |
| TAPON DE ACEITE | | | |
| TAPON RADIADOR | | | |
| TURBO CARGADOR | | | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | | | |
| ASIENTOS TRASEROS | | | |
| BOCINAS | | | |
| BOLSA DE AIRE | | | |
| CABECERAS | | | |
| CENICEROS | | | |
| GUANTERA | | | |
| CINT SEGURIDAD | | | |
| CLAXON | | | |
| CODERAS | | | |
| CONSOLA | | | |
| CONTROLA/C | | | |
| DESPOSTER | | | |
| ENCENDEDOR | | | |
| ESPEJO RETROVISOR | | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | | | |
| LUZ INTERIOR | | | |
| LUZ STOP | | | |
| MANIJAS | | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | | | |
| RELOJ | | | |
| SEGUROS ELECTRICOS | | | |
| TABLERO | | | |
| TAPETES | | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | | | |
| VESTIDURAS | | | |
| VOLANTE | | | |
| VISERAS | | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | | | |
| CAPOTA | | | |
| CUARTOS DE LUZ | | | |
| DEFENSA DELANTERA | | | |
| FAROS | | | |
| GALAZTRE | | | |
| GOLPES | | | |
| FAROS DE NIEBLA | | | |
| PARRILLAS | | | |
| PARRILLA | | | |
| PLUMAS LIMPIADORES | | | |
| PORTAPLACA | | | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | | | |
| BULBOS | | | |
| CAJUELA | | | |
| DEFENSA TRASERA | | | |
| LIMPIADOR | | | |
| METALLON | | | |
| PORTAPLACA | | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | | | |


| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | | |
| CABLES PASACORRIENTES | | | |
| TAPA CAJUELA | | | |
| HERRAMIENTA | | | |
| GATO | | | |
| LLAVE DE RUEDA | | | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | | |
| SPOILERS | | | |
| PUBLES | | | |
| PLACAS | | | |
| RINES | | | |
| ALARMA | | | |
| EXTINGUIDOR | | | |
| ANTENA | | | |
| PLACA KM | | | |
| KILOMETRAJE | | | |
| CHAMUSTILLA | | | |
| ADAPTACION | | | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| GATO | | | |
| COMPUTADORA MOTOR | | | |
| ESTEREO | | | |
| LLANTA DE REFACCION | | | |
| RUEDA CARGUERA | | | |
| LLAVES | | | |
| CARGADOR | | | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | | |
| COFRADIAS | | | |
| ESPEJO EXTERIOR | | | |
| ESTRIBO | | | |
| MANIJAS EXTERIORES | | | |
| MOLDURAS | | | |
| PUERTA DELANTERA | | | |
| PUERTA TRASERA | | | |
| SALPICADERA | | | |
| LLANTAS | | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE FIN | | | |
| VIDRIOS LATERALES | | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | | |
| COFRADIAS | | | |
| ESPEJO EXTERIOR | | | |
| ESTRIBO | | | |
| MANIJAS EXTERIORES | | | |
| MOLDURAS | | | |
| PUERTA DELANTERA | | | |
| PUERTA TRASERA | | | |
| SALPICADERA | | | |
| LLANTAS | | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE FIN | | | |
| VIDRIOS LATERALES | | | |



OBSERVACIONES:

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

Escaneado con CamScanner

SOLERA | AUTOonline

Vehicle Claims

# INVENTARIO VEHICULO

AO. 2605

☐ RESGUARDO(CCAO): _____ ☐ TRASLADO(PROV): _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA: | | TIPO: | |
| VIN: | | PLACA: | |
| SINIESTRO: | | ASEGURADORA: | |
| FECHA: | COLOR: | AÑO: | |

| MOTOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CAJA DE VELOCIDADES | | | |
| ALTERNADOR | | | |
| BAYONETA ACEITE MOTOR | | | |
| CLAXON | | | |
| BOMBA AGUA | | | |
| BANDAS MOTOR | | | |
| SISTEMA FRENOS | | | |
| CABLES BUJIAS | | | |
| BOBINA | | | |
| AIRE ACONDICIONADO | | | |
| DEPOSITO LIMPIADORES | | | |
| DIRECCION HIDRAULICA | | | |
| DISTRIBUIDOR | | | |
| ENCENDIDO ELECTRONICO | | | |
| GENERADOR | | | |
| MARCHA | | | |
| MONOBLOCK | | | |
| VENTILADOR | | | |
| RADIADOR | | | |
| RADIADOR DE A/C | | | |
| TANQUE DE GASOLINA | | | |
| TAPON DE GASOLINA | | | |
| TAPON DE ACEITE | | | |
| TAPON RADIADOR | | | |
| TURBO CARGADOR | | | |

| INTERIOR | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | | |
| ASIENTOS DELANTEROS | | | |
| ASIENTOS TRASEROS | | | |
| BOCINAS | | | |
| BOLSA DE AIRE | | | |
| CABECERAS | | | |
| CENICEROS | | | |
| GUANTERA | | | |
| CINT. SEGURIDAD | | | |
| CLAXON | | | |
| CODERAS | | | |
| CONSOLA | | | |
| CONTROL A/C | | | |
| DEFROSTER | | | |
| ENCENDEDOR | | | |
| ESPEJO RETROVISOR | | | |
| INSTRUMENTOS TABLERO | | | |
| LUZ INTERIOR | | | |
| LUZ STOP | | | |
| MANIJAS | | | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | | | |
| RELOJ | | | |
| SEGUROS ELECTRICOS | | | |
| TABLERO | | | |
| TAPETES | | | |
| ELEVADORES ELECTRICOS | | | |
| VESTIDURAS | | | |
| VOLANTE | | | |
| VISERAS | | | |

| PARTE FRONTAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BRAZOS LIMPIADORES | | | |
| COFRE | | | |
| CUARTOS DE LUZ | | | |
| DEFENSA DELANTERA | | | |
| FAROS | | | |
| BALASTRE | | | |
| BULBOS | | | |
| FAROS DE NIEBLA | | | |
| PARABRISAS | | | |
| PARRILLA | | | |
| PLUMAS LIMPIADORES | | | |
| PORTAPLACA | | | |

| PARTE TRASERA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| CALAVERAS | | | |
| BULBOS | | | |
| CAJUELA | | | |
| DEFENSA TRASERA | | | |
| LIMPIADOR | | | |
| MEDALLON | | | |
| PORTAPLACA | | | |
| SISTEMA DE ESCAPE | | | |


| CAJUELA | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALFOMBRA | | | |
| CABLES PASACORRIENTES | | | |
| TAPA CAJHUELA | | | |
| HERRAMIENTA | | | |
| GATO | | | |
| LLAVE DE RUEDA | | | |
| SEÑALES DE CARRETERA | | | |

| GENERAL | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| OBJETOS PERSONALES | | | |
| SPOILERS | | | |
| FUSIBLES | | | |
| PLACAS | | | |
| RINES | | | |
| ALARMA | | | |
| EXTINGUIDOR | | | |
| ANTENA | | | |
| PLACA VIN | | | |
| KILOMETRAJE | | | |
| CANASTILLA | | | |
| ADAPTACION | | | |

| | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| BATERIA | | | |
| COMPUTADORA MOTOR | | | |
| ESTEREO | | | |
| LLANTA DE REFACCION | | | |
| BOMBA GASOLINA | | | |
| LLAVES | | | |
| CATALIZADOR | | | |

| COSTADO IZQUIERDO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | | |
| COSTADOS | | | |
| ESPEJO EXTERIOR | | | |
| ESTRIBO | | | |
| MANIJAS EXTERIORES | | | |
| MOLDURAS | | | |
| PUERTA DELANTERA | | | |
| PUERTA TRSERA | | | |
| SALPICADERA | | | |
| LLANTAS | | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | | | |
| VIDRIOS LATERALES | | | |

| COSTADO DERECHO | SI | NO | DAÑO |
|---|---|---|---|
| ALETAS | | | |
| COSTADOS | | | |
| ESPEJO EXTERIOR | | | |
| ESTRIBO | | | |
| MANIJAS EXTERIORES | | | |
| MOLDURAS | | | |
| PUERTA DELANTERA | | | |
| PUERTA TRSERA | | | |
| SALPICADERA | | | |
| LLANTAS | | | |
| TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN | | | |
| VIDRIOS LATERALES | | | |



OBSERVACIONES: _____

| ELABORA | ENTREGA | RECIBE |
|---|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

Escaneado con CamScanner

# Autorización de servicio auto

Seguros

## Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

## Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

| Número de siniestro: | Número de póliza: | Inciso / Certificado: | Placas: |
|---|---|---|---|
| B83223061 | 8S4CS803EO | 1 | TDK 40SB |

| Marca: | Submarca: | Tipo: | Modelo: | Color: |
|---|---|---|---|---|
| MB | | E200 | 2020 | Gris. |

| Nombre del ajustador: | Claves: | Fotos: | Aplica deducible: |
|---|---|---|---|
| ROLANDO ROSALES. | A169. | | ☒ Sí ☐ No $ _____ |

| Atención a: | Nombre del interesado: | Celular: | Correo electrónico: |
|---|---|---|---|
| ☒ Asegurado ☐ Afectado N | JUAN JOSE OLIVA LOPEZ. | | |

### IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

## Daños del siniestro



Lado derecho | Frontal | Trasero | Lado izquierdo

**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** COFRE, FASCIA, FARO DER, PARRILLA, EMBLEMA

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

## Daños preexistentes



Lado derecho | Frontal | Trasero | Lado izquierdo

**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** _____

**Datos depósito deducible**
Banco: **BBVA**
Cuenta / Convenio: **617482**
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**
El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes**.

**Fecha de expedición:** 25/09/26
**Lugar de expedición:** MONTERREY N.L.

Firma del ajustador

## Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

| Nombre del taller | Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) |
|---|---|
| LOTE PT | LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO 16 |
| **Número de pase** | COL BALCONES DELNTE 1ER SECTOR. |

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que trate mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

**Indemnización de daños**

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo que se describe en la presente autorización

**Asignación de taller**

Nombre y firma del interesado

Escaneado con CamScanner

# Inventario de vehículo dañado auto

## Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, integrará tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

*La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número de siniestro: B83223061 | Póliza: 854CS803CO | Inciso / certificado: 1 | Número de serie: WIK3G8HB0LJ227878 | |
| Marca: MB. | Submarca | Tipo / cilindraje: C200 | Modelo: 2020. | Color: Gris. |
| Lugar: Cancun | Fecha: Día 25 Mes 09 Año 20 | Placas: TDK405B | Cantidad de placas: (0) (1) | Kilometraje / Gasolina: 1/4 1/2 3/4 E F |
| Atención a: ☑ Asegurado ☐ Afectado no. | Nombre del interesado: JUAN JOSE OLIVA LOPEZ | Celular | Correo electrónico | |

### Delantero

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 1. | Parabrisas | ✓ | |
| 2. | Brazos de limpiadores | ✓ | |
| 3. | Plumas limpiadoras | ✓ | |
| 4. | Cofre | ✓ | |
| 5. | Cuartos de luz | ✓ | |
| 6. | Faro principal (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 7. | Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☑ Led | ✓ | |
| 8. | Faro de niebla (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 9. | Parrilla | ✓ | |
| 10. | Emblemas | ✓ | |
| 11. | Facia | ✓ | |
| 12. | Molduras | ✓ | |
| 13. | Rejillas de facia | ✓ | |
| 14. | Porta placa | ✓ | |
| 15. | Spoiler | ✓ | |

### Trasero

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 16. | Medallón | ✓ | |
| 17. | Limpiadores | ✓ | |
| 18. | Lámpara stop | ✓ | |
| 19. | Tapa cajuela / quita puerta | ✓ | |
| 20. | Emblema cajuela | ✓ | |
| 21. | Calaveras (2) (4) | ✓ | |
| 22. | Reflejantes | ✓ | |
| 23. | Defensa | ✓ | |
| 24. | Molduras | ✓ | |
| 25. | Porta placa | ✓ | |
| 26. | Cámara de reversa | ✓ | |
| 27. | Spoiler | ✓ | |
| 28. | Escape | ✓ | |

### Lado derecho

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 29. | Salpicadera | ✓ | |
| 30. | Cuarto luz lateral | ✓ | |
| 31. | Espejo lateral | ✓ | |
| 32. | Cristal aleta | ✓ | |
| 33. | Puerta delantera | ✓ | |
| 34. | Cristal puerta delantera | ✓ | |
| 35. | Manija de puerta delantera | ✓ | |
| 36. | Puerta trasera | ✓ | |
| 37. | Cristal puerta trasera | ✓ | |
| 38. | Manija de puerta trasera | ✓ | |
| 39. | Cristal costado | ✓ | |
| 40. | Estribo | ✓ | |
| 41. | Molduras | ✓ | |

### Lado izquierdo

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 42. | Salpicadera | ✓ | |
| 43. | Cuarto luz lateral | ✓ | |
| 44. | Espejo lateral | ✓ | |
| 45. | Cristal aleta | ✓ | |
| 46. | Puerta delantera | ✓ | |
| 47. | Cristal puerta delantera | ✓ | |
| 48. | Manija de puerta delantera | ✓ | |
| 49. | Puerta trasera | ✓ | |
| 50. | Cristal puerta trasera | ✓ | |
| 51. | Manija de puerta trasera | ✓ | |
| 52. | Cristal costado | ✓ | |
| 53. | Estribo | ✓ | |
| 54. | Molduras | ✓ | |

### Cajuela

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 55. | Alfombra cartón cajuela | ✓ | |
| 56. | Birlo de seguridad | | ✓ |
| 57. | Cables pasa corriente | | ✓ |
| 58. | Extinguidor | | ✓ |
| 59. | Gato | | |

### Interior

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 65. | Cielo de toldo | ✓ | |
| 66. | Luz interior | ✓ | |
| 67. | Espejo retrovisor | ✓ | |
| 68. | Viseras | ✓ | |
| 69. | Tablero | ✓ | |
| 70. | Switch de encendido (start / stop engine) | ✓ | |
| 71. | Botones de estéreo | ✓ | |
| 72. | Control aire acondicionado | ✓ | |
| 73. | Control calefacción | ✓ | |
| 74. | Control eléctrico | ✓ | |
| 75. | Guantera | ✓ | |
| 76. | Consola | ✓ | |
| 77. | Porta vasos | ✓ | |
| 78. | Encendedor | ✓ | |
| 79. | Cenicero | ✓ | |
| 80. | Palanca de velocidades | ✓ | |
| 81. | Perilla palanca | ✓ | |
| 82. | Botones puerta | ✓ | |
| 83. | Asiento delantero (izquierdo) (derecho) | ✓ | |
| 84. | Coderas | ✓ | |
| 85. | Manijas de puertas (2) (4) | ✓ | |
| 86. | Bocinas radio | ✓ | |
| 87. | Cinturones de seguridad | ✓ | |
| 88. | Banca de asiento trasero | ✓ | |
| 89. | Respaldo de asiento trasero | ✓ | |
| 90. | Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5) | ✓ | |
| 91. | Alfombra | ✓ | |
| 92. | Tapetes (1) (2) (3) (4) | ✓ | |

### Motor

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 93. | Alternador | | |
| 94. | Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho) | | |
| 95. | Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho) | | |
| 96. | Bandas de motor | | |
| 97. | Bayoneta aceite dirección | | |
| 98. | Bayoneta aceite motor | | |
| 99. | Bayoneta aceite transmisión | | |
| 100. | Bobina | | |
| 101. | Bocina de claxon | | |
| 102. | Bomba de agua | | |
| 103. | Bomba dirección hidráulica | | |
| 104. | Boster de frenos | | |
| 105. | Cables bujías | | |
| 106. | Compresor aire acondicionado | | |
| 107. | Depósito de chisguetero | | |
| 108. | Distribuidor | | |
| 109. | Filtro gasolina | | |
| 110. | Marcha | | |
| 111. | Motor limpiadores | | |
| 112. | Motor ventilador | | |
| 113. | Porta filtro de aire | | |
| 114. | Radiador | | |
| 115. | Sistema de inyección | | |
| 116. | Transmisión (STD) (AUT) | | |
| 117. | Tapón aceite motor | | |
| 118. | Tapón radiador | | |
| 119. | Tapón de aceite/líquido de frenos | | |

### General

| No. | Inventario | Sí | No |
|---|---|---|---|
| 120. | Estéreo | | |
| 121. | Alarma | | |
| 122. | Tapón de gasolina | | |
| 123. | Herramienta | | |
| 124. | Llanta de refacción | | |
| 125. | Extinguidores | | |
| 126. | Tarjeta | | |

### Otros

**Computadora**
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Observaciones:

**Batería**
¿Es visible? Sí ☐ No ☐
Marca:

**Llaves**
Llave de encendido
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Cantidad:

**Tipo de llaves**
Normal ☐
Código de encendido ☐
Tarjeta ☐

**Auto estéreo**
Estéreo Sí ☐ No ☐
¿Funciona? Sí ☐ No ☐
Marca:

**Tarjeta de circulación**
Sí ☐ No ☐

**Adicionales**
Pantalla GPS Sí ☐ No ☐ Pantalla TV Sí ☐ No ☐
Tarjeta GPS SD Sí ☐ No ☐ Marca:
TAG Sí ☐ No ☐

**Llantas**

| Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 | Vida (3/4, 1/2, 1/4) |
|---|---|
| DD: | |
| TD: | |
| DI: | |
| TI: | |
| R: | |

¿Funda o cubierta? Sí ☐ No ☐

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción
TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**
Marca:

| | | |
|---|---|---|
| Original | Especial | No. (1) (2) (3) (4) |
| Aleación | Acero | No. (1) (2) (3) (4) |

**Volante**
Marca:
Original | Especial

**Observaciones**

**Objetos personales**

Escaneado con CamScanner