

MARCA: Mercedes
VIN: W1K348H99J417106

TIPO: Benz A-200
PLACA: SIP

SINIESTRO: 67372167
OPERADOR: Miguel Rosas
FECHA: 27/ JUNIO /2026
COLOR: Gris AÑO: 2023

FORZA

SI NO DAÑO

BBVA

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	N	N	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			
CABLES PASACORRIENTERAS			
TAPA CAJUELA			
HERRAMIENTA			
GATO			
LLAVE DE RUEDA			
SEÑALES DE CARRETERA			

CERRADA POR SISTEMA

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA			X
PARABRISAS	X		
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR			X
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS			X
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			X
EXTINGUIDOR			X
ANTENA			X
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE			X
CANASTILLA			X
ADAPTACIÓN			X



DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

40 ENVIAR A CUI #

24-Blanco
29-05-2026
Inventario de vehículo dañado auto
14:41

Aviso de Privacidad

BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, recaba tus datos personales, patrimoniales, financieros y sensibles para verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitas o contratas con nosotros. Podrás consultar el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en www.bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 363372967	Póliza 836C580D3K	Inciso / certificado 01	Número de placa WJK3G8HB9PTJ413186
Marca Mercedes Benz	Submarca A200	Tipo / cilindraje Sedan	Modelo 2023
Lugar Cdmx Tlahuac	Fecha Día 29 Mes 05 Año 26	Placas MNN612C	Cantidad de placas (0) (1) 2
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado Erick Elias	Celular Guadarrama	Kilometraje =NO
			Gasolina ENGIE NDU =

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	✓	
2.	Brazos de limpiadores	✓	
3.	Piumas limpiadoras	✓	
4.	Cofre	✓	
5.	Cuartos de luz	✓	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	✓	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led	✓	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	✓	
9.	Parrilla	✓	
10.	Emblemas <i>sin emblemas</i>	✓	
11.	Facia	✓	
12.	Molduras	✓	
13.	Rejillas de facia	✓	
14.	Porta placa	✓	
15.	Spoiler	✓	

Trasero

16.	Medallón	✓	
17.	Limpiadores	✓	
18.	Lámpara stop	✓	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	✓	
20.	Emblema cajuela	✓	
21.	Calaveras (2) <i>2</i>	✓	
22.	Reflejantes	✓	
23.	Defensa	✓	
24.	Molduras	✓	
25.	Porta placa	✓	
26.	Cámara de reversa	✓	
27.	Spoiler	✓	
28.	Escape	✓	

Lado derecho

29.	Salpicadera	✓	
30.	Cuarto luz lateral	✓	
31.	Espé	✓	
32.		✓	

Interior

65.	Cielo de toldo	✓	
66.	Luz interior	✓	
67.	Espejo retrovisor	✓	
68.	Viseras	✓	
69.	Tablero	✓	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	✓	
71.	Botones de estéreo	✓	
72.	Control aire acondicionado	✓	
73.	Control calefacción	✓	
74.	Control eléctrico	✓	
75.	Guantera	✓	
76.	Consola	✓	
77.	Porta vasos	✓	
78.	Encendedor	✓	
79.	Cenicero	✓	
80.	Palanca de velocidades	✓	
81.	Perilla palanca	✓	
82.	Botones puerta	✓	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
84.	Coderas	✓	
85.	Manijas de puertas (2) ✓	✓	
86.	Bocinas radio	✓	
87.	Cinturones de seguridad	✓	
88.	Banca de asiento trasero	✓	
89.	Respaldo de asiento trasero	✓	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) ✓	✓	
91.	Alfombra	✓	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4) <i>1-12-19</i>	✓	

Motor

93.	Alternador	✓	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	✓	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	✓	
96.	Bandas de motor	✓	

Otros

Computadora ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones: <i>No visible</i>	Batería ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <i>No visible</i>
 Llaves Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: <i>1</i>	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: <i>Hyundai</i>	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> <i>No visible</i>

Adicionales

Pantalla GPS: Sí No Pantalla TV: Sí No
 Tarjeta GPS SD: Sí No Marca:
 TAG: Sí No *No visible*

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: *bridgestone 225/45 R18 91*
 TD: *bridgestone 225/45 R18 91*
 DL: *bridgestone 225/45 R18 91w*
 TI: *bridgestone 225/45 R18 91w*
 R: *No*
 ¿Fundas o cubiertas? Sí No
 L: Refacción izquierda
 R: Refacción derecha

Valoración de Perda Total

ESTANCO

FECHA INGRESO CVI	30/05/2026	FECHA DE TERMINADO PI	03/06/2026	EXPTURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
NO. DE SALVAMIENTO	2652652336	PLACAS	INTERESADO	MARCA VEHICULO	TIPO
		NNNB612	<input checked="" type="checkbox"/> ASEG <input type="checkbox"/> TERC	MERCEDES BENZ	CLASE A
MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS	N PUERTAS	NUM SERIE
01/01/20	GRIS	PROGRESS	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2	4	WIK3G8HB9PJ417186
No. DE MOTOR	REG. FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV	POLEZA	ENCISO
28291480996629	N/A	12793	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	83665800D7K	00001

AUSTRERO TIPICO A/C STANDARD RECUP ROBO FLOTILLA CIA FRONTERIZO EXPORTADO TALLER
 EQUIPADO TURBO ABANDONO AUTOMATICO PERDIDA TOTAL GARRANTIA LEGALIZADO IMPORTADO AGENCIA

1.- VALOR INDEMNIZADO

EBC	CONVENIO	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMETRICA	561 900.00
-----	----------	---	------------

2.- DAÑOS

MANO DE OBRA DE HP INICIAL	13340.71
REFACCIONES DE HP INICIALES	239943.84
MANO DE OBRA INICIAL	2800
REFACCIONES MECANICAS INICIALES	44106.99
TOTAL DAÑOS	300191.54

3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)

TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES	0.00
-------------------------------	------

4.- DEDUCCIONES

MOTOR NO ACREDITADO	0.00
TENENCIAS	0.00
ORIGINALS	0.00
COPIAS	0.00

5.- DEMERITOS

VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	28,095.00
VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00

6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES

TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES	328 286.54
---	------------

7.- VALOR DE SALVAMIENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)

VALOR DE SALVAMIENTO	233 613.46
VEHICULO DE CIA, ASEGURADORA 5%	11 680.67
VALOR DE SALVAMIENTO FINAL	221 932.79

* VALOR ESTIMADO DE SALVAMIENTO

VALOR ESTIMADO DE SALVAMIENTO	
-------------------------------	--

NUMERO DE MOTOR

28291480996629

PLACA VIN

WIK3G8HB9PJ417186

PARED DE FUEGO

TABLA DE VALORES COMERCIALES

GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	MAYO	MAYO	
PAG.	209		
VALOR	500 000.00	561 900.00	
% DAÑOS	60.04 %	53.47 %	

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EFECTUOS DETALLADES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON LLAVES CONTROLAS DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES ETC

CUENTA CON UNA LLAVE CONTROL

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENCIAMENTE

ATENCIAMENTE

DANIEL AGUILAR HERNANDEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
 QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOE DEL GADILLO NIER
 NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
 CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DE P.O.P.T.