

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechada expedición.

Número de siniestro: <b>B72616946</b>	Número de póliza: <b>8666210CBY</b>	Inciso / Certificado: <b>002</b>	Placas: <b>PAH-677-E</b>
Marca: <b>Mercedes Benz</b>	Submarca: <b>GLC 300</b>	Tipo: <b>SUV</b>	Modelo: <b>2021</b>
Nombre del ajustador: <b>Alex Eschac</b>	Claves: <b>11067</b>	Fotos: <b>SI</b>	Aplica deducible: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <b>Manuel Márquez Ochoa</b>	Celular: <b>961-375-77-06</b>	Correo electrónico:

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o en el trámite de su indemnización; situación que implique así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el fin de hacer incurrir en responsabilidad a la institución de seguros, en el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible	Fecha de expedición: <b>01/07/2021</b> Lugar de expedición: <b>QRO</b>
---	---

<b>Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a pólizas vigentes)</b>	
Nombre del taller: <b>Auto Online</b>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfono): <b>Villa Apasco #100 Apasco el Alto, GTO</b>

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a un centro de valoración y/o taller en convenio solo para efectos de valoración. La valoración de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

<p>Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i></p> <p>Nombre y firma del interesado: <i>[Firma]</i></p>	<p>Asignación de taller: <b>Manuel Márquez Ochoa</b> Nombre y firma del interesado</p>
---	--

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas? [atencionclientes.mx@hbva.com](mailto:atencionclientes.mx@hbva.com) Centro nacional de atención a clientes Asegurados: Afectados:

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro <b>BTCG16466</b>	Póliza <b>86667100CBY</b>	Inciso / certificado <b>002</b>	Número de serie <b>W 2N0G8FEB9AF871576</b>
Marca <b>Mercedes Benz</b>	Submarca <b>SUV</b>	Tipo / Anclaje <b>Clase GL</b>	Modelo <b>2011</b>
Lugar <b>CRG</b>	Fecha <b>01/07/2016</b>	Placas <b>RMW-CPB</b>	Cantidad de placas <b>2</b>
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado <b>Miguel Mercedes Ochoa</b>	Colular <b>961-575-77-06</b>	Código electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

No.	Inventario	Sí	No
1.	Parabrisas	/	
2.	Brazos de limpiadores	/	
3.	Plumas limpiadoras	/	
4.	Cofre	/	
5.	Cuartos de luz	/	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9.	Parrilla	/	
10.	Emblemas	/	
11.	Facia	/	
12.	Molduras	/	
13.	Rejillas de facia	/	
14.	Porta placa	/	
15.	Spoiler	/	

No.	Inventario	Sí	No
16.	Medallón	/	
17.	Limpiadores	/	
18.	Lámpara stop	/	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20.	Emblema cajuela	/	
21.	Calaveras (2)	/	
22.	Reflejantes	/	
23.	Defensa	/	
24.	Molduras	/	
25.	Porta placa	/	
26.	Cámara de reversa	/	
27.	Spoiler	/	
28.	Escape	/	

No.	Inventario	Sí	No
29.	Salpicadera	/	
30.	Cuarto luz lateral	/	
31.	Espejo lateral	/	
32.	Cristal alea	/	
33.	Puerta delantera	/	
34.	Cristal puerta delantera	/	
35.	Manija de puerta delantera	/	
36.	Puerta trasera	/	
37.	Cristal puerta trasera	/	
38.	Manija de puerta trasera	/	
39.	Cristal costado	/	
40.	Estribo	/	
41.	Molduras	/	

No.	Inventario	Sí	No
42.	Salpicadera	/	
43.	Cuarto luz lateral	/	
44.	Espejo lateral	/	
45.	Cristal alea	/	
46.	Puerta delantera	/	
47.	Cristal puerta delantera	/	
48.	Manija de puerta delantera	/	
49.	Puerta trasera	/	
50.	Cristal puerta trasera	/	
51.	Manija de puerta trasera	/	
52.	Cristal costado	/	
53.	Estribo	/	
54.	Molduras	/	

No.	Inventario	Sí	No
55.	Alfombra cartón cajuela	/	
56.	Birio de seguridad	/	
57.	Cables pasa corriente	/	
58.	Extintor	/	
59.	Gato	/	
60.	Gato hidráulico	/	
61.	Llave de rueda	/	
62.	Señales de carretera	/	
63.	Tapete cubre llanta	/	
64.	Tapa sombrerera	/	

No.	Inventario	Sí	No
65.	Cielo de toldo	/	
66.	Luz interior	/	
67.	Espejo retrovisor	/	
68.	Viseras	/	
69.	Tablero	/	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71.	Botones de estéreo	/	
72.	Control aire acondicionado	/	
73.	Control calefacción	/	
74.	Control eléctrico	/	
75.	Guantera	/	
76.	Consola	/	
77.	Porta vasos	/	
78.	Encendedor	/	
79.	Cenicero	/	
80.	Palanca de velocidades	/	
81.	Perilla palanca	/	
82.	Botones puerta	/	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84.	Coderas	/	
85.	Manijas de puertas (2)	/	
86.	Bocinas radio	/	
87.	Cinturones de seguridad	/	
88.	Banca de asiento trasero	/	
89.	Respaldo de asiento trasero	/	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4)	/	
91.	Alfombra	/	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

No.	Inventario	Sí	No
93.	Alternador	/	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96.	Bandas de motor	/	
97.	Bayoneta aceite dirección	/	
98.	Bayoneta aceite motor	/	
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	
100.	Bobina	/	
101.	Bocina de claxon	/	
102.	Bomba de agua	/	
103.	Bomba dirección hidráulica	/	
104.	Boster de frenos	/	
105.	Cables bujías	/	
106.	Compresor aire acondicionado	/	
107.	Depósito de chisgueteros	/	
108.	Distribuidor	/	
109.	Filtro gasolina	/	
110.	Marcha	/	
111.	Motor limpiadores	/	
112.	Motor ventilador	/	
113.	Porta filtro de aire	/	
114.	Radiador	/	
115.	Sistema de inyección	/	
116.	Transmisión (STD) (AUT)	/	
117.	Tapón aceite motor	/	
118.	Tapón radiador	/	
119.	Tapón depósito líquido de frenos	/	

No.	Inventario	Sí	No
120.	Canastilla	/	
121.	Alarma	/	
122.	Tapón de gasolina	/	
123.	Herramientas	/	
124.	Sensor de reversa	/	
125.	Quemacocos	/	
126.	Toldo	/	
127.	Gancho de arrastre	/	
128.	Tapón gancho de arrastre	/	
129.	Calcomanía de verificación	/	
130.	Tapón birlo	/	
131.	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	

No.	Inventario	Sí	No
132.	General	/	
133.	General	/	
134.	General	/	
135.	General	/	
136.	General	/	
137.	General	/	
138.	General	/	
139.	General	/	
140.	General	/	
141.	General	/	
142.	General	/	
143.	General	/	
144.	General	/	
145.	General	/	
146.	General	/	
147.	General	/	
148.	General	/	
149.	General	/	
150.	General	/	
151.	General	/	
152.	General	/	
153.	General	/	
154.	General	/	
155.	General	/	
156.	General	/	
157.	General	/	
158.	General	/	
159.	General	/	
160.	General	/	
161.	General	/	
162.	General	/	
163.	General	/	
164.	General	/	
165.	General	/	
166.	General	/	
167.	General	/	
168.	General	/	
169.	General	/	
170.	General	/	
171.	General	/	
172.	General	/	
173.	General	/	
174.	General	/	
175.	General	/	
176.	General	/	
177.	General	/	
178.	General	/	
179.	General	/	
180.	General	/	
181.	General	/	
182.	General	/	
183.	General	/	
184.	General	/	
185.	General	/	
186.	General	/	
187.	General	/	
188.	General	/	
189.	General	/	
190.	General	/	
191.	General	/	
192.	General	/	
193.	General	/	
194.	General	/	
195.	General	/	
196.	General	/	
197.	General	/	
198.	General	/	
199.	General	/	
200.	General	/	

Otros	
<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Cantidad: <b>2</b>	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estéreo</b> Estéreo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Marca: <b>Agua</b>	<b>Tarjeta de circulación</b> <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

Adicionales	
Pantalla GPS <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Pantalla TV <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Tarjeta GPS SD <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	Marca:
TAG <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD: <b>57</b>		
TD: <b>57</b>		
DI: <b>57</b>		
TI: <b>57</b>		
R: <b>57</b>		
¿Fundas o cubiertas? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca:	
Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) <input checked="" type="checkbox"/>
Aleación <input type="checkbox"/> Acero <input type="checkbox"/>	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca:	
Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>	

Observaciones	
/	

Objetos personales	
<b>No dego objetos personales</b>	

Adaptaciones equipo especial	
/	

16. Medallón		83. Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	
17. Limpiadores		84. Coderas	
18. Lámpara stop		85. Manijas de puertas (2) (1)	
19. Tapa cajuela / quita puerta		86. Bocinas radio	
20. Emblema cajuela		87. Cinturones de seguridad	
21. Calaveras (2) (1)	X	88. Banca de asiento trasero	
22. Reflejantes		89. Respaldo de asiento trasero	
23. Defensa		90. Cabeceras (1) (2) (3) (4) (1)	
24. Molduras		91. Alfombra	
25. Porta placa		92. Tapetes (1) (2) (3) (1)	
26. Cámara de reversa			
27. Spoiler			
28. Escape			

<b>Lado derecho</b>	
29. Salpicadera	
30. Cuarto luz lateral	
31. Espejo lateral	
32. Cristal aleta	
33. Puerta delantera	
34. Cristal puerta delantera	
35. Manija de puerta delantera	
36. Puerta trasera	
37. Cristal puerta trasera	
38. Manija de puerta trasera	
39. Cristal costado	
40. Estribo	
41. Molduras	

<b>Lado izquierdo</b>	
42. Salpicadera	
43. Cuarto luz lateral	
44. Espejo lateral	
45. Cristal aleta	
46. Puerta delantera	
47. Cristal puerta delantera	
48. Manija de puerta delantera	
49. Puerta trasera	
50. Cristal puerta trasera	
51. Manija de puerta trasera	
52. Cristal costado	
53. Estribo	
54. Molduras	

<b>Cajuela</b>	
55. Alfombra cartón cajuela	
56. Birlo de seguridad	
57. Cables pasa corriente	
58. Extinguidor	
59. Gato	
60. Gato hidráulico	
61. Llave de rueda	
62. Señales de carretera	
63. Tapete cubre llanta	
64. Tapa sombrerera	

<b>Motor</b>	
93. Alternador	
94. Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	
95. Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	
96. Bandas de motor	
97. Bayoneta aceite dirección	
98. Bayoneta aceite motor	
99. Bayoneta aceite transmisión	
100. Bobina	
101. Bocina de claxon	
102. Bomba de agua	
103. Bomba dirección hidráulica	
104. Boster de frenos	
105. Cables bujías	
106. Compresor aire acondicionado	
107. Depósito de chisqueteros	
108. Distribuidor	
109. Filtro gasolina	
110. Marcha	
111. Motor limpiadores	
112. Motor ventilador	
113. Porta filtro de aire	
114. Radiador	
115. Sistema de inyección	
116. Transmisión (STD) (AUT)	
117. Tapón aceite motor	
118. Tapón radiador	
119. Tapón depósito líquido de frenos	

<b>General</b>	
120. Canastilla	
121. Alarma	
122. Tapón de gasolina	
123. Herramientas	
124. Sensor de reversa	
125. Quermacocos	
126. Toldo	
127. Gancho de arrastre	
128. Tapón gancho de arrastre	
129. Calcomanía de verificación	
130. Tapón birlo	
131. Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	

**Adicionales**

Pantalla GPS  Sí  No  Pantalla TV  Sí  No

Tarjeta GPS SD  Sí  No  Marca: \_\_\_\_\_

TAG  Sí  No

**Llantas** **Vida**

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)

DD: \_\_\_\_\_

TD: \_\_\_\_\_

DI: \_\_\_\_\_

TI: \_\_\_\_\_

R: \_\_\_\_\_

¿Fundas o cubiertas?  Sí  No

DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda R: Refacción

TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

**Rines**

Marca: \_\_\_\_\_

Original  Especial No. (1) (2) (3) (4)

Aleación  Acero No. (1) (2) (3) (4)

**Volante**

Marca: \_\_\_\_\_

Original  Especial

**Observaciones**

\_\_\_\_\_

**Objetos personales**

No deajo objetos personales

**Adaptaciones equipo especial**

\_\_\_\_\_

**Nota:** El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

\_\_\_\_\_ **Nombre y firma del interesado**

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

\_\_\_\_\_ **Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo**

\_\_\_\_\_ **Nombre y firma del ajustador que recibe**

\_\_\_\_\_ **Razón social de la grúa**

\_\_\_\_\_ **Nombre y firma del operador de grúa que recibe**



06-LE-9H-  
INVENTARIO VEHICULO

BBUA- 109430

AGQ00096  
MARCA: MERCEDES TIPO: BENZ-GLC300  
VIN: W1N0G8EBAMF831575 PLACA: RAW-633-E

SINIESTRO: B72616466  
OPERADOR: Jose Luis Janzi  
FECHA: 02-07-2026  
COLOR: Negro AÑO: 2021

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X		
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			no visible
LLAVES	X		
CATALIZADOR	X		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR			no visible
BAYONETA/ACEITE MOTOR			no visible
CLAXÓN			no visible
BOMBA AGUA			no visible
BANDAS MOTOR			no visible
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS			no visible
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		no visible
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA		X	
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			X
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES			X
PORTAPLACA	X		


PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS			X
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR		X	
MEDALLÓN	X		X
PORTAPLACA	X		X
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			X
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS	X		X
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE	X		
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	X		
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES			X
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS	X		
ASIENTOS TRASEROS			
BOCINAS			no visibles
BOLSA DE AIRE	X		
CASECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	X		
CINT. SEGURIDAD	X		
CLAXON	X		
CODERAS	X		
CONSOLA	X		
CONTROL 1/C	X		
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO	X		
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES	X		
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO	X		
TAPETES			X
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS	X		
VOLANTE	X		
VISERAS	X		

ELABORA: Juan Carlos Inoa  
ENTREGA: José Luis Janzi  
RECIBE: Juan Carlos Inoa