

MARCA: Audi TIPO: A-3
 VIN: WAU7YLB9CA073423 PLACA: S/P

SINIESTRO: 867778964
 OPERADOR: ALEXIS MARTINEZ
 FECHA: 27-06-26
 COLOR: GRIS AÑO: 2012

SI NO DAÑO G-Forza S-BBYA

SI NO DAÑO

BATERIA	XX		
COMPUTADORA MOTOR	XX		
ESTEREO	XX		
LLANTA DE REFACCION		X	

BOMBA GASOLINA	XX		
LLAVES	XX		
CATALIZADOR	XX		

H-0450 AOTB-3001

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	XX		
ALTERNADOR	XX		
BAYONETA ACEITE MOTOR	XX		
CLAXON	XX		
BOMBA AGUA	XX		
BANDAS MOTOR	XX		
SISTEMA FRENOS	XX		
CABLES BUJIAS	XX		
BOBINA	XX		
AIRE ACONDICIONADO	XX		
DEPOSITO LIMPIADORES	XX		
DIRECCION HIDRAULICA	XX		
DISTRIBUIDOR	XX		
ENCENDIDO ELECTRONICO	XX		
GENERADOR			X
MARCHA	XX		
MONOBLOCK	XX		
VENTILADOR	XX		
RADIADOR	XX		
RADIADOR DE A/C	XX		
TANQUE DE GASOLINA	XX		
TAPON DE GASOLINA	XX		
TAPON DE ACEITE	XX		
TAPON RADIADOR	XX		
TURBO CARGADOR			X

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	XX		
CABLES PASACORRIENTERAS			XX
TAPA CAJUELA	XX		
HERRAMIENTA			XX
GATO			XX
LLAVE DE RUEDA			XX
SEÑALES DE CARRETERA			XX

PORTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	XX		
COFRE	XX		
CUARTOS DE LUZ	XX		
DEFENSA DELANTERA	XX		
FAROS	XX		
BALASTRAS			X
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA			XX
PARABRISAS			XX
PARRILLA	XX		
PLUMAS LIMPIADORES	XX		
PORTAPLACA			XX


PORTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	XX		X
BULBOS	XX		
CAJUELA	XX		
DEFENSA TRASERA	XX		
LIMPIADOR	XX		
MEDALLON	XX		
PORTAPLACA			X
SISTEMA DE ESCAPE	XX		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES			XX
SPOILERS			XX
FUSIBLES	X		
PLACAS			X
RINES	X		
ALARMA			XX
EXTINGUIDOR			XX
ANTENA			XX
PLACA VIN	XX		
KILOMETRAJE			XX
CANASTILLA			XX
ADAPTACION			XX

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS		XX	
ESPEJO EXTERIOR		XX	
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA		X	
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA		XX	
LLANTAS		XX	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		XX	
VIDRIOS LATERALES		XX	

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR		X	
ESTRIBO			X
MANIJAS EXTERIORES		X	
MOLDURAS			X
PUERTA DELANTERA		XX	
PUERTA TRASERA		XX	
SALPICADERA		XX	
LLANTAS		XX	
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		XX	
VIDRIOS LATERALES		XX	



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	XX		
ASIENTOS DELANTEROS	XX		
ASIENTOS TRASEROS	XX		
BOCINAS	XX		
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS	X		
CENICEROS		X	
GUANTERA	XX		
CINT. SEGURIDAD	XX		
CLAXON	XX		
CODERAS	XX		
CONSOLA	XX		
CONTROL A/C	XX		
DEFROSTER	XX		
ENCENDEDOR	XX		
ESPEJO RETROVISOR	XX		
INSTRUMENTOS TABLERO	XX		
LUZ INTERIOR	XX		
LUZ STOP	XX		
MANIJAS	XX		
PALANCA DE VELOCIDADES	XX		
RELOJ			X
SEGUROS ELECTRICOS	XX		
TABLERO	XX		
TAPETES	XX		
ELEVADORES ELECTRICOS	XX		
VESTIDURAS	XX		
VOLANTE			X
VISERAS	X		

ELABORA <i>Jesús Hdez P.</i> NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA <i>Alexis Mtz</i> NOMBRE Y FIRMA	RECIBE <i>Jesús Hdez P.</i> NOMBRE Y FIRMA
---	--	--



Seguros

=CVI=

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Inventario de vehículo dañado auto

24/05/26

04.07

66 Negro

Número de siniestro B67778964	Póliza 771A000014	Inciso / certificado 7934	Número de serie WAU74L8P9CA07340
Marca Audi	Submarca A3	Tipo / cilindraje H.B	Modelo 2012
Lugar 000 Mex	Fecha Día 24 Mes 5 Año 26	Placas H955CM	Cantidad de placas (0) (1) 2
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado BBVA MEXICO SA	Celular	Kilometraje 159608
			Gasolina E <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> F
			Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero			
1.	Parabrisas	/	
2.	Brazos de limpiadores	/	
3.	Plumas limpiadoras	/	
4.	Cofre	/	
5.	Cuartos de luz	/	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	
7.	Focos: <input checked="" type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	
9.	Parrilla	/	
10.	Emblemas	/	
11.	Facia	/	
12.	Molduras	/	
13.	Rejillas de facia	/	
14.	Porta placa	/	
15.	Spoiler	/	

Trasero			
16.	Medallón	/	
17.	Limpiadores	/	
18.	Lámpara stop	/	
19.	Tapa cajuela / quita puerta	/	
20.	Emblema cajuela	/	
21.	Calaveras (2) (4)	/	
22.	Reflejantes	/	
23.	Defensa	/	
24.	Molduras	/	
25.	Porta placa	/	
26.	Cámara de reversa	/	
27.	Spoiler	/	
28.	Escape	/	

Lado derecho			
29.	Salpicadera	/	
30.	Cuarto luz lateral	/	
31.	Espejo lateral	/	
32.	Cristal aleta	/	
33.	Puerta delantera	/	

Interior			
65.	Cielo de toldo	/	
66.	Luz interior	/	
67.	Espejo retrovisor	/	
68.	Viseras	/	
69.	Tablero	/	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)	/	
71.	Botones de estéreo	/	
72.	Control aire acondicionado	/	
73.	Control calefacción	/	
74.	Control eléctrico	/	
75.	Guantera	/	
76.	Consola	/	
77.	Porta vasos	/	
78.	Encendedor	/	
79.	Genicero	/	
80.	Palanca de velocidades	/	
81.	Perilla palanca	/	
82.	Botones puerta	/	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	
84.	Coderas	/	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	/	
86.	Bocinas radio	/	
87.	Cinturones de seguridad	/	
88.	Banca de asiento trasero	/	
89.	Respaldo de asiento trasero	/	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	
91.	Alfombra	/	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	

Motor			
93.	Alternador	/	
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	
96.	Bandas de motor	/	
97.	Bayoneta aceite dirección	/	
98.	Bayoneta aceite motor	/	
99.	Bayoneta aceite transmisión	/	
100.	Bobina	/	

Otros	
Computadora ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: LTA
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad: 1	Tipo de llaves Normal <input checked="" type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

Adicionales	
Pantalla GPS Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Pantalla TV Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Tarjeta GPS SD Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Marca:
TAG Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4, 1/2, 1/4)
DD: _____		
TD: _____		
DI: _____		
TI: MIRA 40	225/45R17 94W XL	3/4
R: _____		
¿Funda o cubierta? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines
Audi

