

MARCA: Audi
VIN: WAUB84F8UB8D1014918

Auto-0303

TIPO: A3
PLACA: 51P

SINIESTRO: 53183163
OPERADOR: Miguel Perras
FECHA: 27/ Junio/ 2026
COLOR: Negro AÑO: 2013

SI NO DAÑO

SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			X
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCIÓN			X

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR	X		

CAJUELA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTAS		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS			X
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS	X		
PARRILLA		X	
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA		X	
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS		X	
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA		X	
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

	SI	NO	DAÑO
ALETAS			X
COSTADOS	X		
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			X
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

CVI.

41 Amarillo
Inventario de vehículo dañado auto
2515126
00:33

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B5183163	Póliza 8646210JPE	Inciso / certificado 1	Número de serie WAU8YF8V8DA014918
Marca Audi	Submarca A3	Tipo / cilindraje A3	Modelo 2013
Lugar Cahuacán	Fecha Día 10 Mes 4 Año 2016	Placas UT3BM2	Cantidad de placas (0) (1)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no	Nombre del interesado ROALFAN SOTOLONGO MUNICHO RODRIGUEZ	Reservación 5567819818	Correo electrónico at.munichue@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas	X	
2.	Brazos de limpiadores	X	
3.	Plumas limpiadoras	X	
4.	Cofre	X	
5.	Cuartos de luz	X	
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)	X	
7.	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input checked="" type="checkbox"/> Xenón <input checked="" type="checkbox"/> Led	X	
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		X
9.	Parrilla	X	
10.	Emblemas	X	
11.	Facia	X	X
12.	Molduras	X	X
13.	Rejillas de facia		X
14.	Porta placa		X
15.	Spoiler		X

Interior

65.	Cielo de toldo	X	
66.	Luz interior	X	
67.	Espejo retrovisor	X	
68.	Viseras	X	
69.	Tablero	X	
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		X
71.	Botones de estéreo	X	
72.	Control aire acondicionado	X	
73.	Control calefacción	X	
74.	Control eléctrico	X	
75.	Guantera	X	
76.	Consola	X	
77.	Porta vasos	X	
78.	Encendedor		X
79.	Cenicero		X
80.	Palanca de velocidades	X	
81.	Perilla palanca		X
82.	Botones puerta	X	
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	X	
84.	Coderas	X	
85.	Manijas de puertas (2) (4)	X	
86.	Bocinas radio	X	
87.	Cinturones de seguridad	X	
88.	Banca de asiento trasero	X	
89.	Respaldo de asiento trasero	X	
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (2)	X	
91.	Alfombra	X	
92.	Tapetes (1) (2) (3) (2)	X	

Motor

93.	Alternador	X	
-----	------------	---	--

Otros

Computadora ¿Es visible? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	Batería ¿Es visible? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca: Notrewe
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Cantidad:	Tipo de llaves Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input checked="" type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
Auto estéreo Estéreo Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	Tarjeta de circulación Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Trasero

16.	Medallón	X	
17.	Limpiadores	X	X
18.	Lámpara stop	X	
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Adicionales

Pantalla GPS Sí No Pantalla TV Sí No
 Tarjeta GPS SD Sí No Marca:
 TAG Sí No

Llantas Vida

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4 1/2 1/4)
 DD: **SUN FULL 225 / 45 14 11 R**
 TD: **CEX**
 DI: **HANKOOK 215 / 45 / 17 11 S**

Recibido en: _____ (CVI, taller, autoridad, salvamentos)

Nombre del responsable: _____

Razón social de quien recibe: _____

No. grúa: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Observaciones: _____

Firma: _____

FECHA SINIESTRO	23/01/2026	FECHA INGRESO CVI	25/05/2026	FECHA DETERMINADO PT	26/05/2026	EXP. TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS	
NO. DE SINIESTRO	B53183163	NO. DE SALVAMENTO	2652549602	PLACAS	U73BHZ	INTERSAJO	MARCA VEHICULO	TIPO
MODELO	NEGRO	VERSION	AMBIENT	CANTIDAD PLACAS	X 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	ASJC <input type="checkbox"/> TRC <input type="checkbox"/> ALUI	N. CILINDROS	SUM. SERIE
NO. DE MOTOR		REQ. FED. DE AUTOMOVILES		KILOMETRAJE		ADAP Y CONV. <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	86462161PE	PCTSO
NO VISIBLE								66601
<input checked="" type="checkbox"/> AUSTERO	<input type="checkbox"/> TIPICO	<input checked="" type="checkbox"/> AAC	<input type="checkbox"/> STANDARD	<input type="checkbox"/> RECTIF. ROBO	<input type="checkbox"/> FLOTILLA CIA	<input type="checkbox"/> FRONTERIZO	<input type="checkbox"/> EXPORTADO	<input type="checkbox"/> TALLER
<input type="checkbox"/> EQUIPADO	<input checked="" type="checkbox"/> TURBO	<input type="checkbox"/> ABANDONO	<input checked="" type="checkbox"/> AUTOMATICO	<input checked="" type="checkbox"/> PERDIDA TOTAL	<input type="checkbox"/> GARANTIA	<input type="checkbox"/> LEGALIZADO	<input type="checkbox"/> IMPOR. TADO	<input type="checkbox"/> AGENCIA
1.- VALOR INDEMNIZADO								
<input checked="" type="checkbox"/> EBC	<input type="checkbox"/> CONVENIO	<input type="checkbox"/> AUTOMETRICA	139,800.00					
2.- DAÑOS								
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL		2574.01						
* REACCIONES DE HP INICIALES		45570.79						
* MANO DE OBRA INICIAL		0						
* REACCIONES MECANICAS INICIALES		63390.83						
TOTAL DAÑOS		111,535.63						
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)								
* TOTAL DE ACCESORIOS FALTANTES		0.00						
4.- DEDUCCIONES								
* MOTOR NO ACREDITADO		0.00						
* TENENCIAS <input type="checkbox"/>		ORIGINALES <input type="checkbox"/>		COPIAS <input type="checkbox"/>				
* TENENCIAS <input type="checkbox"/>		0.00						
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%		6,990.00						
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%		0.00						
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES								
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO		118,525.63						
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)								
* VALOR DE SALVAMENTO		21,274.37						
* VEHICULO DE CIA. ASEGURADORA 5%		1,063.72						
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL		20,210.65						
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO								

TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	ENERO		
PAG.	11		
VALOR	139,800.00		
% DAÑOS	79.78 %		0.00 %

UNIDAD DE NA INGRESA SIN PLACAS DE CIRCULACION

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EFECTUAR: DETALLES DE LA VERGEN DEL VEHICULO CLIENTA CON LLAVES, CONTROL ES DE ALABRA, ADAPTAIONES E INSTALACIONES, ETC.

NUMERO DE MOTOR

NO VISIBLE

No hay acceso a numero de motor, es necesario desmontar perifericos

PLACA VIN

WALU8YF8V8DA014918

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CILCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENCIAMENTE

CARLOS VILLA GONZALEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR

QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOE DEL GADILLO NIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR

CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DEPTO. P.T.