SOLERA | AUTOonline
Vehicle Claims

INVENTARIO VEHICULO

AO. 0924

☒ RESGUARDO(CCAO): Teoloyucan ☐ TRASLADO(PROV): AOTB00709

MARCA: Audi		TIPO: Q2	
VIN: WAUAYAGA8PA039454		PLACA: S/P	
SINIESTRO: B68279566		ASEGURADORA: BBVA	
FECHA: 17-8-26	COLOR: Negro	AÑO: 2023	

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON			/
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS			/
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		
AIRE ACONDICIONADO			/
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA			/
DISTRIBUIDOR	/		
ENCENDIDO ELECTRONICO			/
GENERADOR	/		
MARCHA	/		
MONOBLOCK	/		
VENTILADOR			/
RADIADOR			/
RADIADOR DE A/C			/
TANQUE DE GASOLINA	/		
TAPON DE GASOLINA	/		
TAPON DE ACEITE	/		
TAPON RADIADOR	/		
TURBO CARGADOR		/	

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS		/	
GUANTERA	/		
CINT. SEGURIDAD	/		
CLAXON			/
CODERAS	/		
CONSOLA	/		
CONTROL A/C	/		
DEFROSTER			/
ENCENDEDOR		/	
ESPEJO RETROVISOR	/		
INSTRUMENTOS TABLERO	/		
LUZ INTERIOR			/
LUZ STOP	/		
MANIJAS	/		
PALANCA DE VELOCIDADES	/		
RELOJ		/	
SEGUROS ELECTRICOS	/		
TABLERO	/		
TAPETES	/		
ELEVADORES ELECTRICOS	/		
VESTIDURAS	/		
VOLANTE	/		
VISERAS	/		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE			/
CUARTOS DE LUZ			/
DEFENSA DELANTERA			/
FAROS			/
BALASTRE			/
BULBOS			/
FAROS DE NIEBLA		/	
PARABRISAS	/		
PARRILLA			/
PLUMAS LIMPIADORES	/		
PORTAPLACA		/	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		
LIMPIADOR	/		
MEDALLON	/		
PORTAPLACA	/		
SISTEMA DE ESCAPE	/		


CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA		/	
CABLES PASACORRIENTES		/	
TAPA CAJHUELA		/	
HERRAMIENTA		/	
GATO	/		
LLAVE DE RUEDA		/	
SEÑALES DE CARRETERA		/	

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		/	
SPOILERS		/	
FUSIBLES	/		
PLACAS		/	
RINES			/
ALARMA			/
EXTINGUIDOR		/	
ANTENA	/		
PLACA VIN	/		
KILOMETRAJE	/		
CANASTILLA		/	
ADAPTACION		/	

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA			/
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		/	
COSTADOS			/
ESPEJO EXTERIOR	/		
ESTRIBO		/	
MANIJAS EXTERIORES	/		
MOLDURAS			/
PUERTA DELANTERA			/
PUERTA TRSERA	/		
SALPICADERA			/
LLANTAS	/		
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		
VIDRIOS LATERALES	/		

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		
CATALIZADOR	/		



OBSERVACIONES:

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
Arturo Campos	Rene Silva	Arturo Campos
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS

ORIGINAL

BBVA Seguros

Autorización de servicio auto

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en **bbva.mx**

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro


Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B68279566	Número de póliza: 873C5809FL	Inciso / Certificado: 01	Placas: P73BMD
Marca: Audi	Submarca: Q2	Tipo: SUV	Modelo: 2023
Color: Gris			
Nombre del ajustador: Marco A Martínez N.	Claves: X763	Fotos: X763	Aplica deducible: ☒ Sí ☐ No $ 5% D.M
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N° ___	Nombre del interesado: Araceli Gonzaga Sandoval	Celular: 5540472686	Correo electrónico: aragaz1@hotmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.


Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos depósito deducible
Banco: BBVA
Cuenta / Convenio: 617482
Referencia 1: **Escriba el número de siniestro sin la letra B**
Referencia 2: **Deducible**

El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al **Centro nacional de atención a clientes.**

Fecha de expedición: 27-05-2026

Lugar de expedición: Coyoacán CDMX

Firma del ajustador X763

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller Mendoza Ingeniería Automotriz

Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) Cascada #829 col Banjidal Iztapalapa

Número de pase

Si el **vehículo del tercero afectado** presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación.**
La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra **a la fecha en que se dio por aceptada** esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador.
El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo.
Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión.**

Araceli Gonzaga Sandoval
Nombre y firma del interesado

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Indemnización de daños

Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

Asignación de taller

Araceli Gonzaga Sandoval
Nombre y firma del interesado

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México. **(Opción solo para asegurados).**

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionaclientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: Afectados:

BBVA Seguros

Valuación de Pérdida Total

FECHA SINIESTRO	FECHA INGRESO CVI	FECHA DETERMINADO PT	EXP.TURNADO A FRONTING	TOTAL DIAS
27/05/2026		12/06/2026		

No.DE SINIESTRO	NO. DE SALVAMENTO	PLACAS	INTERESADO	MARCA VEHICULO	TIPO
B68279566	2652656181	P73BMD	[X] ASEG. [ ] TERC.	AUDI	AUDI

MODELO	COLOR	VERSION	CANTIDAD PLACAS	N.PUERTAS	N.CILINDROS	NUM.SERIE
01/01/20	GRIS	Select	[X] 0 [ ] 1. [ ] 2.	5	4	WAUAYAGA8PA039454

No.DE MOTOR	REG.FED. DE AUTOMOVILES	KILOMETRAJE	ADAP Y CONV.	POLIZA	INCISO
DJK2028B		67435	[ ] SI. [X] NO.	873C5809FL	00001

[ ] AUSTERO [ ] TIPICO [ ] A/AC [ ] STANDARD [ ] RECUP.ROBO [ ] FLOTILLA CIA [ ] FRONTERIZO [ ] EXPORTADO [ ] TALLER

[ ] EQUIPADO [ ] TURBO [ ] ABANDONO [ ] AUTOMATICO [X] PERDIDA TOTAL [ ] GARANTIA [ ] LEGALIZADO [ ] IMPORTADO [ ] AGENCIA

1.- VALOR INDEMNIZADO	
[ ] EBC [ ] CONVENIO [X] AUTOMETRICA	412,200.00
2 - DAÑOS	
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL	15326.04
* REFACCIONES DE HP INICIALES	220319.25
* MANO DE OBRA INICIAL	1100
*REFACCIONES MECANICAS INICIALES	51003
TOTAL DAÑOS	287,748.29
3 - ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)	
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES	0.00
4 - DEDUCCIONES	
* MOTOR NO ACREDITADO	0.00
* TENENCIAS [ ][ ][ ][ ][ ] ORIG INALES [ ] COPIAS [ ]	0.00
5 - DEMERITOS	
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5%	20,610.00
* VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10%	0.00
6 - TOTAL DAÑOS,FALTANTES DEMÉRITOS Y DEDUCCIONES	
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO	308,358.29
7 - VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)	
* VALOR DE SALVAMENTO	103,841.71
* VEHICULO DE CIA.ASEGURADORA 5%	5,192.09
* VALOR DE SALVAMENTO FINAL	98,649.62
* VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO	


TABLA DE VALORES COMERCIALES			
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES
MES	Mayo	Mayo	
PAG.	28	digital	
VALOR	392,000.00	412,200.00	
% DAÑOS	73.41 %	69.81 %	

OBSERVACIONES Y O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS(DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC

Unidad cuenta con llaves de encendido

NUMERO DE MOTOR

DJK2028B



PLACA V.I.N.

WAUAYAGA8PA039454



PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO.

ATENTAMENTE

Luis Angel De La Luz Ramos

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

ATENTAMENTE

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR CENTRO DE VALUACION INTEGRAL/DEPTO.P.T..