

MARCA: AUDI

TIPO: 93

VIN: WABAYE8YEGR7648433

PLACA: S/P

SINIESTRO:

958825965

OPERADOR:

JESOS GONZALEZ

FECHA:

30/06/2024

COLOR:

NEGRO

AÑO:

2024

*BUA 0315

	SI	NO	DAÑO
BATERIA		X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO		X	
LLANTA DE REFACCIÓN		X	

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA	X		
LLAVES		X	
CATALIZADOR	X		

MOTOR SI NO DAÑO

CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON	X		
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO	X		
DEPOSITO LIMPIADORES	X		
DIRECCION HIDRAULICA	X		
DISTRIBUIDOR	X		
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR	X		
MARCHA	X		
MONOBLOCK	X		
VENTILADOR	X		
RADIADOR	X		
RADIADOR DE A/C	X		
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR	X		
TURBO CARGADOR		X	

INTERIOR SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
ASIENTOS DELANTEROS		X	
ASIENTOS TRASEROS		X	
BOCINAS	X		X
BOLSA DE AIRE			X
CABECERAS		X	
CENICEROS	X		
GUANTERA			X
CINT. SEGURIDAD			X
CLAXON			X
CODERAS			X
CONSOLA			X
CONTROL A/C			X
DEFROSTER			X
ENCENDEDOR			X
ESPEJO RETROVISOR	X		
INSTRUMENTOS TABLERO			X
LUZ INTERIOR	X		
LUZ STOP	X		
MANIJAS	X		
PALANCA DE VELOCIDADES			X
RELOJ		X	
SEGUROS ELECTRICOS	X		
TABLERO			X
TAPETES		X	
ELEVADORES ELECTRICOS	X		
VESTIDURAS		X	
VOLANTE			X
VISERAS	X		

CAJUELA SI NO DAÑO

ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTERAS		X	
TAPA CAJUELA			X
HERRAMIENTA		X	
GATO		X	
LLAVE DE RUEDA		X	
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL SI NO DAÑO

BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE	X		
CUARTOS DE LUZ	X		
DEFENSA DELANTERA	X		
FAROS	X		
BALASTRAS	X		
BULBOS	X		
FAROS DE NIEBLA	X		
PARABRISAS	X		
PARRILLA	X		
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA		X	

PARTE TRASERA SI NO DAÑO

CALAVERAS	X		
BULBOS	X		
CAJUELA	X		
DEFENSA TRASERA	X		
LIMPIADOR		X	
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL SI NO DAÑO

OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES		X	
PLACAS		X	
RINES	X		
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACIÓN		X	


DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA		X	
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO SI NO DAÑO

ALETAS		X	
COSTADOS		X	
ESPEJO EXTERIOR	X		
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS	X		
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		X	
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES:

ELABORA

30/06/2024
NOMBRE Y FIRMA

ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

RECIBE

30/06/2024
NOMBRE Y FIRMA

Aviso de Privacidad

Datos del siniestro

Admora de sinestros:	Número de póliza
23825965	834058

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de **BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México** o a quienes) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro

Lado derecho

Frontal

Trasero

Daños preexistentes

Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)	
Nombre del taller <i>La Cerrajería</i>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos) <i>Av. Lino de la Cruz 1334 Centro Hermosillo</i>
Número de pase <i>7773168874</i>	

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o talleres autorizados por la Secretaría de Economía.

El ajustador no los cubre y se rescata de acuerdo al costo de reparaciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptado esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado