

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Datos del siniestro

Este pase vence 30 días después de su fechade expedición.

Número de siniestro: B56803761	Número de póliza: 842W01005	Inciso / Certificado: 001	Placas: P5R137C
Marca: Audi	Submarca: A3	Tipo: HD	Modelo: 2005
Nombre del ajustador: Alexis Vazquez Gomez	Claves: 12063	Fotos: 51	Aplica deducible: ☒ Si ☐ No \$ 8,740.00
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado N°	Nombre del interesado: Erick Flores Ibarra	Celular: 3525573209	Correo electrónico: erickflorencia@gmail.com

IMPORTANTE

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

Daños del siniestro



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **0 Fesica del 9/1 y 8 0 Parilla 0 Fesica de la (chequear) 0 Fesica de la (chequear)**
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización; situación de dolo o mala fe, así como la falsas o inexactas declaraciones del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. La declaración sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

Daños preexistentes



Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores: **0 Fesica tras 0 Tapa Cajuela 0 Costado Izq. 0 Costado dcho.**

Datos depósito deducible Banco: BBVA Cuenta / Convenio: 617482 Referencia 1: Escriba el número de siniestro sin la letra B Referencia 2: Deducible El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller; en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.	Fecha de expedición: 21-02-26 Lugar de expedición: El Margen, Qro. Firma del ajustador: [Firma]
--	--

Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)

Nombre del taller: Auto Online Número de pase: Auto	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): Villa Apaseo El Alto #300, 5to.
--	--

Si el vehículo del tercero afectado presenta daños mecánicos se asignará a centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador no determina el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio están sujetos a revisión.

Nombre y firma del interesado Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado	Asignación de taller Nombre y firma del interesado
El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento, autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación integral o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.	El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?
atencionacientes.mx@bbva.com

Centro nacional de atención a clientes
Asegurados: _____
Afectados: _____

5 Mecánica por Colisión
 6 Bastidores Fesica del
 7 Fesica de la (chequear) 0 Fesica de la (chequear)
 8 Fesica tras 0 Tapa Cajuela 0 Costado Izq. 0 Costado dcho.

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recibamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en bbva.mx.

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 15803761	Póliza 842W010065	Inciso / certificado 001	Número de serie W A U D F 2 8 P 2 5 A 0 6 6 8 1
Marca Audi	Submarca A3	Tipo / cilindraje HD	Modelo 2005
Lugar Querétaro	Fecha Día 12 Mes 08 Año 26	Placas PER 137 C	Cantidad de placas (0) (1) (6)
Atención a: ☒ Asegurado ☐ Afectado no.	Nombre del interesado Erick Flores Ibarra	Celular 3525573269	Correo electrónico erickfloresib@gmail.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1.	Parabrisas		
2.	Brazos de limpiadores		
3.	Plumas limpiadoras		
4.	Cofre		
5.	Cuartos de luz		
6.	Faro principal (izquierdo) (derecho)		
7.	Focos: ☐ Halógeno ☐ Xenón ☐ Led		
8.	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)		
9.	Parrilla		
10.	Emblemas		
11.	Facia		
12.	Molduras		
13.	Rejillas de facia		
14.	Porta placa		
15.	Spoiler		

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblemas cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejantes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estríbo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estríbo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birio de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extinguidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

Interior

65.	Cielo de toldo		
66.	Luz interior		
67.	Espejo retrovisor		
68.	Viseras		
69.	Tablero		
70.	Switch de encendido (start / stop engine)		
71.	Botones de estéreo		
72.	Control aire acondicionado		
73.	Control calefacción		
74.	Control eléctrico		
75.	Guantera		
76.	Consola		
77.	Porta vasos		
78.	Encendedor		
79.	Cenicero		
80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Códeras		
85.	Manijas de puertas (1) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Observaciones: 5/0	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Marca: 3/0
Llaves Llave de encendido ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Cantidad: 1	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido ☒ Tarjeta ☐
Auto estéreo Estéreo ☒ Sí ☐ No ¿Funciona? ☒ Sí ☐ No Marca:	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No	Marca
TAG ☐ Sí ☒ No	

Llantas Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 DD: Sumitomo TD: Yokohama DI: Sin dato R: Sin dato	Vida (3/4 1/2 1/4) 1/4 1/4
¿Fundó o cubierta? ☐ Sí ☒ No DD: Delantera derecha DI: Delantera izquierda TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda	R: Refacción

Rines Marca: Audi ☒ Original ☐ Especial No. (1) (2) (3) (4) ☐ Aleación ☐ Acero No. (1) (2) (3) (4).

Volante Marca: Audi ☒ Original ☐ Especial
--

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Trasero

16.	Medallón		
17.	Limpiadores		
18.	Lámpara stop		
19.	Tapa cajuela / quita puerta		
20.	Emblema cajuela		
21.	Calaveras (2) (4)		
22.	Reflejes		
23.	Defensa		
24.	Molduras		
25.	Porta placa		
26.	Cámara de reversa		
27.	Spoiler		
28.	Escape		

Lado derecho

29.	Salpicadera		
30.	Cuarto luz lateral		
31.	Espejo lateral		
32.	Cristal aleta		
33.	Puerta delantera		
34.	Cristal puerta delantera		
35.	Manija de puerta delantera		
36.	Puerta trasera		
37.	Cristal puerta trasera		
38.	Manija de puerta trasera		
39.	Cristal costado		
40.	Estríbo		
41.	Molduras		

Lado izquierdo

42.	Salpicadera		
43.	Cuarto luz lateral		
44.	Espejo lateral		
45.	Cristal aleta		
46.	Puerta delantera		
47.	Cristal puerta delantera		
48.	Manija de puerta delantera		
49.	Puerta trasera		
50.	Cristal puerta trasera		
51.	Manija de puerta trasera		
52.	Cristal costado		
53.	Estríbo		
54.	Molduras		

Cajuela

55.	Alfombra cartón cajuela		
56.	Birlo de seguridad		
57.	Cables pasa corriente		
58.	Extinguidor		
59.	Gato		
60.	Gato hidráulico		
61.	Llave de rueda		
62.	Señales de carretera		
63.	Tapete cubre llanta		
64.	Tapa sombrerera		

80.	Palanca de velocidades		
81.	Perilla palanca		
82.	Botones puerta		
83.	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)		
84.	Coderas		
85.	Manijas de puertas (2) (4)		
86.	Bocinas radio		
87.	Cinturones de seguridad		
88.	Banca de asiento trasero		
89.	Respaldo de asiento trasero		
90.	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)		
91.	Alfombra		
92.	Tapetes (1) (2) (3) (4)		

Motor

93.	Alternador		
94.	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)		
95.	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)		
96.	Bandas de motor		
97.	Bayoneta aceite dirección		
98.	Bayoneta aceite motor		
99.	Bayoneta aceite transmisión		
100.	Bobina		
101.	Bocina de claxon		
102.	Bomba de agua		
103.	Bomba dirección hidráulica		
104.	Boster de frenos		
105.	Cables bujías		
106.	Compresor aire acondicionado		
107.	Depósito de chisgueros		
108.	Distribuidor		
109.	Filtro gasolina		
110.	Marcha		
111.	Motor limpiadores		
112.	Motor ventilador		
113.	Porta filtro de aire		
114.	Radiador		
115.	Sistema de inyección		
116.	Transmisión (STD) (AUT)		
117.	Tapón aceite motor		
118.	Tapón radiador		
119.	Tapón depósito líquido de frenos		

General

120.	Canastilla		
121.	Alarma		
122.	Tapón de gasolina		
123.	Herramientas		
124.	Sensor de reversa		
125.	Quemacocos		
126.	Toldo		
127.	Gancho de arrastre		
128.	Tapón gancho de arrastre		
129.	Calcomanía de verificación		
130.	Tapón birlo		
131.	Tapón ☐ Centro ☐ de rueda (1) (2) (3) (4)		

Funcionan: ☐ Si ☐ No ☐

Marca: _____

Adicionales

Pantalla GPS ☐ Si ☐ No ☐ Pantalla TV ☐ Si ☐ No ☐
 Tarjeta GPS SD ☐ Si ☐ No ☐ Marca: _____
 TAG ☐ Si ☐ No ☐

Llantas

Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14 (3/4, 1/2, 1/4)
 DD: Sin dato 114
 TD: Sin dato 114
 DI: Sin dato
 TI: Sin dato
 R: Sin dato
 ¿Funda o cubierta? ☐ Si ☐ No ☐
 DD: Delantera derecha Dt: Delantera izquierda R: Refacción
 TD: Trasera derecha TI: Trasera izquierda

Rines

Marca: Audi
☐ Original ☐ Especial No. (1) (2) (3) (4)
☐ Aleación ☐ Acero No. (1) (2) (3) (4)

Volante

Marca: Audi
☐ Original ☐ Especial

Observaciones

Objetos personales

Adaptaciones equipo especial

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias; ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retirar los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

GRUAS BARRON
FORZA

75 H+515
INVENTARIO VEHICULO
A0000146

13BUH 109636
SINIESTRO: B56803761
OPERADOR: Raul Sanchez Rios
FECHA: 13-08-2026
COLOR: Plata AÑO: 2005

MARCA: Audi TIPO: A3
VIN: WAUDF2BP25A060681 PLACA: PKR-137-C

	SI	NO	DAÑO
BATERIA			no visible
COMPUTADORA MOTOR			no visible
ESTEREO			x
LLANTA DE REFACCION	x		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA GASOLINA			no visible
LLAVES			x
CATALIZADOR	x		

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES			x
ALTERNADOR	x		
BAYONETA ACEITE MOTOR	x		no visible
CLAXON	x		
BOMBA AGUA	x		
BANDAS MOTOR	x		
SISTEMA FRENOS	x		
CABLES BUJIAS	x		
BOBINA	x		
AIRE ACONDICIONADO			x
DEPOSITO LIMPIADORES			x
DIRECCION HIDRAULICA			x
DISTRIBUIDOR		x	
ENCENDIDO ELECTRONICO			x
GENERADOR	x		
MARCHA	x		no visible
MONOBLOCK	x		
VENTILADOR			x
RADIADOR			x
RADIADOR DE A/C			x
TANQUE DE GASOLINA	x		no visible
TAPON DE GASOLINA	x		
TAPON DE ACEITE	x		
TAPON RADIADOR	x		
TURBO CARGADOR			x

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			x
CABLES PASACORRIENTERAS	x		x
TAPA CAJUELA			x
HERRAMIENTA			x
GATO	x		
LLAVE DE RUEDA		x	
SEÑALES DE CARRETERA	x		

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES			x
COFRE			x
CUARTOS DE LUZ		x	
DEFENSA DELANTERA			x
FAROS			x
BALASTRAS			x
BULBOS			x
FAROS DE NIEBLA	x		x
PARABRISAS			x
PARRILLA			x
PLUMAS LIMPIADORES			x
PORTAPLACA		x	

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			x
BULBOS			x
CAJUELA			x
DEFENSA TRASERA			x
LIMPIADOR			x
MEDALLON	x		
PORTAPLACA		x	
SISTEMA DE ESCAPE			x

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		x	
SPOILERS		x	
FUSIBLES			x
PLACAS	x		
RINES			x
ALARMA			x
EXTINGUIDOR			x
ANTENA			x
PLACA VIN	x		
KILOMETRAJE			x
CANASTILLA			x
ADAPTACION			x

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		x	
COSTADOS			x
ESPEJO EXTERIOR			x
ESTRIBO		x	
MANIJAS EXTERIORES			x
MOLDURAS			x
PUERTA DELANTERA			x
PUERTA TRASERA		x	
SALPICADERA			x
LLANTAS			x
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN		x	x
VIDRIOS LATERALES	x		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	x		
COSTADOS			x
ESPEJO EXTERIOR			x
ESTRIBO		x	
MANIJAS EXTERIORES			x
MOLDURAS			x
PUERTA DELANTERA			x
PUERTA TRASERA		x	
SALPICADERA			x
LLANTAS			x
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN			x
VIDRIOS LATERALES	x		



OBSERVACIONES:

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA			x
ASIENTOS DELANTEROS			x
ASIENTOS TRASEROS			x
BOCINAS			x
BOLSA DE AIRE			x
CABECERAS			x
CENICEROS		x	
GUANTERA			x
CINT. SEGURIDAD	x		
CLAXON	x		
CODERAS			x
CONSOLA			x
CONTROL 1/C			x
DEFROSTER			x
ENCENDEDOR			x
ESPEJO RETROVISOR	x		
INSTRUMENTOS TABLERO			x
LUZ INTERIOR	x		
LUZ STOP	x		
MANIJAS			x
PALANCA DE VELOCIDADES			x
RELOJ		x	
SEGUROS ELECTRICOS			x
TABLERO			x
TAPETES			x
ELEVADORES ELECTRICOS			x
VESTIDURAS			x
VOLANTE			x
VISERAS			x

ELABORA: Juan Carlos Mosquera
ENTREGA: Raul Sanchez Rios
RECIBE: Juan Carlos Mosquera