

MARCA: AUDI TIPO: A1  
 VIN: WAUR4A8K2JB051686 PLACA: N/A HRU 947D

SINIESTRO: B63216566  
 OPERADOR: Agustin Carranza  
 FECHA: 18/4/26  
 COLOR: Blanco AÑO: 2018

A0+B00018

Ingreso 13:47  
14:05

GRUAS Ecatepec Piramides

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	X	X	
COMPUTADORA MOTOR	X		
ESTEREO	X		
LLANTA DE REFACCION	X		

	SI	NO	DAÑO
BOMBA DE GASOLINA			X
LLAVES	X		
CATALIZADOR			X

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	X		
ALTERNADOR	X		
BAYONETA ACEITE MOTOR	X		
CLAXON		X	
BOMBA AGUA	X		
BANDAS MOTOR	X		
SISTEMA FRENOS	X		
CABLES BUJIAS	X		
BOBINA	X		
AIRE ACONDICIONADO			X
DEPOSITO LIMPIADORES			X
DIRECCION HIDRAULICA			X
DISTRIBUIDOR		X	
ENCENDIDO ELECTRONICO	X		
GENERADOR		X	
MARCHA	X		
MONOBLOCK			X
VENTILADOR			X
RADIADOR			X
RADIADOR DE A/C			X
TANQUE DE GASOLINA	X		
TAPON DE GASOLINA	X		
TAPON DE ACEITE	X		
TAPON RADIADOR		X	
TURBO CARGADOR		X	

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	X		
CABLES PASACORRIENTES		X	
TAPA CAJUELA	X		
HERRAMIENTA		X	
GATO	X		
LLAVE DE RUEDA	X		
SEÑALES DE CARRETERA		X	

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	X		
COFRE			X
CUARTOS DE LUZ			X
DEFENSA DELANTERA			X
FAROS		X	
BALASTRAS			X
BULBOS			X
FAROS DE NIEBLA		X	
PARABRISAS			X
PARRILLA			X
PLUMAS LIMPIADORES	X		
PORTAPLACA	X		



PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CALAVERAS			X
BULBOS	X		
CAJUELA			X
DEFENSA TRASERA			X
LIMPIADOR	X		
MEDALLON	X		
PORTAPLACA	X		
SISTEMA DE ESCAPE	X		

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES		X	
SPOILERS		X	
FUSIBLES	X		
PLACAS	X		
RINES			X
ALARMA		X	
EXTINGUIDOR		X	
ANTENA	X		
PLACA VIN	X		
KILOMETRAJE		X	
CANASTILLA		X	
ADAPTACION		X	

DOCUMENTOS:

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA	X		
PUERTA TRASERA	X		
SALPICADERA	X		
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS		X	
COSTADOS			X
ESPEJO EXTERIOR			X
ESTRIBO		X	
MANIJAS EXTERIORES	X		
MOLDURAS		X	
PUERTA DELANTERA			X
PUERTA TRASERA			X
SALPICADERA			X
LLANTAS			X
TAPONES DE RUEDAS O CENTROS DE RIN	X		
VIDRIOS LATERALES	X		



OBSERVACIONES: bomba gasolina n/a  
catalizador n/a

ELABORA	ENTREGA	RECIBE
<u>Daniel Mandujano</u>	<u>Agustin Carranza</u>	<u>Daniel</u>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

**Aviso de Privacidad**

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

**Datos del siniestro**


Este pase vence 30 días después de su fecha de expedición.

Número de siniestro: <b>B6321 6566</b>	Número de póliza: <b>8456210100</b>	Inciso / Certificado: <b>001</b>	Placas: <b>HRU947D</b>
Marca: <b>AUDI</b>	Submarca: <b>A1</b>	Tipo: <b>COOL</b>	Modelo: <b>2018</b>
Nombre del ajustador: <b>RECARDO AYALA LYRA</b>	Claves: <b>X266</b>	Fotos: <b>X266</b>	Apliza deducible: <b>50%</b> <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No \$
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado N°	Nombre del interesado: <b>JAIRO VALLE ILLERA</b>	Celular: <b>6674526106</b>	Correo electrónico: <b>j.valle.8@hotmail.com</b>

**IMPORTANTE**

Con base en la cláusula VI, inciso 1, letra C (obligaciones del asegurado) de las condiciones de la póliza arriba citada, acepto pagar incondicionalmente a la orden de BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México o a quien(es) legalmente correspondan todos los daños originados en este siniestro y que hayan sido pagados por esta, en caso de no encontrarse vigente o cancelada la póliza mencionada.

**Daños del siniestro**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** SUSPENSIÓN DELANTERA, DIRECCION, MOTOR, DORSAL DE ASIENTO  
Cualquier irregularidad identificada en la realización del siniestro o durante el trámite de su indemnización, situación de dolo o mala fe, así como la falsa o inexacta declaración del beneficiario (tercero) o el asegurado, con el objetivo de hacer incurrir en un error a la institución dejará sin efectos el presente documento. Ley sobre el contrato del seguro. Artículo 70. Las obligaciones de la empresa quedarán extinguidas si demuestra que el asegurado, el beneficiario o los representantes de ambos, con el fin de hacerla incurrir en error, disimulan o declaran inexactamente hechos que excluyen o podrían restringir dichas obligaciones.

**Daños preexistentes**



**Daños mecánicos, interiores de vehículo y bastidores:** \_\_\_\_\_

<b>Datos depósito deducible</b> Banco: <b>BBVA</b> Cuenta / Convenio: <b>617482</b> Referencia 1: <b>Escriba el número de siniestro sin la letra B</b> Referencia 2: <b>Deducible</b> <small>El comprobante de pago se deberá presentar al momento de recibir su vehículo en la agencia o en el taller, en caso de necesitar comprobante fiscal de su deducible, favor de comunicarse al Centro nacional de atención a clientes.</small>	Fecha de expedición: <b>18 01 26</b> Lugar de expedición: <b>Ero Mex</b> Firma del ajustador: _____
---	---

**Datos del taller (opción exclusiva para asegurados y sujeto a políticas vigentes)**

Nombre del taller: <b>AUTO ONLINE</b>	Domicilio (calle, número exterior / interior, colonia, teléfonos): <b>C. OLIVO 19 RECURSOS HUMANOS, 54913 BENEVIDA MEXICO.</b>
Número de pase: _____	

Si el vehículo del tercero afectado presenta **daños mecánicos** se asignará a **centro de valuación y/o taller en convenio solo para efectos de valuación**. La valuación de los daños se realizará de acuerdo al costo de refacciones y mano de obra a la fecha en que se dio por aceptada esta Autorización de servicio por el interesado y el ajustador. El ajustador **no determina** el monto ni la magnitud de los daños, cambio y/o reparación de piezas, el tiempo de reparación ni la entrega de vehículo. Los daños marcados en esta Autorización de servicio **están sujetos a revisión**.

Nombre y firma del interesado: <u>Jairo Valle Illera</u> Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.	
Indemnización de daños Nombre y firma del interesado: <u>Jairo Valle Illera</u>	Asignación de taller Nombre y firma del interesado: _____

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización de servicio, aceptó el pago de la indemnización con base en la valuación realizada por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, y de acuerdo a los daños marcados en el presente documento autorizó desarmar en caso de ser necesario, en el centro de valuación o taller designado por la compañía para un presupuesto mecánico.

El suscrito propietario y/o responsable del vehículo respecto del que se otorgó esta autorización, autorizó expresamente la reparación del mismo con los daños señalados en el presente documento, en el taller designado por BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México. (Opción solo para asegurados).

¿Dudas, comentarios, aclaraciones o quejas?  
[atencionaclientes.mx@bbva.com](mailto:atencionaclientes.mx@bbva.com)

Favor de indicar en el "asunto" del correo el número de siniestro.  
En el "cuerpo" del correo, coloca tu número telefónico.

Centro nacional de atención a clientes  
Asegurados: **800 90 21 300** Afectados: **800 83 62 003**  
Atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas.

x2181804/2026226/0204

Aviso de Privacidad

En BBVA Seguros México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, CDMX, recabamos tus datos personales con la finalidad de verificar tu identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad Integral en cualquiera de nuestras sucursales y en [bbva.mx](http://bbva.mx)

La presente información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene celebrado con BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro 56221-65-66	Póliza 24-2210100	Inciso / certificado 001	Número de serie WVAK118XJ001/626
Marca Audi	Submarca A1	Tipo / cilindraje cool	Modelo 2018
Lugar Cdmx	Fecha Día 18 Mes 07 Año 2026	Placas 99V 979	Cantidad de placas (0) (1) (2)
Atención a: <input checked="" type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Afectado no.	Nombre del interesado	Celular 62 2106	Correo electrónico

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero			
1	Parabrisas	/	/
2	Brazos de limpiadores	/	/
3	Plumas limpiadoras	/	/
4	Cofre	/	/
5	Cuartos de luz	/	/
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	/	/
7	Focos: <input type="checkbox"/> Halógeno <input type="checkbox"/> Xenón <input type="checkbox"/> Led	/	/
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	/	/
9	Parrilla	/	/
10	Emblemas	/	/
11	Facia	/	/
12	Molduras	/	/
13	Rejillas de facia	/	/
14	Porta placa	/	/
15	Spoiler	/	/

Interior			
65	Cielo de todo	/	/
66	Luz interior	/	/
67	Especjo retrovisor	/	/
68	Viseras	/	/
69	Tablero	/	/
70	Switch de encendido (start / stop engine)	/	/
71	Botones de estereo	/	/
72	Control aire acondicionado	/	/
73	Control calefacción	/	/
74	Control eléctrico	/	/
75	Guantera	/	/
76	Consola	/	/
77	Porta vasos	/	/
78	Encendedor	/	/
79	Cenicero	/	/
80	Palanca de velocidades	/	/
81	Perilla palanca	/	/
82	Botones puerta	/	/
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
84	Coderas	/	/
85	Manijas de puertas (2) (4)	/	/
86	Bocinas radio	/	/
87	Cinturones de seguridad	/	/
88	Banca de asiento trasero	/	/
89	Respaldo de asiento trasero	/	/
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (5)	/	/
91	Alfombra	/	/
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	/	/

Otros	
<b>Computadora</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Observaciones:	<b>Batería</b> ¿Es visible? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:
<b>Llaves</b> Llave de encendido ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Cantidad:	<b>Tipo de llaves</b> Normal <input type="checkbox"/> Código de encendido <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>
<b>Auto estereo</b> Estereo <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Funciona? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Marca:	<b>Tarjeta de circulación</b> <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Trasero			
16	Medallón	/	/
17	Limpiadores	/	/
18	Lámpara stop	/	/
19	Tapa cajuela / quita puerta	/	/
20	Emblema cajuela	/	/
21	Calaveras (2) (4)	/	/
22	Reflejantes	/	/
23	Defensa	/	/
24	Molduras	/	/
25	Porta placa	/	/
26	Cámara de reversa	/	/
27	Spoiler	/	/
28	Escape	/	/

Motor			
93	Alternador	/	/
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	/	/
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	/	/
96	Bandas de motor	/	/
97	Bayoneta aceite dirección	/	/
98	Bayoneta aceite motor	/	/
99	Bayoneta aceite transmisión	/	/
100	Bobina	/	/
101	Bocina de claxon	/	/
102	Bomba de agua	/	/
103	Bomba dirección hidráulica	/	/
104	Boster de frenos	/	/
105	Cables bujías	/	/
106	Compresor aire acondicionado	/	/
107	Depósito de chisgueteros	/	/
108	Distribuidor	/	/
109	Filtro gasolina	/	/
110	Marcha	/	/
111	Motor limpiadores	/	/
112	Motor ventilador	/	/
113	Porta filtro de aire	/	/
114	Radiador	/	/
115	Sistema de inyección	/	/
116	Transmisión (STD) (AUT)	/	/
117	Tapón aceite motor	/	/
118	Tapón radiador	/	/
119	Tapón depósito líquido de frenos	/	/

Adicionales			
Pantalla GPS <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pantalla TV <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Tarjeta GPS SD <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Marca:
TAG <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14	(3/4) (2.1/4)	
DD: KUM 14 215 65 R14		
TD: KUM 14 215 65 R14		
DI: KUM 14 215 65 R14		
TI: KUM 14 215 65 R14		
R: KUM 14 215 65 R14		
¿Funda o cubierta? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Lado derecho			
29	Salpicadera	/	/
30	Cuarto luz lateral	/	/
31	Especjo lateral	/	/
32	Cristal aleta	/	/
33	Puerta delantera	/	/
34	Cristal puerta delantera	/	/
35	Manija de puerta delantera	/	/
36	Puerta trasera	/	/
37	Cristal puerta trasera	/	/
38	Manija de puerta trasera	/	/
39	Cristal costado	/	/
40	Estribo	/	/
41	Molduras	/	/

General			
120	Canastilla	/	/
121	Alarma	/	/
122	Tapón de gasolina	/	/
123	Herramientas	/	/
124	Sensor de reversa	/	/
125	Quemacocos	/	/
126	Toldo	/	/
127	Gancho de arrastre	/	/
128	Tapón gancho de arrastre	/	/
129	Calcomanía de verificación	/	/
130	Tapón birlo	/	/
131	Tapón <input type="checkbox"/> Centro <input type="checkbox"/> de rueda (1) (2) (3) (4)	/	/

Rines			
Marca:	Original	Especial	No. (1) (2) (3) (4)
	Aleación	Acero	No. (1) (2) (3) (4)

Volante	
Marca:	Original <input checked="" type="checkbox"/> Especial <input type="checkbox"/>

Observaciones	
EN 035...	

Objetos personales	

Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse escribiendo la marca y/o estado de conservación.

Otorgo mi consentimiento a BBVA Seguros México S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus **objetos personales** del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos **no serán repuestos en caso de extravío**. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor **no retires los accesorios originales** (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado **únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.**

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe