

INVENTARIO VEHICULO

☒ RESGUARDO(CCAO): Teobyeon ☐ TRASLADO(PROV):

MARCA: <u>Audi</u>	TIPO: <u>A1</u>
VIN: <u>WAUAYABKXFB008608</u>	PLACA: <u>51P</u>
SINIESTRO: <u>B72093366</u>	ASEGURADORA: <u>BBYA</u>
FECHA: <u>14-7-26</u> COLOR: <u>Blanco</u>	AÑO: <u>2015</u>

AOTB00440

MOTOR	SI	NO	DAÑO
CAJA DE VELOCIDADES	/		
ALTERNADOR	/		
BAYONETA ACEITE MOTOR	/		
CLAXON	/		
BOMBA AGUA	/		
BANDAS MOTOR	/		
SISTEMA FRENOS	/		/
CABLES BUJIAS	/		
BOBINA	/		/
AIRE ACONDICIONADO	/		/
DEPOSITO LIMPIADORES	/		
DIRECCION HIDRAULICA	/		/
DISTRIBUIDOR	/		/
ENCENDIDO ELECTRONICO	/		/
GENERADOR	/		/
MARCHA	/		/
MONOBLOCK	/		/
VENTILADOR	/		/
RADIADOR	/		/
RADIADOR DE A/C	/		/
TANQUE DE GASOLINA	/		/
TAPON DE GASOLINA	/		/
TAPON DE ACEITE	/		/
TAPON RADIADOR	/		/
TURBO CARGADOR	/		/

PARTE FRONTAL	SI	NO	DAÑO
BRAZOS LIMPIADORES	/		
COFRE	/		/
CUARTOS DE LUZ	/		/
DEFENSA DELANTERA	/		/
FAROS	/		/
BALASTRE	/		/
BULBOS	/		/
FAROS DE NIEBLA	/		/
PARABRISAS	/		/
PARRILLA	/		/
PLUMAS LIMPIADORES	/		/
PORTAPLACA	/		/

PARTE TRASERA	SI	NO	DAÑO
CAJALVERAS	/		
BULBOS	/		
CAJUELA	/		
DEFENSA TRASERA	/		/
LIMPIADOR	/		/
MEDALLON	/		/
PORTAPLACA	/		/
SISTEMA DE ESCAPE	/		/

CAJUELA	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
CABLES PASACORRIENTES	/		/
TAPA CAJUELA	/		/
HERRAMIENTA	/		/
GATO	/		/
LLAVE DE RUEDA	/		/
SEÑALES DE CARRETERA	/		/

GENERAL	SI	NO	DAÑO
OBJETOS PERSONALES	/		
SPOILERS	/		/
FUSIBLES	/		/
PLACAS	/		/
RINES	/		/
ALARMA	/		/
EXTINGUIDOR	/		/
ANTENA	/		/
PLACA VIN	/		/
KILOMETRAJE	/		/
CANASTILLA	/		/
ADAPTACION	/		/

	SI	NO	DAÑO
BATERIA	/		
COMPUTADORA MOTOR	/		
ESTEREO	/		
LLANTA DE REFACCION	/		
BOMBA GASOLINA	/		
LLAVES	/		/
CATALIZADOR	/		/

COSTADO IZQUIERDO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		/
ESPEJO EXTERIOR	/		/
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		/
MOLDURAS	/		/
PUERTA DELANTERA	/		/
PUERTA TRSERA	/		/
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/

COSTADO DERECHO	SI	NO	DAÑO
ALETAS	/		
COSTADOS	/		/
ESPEJO EXTERIOR	/		/
ESTRIBO	/		/
MANIJAS EXTERIORES	/		/
MOLDURAS	/		/
PUERTA DELANTERA	/		/
PUERTA TRSERA	/		/
SALPICADERA	/		/
LLANTAS	/		/
TAPONES DE RUEDA O CENTROS DE RIN	/		/
VIDRIOS LATERALES	/		/

INTERIOR	SI	NO	DAÑO
ALFOMBRA	/		
ASIENTOS DELANTEROS	/		
ASIENTOS TRASEROS	/		
BOCINAS	/		
BOLSA DE AIRE	/		
CABECERAS	/		
CENICEROS	/		/
GUANTERA	/		/
CINT. SEGURIDAD	/		/
CLAXON	/		/
CODERAS	/		/
CONSOLA	/		/
CONTROL A/C	/		/
DEFROSTER	/		/
ENCENDEDOR	/		/
ESPEJO RETROVISOR	/		/
INSTRUMENTOS TABLERO	/		/
LUZ INTERIOR	/		/
LUZ STOP	/		/
MANIJAS	/		/
PALANCA DE VELOCIDADES	/		/
RELOJ	/		/
SEGUROS ELECTRICOS	/		/
TABLERO	/		/
TAPETES	/		/
ELEVADORES ELECTRICOS	/		/
VESTIDURAS	/		/
VOLANTE	/		/
VISERAS	/		/



OBSERVACIONES:

ELABORA NOMBRE Y FIRMA	ENTREGA NOMBRE Y FIRMA	RECIBE NOMBRE Y FIRMA
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INVENTARIO VÁLIDO SOLO CON LAS TRES FIRMAS
ORIGINAL

28- Negro

Inventario de vehículo dañado auto

27/06-2026

19:34

Aviso de Privacidad

Compañía Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero BBVA México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Número 510, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06700, México, D.F., para efectos de verificar la identidad, administrar, operar y dar seguimiento a los productos y servicios que solicitas o contratas, con nosotros. Consulta el Aviso de Privacidad de nuestras sucursales en bbva.mx

La información se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, así como las condiciones generales del Contrato de Seguro que el usuario tiene con BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México.

Número de siniestro B72093366	Poliza 8266104110	Inciso / certificado 1	Número de serie WA024ABXXFB0800
Marca Audi	Submarca A1	Tipo / cilindraje 4	Modelo 2015
Lugar Guatemala la Cane Tepic	Fecha Día 27 Mes 6 Año 2026	Placas LS4ABX	Cantidad de placas (0) 0
Atención a Assegurado ☐ Afectado no	Nombre del interesado Isaac Joel Vega Gonzalez	Celular 556359595	Correo electrónico isaac.jv1@luc.com

No.	Inventario	Sí	No	No.	Inventario	Sí	No	Inventario
-----	------------	----	----	-----	------------	----	----	------------

Delantero

1	Parabrisas	☒	
2	Brazos de limpiadores	☒	
3	Plumas limpiadoras	☒	
4	Cóncave	☒	
5	Cuartos de luz	☒	
6	Faro principal (izquierdo) (derecho)	☒	
7	Focos ☐ Halógeno ☐ Xenon ☒ Led	☒	
8	Faro de niebla (izquierdo) (derecho)	☒	
9	Parrilla	☒	
10	Emblemas	☒	
11	Pace	☒	
12	Molduras	☒	
13	Reglas de tacía	☒	
14	Porta placa	☒	
15	Spoiler	☒	

Trasero

16	Medallón	☒	
17	Limpiadores	☒	
18	Lámpara stop	☒	
19	Tapa cajuela / quita puerta	☒	
20	Emblema cajuela	☒	
21	Calaveras (4)	☒	
22	Reflejos	☒	
23	Defensa	☒	
24	Molduras	☒	
25	Porta placa	☒	
26	Cámara de reversa	☒	
27	Spoiler	☒	
28	Escape	☒	

Lado derecho

29	Salpicadera	☒	
30	Cuanto luz lateral	☒	
31	Espejo lateral	☒	
32	Cristal aleta	☒	
33	Puerta delantera	☒	
34	Cristal puerta delantera	☒	
35	Manija de puerta delantera	☒	
36	Puerta trasera	☒	
37	Cristal puerta trasera	☒	
38	Manija de puerta trasera	☒	
39	Cristal costado	☒	
40	Espejo	☒	
41	Molduras	☒	

Lado izquierdo

42	Salpicadera	☒	
43	Cuanto luz lateral	☒	
44	Espejo lateral	☒	
45	Cristal aleta	☒	
46	Puerta delantera	☒	
47	Cristal puerta delantera	☒	
48	Manija de puerta delantera	☒	
49	Puerta trasera	☒	
50	Cristal puerta trasera	☒	
51	Manija de puerta trasera	☒	
52	Cristal costado	☒	
53	Espejo	☒	
54	Molduras	☒	

Cajuela

55	Alfombra cartón cajuela	☒	
56	Birlo de seguridad	☒	
57	Cables pasa corriente	☒	
58	Extintor	☒	
59	Gato	☒	
60	Gato hidráulico	☒	
61	Luces de neón	☒	
62	Carpetas de carretera	☒	
63	Tapete entre llantas	☒	
64	Tapa ventanilla	☒	

Interior

65	Cielo de toldo	☒	
66	Luz interior	☒	
67	Espejo retrovisor	☒	
68	Viseras	☒	
69	Tablero	☒	
70	Switch de encendido (start / stop engine)	☒	
71	Botones de estereo	☒	
72	Control aire acondicionado	☒	
73	Control calefacción	☒	
74	Control eléctrico	☒	
75	Guantera	☒	
76	Consola	☒	
77	Porta vasos	☒	
78	Encendedor	☒	
79	Cenicero	☒	
80	Palanca de velocidades	☒	
81	Perilla palanca	☒	
82	Botones puerta	☒	
83	Asiento delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
84	Coderas	☒	
85	Manijas de puertas (2) (4)	☒	
86	Bocinas radio	☒	
87	Cinturones de seguridad	☒	
88	Banca de asiento trasero	☒	
89	Respaldo de asiento trasero	☒	
90	Cabeceras (1) (2) (3) (4) (8)	☒	
91	Alfombra	☒	
92	Tapetes (1) (2) (3) (4)	☒	

Motor

93	Alternador	☒	
94	Amortiguador delantero (izquierdo) (derecho)	☒	
95	Amortiguador trasero (izquierdo) (derecho)	☒	
96	Bandas de motor	☒	
97	Bayoneta aceite dirección	☒	
98	Bayoneta aceite motor	☒	
99	Bayoneta aceite transmisión	☒	
100	Bobina	☒	
101	Bocina de claxon	☒	
102	Bomba de agua	☒	
103	Bomba dirección hidráulica	☒	
104	Boster de frenos	☒	
105	Cables bujías	☒	
106	Compresor aire acondicionado	☒	
107	Deposito de chisqueteros	☒	
108	Distribuidor	☒	
109	Filtro gasolina	☒	
110	Marcha	☒	
111	Motor limpiadores	☒	
112	Motor ventilador	☒	
113	Porta filtro de aire	☒	
114	Radiator	☒	
115	Sistema de inyección	☒	
116	Transmisión (STD) (AUT)	☒	
117	Tapón aceite motor	☒	
118	Tapón radiador	☒	
119	Tapón depósito líquido de frenos	☒	

General

120	Canastilla	☒	
121	Alarma	☒	
122	Tapón de gasolina	☒	
123	Herramientas	☒	
124	Sensor de reversa	☒	
125	Quemacocos	☒	
126	Toldo	☒	
127	Gancho de arrastre	☒	
128	Tapón gancho de arrastre	☒	
129	Calcomanía de verificación	☒	
130	Tapón turbo	☒	
131	Tapón [] Centro [] de rueda (1) (2) (3) (4)	☒	

Otros

Computadora ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Observaciones: ☒	Batería ¿Es visible? ☐ Sí ☒ No Marca: ☒
Llaves Llave de encendido: ☒ ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No Cantidad: ☒	Tipo de llaves Normal ☐ Código de encendido: ☒ Tarjeta ☐
Auto estereo Estereo ☒ No ☐ ¿Funciona? ☐ Sí ☒ No ☐ Marca: ☒	Tarjeta de circulación Sí ☐ No ☒

Adicionales	
Pantalla GPS ☐ Sí ☒ No ☐	Pantalla TV ☐ Sí ☒ No ☐
Tarjeta GPS SD ☐ Sí ☒ No ☐	Marca: ☒
TAG ☐ Sí ☒ No ☐	

Llantas		Vida
Ejemplo: Llantas DD Goodyear GPS II 195/65/14		(3/4 1/2 1/4)
DD: Alanco 195/65/15		112
TD: Michelin 195/65/15		112
DI: Alanco 195/65/15		112
TI: Blanca 195/65/15		112
R: Continental		112
¿Fundas o cubiertas? ☐ Sí ☒ No ☐		
DD: Delantera derecha	DI: Delantera izquierda	R: Refacción
TD: Trasera derecha	TI: Trasera izquierda	

Rines	
Marca: Audi	
☒ Original ☐ Especial	No. (1) (2) (3) (4) ☒
☒ Aleación ☐ Acero	No. (1) (2) (3) (4) ☒

Volante	
Marca: Audi	
☒ Original ☐ Especial	

Observaciones	

Objetos personales	

Adaptaciones equipo especial	

Nota: El equipo que presente la unidad y que no se encuentre en los conceptos señalados, deberá anotarse indicando la marca y/o estado de conservación.

OTORGÓ MI CONSENTIMIENTO A BBVA Seguros México S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA México, para que se traten mis datos personales y patrimoniales, conforme al Aviso de privacidad.

Nombre y firma del interesado

Te solicitamos recoger tus objetos personales del vehículo, incluyendo llaveros, para evitar molestias, ya que estos no serán repuestos en caso de extravío. Esta forma deberá permanecer en el vehículo para la firma de los responsables, según corresponda. Te pedimos por favor no retirar los accesorios originales (gato, señales de carretera, llave de ruedas, tapetes, etc.). Este inventario será llenado únicamente cuando el vehículo se encuentre en absoluta posesión de la compañía aseguradora.

Nombre y firma del asegurado, tercero o interesado que entrega el vehículo

Nombre y firma del ajustador que recibe

Razón social de la grúa

Nombre y firma del operador de grúa que recibe

FECHA SINIESTRO 27/06/2026		FECHA INGRESO CVI 27/06/2026		FECHA DETERMINADO PT 28/06/2026		EXP. TURNADO A FRONTING		TOTAL DIAS																					
No. DE SINIESTRO B72093366		NO. DE SALVAMENTO 2652761376		PLACAS L54ABX		INTERESADO ☒ ASEG. ☐ TERC		MARCA VEHICULO AUDI																					
MODELO 01/01/20		COLOR BLANCO		VERSION COOL		CANTIDAD PLACAS ☐ 0 ☒ 1 ☐ 2		N. PUERTAS 5																					
						N. CILINDROS 4		NUM SERIE WAURYA8XXFB008608																					
No. DE MOTOR NO VISIBLE		REG. FED. DE AUTOMOVILES N/A		KILOMETRAJE 192664		ADAP Y CONV. ☐ SI ☐ NO		POLIZA 8266210HIV																					
								INCISO 00001																					
☐ AUSTERO ☐ TIPICO ☒ A/C ☒ STANDARD ☐ RECUP ROBO ☐ FLOTILLA CIA ☐ FRONTERIZO ☐ EXPORTADO ☐ TALLER ☐ EQUIPADO ☒ TURBO ☐ ABANDONO ☐ AUTOMATICO ☒ PERDIDA TOTAL ☐ GARANTIA ☐ LEGALIZADO ☐ IMPORTADO ☐ AGENCIA																													
1.- VALOR INDEMNIZADO					TABLA DE VALORES COMERCIALES																								
☐ EBC ☐ CONVENIO ☒ AUTOMETRICA 161.700.00					<table border="1"> <tr> <th>GUIA</th> <th>EBC</th> <th>AUTOMETRICA</th> <th>CONDICIONES</th> </tr> <tr> <td>MES</td> <td>JUNIO</td> <td>JUNIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAG</td> <td>18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>151.300.00</td> <td>161.700.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% DAÑOS</td> <td>58.72 %</td> <td>54.95 %</td> <td></td> </tr> </table>					GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES	MES	JUNIO	JUNIO		PAG	18			VALOR	151.300.00	161.700.00		% DAÑOS	58.72 %	54.95 %	
GUIA	EBC	AUTOMETRICA	CONDICIONES																										
MES	JUNIO	JUNIO																											
PAG	18																												
VALOR	151.300.00	161.700.00																											
% DAÑOS	58.72 %	54.95 %																											
2.- DAÑOS					OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES A EJECUTIVOS (DETALLES DE LA VERSION DEL VEHICULO CUENTA CON JUEGOS DE LLAVES, CONTROLES DE ALARMA, ADAPTACIONES E INSTALACIONES, ETC)																								
* MANO DE OBRA DE HP INICIAL 4927.12 * RE-FACCIONES DE HP INICIALES 41473.38 * MANO DE OBRA INICIAL 0 * RE-FACCIONES MECANICAS INICIALES 42450 TOTAL DAÑOS 88.850.50					LA UNIDAD CUENTA CON LLAVE DE ENCENDIDO																								
3.- ACCESORIOS, FALTANTES, DAÑOS (VESTIDURAS, LLANTAS, PINTURA, ETC.)																													
* TOTAL DE ACESORIOS FALTANTES 0.00																													
4.- DEDUCCIONES																													
* MOTOR NO ACREDITADO 0.00 * TENENCIAS ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ORIGINAL ☐ COPIAS ☐ 0.00																													
5.- DEMERITOS																													
* VEHICULO PROVENIENTE DE COLISION 5% 8.085.00 * VEHICULO RECUPERADO DE ROBO 10% 0.00																													
6.- TOTAL DAÑOS, FALTANTES, DEMERITOS Y DEDUCCIONES																													
* DAÑOS, FALTANTES, DEDUCCIONES Y DEMERITO 96.935.50																													
7.- VALOR DE SALVAMENTO (DIFERENCIA DE 1 MENOS 6)																													
* VALOR DE SALVAMENTO 64.764.50 * VEHICULO DE CIA ASEGURADORA 5% 3.238.23 * VALOR DE SALVAMENTO FINAL 61.526.27 * VALOR ESTIMADO DE SALVAMENTO																													

NUMERO DE MOTOR

NO VISIBLE

PLACA V.I.N.

WAURYA8XXFB008608

PARED DE FUEGO

OBSERVACIONES EN CASO DE QUE EL NUMERO DE LA CALCA NO COINCIDA CON LA DOCUMENTACION ORIGINAL, FAVOR DE ANOTARLO

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

JUAN PABLO GONZALEZ LORENZO

NOE DELGADILLO MIER

NOMBRE Y FIRMA DEL VALUADOR Y/O AUDITOR
QUE DETERMINA EL CANDIDATO A P.T.

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR
CENTRO DE VALUACION INTEGRAL DEPTO P.T.